ORDEN DE SERVICIO

Servicios de Ingeniería en Medicina S.A. de C.V.

72001950 CONS:

FECHA 18/06/24	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO		
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		GARANTÍA DE SERVICIO O	PREDICTIVO O	USUARIO O
DEPENDENCIA: IMSS ● SSA O PRIVADO O OTRO:		GARANTÍA DE VENTA O	REFACCIÓN O	SERVICIO O
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. 040T00923-262 COTIZACIÓN: N/A	ASESORÍA: O CAPACITACIÓN: O	DIAGNÓSTICO O	

DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: REFACCIONES: O ACCESORIOS: O	LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO: ● EMPRESA: O
ATENCIÓN: ING. CARLOS SWALDO RAMIREZ GONZALEZ	CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		
REPORTÓ FALLA: N/A	FALLA REPORTADA: N/A		
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:	SI: O NO: ●	ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE	MARCA: ATMOSCARE	MODELO: ADVENTUM	NO. SERIE: AP17-1510
NO. INVENTARIO: NA	SOFTWARE: 6.5.2		UBICACIÓN FÍSICA: UCIN
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE TRATAMIENTO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal
HORAS DE USO TURBINA: NA			

EQUIPO COMPLEMENTARIO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓNDE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA.

ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-17, SH10702

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.

RECOMENDACIONES: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar la contaminación entre pacientes y seguridad al personal médico.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO 18 JUN 2024 CONSERVACIÓN HGR No. 1

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:	
FUNCIONANDO AL 100%	X
FUERA DE SERVICIO	
NO SE REALIZA SERVICIO	

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):

CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024080	FIRMA:
NOMBRE COMPLETO: Ing Norman Lucios	NOMBRE COMPLETO: Dra. Claudia C. Osuna Sauceda Pediatra Mat. IMSS 11043296 C.P. 4964301 IMSS Coordinación de Pediatría HGR #1	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"