

0506YR019N09125-022-00

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA
30	06	25		X	

CLIENTE Unidad de Detección y Diagnóstico Clínica de Mama
 DIRECCION Carada 16801, Rio Tijuana POBLACION Baja California
 TELEFONO _____ FAX _____

INGENIERO ANG
 INGENIERO _____
 INGENIERO _____
 INGENIERO _____

EQUIPO Mastografía MARCA Hologic
 MODELO Selenia Dimensions Avia SERIE SDM131800599
2D 3000

REPORTE _____
 COTIZACION _____

TRABAJO REALIZADO Mantenimiento Correctivo
Se revisa y se encuentra problemas
en el compresor y balancer dañados
Se encuentra motor de compresión
dañado. Se realiza cambio de
motor
Se reparan balanceros de control.
Se reparan balancer de disparo
Se reparan y limpian pedales
Se calibra espesor y compresión
Se entrega paleta 24x29 nueva
Se realizan estudios en paciente
El equipo opera correctamente.

HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
MAÑANA		TARDE		TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
E	S	E	S			
7:00	11:00			2	1	30/06/25
M						
M						
J						
8:00	12:00			4	4	27/06/25
S						

El equipo queda operativamente
 apto para realizar el trabajo
 para el diagnóstico al 100%.



Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No. 1



TOTAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 2

BOLETOS DE AVION \$ 30 JUN 2025
 BOLETOS DE CAMION \$
 VIATICOS \$
 CONSERVACIÓN HGR No. 1

MATERIAL DE CONSUMO		DESCRIPCION	CATALOGO
1	ASY-01945	24cmx29cm Screening Paddle	
1	ASY-00576	Assy Footswitch	
1	ASY-12859	Comp. Dev. Geometric Drive	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE _____

30/06/25

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta
 DIRECTOR
 IMSS UDDCM - CLÍNICA DE MAMA

Carlos Oswaldo Ramirez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat. 9902498

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582 FIRMA DEL RESPONSABLE