



Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 86300

0506YK019N09125-072-00

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
16	10	25		✓			

CLIENTE Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama

DIRECCION Callea 16 de Septiembre A POBLACION Papa California

TELEFONO 664 660 9940

FAX

INGENIERO

INGENIERO

INGENIERO

INGENIERO

EQUIPO Mastógrafo

MARCA

Hologic

MODELO

Selenia Dimensions

SERIE

SDM131800597

REPORTE

12891

COTIZACION

TRABAJO REALIZADO Mañana Correctiva

Se acortó el arco ya que se
reporta error de compresión.
Durante la revisión se observó
poderamiento lateral izquierdo.
Se realizó su reemplazo.
Se realizó calibración de
sistema.
Se verificó la calibración de
compresión y es correcta.
Las pruebas finales son correctas.

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

HORARIO DE TRABAJO

MAÑANA

TARDE

SUBTOTAL

E S

E S

TRABAJO

VIAJE

FECHA

L

M

M

J

V

16 OCT 2025

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1

12:00 15:00

3

7

16/10/25

TOTAL

3

7

1

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No. 1

BOLETOS DE AVION

BOLETOS DE CAMION

VIATICOS

ISS DELEGACIÓN EN
\$ BAJA CALIFORNIA



UDDCM

CLINICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	padote position sensor	PCF 00166

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Mtra. Lucía Valdez Reyes

ADMINISTRADOR UDDCM

CLINICA DE MAMA

IMSS MATRICULA 98022128

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

Mat 99024980

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO

NOMBRE DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL RESPONSABLE

DEPTO. DE MANTENIMIENTO

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. DIAGONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P. 03100

TEL/FAX: (55) 5687-6175 (55) 5887-6164 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

R.F.C. SUM-890327-137

CLIENTE