

ORDEN DE SERVICIO

Nº 86515

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
27	10	25		30491019101125-222-00			

CLIENTE Unidad de detección y diagnóstico Chanco de guerra

DIRECCION Canadá #16801 POBLACION Baja California

TELEFONO 669-173-2405 FAX _____

EQUIPO Mastógrafo MARCA Hologic

MODELO Selenia Dimensions Aria 26 3000 SERIE SL1131800598

INGENIERO VSC

INGENIERO _____

INGENIERO _____

INGENIERO _____

REPORTE 4583

COTIZACION _____

TRABAJO REALIZADO Segundo Mantenimiento Preventivo

Se realiza chequeo general del equipo.

Se corrige exceso de presión en targetas, mecanismos y estación de trabajo.

Se limpian y lubrican mecanismos.

Se calibran filamentos, altura y fuerza de compresión.

Se verifica imagen y sistema de envío.

Se limpian, analiza y desfoggea disco disco y se calibra el equipo.

El equipo queda en condiciones óptimas para realizar el trabajo para el que fue diseñado al 100%.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

IMSS DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA



IMSS
UDDCM
CLÍNICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.

HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
MAÑANA		TARDE		TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
E	S	E	S			
L						
10:00	—	—			7	27/10/25
M						
M						
J						
V						
S						
TOTAL				7		1

RECIBIDO
27 OCT 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

BOLETOS DE AVION \$ _____

BOLETOS DE CAMION \$ _____

VIATICOS \$ _____

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CATALOGO
1	Wb-40, bot de limpieza, bot de lubricación, bot de filtro.	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta



DIRECTOR
IMSS UDDCM - CLÍNICA DE MAMA

Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

Carlos Oswaldo Ramirez González



Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99074980

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO

NOMBRE DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL RESPONSABLE

DEPTO. DE MANTENIMIENTO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIMENSIONS

CONTRATO NUMERO: 050GYR019N09125-022-00

FECHA: 27/10/25

UNIDAD: Unidad de Detección y Diagnostico Clínica de Mama

DATOS DEL EQUIPO:

UBICACIÓN: MASTOGRAFIA

MARCA: HOLOGIC

SERIE: SDM131800598

EQUIPO: MASTOGRAFO

MODELO: SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000

VERSION OS: 1.10.0.5

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECORD
27 OCT 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



IMSS DELEGACIÓN EN
BAJA CALIFORNIA



IMSS
UDDCM
CLÍNICA DE MAMA
TIJUANA, P.C.

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

SI	NO	
☒	☐	1 REVISION DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO
☒	☐	2 SOPLETEO DE TARJETAS
☒	☐	3 INSPECCION Y LUBRICACION DEL MECANISMO DE ROTACION DEL BRAZO
☒	☐	4 INSPECCION Y LUBRICACION DEL TORNILLO SINFIN DEL MOVIMIENTO VERTICAL
☒	☐	5 OBTENCION DE LOG FILE Y BACK UP
☒	☐	6 REVISION DEL SISTEMA DE COMPRESION
☒	☐	7 REVISION DE VOLTAJES DE ENTRADA
☒	☐	8 REVISION Y CALIBRACION DE FILAMENTOS
☒	☐	9 REVISION DEL CAMPO DE LUZ DEL COLIMADOR
☒	☐	10 REVISION DEL CAMPO DE RAYOS X
☒	☐	11 REVISION Y CALIBRACION DE LA CORRIENTE DEL TUBO
☒	☐	12 REVISION Y CALIBRACION DE VOLTAJE DE TUBO
☒	☐	13 EVALUACION DE ARTEFACTOS EN DETECTOR
☒	☐	14 REVISION DE CALIDAD DE IMAGEN EN DETECTOR
☒	☐	15 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE PARTES MECANICAS
☒	☐	16 SOPLETEO DE COLIMADOR
☒	☐	17 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES
☒	☐	18 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE UPS DE LA CONSOLA
☒	☐	19 VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE ADQUISICION
☒	☐	20 VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE TRABAJO
☒	☐	21 REVISION DE SENSOR DETECTOR DE PALETAS
☒	☐	22 PIXEL MAP
☒	☐	23 PRUEBAS DE ENVIO DE IMÁGENES HACIA LAS DISTINTAS SALIDAS
☒	☐	24 PRUEBAS FINALES
☒	☐	EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO, PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO, AL 100%

OBSERVACIONES:

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:



FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE



EN CENTRO DE
SERVICIO



PROGRAMAR SALIDA
PARA REPARACIÓN

Ing. Vrani Soto C.
Ing. Servicio SMH

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta
DIRECTOR
IMSS UDDCM - CLÍNICA DE MAMA
Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

USUARIO

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 00074000

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN

SMH

OFICINA SERVICIO TÉCNICO: DIAGONAL # 29 COL. DEL VALLE C.P. 03100 CDMX.
TEL.: 01 (55) 56 87 - 61 64, 66, 55, 75 e-mail servicio@smh.com.mx
SUC. GUADALAJARA: TEL.: (33) 3123 - 1563 TEL/FAX (33) 3123 - 136

27/10/2025



Innovación y servicio en equipos médicos

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE MASTOGRAFIA Y RAYOS X

REVISION DE PARAMETROS SEGÚN NORMAS VIGENTES

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
FECHA: 27/10/2025

UNIDAD UNIDAD DE DETECCION Y DIAGNÓSTICO CLINICA DE MAMA

COMPAÑIA SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No 86515

TIPO DE SERVICIO SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA MASTOGRAFIA No. 1

TIPO:

MASTOGRAFO

☒

RAYOS X

☐

MARCA HOLOGIC MODELO SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000 NUM. SERIE SDM131800598

VERIFICACION DE PARAMETROS

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL KVP EN EL RANGO DE 20 KVP A 49 EN PASOS DE 1 EN 1 KVP.

☒

B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAS PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO

☒

C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN.

☒

D) REVISIÓN A JUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE RADIACIÓN DEL TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIA EN CADA EJE NO SEA MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE DIFERENCIA NO SEA MAYOR AL 3% DFI.

☒

E) REVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS DEL SISTEMA

☒

F) CONCLUSION: SE DEJA EL EQUIPO FUNCIONANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES

ING. VRANI SOTO

NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO SMH

Dr. Jesús Roberto Gastelum Acosta



DIRECTOR

UDDCM - CLÍNICA DE MAMA

Céd. Prof. 7535227 Mat. 99266582

NOMBRE Y FIRMA
TÉCNICO / JEFE DE AREA

30/10/25

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 60021000



NOMBRE Y FIRMA
CONSERVACIÓN / BIOMEDICA

27/10/25



IMSS

UDDCM

CLÍNICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.