SMH
Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 87075

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
29	12	2025		O5OGYRO19NO	9125-022-00		

CLIENTE: Unidad de Detección y Diagnóstico Clínica de Mama.
DIRECCION: Canarda Num. 16401, Rio Tijuana POBLACION: Tijuana, Baja California
TELEFONO: 664-173-2405 FAX:

INGENIERO: JCSS
INGENIERO:
INGENIERO:
INGENIERO:

EQUIPO: Mastógrafo MARCA: Hologic
MODELO: Selenia Dimensions Avia 2D3000 SERIE: SDM131800598

REPORTE: 13379
COTIZACION:

TRABAJO REALIZADO: Mantenimiento Correctivo
Equipo al encender marca mensajes de error; no se movía brazo-C. Se valida falla.
Se apaga equipo en su totalidad y se procede a revisar sección de mecanismo de movimiento y se detecta [illegible] de motor de brazo-C. Se encuentra [illegible] acople mecanismo [illegible] tornillo sin fin a banda de motor actuador flojo, por lo que al hacer ciclo de movimiento, marca a paro general y mandando mensajes de error de desfase de encoders.
Se procede a colocar dicho a paro en su posición correcta y se ajusta tornillería.
Se compone y se realizan pruebas de operación [illegible] todo tipo de pieza y con la técnica [illegible]. Equipo opera sin presentar falla alguna.

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Al 100%.

No fue necesario dar asesoría técnica.

No fue necesario el uso de refacciones.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
MAÑANA E	MAÑANA S	TARDE E	TARDE S	TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
L 10			17	5	6	29/12/25
M						
M						
J						
V						
S						
			TOTAL	5	6	1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
29 DIC 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

BOLETOS DE AVION $
BOLETOS DE CAMION $
VIATICOS $

IMSS DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA
IMSS
UDDCM
CLINICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	Kit de calibración, grasa de litio.	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

IMSS UDDCM CLINICA DE MAMA
29 DIC 2025
RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE	DEPTO. DE MANTENIMIENTO
29/12/25 Julio César Sandoval Sandoval	Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta DIRECTOR IMSS UDDCM - CLÍNICA DE MAMA Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582	RECIBIDO	Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. DIAGONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P 03100 R.F.C. SUM-890327-137
TEL/FAX: (55) 5687-6175 (55) 5887-6164 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx
CLIENTE