



Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 87347

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
27	02	26					

CLIENTE	Unidad de Atención y Diagnóstico Clínica de Mama			INGENIERO	VSC
DIRECCION	Carretera 16501 Tijuana, Baja California			INGENIERO	
TELEFONO	667-108-4364 FAX			INGENIERO	
				INGENIERO	

EQUIPO	Medicador	MARCA	Hologic	REPORTE	13757
MODELO	5.6mm Dimensiones A1a 26 3000	SERIE	5B4131500577	COTIZACION	

TRABAJO REALIZADO

Mantenimiento Correctivo

El cliente reporta que al mover el brazo C el equipo rechaza.

Se revisa equipo y se ejecuta a grupo de cables de conexión.

Se quita fuso y se instala nuevo, se recalifica granchos de funcionamiento y se conecta.

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%.

Se realiza operación técnica se califica.

UDDCM
IMSS CLINICA DE MAMA

ISS DELEGACIÓN 21
CAJA CALIFORNIA

27 FEB 2026

RECIBIDO

IMSS
UDDCM
CLINICA DE MAMA

HORARIO DE TRABAJO					INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		FECHA
MAÑANA		TARDE		HORAS			
E	S	E	S	HORAS			
L				27 FEB 2026			
M							
M				CONSERVACIÓN HGR No. 1			
J							
10:00	15:00	16:00	23:00	12	7		
V							
8:00	-	-	11:00	6	7		
S							

TOTAL 18 14 2

BOLETOS DE AVION \$

BOLETOS DE CAMION \$

VIATICOS \$

CONSERVACION H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No. 1

MATERIAL DE CONSUMO			CATALOGO
CANTIDAD	DESCRIPCION		
1	VTA Vertical lift motor brake kit Drag brake kit	154-03665	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta DIRECTOR UDDCM - CLINICA DE MAMA 27/02/2026 Ced. Prof. 7535327 Mat. 99266582	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980
NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO	FIRMA DEL RESPONSABLE
	DEPTO. DE MANTENIMIENTO