

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIMENSIONS

CONTRATO NUMERO: 050GYR019N09125-022-00

FECHA: 11/03/2026

UNIDAD: UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO CLÍNICA DE MAMA

DATOS DEL EQUIPO:

UBICACIÓN: MASTOGRAFIA

EQUIPO: MASTOGRAFO

MARCA: HOLOGIC

MODELO: SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000

SERIE: SOM131800597

VERSION OS: 1.10.0.5

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SI	NO	
☒	☐	1 REVISION DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO
☒	☐	2 SOPLETEO DE TARJETAS
☒	☐	3 INSPECCION Y LUBRICACION DEL MECANISMO DE ROTACION DEL BRAZO
☒	☐	4 INSPECCION Y LUBRICACION DEL TORNILLO SINFIN DEL MOVIMIENTO VERTICAL
☒	☐	5 OBTENCION DE LOG FILE Y BACK UP
☒	☐	6 REVISION DEL SISTEMA DE COMPRESION
☒	☐	7 REVISION DE VOLTAJES DE ENTRADA
☒	☐	8 REVISION Y CALIBRACION DE FILAMENTOS
☒	☐	9 REVISION DEL CAMPO DE LUZ DEL COLIMADOR
☒	☐	10 REVISION DEL CAMPO DE RAYOS X
☒	☐	11 REVISION Y CALIBRACION DE LA CORRIENTE DEL TUBO
☒	☐	12 REVISION Y CALIBRACION DE VOLTAJE DE TUBO
☒	☐	13 EVALUACION DE ARTEFACTOS EN DETECTOR
☒	☐	14 REVISION DE CALIDAD DE IMAGEN EN DETECTOR
☒	☐	15 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE PARTES MECANICAS
☒	☐	16 SOPLETEO DE COLIMADOR
☒	☐	17 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES
☒	☐	18 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE UPS DE LA CONSOLA
☒	☐	19 VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE ADQUISICION
☒	☐	20 VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE TRABAJO
☒	☐	21 REVISION DE SENSOR DETECTOR DE PALETAS
☒	☐	22 PIXEL MAP
☒	☐	23 PRUEBAS DE ENVIO DE IMÁGENES HACIA LAS DISTINTAS SALIDAS
☒	☐	24 PRUEBAS FINALES
☒	☐	EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO, PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO, AL 100%



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



OBSERVACIONES:

CONDICIONES EN QUE SE DEJO EL EQUIPO:



FUNCIONANDO CORRECTAMENTE



EN CENTRO DE SERVICIO



Carlos Osvaldo Ramírez Guzmán
Subjefe de Conservación
PARA H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

ING. VRANI SOTO CACHON
ING. DE SERVICIO SMH

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta
DIRECTOR
IMSS UDDCM CLINICA DE MAMA
Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582
11/03/2026

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION





Innovación y servicio en equipos médicos

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE MASTOGRAFIA Y RAYOS X

REVISION DE PARAMETROS SEGÚN NORMAS VIGENTES

FECHA: 11/03/2026

UNIDAD UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO CLINICA DE MAMA

COMPAÑIA SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No _____

TIPO DE SERVICIO PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA MASTOGRAFIA

TIPO:

MASTOGRAFO

☒

RAYOS X

☐

MARCA HOLOGIC MODELO SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000 NUM. SERIE SDM131800597

VERIFICACION DE PARAMETROS

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL KVP EN EL RANGO DE 20 KVP A 49 EN PASOS DE 1 EN 1 KVP.

☒

B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAS PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO

☒

C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN.

☒


D) REVISIÓN A JUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE RADIACIÓN DEL TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIA EN CADA EJE NO SEA MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE DIFERENCIA NO SEA MAYOR AL 3% DFI.

☒

E) REVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS DEL SISTEMA

☒

F) CONCLUSION: EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL
EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO AL 100%



ING. VRANI SOTO
NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO SMH

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta
DIRECTOR
IMSS UDDCM CLINICA DE MAMA
Céd. 7625327 Mat. 99266582
NOMBRE Y FIRMA
TÉCNICO / JEFE DE AREA

11/03/2026

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980
NOMBRE Y FIRMA
INSTITUTO MEXICANO
CONSERVACIÓN BIOMÉDICA SOCIAL





Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 87350

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
11	03	26	DSOCL44019125-022-00				

CLIENTE	Unidad de Diagnóstico y Diagnóstico Clínica de...					INGENIERO	VSC
DIRECCION	Carretera # 16201					INGENIERO	
POBLACION	Baja California					INGENIERO	
TELEFONO	617-173-7405					INGENIERO	
FAX						INGENIERO	

EQUIPO	Marbaca					MARCA	Marbaca
MODELO	Sistema de Monitoreo de...					SERIE	SM1131200593
REPORTES	P-11583					COTIZACION	

TRABAJO REALIZADO
1. Instalación de equipo
2. Configuración de equipo
3. Pruebas de funcionamiento
4. Entrenamiento al personal
5. Entrega de documentación
6. Firma de acta de entrega
7. Cierre de servicio
8. Seguimiento post-venta
9. Reporte de trabajo
10. Archivo de documentación
11. Evaluación de satisfacción
12. Seguimiento de mantenimiento
13. Actualización de software
14. Revisión de estado de equipo
15. Reemplazo de piezas
16. Limpieza y mantenimiento
17. Calibración de equipo
18. Verificación de funcionamiento
19. Entrega de equipo
20. Cierre de servicio

HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
MAÑANA	TARDE	TRABAJO	VIAJE			
E	S	HORAS	HORAS			
L						
M						
M						
10:00	15:00	5	1			11/3/26
J						
V						
S						
TOTAL				5		
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL						
BOLETOS DE AVION						
BOLETOS DE CAMION						
VIATICOS						
CONSERVACIÓN HGR No. 1						

MATERIAL DE CONSUMO		DESCRIPCION	CATALOGO
CANTIDAD			
1		WDS-40, Carretera de Baja California Sur, Kit de instalación	
1		BS-14, Fontequilab	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta		Carlos Oswaldo Ramírez González	
DIRECTOR		Subjefe de Conservación	
IMSS UDDCM - CLINICA DE MAMA		H.G.R. No. 1	
Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582		Mat. 99024980	
NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE	DEPTO. DE MANTENIMIENTO