

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIMENSIONS

CONTRATO NUMERO: 050GYR019N09125-022-00

FECHA: 12/03/2026

UNIDAD: UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO CLÍNICA DE MAMA

DATOS DEL EQUIPO:

UBICACIÓN: MASTOGRAFIA

EQUIPO: MASTOGRAFO

MARCA: HOLOGIC

MODELO: SELENIA DIMENSIONS AVA 2D 3000

SERIE: SDM131901174

VERSION OS: 1.10.0.5

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SI	NO	
☒	☐	1 REVISION DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO
☒	☐	2 SOPLETEO DE TARJETAS
☒	☐	3 INSPECCION Y LUBRICACION DEL MECANISMO DE ROTACION DEL BRAZO
☒	☐	4 INSPECCION Y LUBRICACION DEL TORNILLO SINFIN DEL MOVIMIENTO VERTICAL
☒	☐	5 OBTENCION DE LOG FILE Y BACK UP
☒	☐	6 REVISION DEL SISTEMA DE COMPRESION
☒	☐	7 REVISION DE VOLTAJES DE ENTRADA
☒	☐	8 REVISION Y CALIBRACION DE FILAMENTOS
☒	☐	9 REVISION DEL CAMPO DE LUZ DEL COLIMADOR
☒	☐	10 REVISION DEL CAMPO DE RAYOS X
☒	☐	11 REVISION Y CALIBRACION DE LA CORRIENTE DEL TUBO
☒	☐	12 REVISION Y CALIBRACION DE VOLTAJE DE TUBO
☒	☐	13 EVALUACION DE ARTEFACTOS EN DETECTOR
☒	☐	14 REVISION DE CALIDAD DE IMAGEN EN DETECTOR
☒	☐	15 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE PARTES MECANICAS
☒	☐	16 SOPLETEO DE COLIMADOR
☒	☐	17 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES
☒	☐	18 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE UPS DE LA CONSOLA
☒	☐	19 VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE ADQUISICIÓN
☒	☐	20 VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE TRABAJO
☒	☐	21 REVISION DE SENSOR DETECTOR DE PALETAS
☒	☐	22 PIXEL MAP
☒	☐	23 PRUEBAS DE ENVIO DE IMÁGENES HACIA LAS DISTINTAS SALIDAS
☒	☐	24 PRUEBAS FINALES
☒	☐	EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO, PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO, AL 100%

UDDCM
CLINICA DE MAMA

12 MAR 2026

RECIBIDO

ISS DELEGACION
BAJA CALIFORNIA



UDDCM
CLINICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
12 MAR 2026



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



OBSERVACIONES:

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:



FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE



EN CENTRO DE
SERVICIO

ING. VRANI SOTO CACHÓN

ING. DE SERVICIO SMH

INGENIERO/TECNICO QUE REALIZA EL SERVICIO

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta



DIRECTOR
UDDCM CLINICA DE MAMA

Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

12/03/2026

Carlos Osvaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980





Innovación y servicio en equipos médicos

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE MASTOGRAFIA Y RAYOS X

REVISION DE PARAMETROS SEGÚN NORMAS VIGENTES

FECHA: 12/03/2026

UNIDAD UNIDAD DE DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO CLINICA DE MAMA

COMPAÑIA SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No _____

TIPO DE SERVICIO PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA MASTOGRAFIA

TIPO:

MASTOGRAFO



RAYOS X



MARCA HOLOGIC MODELO SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000 NUM. SERIE SDM131901174

VERIFICACION DE PARAMETROS

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL KVP EN EL RANGO DE 20 KVP A 49 EN PASOS DE 1 EN 1 KVP.

B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE mAs PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO

C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN.

D) REVISIÓN A JUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE RADIACIÓN DEL TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIA EN CADA EJE NO SEA MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE DIFERENCIA NO SEA MAYOR AL 3% DFI.

E) REVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS DEL SISTEMA

F) CONCLUSION: EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO AL 100%



IMSS DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA



IMSS UDDCM CLINICA DE MAMA TITIVANA, B.C.

ING. VRANI SOTO
NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO SMH

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta



UDDCM CLINICA DE MAMA
Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

NOMBRE Y FIRMA
TÉCNICO / JEFE DE AREA

12/03/2026

Carlos Oswaldo Ramirez González



Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
99024980


NOMBRE Y FIRMA
CONSERVACIÓN / BIOMEDICA
INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
12 MAR 2026



CONSERVACIÓN
HGR No. 1





FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

№ 87530

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
12	3	26					

CLIENTE	<u>Unidad de detección y diagnóstico Clínica de mama</u>		INGENIERO	<u>VSC</u>
DIRECCION	<u>Cecilia # 11001</u>	POBLACION	<u>Puerto Calypso</u>	INGENIERO
TELEFONO	<u>669-173-2405</u>	FAX		INGENIERO
				INGENIERO

EQUIPO	<u>Motor 250</u>	MARCA	<u>16 Logic</u>	REPORTE	<u>R-4506</u>
MODELO	<u>Scholar Dynamics Avia</u>	SERIE	<u>SMU131701124</u>	COTIZACION	

TRABAJO REALIZADO		HORARIO DE TRABAJO		SUBTOTAL	
MAÑANA	TARDE	MAÑANA	TARDE	TRABAJO HORAS	DELEGACIÓN
1. Asesoramiento general del equipo. 2. Asesoramiento de política general, finanzas y estructura de trabajo. 3. Asesoramiento de trabajo y relaciones humanas. 4. Asesoramiento de personal, cultura y técnica de comunicación. 5. Asesoramiento de trabajo y relaciones humanas. 6. Asesoramiento de trabajo y relaciones humanas. 7. Asesoramiento de trabajo y relaciones humanas. 8. Asesoramiento de trabajo y relaciones humanas. 9. Asesoramiento de trabajo y relaciones humanas. 10. Asesoramiento de trabajo y relaciones humanas.		12 MAR 2022 RECIBIDO		IMSE UDDCM CLINICA DE MAMA ELIJIANA, EC	
J				8	7
V					
S					
INSTITUTO TOTALNO DEL SEGURO SOCIAL BOLETOS DE AVION \$ 12 MAR 2022 BOLETOS DE CAMION \$ VIATICOS \$ CONSERVACIÓN HGR No. 1		RECIBIDO		7 1	

MATERIAL DE CONSUMO			CATALOGO
CANTIDAD	DESCRIPCION		CONSERVACION
1	5-11, 1/2 x 1/2 x 1/2, 1/2 x 1/2 x 1/2, 1/2 x 1/2 x 1/2		H.G.R. No 1
1	1/2 x 1/2 x 1/2, 1/2 x 1/2 x 1/2, 1/2 x 1/2 x 1/2		TUJANA, D.C.

OBSERVACIONES DEL CLIENTE			
Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta  DIRECTOR UDICEN CLÍNICA DE MAMA Clave Presupuestal 0205 0214 2902 Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582 H.G.R. No. 1 Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 99024980			
NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE	DEPTO. DE MANTENIMIENTO