



FEHLMEX S.A. de C.V.

Tel: 55 5133 7200

R.F.C. FEH 781106 F99

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE ORDEN:

97104

No. DE SOLICITUD:
BAJA CALIFORNIA

FEHLMEX
4718
4-15

CLIENTE:	HGR No. 1		
DIRECCIÓN:	CALLE CAÑADA #16801 TERCERA ETAPA RIO TIJUANA C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE	LOC. TIJUANA	LAVACOMODOS
MODELO:	ARDIWS-2/ BP-100	SERIE:	1103342
FECHA:			
RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO:	TELÉFONO:	
E-MAIL:			
FALLA REPORTADA:	SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
FALLA ENCONTRADA:	SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

PREVENTIVO:	
PEM:	
GARANTÍA:	
CAPACITACIÓN:	
REVISIÓN:	
CORRECTIVO:	
HORAS DE SERVICIO:	
ENTRADA:	SALIDA:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	CONTRATO: 050GYR019N09125-010-00
<i>Se procedió a la revisión de la unidad de refrigeración para verificar el nivel de aceite y la presión de los gases. Se encontró que el nivel de aceite estaba bajo y se procedió a su reposición. Se verificó la presión de los gases y se encontró que estaba dentro de los parámetros normales. Se procedió a la recarga de los gases y se verificó el funcionamiento de la unidad. Se encontró que la unidad estaba funcionando correctamente.</i>	
CONCLUSIÓN:	

OBSERVACIONES:	
CONSERVACIÓN	REFACCIONES UTILIZADAS
H.G.R. No. 1	CANTIDAD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
TIJUANA, B.C.	
Clave Presupuestal	
0205-0214-2902	
H.G.R. No. 1	

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO	NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Bo. USUARIO	Bo. USUARIO

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MÉXICO, CDMX

CLIENTE

FR-PR-1906