



José Safar Boueri

Orden de servicio

Institución	Datos de orden de servicio
Clinica: <u>HGRH / IMSS</u>	Fecha de servicio: <u>20 Agosto 2025</u>
Lugar: <u>Tijuana Baja California</u>	N° de contrato: _____
Contacto: _____	Tipo de servicio: ☐ Preventivo ☒ Correctivo

Datos del equipo			
Equipo: <u>Unidad dental</u>	Marca: <u>Ritter</u>	Modelo: <u>dentrix</u>	N° Serie: <u>22091357</u>

Descripción de falla reportada:

Descripción del servicio realizado:

Cambio de Valvulas de aire electricas
2 (valvulas Reemplazo).

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO

20 AGO 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Refacciones utilizadas:

2 valvulas de aire electrica para pieza de elta

Observaciones y/o recomendaciones técnicas:

Condiciones en la que se deja el equipo: Funcionando

Voltaje medido: 110v

Ingeniero de servicio técnico  Nombre y firma	Operador del equipo <u>G. Acuña</u> <u>68072041</u> Nombre y firma	Residente, jefe de departamento y/o responsable del control de los bienes  Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980 Nombre y firma	Sello de Clínica/Hospital  CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
---	---	---	--



55 5719 7243
55 6155 7118



ingenieria@edvc.com.mx
as.coordinacion@edvc.com.mx
soportetecnico.vcortes@outlook.com



Av. Copilco #339. Copilco
Universidad, Coyoacán CP
04360 CDMX