

MC72000835

CONS

FECHA 24-04-25		NO. REPORTE 2572-035		NO. DE INGRESO NA		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas) DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:		CORRECTIVO	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				N/A		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA INSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO				GARANTIA DE SERVICIO ☐		REFACCION ☒ SERVICIO ☐	
TEL 6646270963				GARANTIA DE VENTA ☐		DIAGNOSTICO ☐	
CONTRATO NO. 72000374				COTIZACION:		ASESORIA ☐	
				CAPACITACION ☐			
DIRECCION: CALLE CANADA NO. 16891 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				REFACCIONES		☐ EN SITIO	
REPORTO FALLA: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				ACCESORIOS		☐ EMPRESA	
FALLA REPORTADA: Touch no funciona							
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE		SI ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA No aplica	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA Se procede a reemplazar tarjeta BCD y Display							
DIAGNOSTICO DE LA FALLA Se diagnostica tarjeta BCD y Display dañados							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE		MARCA: ATMOSCAR		MODELO: ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-614	
NO. INVENTARIO: 202100033635		SOFTWARE: 5.4.1		UBICACIÓN FÍSICA: Taller			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		PRIMERA		MODELO:		NO. DE SERIE:	
		0205 0214 2902				NO. DE INVENTARIO:	
		H.G.R. No. 1					
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA: ARROBA INGENIERIA MODELO: ATMOSCAR ADVENTUM. AR 1514. QUE CONSISTE EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. VERIFICACION Y CALIBRACION DE PANTALLA TACTIL Y SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA Y TAPETA BLO. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICION: PA-18, 5529663							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO QUE OPERANDO AL 100% EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reemplazados usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				CONSERVACIÓN HGR No. 1			
FUNCIONANDO AL 100%				☒			
FUERA DE SERVICIO				☐			
NO SE REALIZA SERVICIO				☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MEDICA O REFERENCIAL:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCION	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1	PANT 31-V	Display	NA				
1	EP15-BCD.V	Tarjeta BCD	00050A				
FIRMA:				FIRMA:			
Firma: Rafael S. Cordova				Firma: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez			
NOMBRE COMPLETO:				NOMBRE COMPLETO:			
Rafael S. Cordova				Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez			
PUESTO:				PUESTO:			
Ing. Subjefe de Conservación				Ing. Subjefe de Conservación			
H.G.R. No. 1				H.G.R. No. 1			
USUARIO Y RESPONSABLE				JEFE DE CONSERVACION			
MSS				JEFE DE BIOMEDICA			

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AP17-614

O.S.:

MC72000835

CONTRAT
O:

72000374

FOTO NO. SERIE



FOTO DURANTE



SELLO UNIDAD MÉDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMEDICA

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980