




MC72000900

CTAS: 2008

FECHA 16/06/25		NO. REPORTE I25-0042		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				N/A		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐		DIAGNÓSTICO ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: 131				ASESORÍA: ☐			
00				CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES:		☐ EN SITIO: ☒	
REPORTÓ FALLA: ING. CARLOS RAMIREZ FALLA REPORTADA: FALLA EN CELDA DE OXÍGENO				ACCESORIOS:		☐ EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: CONCENTRACION DE O2 BAJO.	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE REEMPLAZA CELDA DE O2 DAÑADA.							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADA.							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB203361	
NO. INVENTARIO: UCI		SOFTWARE:		UBICACIÓN FÍSICA: 202000006760			
HORAS DE USO EQUIPO: 9671.6h		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO:		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:			
HORAS DE USO TURBINA: N/A		N/A		NEONATAL, PEDIÁTRICO, ADULTO			
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:		MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADA, LA CUAL SE PROCÉDE A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS OVP Y DE ESTRES.					
		16 JUN 2025					
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, 88101932		EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.					
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2802 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIAL			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.			
1	PSR-11917-M	CELDA DE O2	NA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
							
NOMBRE COMPLETO: Norman Andrés		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González	
PUESTO: Jefe de Conservación		PUESTO: Jefe de Conservación		PUESTO: Jefe de Conservación		PUESTO: Jefe de Conservación	
NO. DE MATRÍCULA: 16106125		NO. DE MATRÍCULA: 99022419		NO. DE MATRÍCULA: 99022419		NO. DE MATRÍCULA: 99022419	
FECHA: 16/06/25		FECHA: 16/06/25		FECHA: 16/06/25		FECHA: 16/06/25	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: **MB203361** ORDEN DE SERVICIO: MC72000900 CONS: 2058

ANTES 2



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
16 JUN 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



DESPUÉS 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1

SELO UNIDAD MÉDICA:

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA