

MC72000948

CON5: 567

FECHA: 06/08/2025		NO. REPORTE I25-0452		NO. DE INGRESO		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				N/A		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐		DIAGNÓSTICO ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: 00				ASESORÍA: ☐			
				CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES: ☐		EN SITIO: ☒	
REPORTÓ FALLA: NORA ELENA DUARTE MARTINEZ FALLA REPORTADA: ERROR C519				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: ERROR C519			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE REVISÓ MÓDULO DE PARÁMETROS SPO2 Y NIBP							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: MÓDULO DE PARÁMETROS SPO2 Y NIBP DAÑADO							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: NIHON KOHDEN		MODELO: TEC-5631		NO. SERIE: 3080	
NO. INVENTARIO: 202000005237		SOFTWARE: 05-76		UBICACIÓN FÍSICA: Urgencias (Sala de Choque)			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
						NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICÓ MÓDULO DE PARÁMETROS SPO2 Y NIBP DAÑADO POR LO CUAL SE PROCEDIÓ A RETIRAR DICHO MÓDULO PARA SU REPARACIÓN							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: DIA-79.00740							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100%							
FUERA DE SERVICIO				X			
NO SE REALIZA SERVICIO							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:				FIRMA:			
FIRMA: Jonathan Bautista				FIRMA: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez			
NOMBRE COMPLETO: Jonathan M. Bautista				NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez			
PUESTO: Jefe de Conservación				PUESTO: Subjefe de Conservación			
NO. DE MATRÍCULA: 06-08-25				NO. DE MATRÍCULA: H.G.R. No. 1			
FECHA: 06-08-25				FECHA: 06-08-25			
REALIZÓ EL SERVICIO				JEFE DE CONSERVACIÓN			
USUARIO Y/O RESPONSABLE				JEFE DE BIOMÉDICA			


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: 3080 ORDEN DE SERVICIO: MC72000948 CONS: 567

ANTES 2



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
RECORDO
 06 AGO 2025
 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1



DURANTE 1



Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1



DESPUÉS 1





 CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.



SELLO UNIDAD MÉDICA:

Carlos Oswaldo Ramirez González
 Subjefe de Conservación
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMÉDICA
 IMSS Mat 99024980