

MC72000949

CONS:

FECHA: 07/08/2025		NO. REPORTE 2572-078		NO. DE INGRESO		NO. BITACORA																																					
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO																																							
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:		CORRECTIVO:																																					
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				N/A		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐																																					
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐																																					
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐		DIAGNÓSTICO ☐																																					
CONTRATO NO. 040T00923-252				COTIZACIÓN:		ASESORÍA: ☐																																					
				CAPACITACIÓN: ☐																																							
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANERA 3ERA ETAPA, C.P. 22226 TIJUANERA, BAJA CALIFORNIA				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:																																					
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				REFACCIONES:		☐ EN SITIO: ☒																																					
REPORTO FALLA: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				ACCESORIOS:		☐ EMPRESA: ☐																																					
FALLA REPORTADA: NO PERMITE DESBLOQUEAR Y FALLA EN BASCULA																																											
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: NINGUNA																																							
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE REVISÓ TARJETA DE BASCULA																																											
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: TARJETA DE BASCULA DAÑADA																																											
INFORMACIÓN DEL EQUIPO																																											
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE		MARCA: ATMOSCAR		MODELO: ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-1488																																					
NO. INVENTARIO: 2023 90013 907		SOFTWARE: 6-5-2		UBICACIÓN FÍSICA: UCIN																																							
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO:		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:																																							
HORAS DE USO TURBINA: NA		INSTITUTO MEXICANO DEL SE		Neonatal																																							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:																																					
						NO. DE INVENTARIO:																																					
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:																																											
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA TARJETA DE BASCULA DAÑADA, POR LO CUAL SE QUEDA EN ESPERA DE DICHA REFACCIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO.																																											
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: NA																																											
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.																																											
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:																																											
FUNCIONANDO AL 100% ☐																																											
FUERA DE SERVICIO ☒																																											
NO SE REALIZA SERVICIO ☐																																											
SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:																																											
SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>NO. DE PARTE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>NO. DE SERIE Y/O LOTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE																																
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE																																								
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:																																					
07/08/2025		98020055		Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		CONSERVACIÓN																																					
#105		Comando ODS-1070		Subjefe de Conservación		H.G.R. No. 1																																					
NOMBRE COMPLETO: Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez																																					
PUESTO: Enfermera Jefa de Piso		PUESTO: IMSS Mat 99024980		PUESTO: IMSS Mat 99024980		PUESTO: IMSS Mat 99024980																																					
NO. DE MATRICULA: de Piso		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:																																					
FECHA: 07/08/2025		FECHA:		FECHA:		FECHA:																																					
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA																																					

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AP17-1488

O.S.: MC72000949

CONTRATO: 040T00923-262


FOTO NO. SERIE



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
07 AGO 2025
CONSERVACION
HGR No. 1

SN AP17-1488
09/11/23
Sanitario: 1280E2019 SSA

FOTO DURANTE



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.



SELLO UNIDAD MÉDICA:

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMÉDICA
IMSS Mat 99024980