

MC72001013

CONS: 567

FECHA: 05/08/2025		NO. REPORTE: I25-0452		NO. DE INGRESO		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL: (Nombre completo sin abreviaturas): DEL EGIACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTIA DE SERVICIO: ☐ PREDICTIVO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTIA DE VENTA: ☐ REFACCIÓN: ☐ SERVICIO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: 00				ASESORIA: ☐ DIAGNÓSTICO: ☐			
CAPACITACIÓN: ☐							
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA . C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				REFACCIONES: ☐			
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS: ☐			
REPORTO FALLA: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				LUGAR DE SERVICIO: ☒			
FALLA REPORTADA: .				EN SITIO: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: ☐				EMPRESA: ☐			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDE A REEMPLAZAR MODULO MULTIPARAMETRICO				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: ☐			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA MODULO DE PARAMETROS SPO2 Y NIBP DAÑADO,							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: NIHON KONDEN		MODELO: CARDIOLIFE TEC-5631		NO. SERIE: 3080	
NO. INVENTARIO: 202000005231		SOFTWARE: 05-16		UBICACIÓN FÍSICA: Sala de choque			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MODULO:		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
						NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO, SE DIAGNOSTICA MODULO DE PARAMETROS SPO2 Y NIBP DAÑADO, EL CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO.							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICION: PA-19,00740							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.							
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:							
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO:							
Clave Presupuestal 0205 0214 2902							
H.G.R. No. 1							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	EFFECTO DE LA UNIDAD MEDICA O REFERENCIA:			
1	Q1-SCSV	Modulo Multiparametrico	04916				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
Ing. Rafael Sánchez Cordova		EJP. René Ovalles Plata Mat. 99025137		Carlos Oswaldo Ramírez González			
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
Ing. Rafael Sánchez Cordova		EJP. René Ovalles Plata		Carlos Oswaldo Ramírez González			
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
Ing. Rafael Sánchez Cordova		EJP. René Ovalles Plata		Carlos Oswaldo Ramírez González			
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
05/08/2025							
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	
NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"							

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
SERIE: 3080	ORDEN DE SERVICIO: MC72001013 CONS: 567


ANTES 2



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1




DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
05 AGO 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



DESPUÉS 1



SELLO UNIDAD MÉDICA:



Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMÉDICA
Subjefe de Conservación
H.G.R. No.1
IMSS Mat 99024980