

MC72001038

CONS: 2317

FECHA: 05-11-25		NO. REPORTE: 125-0880		NO. DE INGRESO: NA		NO. BITACORA:	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				PREDICTIVO: ☐ SERVICIO ☐			
TEL: 6646270963				REFACCIÓN: ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: NA				DIAGNÓSTICO: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				ASESORÍA: ☐			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				CAPACITACIÓN: ☐			
REPORTÓ FALLA: ING. CARLOS RAMIREZ FALLA REPORTADA: FUGA INTERNA				SUMINISTROS DE: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				REFACCIONES: ☐			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDE A REEMPLAZAR REGULADOR DE O2				ACCESORIOS: ☐			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA REGULADOR DE O2				LUGAR DE SERVICIO: ☒ EN SITIO: ☐ EMPRESA: ☐			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT07203	
NO. INVENTARIO: 202100023624		SOFTWARE: 03.02.01		UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia			
HORAS DE USO EQUIPO: 17291		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO:		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: 17291		EQUIPO COMPLEMENTARIO					
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
						NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS SE DIAGNOSTICA REGULADOR DE O2 DAÑADO, POR LO CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO UVI, ESTRES Y LIMPIEZA GENERAL							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14.BB105028; TA-12.5529063 HGR No. 1							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				X			
FUNCIONANDO AL 100%							
FUERA DE SERVICIO							
NO SE REALIZA SERVICIO							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1	R-701	Regulador de O2	NA				
FIRMA:				FIRMA:			
FIRMA:				FIRMA:			
FIRMA:				FIRMA:			
FIRMA:				FIRMA:			
NOMBRE COMPLETO: Martínez Fernandez				NOMBRE COMPLETO:			
PUESTO: Inhaloterapeuta				PUESTO:			
Mat. 99279671				Mat. 99279671			
NO. DE MATRÍCULA:				NO. DE MATRÍCULA:			
FECHA:				FECHA:			
REALIZÓ EL SERVICIO				JEFE DE CONSERVACIÓN			
USUARIO Y/O RESPONSABLE				JEFE DE BIOMÉDICA			

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

Ing. Carlos D. Rodríguez Grave
Jefe Depto. de Conservación
Matrícula 99024951

Calzada de Itaplan No. 479 Col. Alamos, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03400, Ciudad de México, Tel. (55) 4196-5500

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: **CAT07203** ORDEN DE SERVICIO: MC72001038 CONS: 2317

ANTES 2



DURANTE 1



DESPUÉS 1

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

