





MC72001050

CONS: 565

FECHA 27-11-25		NO. REPORTE I25-1041		NO. DE INGRESO NA		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				N/A		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTIA DE SERVICIO ☐		REFACCIÓN ☒ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963				GARANTIA DE VENTA ☐		DIAGNÓSTICO ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: NA				ASESORIA: ☐			
00				CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				REFACCIONES:		EN SITIO: ☒	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS:		EMPRESA: ☐	
REPORTÓ FALLA: ING. RAFAEL SANCHEZ CORDOVA				FALLA REPORTADA: BATERIA DE RESPALDO DAÑADA			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:				SI: ☐		NO: ☒	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDE A REEMPLAZAR BATERIAS DE RESPALDO				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA:			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA BATERIA DE RESPALDO DAÑADA							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: NIHON KOHDEN		MODELO: TEC-5631		NO. SERIE: 3077	
NO. INVENTARIO: 202600005729		SOFTWARE: 05-16		UBICACIÓN FÍSICA: Anexo			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO:		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:			
HORAS DE USO TURBINA: NA		NA		Adulto			
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA BATERIA DE RESPALDO DAÑADA, LA CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR. SE REALIZA CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18.5529063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.							
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:							
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
1	ABS 5531	Bateria Niquel Metal	NA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
							
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
Ing. Rafael Sanchez Cordova		Ileana Alarcón Aguilar		Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
Subjefe de Conservación		Subjefe de Conservación		Subjefe de Conservación		Subjefe de Conservación	
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
99368051		99368051		H.G.R. No. 1		H.G.R. No. 1	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
27/11/25		27/11/25		27/11/25		27/11/25	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	
NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"							

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: 3077 ORDEN DE SERVICIO: MC72001050 CONS: 565

ANTES 2




INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
DURANTE 1
27 NOV 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



DESPUÉS 1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980