

MC72001051

CONS: 2047

FECHA		NO. REPORTE I25-1042		NO. DE INGRESO		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A	CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐		
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐	REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐		
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐	DIAGNÓSTICO ☐		
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: 00				ASESORÍA: ☐			
				CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ☐	LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO: ☐		
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS: ☐	EMPRESA: ☐		
REPORTÓ FALLA: NADIA LOZOYA RODRIGUEZ				FALLA REPORTADA: AL HACER LAS PRUEBAS DEL CIRCUITO SALE ERROR DE MEDICIONES DE PRESION Y VARIA DEMASIADO			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐	NO: ☒	ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: NO PASA PRUEBA DE CIRCUITO			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: REALIZACION DE CALBRACIONES Y AJUSTES EN EL MODULO NEUMATICO.							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: ERROR EN VALVULA INSPIRATORIA.							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB203842	
NO. INVENTARIO:		SOFTWARE: 6.0.2100.0		UBICACIÓN FÍSICA: UCI			
HORAS DE USO EQUIPO:		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO:		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:			
HORAS DE USO TURBINA: N/A		N/A		ADULTO			
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA EQUIPO DESCALIBRADO, POR LO CUAL SE PROCEDE A REALIZAR CALIBRACIONES Y AJUSTES EN EL MODULO NEUMATICO PERTINENTES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE REALIZAN PRUEBAS OVR Y SERVICIO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-11, BB104308							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.							
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		FUNCIONANDO AL 100%		X		SELLA DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
		FUERA DE SERVICIO				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
		NO SE REALIZA SERVICIO					
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
[Firma]		[Firma]		Carlos Oswaldo Ramírez González		CONSERVACIÓN	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
Pablo Sánchez Cordova		Consuelo Ordóñez Vega		Jefe de Conservación H.G.R. No. 1		H.G.R. No. 1	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
Técnico de Mantenimiento		Técnico de Mantenimiento		Técnico de Mantenimiento		Técnico de Mantenimiento	
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
98020051		98020051		98020051		98020051	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: MB203842

ORDEN DE SERVICIO: MC72001051

CONS:

2047

ANTES 2



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

27 NOV 2025

CONSERVACION
HGR No. 1



DESPUÉS 1



CONSERVACION
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.



Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980

SELLO UNIDAD MÉDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA