

ORDEN DE SERVICIO

MaroHealth

Fecha 15/10/25 Folio MH25-842

Datos del equipo médico

Equipo	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA).	Número de Reporte	
Marca	Atmoscare	Condición de contrato	Garantía
Modelo	Adventum	Tipo de servicio	Mantenimiento Preventivo
Serie	AP17-1862	Servicio realizado por	Ing. Maritza Urbano

Datos del cliente

HGR 1 Tijuana

Calle Canada, No.16801 Colonia Rio Tijuana Jera etapa C.P.22226, Municipio Tijuana Baja California

Diagnostico técnico

Reporte de falla

Mantenimiento Preventivo

Hora de inicio 10:00 Hora de termino 11:00 Total de horas 1 hr.

Trabajo realizado

Se presenta personal de servicio de la empresa MaroHealth a realizar un mantenimiento preventivo, siguiendo protocolo de fabricante y manual de usuario, cumpliendo calibración establecida. Equipo sin vaso reservorio y soporte de cable dañado por falta de uso.

Refacciones y accesorios utilizados

Cantidad	Descripción	Catalogo
2	2	2

Observaciones y Comentarios

Equipo funcionando en sitio correctamente.

16 OCT 2025

Datos conformidad

Personal de Servicio	Área usuaria	Sello de unidad médica
Ing. Maritza Urbano	ANGELICA CASTILLO	
Ingeniería Biomédica y/o conservación	Administración y/o dirección	
Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 99024980		

Encuesta de satisfacción del cliente

Del 1 al 10 como determinarías la excelencia del servicio brindado? Siendo 10 excelencia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dirección

Av. Revolución 1267 Interior 19ª, Col. Los Alpes
Alvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México

Teléfono

+52 55 4169 5600