

ORDEN DE SERVICIO



Fecha **18 Feb 2026**

Folio **MH26-019**

Datos del equipo medico

Equipo	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. (CON FOTOTERAPIA).	Número de Reporte	MHT00198
Marca	Atmoscare	Condición de contrato	Garantía
Modelo	Adventum	Tipo de servicio	Mantenimiento Diagnóstico Correctivo
Serie	AP17-1864	Servicio realizado por	Ing. Erick Garcia

Datos del cliente

HGR 1 Tijuana

Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

Diagnostico técnico

Reporte de falla
Pantalla no enciende

Hora de inicio **11:30** Hora de termino **12:30** Total de horas **1 hr**

Trabajo realizado

Se reviso equipo y pantalla tactil no funciona, se bloquea al tocarla, se realizo cambio de tarjeta de busculo ya que es la que interfiere con el funcionamiento, se realizan pruebas y el equipo queda completamente funcional.

Refacciones y accesorios utilizados

Cantidad	Descripción	Catalogo
1	Tarjeta de Busculo	1713-611-05-163

Observaciones y Comentarios

Se corrigio falla y equipo queda funcionando correctamente

Datos conformidad

Personal de Servicio	Área usuaria	Sello de unidad médica
Ing. Erick Garcia	Dra. Claudia C. Osuna Saucedo Médico Pediatra Mat. 1713-11043-296 C.P. 4964301 Coordinación de Pediatría HGR 1	 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
Ingeniería Biomédica y/o conservación JOSÉ OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ Subjeto de Conservación H.G.R. No. 1 MSS Mat. 09024980	Administración y/o dirección	

Encuesta de satisfacción del cliente

¿Del 1 al 10 como determinaría la excelencia del servicio brindado? Siendo 10 excelencia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dirección

Av. Revolución 1267 Interior 19ª, Col. Los Alpes
Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México

Teléfono

+52 55 4169 5600