

ORDEN DE SERVICIO



Fecha 10 febrero 2026 Folio MH26-020

Datos del equipo medico

Equipo	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE).	Número de Reporte	MHT00199
Marca	Nucare	Condición de contrato	Garantía
Modelo	NK-100M	Tipo de servicio	Mantenimiento Correctivo
Serie	A17BD0063006	Servicio realizado por	Ing. Erick Garcia

Datos del cliente

HGR 1 Tijuana
Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

Diagnostico técnico

Reporte de falla
No funciona bascula

Hora de inicio	<u>12:30</u>	Hora de termino	<u>13:30</u>	Total de horas	<u>1 hr</u>
----------------	--------------	-----------------	--------------	----------------	-------------

Trabajo realizado
Se reviso equipo y se intento realizar calibracion a 5 kg y a 10 kg los cuales resultan en posigr fallida. Después de 3 intentos se diagnostica que el equipo requiere cambio de la bascula, la refaccion sera solicitada.

INSTITUTO MEXICANO

DEL SEGURO SOCIAL

Refacciones y accesorios utilizados

Cantidad	Descripción	Catalogo
	<u>18 FEB 2026</u>	

Observaciones y Comentarios

A pesar de que la bascula se ve en buen estado y cuenta con pines de correccion los posigras son incorrectos. Se dejo equipo parcialmente funcionando

Datos conformidad

Personal de Servicio	Área usuaria	Sello de unidad médica
Ing. Erick Garcia	Dra. Claudia C. Osuna Saucedo Médico Pediatra Mat. IMSS 10-3296 C.P. 4964301 Coordinación de Pediatría HGR #1	
Ingeniería Biomédica y/o conservación	Administración y/o dirección	
Carlos Oswaldo Ramirez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS 09024980		CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

Encuesta de satisfacción del cliente

¿Del 1 al 10 como determinarías la excelencia del servicio brindado? Siendo 10 excelencia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dirección

Av. Revolución 1267 Interior 19ª, Col. Los Alpes
Ávaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México

Teléfono

+52 55 4169 5600