



BOE PROTECCIÓN DE SERVICIO

Orden de Servicio

Folio: MP3_03663_MT

Fecha de servicio: 22/05/2025

- ☐ Mantenimiento Correctivo ☐ Puesta en Operación ☒ Mantenimiento Preventivo
☐ Diagnóstico ☐ Capacitación ☐ Instalación

Cliente: Instituto Mexicano del Seguro Social HGR 1 Tijuana

Domicilio: Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, Río Tijuana 3ra Etapa, 22226

Depto/Lab: Patología

Garantía: Si

Usuario: _____

Teléfono: _____

Ext: _____

E-mail: _____

Equipo: _____

Microtomo

Modelo: _____

HistoCore Multicut

Marca: _____

Leica Biosystems

Número de serie: _____

03663


Accesorios: N/A

Observaciones:

Se le realizó mantenimiento preventivo. El equipo quedó funcionando con normalidad.



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS MAT 3024980

Realizó
Francisca Salvadora Beltrán
Firma y Sello

Conformidad/Recibido

Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorios S.A. de C.V.
Av. México 2522, Fracc. Luján de G. 44000, Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 36 19 35 00 / Fax (33) 36 19 35 01 Correo: info@aspe.com.mx



Orden de Servicio

Folio: MP3_03663_MT

Equipo:

Microtomo

Marca:

Leica Biosystems

Modelo:

HistoCore Multicut

Número de serie:

03663

- ☒ Consulta con el (los) usuario(s) sobre el comportamiento del sistema en general.
- ☒ Revisión del cable de alimentación eléctrica y del mando de control externo.
- ☒ Comprobar funcionalidad eléctrica del instrumento:
 - Sistema de apagado/encendido.
 - Indicadores luminosos y display del control de mando externo.
 - Modificación de los parámetros del tipo de corte.
 - Sistema motorizado de avance del cabezal.
 - Control de mando integrado.
 - Indicador acústico de final de recorrido del sistema motorizado del cabezal.
- ☒ Ejecución de lo siguiente en el mecanismo porta-cuchillas:
 - Inspección visual.
 - Desensamble y limpieza exhaustiva.
 - Diagnóstico del desgaste natural de los componente móviles.
- ☒ Ejecución de lo siguiente en el mecanismo porta-muestras:
 - Inspección visual.
 - Desensamble y limpieza exhaustiva.
 - Pruebas de sujeción.
- ☒ Lubricación del porta-cuchillas y sujetador de cabezal.
- ☒ Comprobar la condición del orientador del cabezal.
- ☒ Comprobar el funcionamiento de la manivela y sus mecanismos de bloqueo.
- ☒ Revisar el ajuste del sistema de fuerzas y ajustar si es necesario.
- ☒ Llevar a cabo una prueba de validación final cortando muestras del cliente.
- ☒ Entrega del reporte de resultados y hallazgos encontrados.



Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Realizó
Francisco Sánchez Beltrán
Nombre y firma

Similitud/Recibido
Nombre y firma

Asesoría y Proveedor de Equipos para Laboratorio S.A. de C.V.
Av. México 2522, Fracc. Lázaro de Guevara, CP 44600, Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. conmutador: (33) 3679-3820, Ext: 143. Correo: soporte@aspelab.com