



Grupo Bukbara


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES / COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS / COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN
DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS / DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES NÚMERO LA-050GYR040-E21-2021 / CONTRATO N° 21B0083
"ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA SUSTITUCIÓN DE EQUIPO PARA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, PARA EL EJERCICIO 2021".
GRUPO BUKBARA, S.A. DE C.V. / R.F.C. GBU091111AV6
BRIZZIA DE JUAMBELTZ RABADÁN / APODERADO LEGAL

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

UNIDAD DE SERVICIO: HGR 1 Tijuana					
DOMICILIO:		Calle Canadá No. 16801, Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P. 22226, Tijuana, Municipio de Tijuana, Estado de Baja California			
FECHA: 14/03/24.		No. DE REPORTE:		P1-001/	
DATOS DEL TÉCNICO					
NOMBRE: DAVID GUTMAN				TELÉFONO:	
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO					
PARTIDA	SAI	PREI	DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	NUMERO DE SERIE
7	531.500.0546.02.01	11932	Equipo de termoterapia a través de partículas de cellex, para extremidades inferiores	PROTECOR / CP-FLUIDOINF	CGE-HD-2021-155

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Revisión del buen funcionamiento del equipo
Revisión del control de temperatura
Revisión del buen funcionamiento del temporizador
Revisión de la resistencia de calentamiento
Revisión del buen funcionamiento del motor
Revisión del buen funcionamiento del switch
Limpieza del tanque
Eliminación de las partículas de celulosa que estén sucias
Limpieza general del equipo.
Relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar de acuerdo con lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que fueron adjudicados.
Control de temperatura
Temporizador
Resistencia de calentamiento
Motor
Switch
Tanque
Este equipo no requiere actualización de software



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FALLA REPORTADA: SE ENVIARAN MANGAS-

USUARIO

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA
MATRICULA

TECNICO

[Signature]
DAVID GUTMAN

[Signature]
Carlos Osvaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1

Joaquín García Luna 161, Granjas Valle de Guadalupe,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55270
E-MAIL: grupobukbara@gmail.com TELEFONOS: (55) 55 91 80 64 63