

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

N° de Orden
PEG-ASSL-0132 M5468

Fecha
25/06/2024

Cliente
IMSS Hospital General Regional No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

FSE
Pedro García

Dato Reporte
SSOL
SPED

Problema Reportado
Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo	Descripción
	Modelo: Evita V600
	Número de Equipo /Serie: ASSL-0132
	N° de Inventario:
	Ubicación: UCI
	Estado del Equipo: No disponible

Pos	Cantidad	Descripción
0001	0,0	S001
0002	0,0	T001
0003	0,5	W001
0004	0,0	
0005	0,0	
0006	0,0	
0007	0,0	
0008	0,0	
0009	0,0	
0010	0,0	

Nos presentamos a realizar mantenimiento preventivo en la fecha programada, se reporta que el equipo se encuentra ocupado con paciente delicado y no es posible realizar el servicio. Favor de notificar al correo de planeación y control veronica.orozco@draeger.com para reprogramar el servicio.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



Servicio Normal
Desplazamiento Normal
Tiempo de Espera Normal



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

EJP. Cecyllia Ines
Orduño López Mat. 99022117

Fecha, Firma Técnico Dräger

25/06/2024
Pedro García

German Centre
Av. Santa Fé, 170 int. 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fé
C.P. 01210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guadalupe Zúñiga 2302, 3er Piso
Col. Americana
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

No imprimir esta hoja por ambos lados