

Orden de Servicio

F4

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS Hospital General Regional No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden

PEG-ASSL-0133 M45629

Fecha

03/12/2024

FSE

Pedro García

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo Evita V600

Número de Equipo /Serie: ASSL-0133

N° de Inventario:

Ubicación:

UCI

Estado del Equipo:

Completamente funcional.

Pos

Cantidad

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión de aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
 - Comprobación del sistema de ventilación, mezclas de gas fresco.
 - Prueba de seguridad eléctrica.
 - Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
 - Comprobación de sensores de O2, flujo y presión
 - Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
 - Pruebas de modos de ventilación
 - Prueba funcional del sistema de paciente.
 - Limpieza general del equipo.
- Equipo funcionando correctamente



*Etiqueta de seguridad: 3122-02-3777

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

S001
T001
W001

Servicio Normal
Desplazamiento Normal
Tiempo de Espera Normal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Pedro García
03/12/2024
Pedro García

EJP Laura Martínez
Pérez Martínez 99028774

Carlos Osv

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

German Centre
Av. Santa Fe, 170 int. 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guadalupe Irujo 2302 3er Piso
Col. Americana
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

No imprimir esta hoja por ambos lados