



José Safar Boueri

Orden de servicio

Institución	Datos de orden de servicio
Clinica: <u>ISS #1</u>	Fecha de servicio: <u>25/ Junio / 2024</u>
Lugar: <u>Tijuana Baja California</u>	N° de contrato: <u>040E02022-001</u>
Contacto: _____	Tipo de servicio: ☒ Preventivo ☐ Correctivo

Datos del equipo

Equipo: <u>Unidad dental</u>	Marca: <u>RITTER</u>	Modelo: <u>Ultimate Confort</u>	N° Serie: <u>22091357</u>
------------------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------

Descripción de falla reportada: RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Descripción del servicio realizado:

- Efectuar protocolo de mantenimiento preventivo e instalar fit de repeticiones de acuerdo a manuales del fabricante
- Revisión general del estado físico del equipo, integridad de la estructura, integridad física y funcional de sus partes.
- Verificar compresora: limpieza, lubricación, funcionamiento, posibles fallas, fugas, calibración de aire.
- Verificar equipo dental: Limpieza interna y externa del equipo y sus accesorios, estado funcional y físico de los flujos, posibles fugas de aire, agua, empaques, conectores, válvulas, sistemas reguladores, trampas y mangueras.
- Ejecutar pruebas de hermeticidad, limpieza y lubricación de válvulas de agua, recalibración de válvulas de aire y agua (de acuerdo al modelo, si consta de regulador de presión)
- Revisión y ajuste de: articulación del equipo (brazos para mesa y reflector); de conexiones eléctricas para evitar falsos contactos; las posiciones del sillón.
- Revisión de la correcta iluminación de la lámpara
- Revisión y ajuste de manómetros
- Revisión de y calibración de presiones de trabajo, piezas de mano y eyectores.
- Desarrollar las pruebas de aceptación que recomienda el fabricante al personal usuario presente.
- Revisión de tarjetas electrónicas
- Recomendaciones al personal para su buen cuidado y uso



Observaciones y/o recomendaciones técnicas:

Condiciones en la que se deja el equipo: Funcionando correctamente

Voltaje medido: 110v

Ingeniero de servicio técnico	Operador del equipo	Residente, jefe de departamento y/o responsable del control de los bienes	Sello de Clínica/Hospital
<u>Abraham</u> <u>CREZO</u>	<u>Rafael Borda</u> <u>980231147</u>	<u>Carlos Oswaldo Ramírez González</u> Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 RAC: ADR 30074390	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 25 JUN 2024 CONSERVACIÓN HGR No. 1
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma	



55 5719 7243
55 6155 7118



ingenieria@edvc.com.mx
as.coordinacion@edvc.com.mx
soporte tecnico.vcortes@outlook.com



Av. Copilco #339, Copilco
Universidad, Coyoacán CP
04360, CDMX