



InstruMedInt

Av. Francia #1239 Col. Moderna
Guadalajara Jal. Tel: (33)5000-9854
e-mail: biomédica@instrumedint.com

ORDEN DE SERVICIO

Nombre del cliente: IMSS HGR 1 TIJUANA
Dirección: Canadá 16801, Río Tijuana 3era Etapa

Fecha: 04 de marzo del 2025
Teléfono: _____

TIPO DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Mtto. Preventivo ☒	Equipo: Dermatólogo eléctrico
Mtto. Correctivo ☐	Marca: Padgett
Instalación ☐	Modelo / Catálogo: Modelo B / 3539-250
Revisión / Diagnóstico ☐	Número de serie: 1-11673
Ajuste / Calibración ☐	

Descripción de falla: Mantenimiento preventivo a dermatólogo solicitado y programado por la unidad médica

Diagnóstico: El equipo cuenta con reparaciones no realizadas por InstruMedInt, las cuales son: tornillo de calibración de corte, Push button, cable de fuente de poder, sistema interno del equipo, aún con estas reparaciones el equipo funciona correctamente.

Trabajo realizado: Se realizó calibración del grosor de corte, cambio de empujes, limpieza interna del equipo, lubricación del sistema interno del equipo.

ESTADO FINAL	RESULTADOS
Equipo funcional ☒	Al realizar el mtto. preventivo y realizar las pruebas el equipo queda calibrado y funcionando correctamente. Al contar con muchas piezas alteradas que se encuentran descontinuadas, recomendamos la adquisición de un equipo nuevo.
Equipo disfuncional ☐	
Equipo en condiciones limitadas ☐	

INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL		
Código	Cantidad	Descripción

RESPONSABLE DE SERVICIO INGENIERÍA BIOMÉDICA InstruMedInt	HGR	CONSERVACIÓN
EQUIPO REVISADO Nombre: <u>Edson Martínez</u> 04 MAR. 2025 Firma: <u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u> Nombre y firma Jefe de área/servicio	<u>[Firma]</u> Nombre y firma Jefe de conservación

ORIGINAL