



José Safar Boueri

Orden de servicio

Institución	Datos de orden de servicio
Clínica: <u>HGR 1 Tijuana</u>	Fecha de servicio: _____
Lugar: <u>Tijuana Baja California</u>	No. de disparos: _____
Contacto: _____	No de contrato: <u>050GYR040T00424-008-00</u>
	Tipo de servicio: ☒ Preventivo ☐ Correctivo

Datos del equipo

Equipo: Unidad de Ortopantomografía (digital)	Marca: Carestream	Modelo: CS 9600	No Serie: MGUA002
--	--------------------------	------------------------	--------------------------

Descripción: SE REALIZA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Descripción del servicio realizado:



Limpieza interna y externa
Limpieza y lubricación de sistemas mecánicos (rotación y traslación)
Revisión y ajuste de puntos de fijación a pared
Limpieza de CPU y Workstation
Actualización de software y drivers
Revisión de ajuste de cables, fusibles, conectores y voltajes
Revisión y ajuste en configuración de PC
Pruebas de control de calidad de imagen para las 3 modalidades (panorámico, tomografía, cefalometría)
Ajuste de soporte pantalla touch
Pruebas de funcionamiento
Se genera reporte y se guardan resultados de pruebas en computador.

Refacciones utilizadas:

Observaciones y/o recomendaciones técnicas:

Condiciones en la que se deja el equipo: Funcionando

Voltaje medido: 128v

Ingeniero de servicio técnico	Operador del equipo	Residente, jefe de departamento y/o responsable del control de los bienes	Sello de Clínica/Hospital
	<u>98029395</u> 	 Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980	 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma	Sello



55 5719 7243
55 6155 7118



ingenieria@edvc.com.mx
as.coordinacion@edvc.com.mx
soportetecnico.vcortes@outlook.com



Av. Copilco #339, Copilco
Universidad, Coyoacán CP
04360, CDMX