

PHILIPS

**Orden de Servicio
Philips Healthcare**

Contrato o adjudicación:
AA-50-GYR-050GYR019-N-91-2025

Idad:	ANGIOGRAFO	Orden de Servicio:	WO-12972682
Equipo:	AZURION 7 M20	Tipo de Servicio:	Mantenimiento Correctivo
Numero de Serie:	565	Ubicación del equipo:	Cardiología Intervencionista
Numero de Inventario:	201800037440	Equipo operando:	Sí ☒ No ☐

Cliente	HGR No. 1
Dirección	Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, Río Tijuana 3ra Etapa, 22226 Tijuana, B.C.

Descripción de la falla:

EL SISTEMA PRINCIPAL NO ARRANCA Y LA COMPUTADORA PRINCIPAL NO ENCIENDE.

Resultados de Inspección y Pruebas:

Se realiza mantenimiento correctivo, se reemplaza Suite PC y SSD, se hace carga de software, se realiza calibración de detector, se hacen pruebas de funcionamiento satisfactoriamente, se entrega el equipo operando correctamente.

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Equipo operando correctamente al 100%

Observaciones:

Ninguna

Actividades		Fecha de Inicio:			Fecha de Término:			Duración:
Tipo de Actividad:	Descripción:	DD	MMM	AAAA	DD	MMM	AAAA	
CMAI	Corrective Maintenance	16	JUN	2025	16	JUN	2025	7.5 Hrs.
-----	-----	---	---	---	---	---	---	--- Hrs.
-----	-----	---	---	---	---	---	---	--- Hrs.
-----	-----	---	---	---	---	---	---	--- Hrs.

Código:	Descripción:	Cantidad:
459801717981	SUITE PC W7+W10	1
-----	-----	---
-----	-----	---
-----	-----	---

Descripción:	Marca:	Modelo:	Número de Serie:
Multímetro	FLUKE	287	47960016
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Personal Autorizado para recepción de servicios:		INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL	
Nombre:	Carlos Oswaldo Ramirez González		
Cargo:	Subjefe de Conservación		
Matrícula:	H.G.R. No. 1		
Firma:	MS- Mat 99024980		
Fecha:	16 de junio de 2025		
Clave Presupuestal			
0205 0214 2902			
H.G.R. No. 1			
Clave Presupuestal			

Centro de Servicio al Cliente:
Tel: 5269 9000
00 2 53 04 48

Philips México Commercial, SA de CV
Av. La Palma No. 6, Col. La Herradura
Huixquilcan, Edo. Mex., C.P. 52700
www.philips.com.mx

Dr. Carlos A. Ontiveros
Mat. 99277559
Ced. Profesional 3758613




Orden de Servicio
Philips Healthcare

HMX-REG-CS-06A1

PHILIPS

Contrato o adjudicación:
AA-50-GYR-050GYR019-N-91-2025

Equipo:	ANGIOGRAFO	Orden de Servicio:	WO-12972682
Numero de Serie:	AZURION 7 M20	Tipo de Servicio:	Mantenimiento Correctivo
Número de Inventario:	565	Ubicación del equipo:	Cardiología Intervencionista
	201800037440	Equipo operando:	Si ☒ No ☐



Personal Autorizado para recepción de servicios:

Nombre: Carlos Oswaldo Ramirez González
Cargo: Subjefe de Conservación
Matrícula: H.G.R. No. 1
Firma: *[Signature]*
Fecha: 16 de junio de 2025

Mat 09024980

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1
Clave Presupuestal



INSTITUTO MEXICANO
Sello de la Unidad / Fecha de Recibo

RECIBIDO
16 JUN 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

[Signature]
FSE HUMBERTO VALLES
Nombre y Firma del Ingeniero de Philips

Centro de Servicio al Cliente:
Tel: 5269 9000
800 2 53 04 48

Philips México Commercial, SA de CV
Av. La Palma No. 6, Col. La Herradura
Huixquilcan, Edo. Mex., C.P. 52780
www.philips.com.mx

[Signature]
Dr. Carlos Arzate Ontiveros
Mat 99277559
Ced. Profesional 3758613



innovation + you