



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

CMR995.9

15303879

WO-16762373

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	704
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	TOMOGRFO
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	BRIGHTSPEED
Localidad:	TIJUANA	Serie:	664BRG1318573
		SID GE:	664BRG1318573

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
En espera	27-Aug-25	9:00	27-Aug-25	10:00
Mantenimiento planificado	9-Sep-25	12:00	9-Sep-25	16:00
Fin del servicio: 9 de septiembre de 2025				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza el mantenimiento preventivo de acuerdo a manual 5181166-800 Brightspeed Technical Service Manual. El equipo continúa trabajando correctamente.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 5181166-800

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

Equipo funcionando correctamente.

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: Si

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Cant. na		# Parte / Catálogo no aplica	Kit y refacciones utilizadas en el servicio	No. Orden / No. de GON no aplica
			Descripción No aplica	

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Cuauhtémoc Marchand Rodríguez

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Alejandra Lucero Martínez Rivera

Nombre completo
Jefatura de Imagenología HGR1
Cod. Esp. 11900592
Carga: 98024465

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Uswaldo Ramirez Gonzalez

Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web: <http://ecso.gehealthcare.com/>



MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE TOMOGRAFÍA

Cliente: Imss Mgr No. 1
System I.D.: 64BRG1378573 Fecha: 09-Sep-2025 Sala: CT

Equipo: Tomógrafo Computarizado Modelo: BRIGHTSPEED

Número de disparos del contador: 9440 Número de disparos totales del tubo de RX: 9440
Número total de mAs: 73784996 Número de revoluciones: 1365976 Número de pacientes: 6155

Mantenimiento:

☐ Mensual ☐ Bimestral ☒ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual

Sistema (Especificaciones de la Norma NOM-229 SSA)

Valor:

Inspección y Certificación:

Calibración del No. de CT
Constancia del No. de CT
Uniformidad del No. de CT
Dependencia del No. de CT del espesor del corte
Dependencia del No. de CT al tamaño del phantom
Dependencia del No. de CT del algoritmo de reconstrucción
Resolución de bajo contraste
Resolución de alto contraste
Coincidencia de la imagen impresa y la del monitor
Exactitud del Indicador
Reposicionamiento de la Mesa
Exactitud del Indicador del desplazamiento por pasos
Espesor del corte

Forma:

Phantom agua/aire
Phantom de agua
Phantom agua/35cm/42cm
Phantom agua
Phantom de QA/Agua
Phantom de agua
Phantom de QA
Phantom de QA
Comparación visual
Medir mesa con flexómetro
Coincidencia del Haz con el Punto
Software

En Rango:

Si ☒ No ☐
Si ☒ No ☐
Si ☒ No ☐
Si ☒ No ☐
Si ☒ No ☐
Si ☒ No ☐
Si ☒ No ☐
Si ☒ No ☐
Si ☒ No ☐
Si ☒ No ☐
Si ☒ No ☐
Si ☒ No ☐
Si ☒ No ☐
Si ☒ No ☐
Si ☒ No ☐

Agua	Aire
-999	1.0
-999	1.0
-999	1.0
-999	1.0
-999	1.0
-999	1.0

Gantry

1. Limpieza del mylar
2. Limpieza de cubiertas del gantry
3. Verificación de luces de alineación
4. Verificación de anclaje / aislamiento del gantry
5. Engrasado de baleros
6. Verificación de tensión de bandas
7. Inspección y limpieza de anillos (slip ring)
8. Inspección y limpieza de escobillas
9. Inspección del transmisor / receptor (antena) de RF
10. Torque de componentes del gantry

Si No N/A Observaciones

☒	☐	☐	
☒	☐	☐	
☒	☐	☐	
☒	☐	☐	
☒	☐	☐	
☒	☐	☐	
☒	☐	☐	
☒	☐	☐	
☒	☐	☐	
☒	☐	☐	

Detector/DAS

1. Limpieza y verificación del detector
2. Verificación del funcionamiento de ventiladores
3. Limpieza de filtros

Si No N/A Observaciones

☒	☐	☐	
☒	☐	☐	
☒	☐	☐	



GE Healthcare

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Cons.	704
OOAD/UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	TOMOGRAFO
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	BRIGHTSPEED
Localidad:	TIJUANA	Serie:	664BRG1318573
		SID GE:	664BRG1318573

FECHA DE CAPACITACIÓN			Servicio	
DÍA	MES	AÑO	Tipo de Trabajo:	CONTRATO
9	septiembre	2025	Contrato No.	050GYR019N09125-011-00

LISTA DE ASISTENCIA					
NOMBRE	MATRÍCULA	AREA / SERVICIO	CARGO / PUESTO	TURNO	FIRMA
Naidia Beten Lopez		Residente	Residente	Vespertino	
Brissa Celeste Cruz Priado		Conservación	Residente	Matutino	
María Espinosa		Conservación	Residente	Matutino	
Diego Savit Lopez Islas		Conservación	Residente	Matutino	
Gustavo Lopez Carballo		Conservación	Residente	Matutino	
Rosanger Martinez Perez		Conservación	Residente	Matutino	RosangerM
Molden Gutierrez Erick Ruben		Conservación	Residente	Matutino	
ABRAHAM I. DIAZ PERALES		Residente	Residente	Matutino	
			CONSERVACIÓN		
			H.G.R. No. 1		
			TIJUANA, B.C.		

Sello de Unidad	Clave Presupuestal 0205 0214 2002 H.G.R. No. 1
-----------------	--

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Cuauhtémoc Marchand Rodríguez
Nombre completo

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Nombre completo
IMSS Mat. 98024465

Nombre completo

Cargo

Cargo

Ingeniero de Servicio

Matrícula

Jefe de Área / Usuario

Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE TOMOGRAFÍA

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

RECORDADO
09 SEP 2025

Generador de RX

1. Verificación / Limpieza de ventiladores del radiador
2. Cambio de aceite de alta tensión en terminales de tubo
3. Cambio de aceite de alta tensión en terminales de tanques
4. Verificación de Kv y de mA
5. Inspección de cables de alta tensión
6. Torque de tornillos y tuercas en sistema de RX

SI	No	N/A
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

Observaciones

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Mesa de paciente

1. Verificación / Limpieza de cubiertas
2. Verificación / Limpieza de rieles
3. Verificación de que no existan fugas de aceite
4. Verificación de anclajes / Aislamiento de la mesa
5. Verificación de la función de liberación de la mesa

SI	No	N/A
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

Observaciones

Consola de operador

1. Verificación de ventiladores
2. Limpieza de filtros de aire
3. Verificación de la operación correcta del Mouse
4. Limpieza de monitores / exterior de la consola
5. Verificación de cables / Terminales de cables de poder
6. Verificación de funciones de audio

SI	No	N/A
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

Observaciones

Sistema

1. Verificación de paros de emergencia (Gantry / Consola / PDU)
2. Verificación de luz de aviso
3. Operación del botón de abortar estudio
4. Verificación de etiquetas de advertencia
5. Verificación de archivos de errores
6. Comunicación HIS/RIS
7. Comunicación PACS
8. Comunicación AW

SI	No	N/A
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒

Observaciones

Unidad de distribución de poder (PDU)

1. Verificación de terminales de cables
2. Verificación voltaje de alimentación

SI	No	N/A
☒	☐	☐
☒	☐	☐

Observaciones

Comentarios:


Equipo funcionando correctamente

Nombre y firma
Ing. de G. E.

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Radiología HGR1
Ced. Esp. 1980592
Mat. 9804465

Nombre y firma
Cliente

Carlos Uvaldo Ramírez González
Subefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 00074980



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes 0205 0214 2902
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

Clave Presupuestal

H.G.R. No.1

Reporte fotográfico
No. De Orden **CMR995.9**

No. de caso 15303879

No. de WO WO-16762373

09 SEP 2025

No. Contrato 050GYR012ND0125-01-00

SID GE: 664BRG1318573

Equipo: TOMOGRAFO

Modelo: BRIGHTSPEED

Serie: 664BRG1318573

CONSERVACIÓN

HGR No. 1

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD: UMAE BAJA CALIFORNIA

Unidad Médica: HGR No. 1

Localidad: H.G.R. No. 1

TIJUANA, B.C.



AN
T
E
R
S
I
V
I
D
C
I
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
E
R
É
V
I
S
I
O
N
E
S



Observaciones

Equipo funcionando correctamente.

Firmas y sello de Conformidad

Cuauhtémoc Marchand Rodríguez

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de imagenología HGR1
Ced. E. 11980592
Mat. 02024485

Nombre completo

Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Uswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980

Nombre completo

Jefe de Conservación

uestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:

<http://ecso.gehealthcare.com/>

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web: <http://ecso.gehealthcare.com/>

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	704
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	TOMÓGRAFO
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	BRIGHTSPEED
Localidad:	TIJUANA	Serie:	664BRG1318573
		SID GE:	664BRG1318573

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	26-Aug-25	9:00	26-Aug-25	10:00
Fin del servicio:	26 de agosto de 2025			

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	PM (Mantenimiento Preventivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	2450071

SINTOMA	
1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
		na

Se acude a realizar el servicio, sin embargo, el servicio se reprogramará a petición del cliente, ya que el área manifiesta que tiene la agenda llena. El servicio se reprogramará para el día 9 de septiembre de 2025 en un horario de 12pm a 4pm

Servicio realizado de acuerdo a documento:	na				
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO					Si ✓
FUNCIONANDO AL 100%					Si ✓

Observaciones	31 V
---------------	------

Equipo funcionando correctamente.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica:	No
---	----

Reprogramación del Servicio:

En vista de que, por razones imputables al cliente, no fue posible la realización del mantenimiento preventivo al equipo médico arriba descrito en el periodo designado en el Calendario de Mantenimiento Preventivo, se acordó con el cliente, el mantenimiento previsto originalmente para el día **26 de agosto de 2023** ahora será llevado a cabo en la semana del **9 de septiembre de 2023**. Lo anterior para todos los equipos legales a cuya fecha de mantenimiento se acordó con el cliente.

Condiciones en que se deja el equipo:

Cant. na	# Parte / Catálogo no aplica	Kit y refacciones utilizadas en el servicio	
		Descripción	No. Orden / No. de GON
		No aplica	



Sello de Unidad	Sello Clave Presupuestal
CONSERVACIÓN	0214-2002
H.G.R. No. 1	H.G.R. No. 1

H.S.R. No. 1	
TIJUANA, B.C.	Firmas de Acentación y Visto Bueno:

Cuahtémoc Marchand Rodríguez Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera

Nombre completo	Médico Radiólogo Nombre completo especialidad HCP1	Nombre completo
-----------------	---	-----------------

Ced. Esp. 11980592

Mat. 98024465
Cargu
Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación

Matrícula

Ingeniero de Servicio

Jefe de Área / Usuario Responsable

uestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V. por cualquier otro motivo que no sea una

de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web: <http://ecso.gehealthcare.com/>