

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	704
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	TOMOGRAFO
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	BRIGHTSPEED
Localidad:	TIJUANA	Serie:	664BRG1318573
		SID GE:	664BRG1318573

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	21-Aug-25	13:30	21-Aug-25	16:00
Fin del servicio: 21 de agosto de 2025				
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se revisa el estado del rodillo de la mesa, el cual se encuentra con suciedad. Se limpia el rodillo y se realizan pruebas con peso. El equipo queda funcionando correctamente.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 5411811-GEN

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

Equipo funcionando correctamente.

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant. na	# Parte / Catálogo no aplica	Descripción No aplica	No. Orden / No. de GON no aplica

SELO DE CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205-0214-2902
H.G.R. No. 1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Cuauhtémoc Marchand Rodríguez

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Cant. 98024465

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
MSS Mat 09024980

Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web: <http://ecso.gehealthcare.com/>