



GE Healthcare

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

No. De Folio

No. de CASE

No. de WO

Hoja de servicio

JAC8105.12

16090074

WO-17613937

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Consecutivo:	704
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	TOMOGRAFO
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	BRIGHTSPEED
Localidad:	TIJUANA	Serie:	664BRG1318573
Dirección		SID GE:	664BRG1318573
Teléfono:		Serie GE:	

Tipo de Trabajo	Periodo de servicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	8-oct-25	12:00	8-oct-25	14:30

Fin del servicio: 8 de octubre de 2025

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se acude a sitio y se reemplaza tarjeta CCB debido a que presentaba errores previamente encontrados. Se realiza procedimiento de acuerdo a manual de servicio. Pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 5181166-800

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECORDO
08 OCT 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
1	5233004-2	NEW HELIOS CCB CPLD	107759405

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN

H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Juan Alejandro Cervantes
Ingeniero de Servicios

Alejandro Cervantes
Ingeniero de Servicio

Dra. Alejandra Lucero Martinez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465



Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1


Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980



Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



Fecha: 8 de octubre de 2025

Cons. 704

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Equipo TOMOGRAFO

OOAD / UMAE BAJA CALIFORNIA

Modelo BRIGHTSPEED

Unidad Médica: HGR No. 1

Serie 664BRG1318573

Localidad: TIJUANA

SID GE 664BRG1318573


A
N
T
E
S



D
U
R
A
N
T
E



D
E
S
P
U
E
S



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Juan Alejandro Cervantes

Nombre y firma

Ingeniero de Servicio

Juan Alejandro Cervantes

Juan Alejandro Cervantes
Ingeniero de Servicios



IMSS

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

Mat. 99024980

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera

Médico Radiólogo



IMSS

Jefa de Inyección HGR1

Responsable del Área de Conservación

Mat. 98024465