



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
MAM2016.12

16711335

WO-18248553

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	737
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SNT20290041HA
		SID GE:	SNT20290041HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparación	20-ene-26	12:00	20-ene-26	13:00
Fin del servicio: 20 de enero de 2026				
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se realiza entrega de accesorios de acuerdo a contrato. Monitor de signos vitales funcionando adecuadamente

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	4927658

SINTOMA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

Reemplazo de accesorios	
-------------------------	--

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
18/06/2026	735A1531Q	Patient Simulator
17/09/2026	6249063	Electrical Safety Analyzer

Servicio realizado de acuerdo a documento:	2106778-003
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO	
FUNCIONANDO AL 100%	SI ☒
	SI ☒

Observaciones

RECIBIDO
20 ENE 2026

No aplica

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica:	No ☒
Reprogramación del Servicio:	

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:	
Kit y refacciones utilizadas en el servicio	

Kit y refacciones utilizadas en el servicio			No. Orden / No. de GON
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	
1	2106305-001	ECG TRUNK CABLE, 3/5-LEAD, AHA, 3.6 M/12 FT.	
1	DUR-A2-2A-5S	DURA-CUF, ADULT, DINAClick, 23 - 33 CM, 80369-5, 5/ BOX	
1	2058203-002	ASSY CARE HOSE ADULT/PED 2T DINAClick 3.6M 80369-5	
1	407705-006	DURASENSOR ADULT DS - 100A INDV	
1	2021406-001	SpO2 Interconnect cable, Nellcor OxiMax, 3m/10ft	

Sello de Unidad

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

--	--

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:	
-------------------------------------	--

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Nombre completo

Cargo

Matrícula

Ingeniero de Servicio

Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 20214080

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE Healthcare

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jalma No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
de Capatzen, C.P. 01210 CDMX

Atención al Cliente Servicio
Tel. 800 200 1112
Correo: imss@gehealthcare.com

RECIBIDO
20 ENE 2026

No. De Orden

Reporte fotográfico

MAM2016.12

No. de caso

16711335

No. de WD


WO-18248553

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

SID GE: SNT20290041HA
Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo: CARESCAPE B450
Serie: SNT20290041HA


AN
TE
R
S
V
I
D
E
I
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
E
S
D
E
L



Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas y sello de Conformidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Miguel Arenas Moreno
Nombre y Firma
Ingeniero de servicios

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980
Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>