







AC220V电源小母线	
降磨辊	手动控制
	DCS控制
升磨辊	手动控制
	DCS控制
瞬时断开时间继电器	
中间继电器	

AC220V电源小母线	
运行指示	降磨辊
	升磨辊
磨辊1 上升到位指示	
磨辊1 下降到位指示	
磨辊2 上升到位指示	
磨辊2 下降到位指示	
磨辊3 上升到位指示	
磨辊3 下降到位指示	
降磨辊电磁阀通电	
升磨辊电磁阀通电	



AC220V电源小母线	
磨辊1 上升到位	
磨辊1 下降到位	
磨辊2 上升到位	
磨辊2 下降到位	
磨辊3 上升到位	
磨辊3 下降到位	

磨辊上升到位	送
磨辊下降到位	DCS