
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
quasienergies [GHz]
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
induced ac stark shift [GHz]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19