MÉTODO SEGURO
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PGR

GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS
GRO

SERRINHA 201 DEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 43.091.205/0001-32

soft
CONNECT·15

MÉTODO SEGURO
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Sumário

1. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR **3**
2. ESCLARECIMENTOS SOBRE A METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO **3**
3. DADOS CRONOLÓGICOS SOBRE A ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO **3**
4. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO / LOCALIZAÇÃO **4**
5. MEMORIAL DESCRITIVO E/OU DADOS DA OBRA **5**
6. COMPOSIÇÃO DO ORGANOGRAMA – RESPONSÁVEIS PELA COORDENAÇÃO DO PGR **9**
7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E FLUXO DE ATENDIMENTO NORMATIVO **10**
8. INVENTÁRIO DE RISCOS – METODOLOGIA **16**
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 26
PLANO DE AÇÃO 26
CRONOGRAMA DE PALESTRAS 26
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS 26
INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS 26
AVALIAÇÕES PSICOSSOCIAIS E PLANO DE AÇÃO 26
AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS 26
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 26
QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DE RISCOS 26

1. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR

Engenheiro ELABORADOR	
Nome:	Leandro de Souza Mota
Título:	Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro:	CREA – GO n.° 1012511200
ART nº	1020240065066
Contato	62 985759888 (celular pessoal)
E-mail	leandro@metodoseguroassessoria.com.br
Engenheira REVISORA	
Nome:	Fabiane Noleto Siqueira
Título	Engenheira de Segurança do Trabalho
Registro	CREA - GO nº CREA-GO 1023178400D
Contato	62 98189-9531
E-mail	fabiane.noleto@metodoseguroassessoria.com.br

2. ESCLARECIMENTOS SOBRE A METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO

Com a finalidade de desvincular toda e qualquer previsibilidade total e não criar documentos "genéricos" o documento foi focado no cumprimento das Norma Regulamentadoras, em específico nas metodologias e contemplações citadas na 01 e 18 quanto ao Programa de Gerenciamento de Riscos e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Quanto ao processo construtivo, em relação aos perigos, riscos, inventários e agregados, este documento foi realizado e continuará a ser atualizado por **etapa/fase da obra, revisado anualmente ou renovado após 2 anos** para que sejam observadas todas as características reais, de gestão, projetos, ações e atualizações a cada mudança de etapa construtiva, bem como, otimização de todas as ações (metodologia PDCA, 5W2H e demais ferramentas também utilizadas na gestão da qualidade) voltadas totalmente para a prevenção de acidentes, doenças e assédios originados no trabalho.

Etapa evidenciada durante o levantamento em campo: Acabamento / Pós-obra
A análise preliminar ergonômica foi realizada juntamente com o inventário de perigos/riscos.

3. DADOS CRONOLÓGICOS SOBRE A ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO


TABELA DE REVISÕES		
Mês/Ano: 03/2024		**Paginação** 1 de 1
Número Revisão	**Capítulo Revisão**	**Histórico de Revisão**
Rev. 02	03.2025	02
Rev. 01 - PROGRAMADA	Adendo	01
Rev. 02 - AJUSTES	03.2025	02
Rev. 03 - AJUSTES	03.2026	03
Rev. 04 Novo inventário com avaliações psicossociais	Inventário de Riscos	04

GESTÃO DE VERSÃO DOCUMENTAL	
Mês/Ano	**Descrição**
03/2024	Levantamento e Desenvolvimento
03/2024	Finalização do Documento Base
03/2025	Atualização do Documento (Risco Psicossocial)
03/2026	Atualização do Documento (nova fase e novos GHE´s)
09/2026	Atualização do documento com as avaliações psicossociais

4. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO / LOCALIZAÇÃO

Razão Social	SERRINHA 201 DEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
CNPJ:	43.091.205/0001-32	
Atividade Principal/CNAE :	41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários CNAE/Atividade secundária considerada para este: **41.20-4-00 - Construção de edifícios**	
Grau de Risco:	3	
Endereço:	R. Córdoba, Quadra 250 - Lotes 16/19 - Parque Amazônia, Goiânia - GO, 74835-030	
Horário de Trabalho:	Turno de segunda a segunda a quinta-feira: 07h – 17h Turno de sexta-feira: 07h-16h	Horas extras: Negociadas em casos de necessidade com a equipe.
Previsão de Pico na etapa atual da obra:	130	
Atividades terceirizadas na etapa atual	Carpintaria, Armação, Alvenaria, concretagem, Hidráulica, elétrica.	
Engenheiro Responsável – Obra/ Gestão do PGR	Moacir Benedito Ferreira - CREA GO 7800/D	
Responsável pela coordenação do programa, implementação das ações, monitoramento e acionamento em caso de atualizações, dúvidas e afins:	Cintia Dorneles de Souza- Coordenadora de Segurança do Trabalho REGISTRO MTE 4226303/GO.	

LOCALIZAÇÃO



FONTE:
https://www.google.com/maps/place/Soft+Connect+15/@-16.7220827,-49.2704153,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x935ef1de59fd407b:0xe1a44400ce81813b!8m2!3d-16.7220827!4d-49.2704153!16s%2Fg%2F11shsy50ym?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxOC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
Consulta em 23/03/2026

5. MEMORIAL DESCRITIVO E/OU DADOS DA OBRA

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Refere-se ao projeto de incorporação e construção de um empreendimento com destinação residencial, projetado pelo escritório Alexandre Leite Arquitetos Associados, denominado Residencial Soft Connect 15, constituído de 01 (uma) Torre, com acesso de veículos Rua Córdoba, quadra 250, lote 16-19. O empreendimento será composto de 31 (trinta e um) pavimentos com 6 (seis) apartamentos por andar. Será servido de 03 (três) elevadores, sendo 02 (dois) sociais e 01 (um) de emergência.

Incorporação
Serrinha 201 del Empreendimentos Imobiliários Ltda

Construção
Dinâmica Engenharia Ltda.

Projetos

- Projeto de Arquitetura: Alexandre Leite Arquitetos Associados
- Projeto de interiores e decorado: Mezzo Arquitetura
- Projeto Hidrossanitário e Incêndio: M2B Projetos e Consultorias
- Projeto Elétrico/Telefônico: Automatize Automação Residencial e Predial
- Projeto Estrutural: Esper Engenharia de Projetos

Documentação

- Alvará de Construção nº 30290 emitido pela Prefeitura Municipal de Goiânia, dia 16/11/2022.
- Incorporação registrada sob o R-2 da matrícula número 376.730, junto ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Goiânia-GO.

EMPREENDIMENTO

O prédio a ser construído caracteriza-se por ser do tipo Residencial, situado Rua Córdoba, quadra 250, lote 16-19, Parque Amazônia, Goiânia -Go

Área do Terreno

1.983,80 m²

Área Total Construída

25.194,89 m²

Número de Unidades – Apartamentos

168 (cento e sessenta e oito) unidades autônomas de apartamentos: sendo 04 (quatro) apartamentos que fazem divisa com o lazer, sendo 01 (uma) unidade de 63,30 m² de área coberta e 7,91 m² de área descoberta (final 01), 01 (uma) unidade de 77,12 m² de área coberta e 8,52 m² de área descoberta (final 02), 01 (uma) unidade de 82,75 m² de área coberta e 8,45 m² de área descoberta (final 03) e 01 (uma) unidade de 66,34 m2 de área coberta e 7,82 m² de área descoberta (final 04). Contendo 27 (vinte e sete) apartamentos tipo com 119,82 m² (final 01), 27 (vinte e sete) apartamentos tipo com 63,30 m² (final 02), 27 (vinte e sete) apartamentos tipo com 77,12 m² (final 03), 27 (vinte e sete) apartamentos tipo com 82,75 m² (final 04), 27 (vinte e sete) apartamentos tipo com 66,34 m² (final 05), 27 (vinte e sete) apartamentos tipo com 122,19 m² (final 06). E 02 (dois) apartamentos que fazem divisa com o gourmet superior / rooftop, sendo 01 (uma) unidade de 138,76 m² de área coberta e 12,43 m² de área descoberta (final 1), 01 (uma) unidade de 139,41 m² de área coberta e 12,92 m² de área descoberta (final 2).

Número de Pavimentos

O empreendimento será composto de 31 pavimentos, sendo Subsolo 01 (garagem) + térreo (garagem / social) + 1º pavto (garagem) + 2º pavto (garagem) + 3º pavto (lazer/aptos) + 4º pavto (aptos) + 5º ao 30º pavtos (aptos) +31º pavto (aptos /lazer (rooftop)) casa de máquinas, barrilete, reservatório superior e mesa de motores.

Número de Vagas de Garagem e Escaninhos

O empreendimento terá ao todo 173 (cento e setenta e três) vagas de garagem de veículos para passeio, com capacidade para 244 (duzentos e quarenta e quatro) veículos, entre vagas simples e de gaveta, cobertas, descobertas e semicobertas, 04 (quatro) vagas PCD de uso comum e administração do condomínio, localizadas no subsolo, primeiro pavimento garagem e segundo pavimento garagem, além de 03 (três) vagas de visitantes descobertas no térreo e 34 (trinta e quatro) escaninhos, na qual 27 (vinte e sete) unidades estão vinculas aos apartamentos e 07 (sete) unidades avulsos


Quadro de Áreas

Pavimento	Final	Descrição	Área Privativa (Coberta)	Área Privativa (Descoberta)	Área Privativa	Quantidade

3º Pavimento (Divide com o Lazer)	Final 01	2 quartos sendo 1 suíte	63,30	7,91	71,21	1
	Final 02	3 suítes, sendo 1 suíte plena e 2 suítes americanas	77,12	8,52	85,64	1
	Final 03	3 suítes, sendo 1 suíte plena e 2 suítes americanas	82,75	8,45	91,20	1
	Final 04	2 quartos sendo 1 suíte	66,34	7,82	74,16	1
4º Pavimento (1º tipo)	Final 01	3 suítes plenas	119,82	-	119,82	1
	Final 02	2 quartos sendo 1 suíte	63,30	-	63,30	1
	Final 03	3 suítes, sendo 1 suíte plena e 2 suítes americanas	77,12	-	77,12	1
	Final 04	3 suítes, sendo 1 suíte plena e 2 suítes americanas	82,75	-	82,75	1
	Final 05	2 quartos sendo 1 suíte	66,34	-	66,34	1
	Final 06	3 suítes plenas	122,19	41,69	163,88	1
5º ao 30º Pavimento	Final 01	3 suítes plenas	119,82	-	119,82	26
	Final 02	2 quartos sendo 1 suíte	63,30	-	63,30	26
	Final 03	3 suítes, sendo 1 suíte plena e 2 suítes americanas	77,12	-	77,12	26


	Final 04	**3 suítes, sendo 1 suíte plena e 2 suítes americanas**	**82,75**	**-**	**82,75**	**26**
	Final 05	**2 quartos sendo 1 suíte**	**66,34**	**-**	**66,34**	**26**
	Final 06	**3 suítes plenas**	**122,19**	**-**	**122,19**	**26**
31º Pavimento (Divide com o Gourmet / Rooftop)	**Final 01**	**3 suítes plenas**	**138,76**	**12,43**	**151,19**	**1**
	Final 02	**3 suítes plenas**	**139,41**	**12,92**	**152,33**	**1**

3º PAVIMENTO (DIVIDE COM O LAZER)




PAVIMENTO LAZER - 3º PAVIMENTO

4º PAVIMENTO (1º TIPO)




1º PAVIMENTO TIPO - 4º PAVIMENTO

5º AO 30º PAVIMENTO (TIPO)



TIPO - 5º AO 30º PAVIMENTO


31º PAVIMENTO (DIVIDE COM O GOURMET / ROOFTOP)



PAVIMENTO LAZER / ROOFTOP (31º PAVIMENTO)

6. COMPOSIÇÃO DO ORGANOGRAMA – RESPONSÁVEIS PELA COORDENAÇÃO DO PGR

SOFT CONNECT 15



Caso haja alteração dos profissionais, o elaborador deverá ser comunicado para atualização/ envio da versão atualizada do documento.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E FLUXO DE ATENDIMENTO NORMATIVO

INTRODUÇÃO

Este Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado de acordo com os requisitos da Norma Regulamentadora (NR) l, com redação dada pela Portaria MTE nº765 de 15/05/2025, publicada no Diário Oficial da União de 15/05/2025.

"1.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST"

BASE LEGAL:

Todos os requisitos da NR 01 foram cumpridos neste PGR, sendo que destacamos:

Responsabilidades de âmbito geral (NR 01).

- ✓ A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades.
- ✓ O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.


- ✓ A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.
- ✓ O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.
- ✓ O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho.

A organização deve, através do PGR:


- ✓ evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho;
- ✓ identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
- ✓ avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco;
- ✓ classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção;
- ✓ implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na alínea "g" do subitem 1.4.1; e
- ✓ acompanhar o controle dos riscos ocupacionais.

Controle dos riscos:

Controlar é adotar de forma hierárquica, medidas de engenharia sobre a fonte e/ou trajetória dos agentes, medidas administrativas como rodízio de trabalho para diminuição do tempo de exposição, estabelecer programas de controle como PCMSO, PPR e PGR e por último fornecer EPI's aos trabalhadores conforme demonstrado abaixo:




Fluxo do processo:



A organização deve adotar mecanismos para:


a) consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, quando houver;



Conteúdo a ser utilizado no formulário para o mecanismo de pesquisa:


- ✓ *Você tem conhecimento sobre os riscos aos quais está exposto no ambiente de trabalho? Comente sobre eles.*
- ✓ *Você sabe o que são medidas de proteção coletiva e individuais? Cite 2 proteções de cada.*
- ✓ *Cite quais são os Equipamentos de Proteção Individuais que precisa usar no dia-a-dia.*
- ✓ *Você recebeu treinamento na empresa para as atividades? Sabe quais são os procedimentos?*
- ✓ *Cite dois treinamentos que tenha recebido (caso a resposta seja positiva)*
- ✓ *Você sabe o que é uma condição impeditiva de trabalho? Explique (se possível) com suas palavras ao menos uma da sua atividade.*
- ✓ *Na sua visão, quais poderiam ser as melhorias para a proteção e trabalho seguro?*
- ✓ *Na sua visão, quais equipamentos de trabalho poderiam trazer mais segurança?*

b) comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR. Meios recomendados para veiculação das informações:




A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em sst.

Utilizar a ferramenta da gestão da qualidade 5W2H, geralmente por planilhas (**exceto no plano de ação, onde já é utilizado PDCA conforme nota técnica do Ministério do Trabalho**).



PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS

O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas Normas Regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho.



Quando na fase de levantamento preliminar de perigos o risco não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, conforme disposto nos subitens seguintes.

A critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

A Identificação de perigos contempla:

a) descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
b) identificação das fontes ou circunstâncias; e
c) indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos.

A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho.

AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS (JÁ INCLUSOS PSICOSSOCIAIS NO INVENTÁRIO)

A avaliação dos riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu(s) estabelecimento(s), de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção, contempla:

- ✓ Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência.
- ✓ Ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação.
- ✓ Gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados.
- ✓ Magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados.

Rastreabilidade*: **Metodologia de classificação e*** **matriz/inventário de riscos por grupo homogêneo de exposição – GHE**

A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:
a) os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;
b) as medidas de prevenção implementadas;
c) as exigências da atividade de trabalho; e
d) a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR-09.

Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, observado o subitem para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação.

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:
a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;
b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições,
procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

No caso de organizações que possuírem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 (três) anos.

Controle dos riscos

Medidas de prevenção
A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que:
a) exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem;
b) a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem anteriormente citado;
c) houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as
lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho identificados.

Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:
a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
b) utilização de equipamento de proteção individual - EPI.

A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção.

8. INVENTÁRIO DE RISCOS – METODOLOGIA

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS PERSONALIZADA, COM COLETA DE ELEMENTOS E METODOLOGIA ANALISANDO: ISO 31000, 45000, BRITISH STANDARD 8800, OSHAS, AIHA E DEMAIS FONTES.

Termos, nomenclaturas e definições utilizadas; Condições de Operação (O)

Identifica a natureza da atividade da qual decorre o perigo e a possível ocorrência de um acidente.
Classificação:

Normal (N) – Atividade de rotina;

Eventual (E) – Atividade não rotineira;

Atípica (A) – Decorre de uma situação ou ação de emergência

Temporalidade (T):

Situação da atividade analisada de forma temporal.
Classificação:
Corrente (C) – Atividade já existente;
Planejada (P) – Não iniciada;

A avaliação de riscos é qualitativa e transformada numa escala a partir do uso de atributos numéricos. A avaliação foi conduzida em três etapas. Inicialmente definimos os critérios de avaliação do risco que compreende a definição dos critérios para avaliação qualitativa da probabilidade, severidade e risco; em seguida definimos as classes de risco que foram utilizadas na construção da matriz da avaliação dessas classes de risco e finalmente a classificação dos riscos.

A avaliação ocorreu em dois estágios. Primeiro, avaliamos a probabilidade de acontecer um acidente decorrente da interação de algum colaborador com aquele perigo e em seguida avaliamos a severidade da consequência de um acidente que possa ocorrer associado ao perigo em questão.
Matematicamente, o risco é o produto da probabilidade pela severidade, conforme a equação apresentada:

$R = PxS$

Onde, R= Risco P=Probabilidade S=Severidade. O risco foi expresso por um valor numérico resultante do produto do valor apresentado pela probabilidade por aquele representado pela severidade.

Definição dos critérios de avaliação qualitativa da probabilidade Utilizamos critérios qualitativos a partir de julgamento e comparação numa escala cuja construção inclui atribuição de valores de maneira que a escolha da situação de cada variável significa uma pontuação correspondente.

Para o cálculo da probabilidade optamos por utilizar a operação matemática simples de soma considerando que a soma é adotada quando os efeitos são acumulativos de mesma natureza.
Na metodologia apresentada a avaliação qualitativa da probabilidade é definida como resultado da soma dos valores atribuídos às quatro variáveis adotadas:

Frequência de Exposição ao Perigo (EP):
Avalia o tempo ou exposição a determinado perigo.

Eficácia das medidas de controle (EC):
Avalia a extensão das proteções ou tipologia de prevenções adotadas pela empresa.

Reconhecimento e identificação prévia do perigo (CP):
Mede a compreensão com que as pessoas são capazes de identificar o perigo.

Número de Pessoas Expostas (PE):
Avalia a extensão em relação a quantidade de operários expostos ao perigo.

As faixas de classificação e os critérios de avaliação são:

Frequência de Exposição ao Perigo (EP)		
Eventual	Intermitente	Contínuo
✓ Baixa exposição ou frequência. Classificação conforme avaliação qualitativa do elaborador. ✓ Exposição inferior a 15% da jornada de trabalho com adoção de medidas de controle; ✓ Baixa exposição ao Limite de Exposição Ocupacional **LEO**. (< a 10%).	✓ Exposição ou frequência considerada sistêmica, mas não continuada, com intervalos regulados. Classificada conforme avaliação qualitativa do elaborador. ✓ Exposição entre 16% a 65% da jornada de trabalho com uso proteção individual ou coletiva. ✓ Exposição próxima ao Limite de Exposição Ocupacional -	✓ Exposição ou frequência considerada sistêmica e contínua com poucos intervalos apontados. Classificada conforme avaliação qualitativa do elaborador. ✓ Exposição acima de 65% da jornada de trabalho sem comprovação técnica da eficácia das medidas de controle. ✓ Exposição acima do Limite de Exposição Ocupacional – **LEO.**

	LEO ou Nível de Ação **NA**.	
Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03

Eficácia das medidas de controle (EC)		
Eficaz	Variável	Precário
Medidas de controle capazes de atuar mesmo com distração ou desvio comportamental com ato inseguro do trabalhador.	Medidas de controle que possam evitar e/ou atenuar a lesão, doença ou dano, ou cuja ação dependa de atitude, posicionamento ou implantação de quem executa.	Se não existir nenhuma forma de controle ou dispositivo que possibilite evitar ou atenuar a lesão, doença ou danos.
Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03

Reconhecimento e identificação prévia do perigo (CP)		
Simples	Moderado	Complexo
✓ Se qualquer pessoa com baixo nível de experiência ou conhecimento da atividade é capaz de identificar o perigo existente na atividade. ✓ Quando, no GHE, a equipe possuir nível de interpretação e leitura compatível com a sinalização e que essa esteja de forma visível no local onde a atividade é executada, alertado quanto aquele perigo.	✓ Se o perigo pode ser identificado por meio de análise realizada por pessoas com experiência, nível de escolaridade básico (leitura e interpretação).	✓ Se o perigo deverá ser analisado por meio sistêmico, equipe técnica específica, uso de documentos de suporte como: análise de risco, permissão de trabalho ou instrumentos de medição apropriados.
Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03

Número de Pessoas Expostas (PE)		
Pequeno	Médio	Grande

✓ Número de pessoas expostas ao perigo for correspondente a menos que 20% do efetivo do grupo (GHE).	✓ Número de pessoas expostas ao perigo for superior a 20% do efetivo e inferior a 80% do efetivo.	✓ Número de pessoas expostas ao perigo excede a 80% do efetivo.
Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03

Definição dos Critérios Qualitativos da Severidade

As variáveis adotadas referem-se à gravidade da consequência potencial do acidente, caos ele ocorra, e a abrangência desse acidente em termos de impacto nas pessoas.
Utilizamos critérios qualitativos a partir de julgamento e comparação numa escala cuja construção inclui atribuição de valores de maneira que a escolha da situação de cada variável significa uma pontuação correspondente.

Para o cálculo da probabilidade optamos por utilizar a operação matemática simples de soma.
A avaliação qualitativa da severidade é definida como resultado da soma dos valores atribuídos a duas variáveis:

Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional (GV):

Avalia a possível consequência no indivíduo.

Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial (EA):

Avalia a extensão do dano sobre outras pessoas no mesmo ambiente, adotando os critérios para atribuição dos valores às situações.

Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional (GV)			
Baixa	Média	Alta	Extrema
✓ Se a lesão, doença ou dano for inexistente ou sem necessidade de atendimento específico, tais como (exemplo): Lesões superficiais, arranhões, irritação simples nos olhos, desconforto rápido ou temporário, infecções passageiras, irritações e	✓ Se a lesão resultar em desabilidade não permanentes e sem incapacidade para o trabalho, tais como (exemplo): Corte ou queimaduras superficiais, fraturas menores, contusões e torções, perdas de pequenas partes do corpo, tais como	✓ Se houver potencial para danos severos, tais como (exemplo): Amputações, esmagamentos, fraturas múltiplas, queimaduras de segundo ou terceiro grau e/ou generalizadas. Passividade de lesões	✓ Se resultar em câncer ocupacional, doenças degenerativas, incapacitantes ou morte por curta exposição ou alto risco. Passividade de lesões incapacitantes ou morte, cuja medidas de controle não foram identificadas.

incômodos, todos os eventos típicos de primeiros socorros ou sem necessidade de atendimento.	polpa de dedo ou unha. Dermatites, doenças de pele ou agregados de simples tratamento. Lesões a médio e longo prazo incapacitantes como surdez, cegueira, LER/DORT, doenças agudas provocadas por exposição ao agente. Passividade de lesões incapacitantes ou morte, cujas medidas de controles são efetivas.	incapacitantes ou morte, mas cuja medidas de controles não possuem efetividade comprovada.	
Graduação para cálculo (peso)			
01	03	06	09

Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial (EA)

Isolada	Limitada	Ampla
✓ Se a lesão ou doença decorrente é limitada a apenas uma pessoa no exercício das suas atividades ou Grupo Homogêneo de Exposição GHE, e/ ou; ✓ Em caso apenas de perda material na atividade relacionada.	✓ Se a lesão ou doença pode ou não abranger mais de um Grupo Homogêneo de Exposição, mas se limita aos trabalhadores da obra; ✓ Em caso de perda material que possa afetar a área onde ocorreu, sem prejuízo a terceiros (pedestres, veículos, vizinhos a obra, edificações ou instituições diversas)	✓ Se a lesão ou doença pode abranger, além das pessoas na sua área de trabalho, outras áreas adjacentes ou pedestres que circulam próximo ou no raio que possa ser atingido, e/ou; ✓ Em caso de perdas materiais quando elas podem afetar as atividades da empresa e/ou prejudicar terceiros (veículos, vizinhos a obra, edificações ou instituições diversas).
Graduação para cálculo (peso)		
01	03	05

Avaliação qualitativa

Os Riscos serão analisados conforme o grau de exposição e os efeitos à saúde para cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) da empresa.

O termo Grupo homogêneo de Exposição (GHE) é definido pelos órgãos governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho responsáveis por tais considerações e relaciona o grupo de colaboradores que estão expostos aos mesmos agentes. Isto é corresponde ao um grupo de

trabalhadores engajados em atividades semelhantes. Deve-se inclusive na avaliação realizar medições onde pode ser considerado a Exposição de Maior Risco (EMR) e generalizar para todo o grupo.

Avaliação quantitativas e análises das fichas de informações de segurança dos produtos químicos

Os Riscos serão analisados conforme o grau de exposição e os efeitos à saúde para cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) da empresa.

O termo Grupo homogêneo de Exposição (GHE) é definido pelos órgãos governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho responsáveis por tais considerações e relaciona o grupo de colaboradores que estão expostos aos mesmos agentes. Isto corresponde a um grupo de trabalhadores engajados em atividades semelhantes.

Deve-se inclusive na avaliação realizar medições onde pode ser considerado a Exposição de Maior Risco EMR quando aplicável e generalizar para todo o grupo.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - MATRIZ:

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO – ÍNDICE PARA DIMENSIONAMENTO NA MATRIZ:

SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das classes de risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

DESCRIÇÕES DAS AÇÕES CONFORME CLASSIFICAÇÃO:

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário.
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.

Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido.

AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR E PSICOSSOCIAL

O inventário de riscos contempla a Avaliação Ergonômica Preliminar - AEP quanto a exposição ocupacional aos agentes ergonômicos para atender a demanda do PGR, de acordo com atualização da NR 01 Item 1.1 e item da Norma Regulamentadora 17 abaixo:

"17.3.1.2 A avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada nas etapas do processo de identificação de perigos e de avaliação dos riscos descrito no item 1.5.4 da Norma Regulamentadora nº 01 (NR 01) – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais."

Rastreabilidade*:* **Matriz/inventário de riscos por grupo homogêneo de exposição – GHE.**

Além disso, as avaliações dos riscos psicossociais foram realizadas através da utilização do Software "*SST MÉTRICA*" (https://www.sstmetrica.com.br/) com base em metodologia cientificamente validada, em conformidade com a Norma Regulamentadora no 1 (NR-1), considerando os dados coletados, analisados e interpretados de forma técnica e sistemática.

Os resultados obtidos expressam os níveis de risco associados às dimensões do instrumento aplicado, possibilitando a elaboração do Inventário de Riscos Psicossociais e a estruturação de um Plano de Ação correspondente.

O Plano de Ação contempla medidas recomendadas por especialistas, definidas a partir do nível de risco identificado em cada dimensão avaliada, e é submetido à validação da organização avaliada, que detém autonomia para confirmar e incluir ações adicionais, conforme seus critérios técnicos, organizacionais e operacionais. A implementação, o acompanhamento e a avaliação da eficácia das ações adotadas são de responsabilidade da organização, no âmbito de seu sistema de gestão.

Responsáveis Técnicos são:
Francisco Edison Sampaio
Engenheiro de Segurança do Trabalho, Mestre em Ciências Ambientais e Saúde
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais
CREA-PI 1964/D
Luciana Mercês de Lucena
Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia do Trabalho e das Organizações
CRP-DF: 01/8625

Para a realização das avaliações, os perigos foram identificados e traçados na seguinte estrutura:

8. **Organização do Trabalho**
    a. Falha na divisão de tarefas
    b. Falha na Divisão Social do Trabalho
9. **Estilo de Gestão**
    a. Estilo Individualista
    b. Estilo coletivista

10. Indicadores de Sofrimento

- **a.** Falta de Sentido do Trabalho
- **b.** Esgotamento Mental
- **c.** Falta de Reconhecimento

11. Danos Relacionados ao Trabalho

- **a.** Danos Psicológicos
- **b.** Danos Sociais
- **c.** Danos físicos

Para a classificação final dos riscos, foi realizada uma leitura que traz os termos de forma análoga entre as duas metodologias aplicadas, da seguinte forma:

Metodologia 01	**Metodologia 02**
Trivial	Irrelevante
Tolerável	Baixo
Moderado	Médio
Substancial	Alto
Intolerável	Crítico
Sem exposição	Sem exposição

Com base nas informações coletadas, foram elaborados o Inventário de Riscos Psicossociais e o respectivo Plano de Ação, que oferecem subsídios para a tomada de decisões, priorização de intervenções e implementação de medidas preventivas e corretivas. Esses produtos visam apoiar a organização na construção de um ambiente de trabalho mais saudável, seguro e alinhado às boas práticas de gestão de riscos psicossociais.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Necessário o desenvolvimento de dossiê por cada máquina estacionária contemplando o exigido na Norma Regulamentadora 12/ 18 e anexada a este ou em pasta específica.

Todo o material contido deverá estar em língua portuguesa, bem como, as informações nas máquinas, manuais e afins.
Mais informações no Anexo específico

PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades.

Os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever:

a) os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono; e
b) as medidas necessárias para os cenários de emergências de grande magnitude, quando aplicável.

A empresa deve elaborar o Plano de Ações Emergenciais/ Resposta e treinar equipe com efetivo compatível levando em consideração as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros de Goias – CMBGO e considerar a quantidade necessária de pessoas treinadas para as possíveis eventualidades.

ATENDIMENTO A ITENS OBRIGATÓRIOS A CONSTAR NO PGR - NORMA REGULAMENTADORA 18

a) projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com o item 18.5 desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado;

b) projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado;

c) projetos dos sistemas de proteção coletiva elaborados por profissional legalmente habilitado;

d) projetos dos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ), quando aplicável, elaborados por profissional legalmente habilitado;
e) relação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e suas respectivas especificações técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais existentes.

Todos os serviços acima podem ser contratados por escolha da construtora e obrigatoriamente anexados a este ou em documento de acesso similarmente rastreável a este.
Obs: Apenas a letra E) deste documento está contemplada neste, portanto, ficará a critério e responsabilidade da empresa, o cumprimento dos demais itens.

CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

As empresas contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades, o qual deve ser contemplado no PGR do canteiro de obras.

Através da insersão do anexo, análise da situação real, plano de ações, procedimentos e demais necessários serão desenvolvidos para a segurança, saúde e qualidade de vida que envolva todos trabalhadores. Deverão ser oficialmente enviados em via digital através de e-mail.

Recomendação sobre documentação: Criação de controle de acesso e dossiê individual (cópia) dos trabalhadores terceirizados, bem como, procedimentos da empresa, análise documental de máquinas e todo o agregado que envolva os treinamentos, máquinas, anuências e afins.

INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU MUDANÇAS EXISTENTES

Toda e qualquer introdução de nova tecnologia ou mudança das existentes deverá ser antecedida de criteriosa análise de risco, conforme padrões gerenciais da empresa. Ao implementar nova (as) tecnologia (as) ou mudanças nas existentes, o departamento técnico do SECONCI deverá ser notificado via e-mail.

ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE ACIDENTES E INCIDENTES

A empresa deverá criar procedimentos para os registros de acidentes e incidentes na obra.

Recomendamos as seguintes etapas:

- ✓ Método adequado
- ✓ Coleta os dados
- ✓ Contextualização do cenário
- ✓ Registro de depoimentos fazendo perguntas à vítima, preposto e testemunhas.
- ✓ Análise específica de circunstâncias anormais
- ✓ Detalhamento do evento.
- ✓ Emissão de Relatório
- ✓ Implementação de soluções


SEGURANÇA EM ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS

É de responsabilidade da empresa manter atualizada, e arquivada no PGR ou eletronicamente a relação dos produtos químicos utilizados em seus processos de trabalho (poderão ser anexados a este).

CUMPRIMENTO DA DEMAIS NORMAS

Ressaltamos a importância das demais exigências normativas a serem cumpridas pela empresa. Com o intuito de atender dinamicamente, serão enviados no documento físico em modelo de fichário para anexar a documentação física e fornecimento do PGR em arquivos por pasta.

PROFISSIONAL HABILITADO



_____

Leandro de Souza Mota
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA: 1012511200 D-GO

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELA COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PGR

_____

Moacir Benedito Ferreira
Eng. Civil responsável pela obra
CREAGO 7800/D

_____

Cintia Dorneles de Souza
Coordenadora de Segurança do Trabalho
MTE 4226303/GO

DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER INTEGRADOS AO PGR

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
PLANO DE AÇÃO
CRONOGRAMA DE PALESTRAS
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS
INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS
AVALIAÇÕES PSICOSSOCIAIS E PLANO DE AÇÃO
AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DE RISCOS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020240065066

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a)

LEANDRO DE SOUZA MOTA — RNP: **1012511200**

Título profissional: **Engenheiro de Produção, Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho,** — Registro: **1012511200D-GO**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SERRINHA 201 DEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA** — CPF/CNPJ: **43.091.205/0001-32**
Rua 131, Nº 197 — Bairro: Setor Sul — CEP: 74093-200
Quadra: F44 Lote: 29 — Complemento: — Cidade: Goiania-GO
E-Mail: — Fone: (62)3240-9900
Contrato: 01 — Celebrado em: 06/03/2024 — Valor Obra/Serviço R$: 3.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Rua Cordoba, Nº s/n — Bairro: Parque Amazonia — CEP: 74835-030
Quadra: 250 Lote: 16/19 — Complemento: — Cidade: Goiania-GO
Data de Início: 06/03/2024 — Previsão término: 06/03/2026 — Coordenadas Geográficas: -16.7221277,-49.2713118
Finalidade: **Comercial**
Proprietário(a): **SERRINHA 201 DEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA** — CPF/CNPJ: **43.091.205/0001-32**
E-Mail: — Fone: (62) 3240-9900 — Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Privado

4. Atividade Técnica

ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA	Quantidade	Unidade
PRODUCAO TECNICA ESPECIALIZADA PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	1,00	UNIDADES

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de _____ de _____
Local — Data

LEANDRO DE SOUZA MOTA:73417572134 — Assinado de forma digital por LEANDRO DE SOUZA MOTA:73417572134 Dados: 2024.03.16 15:39:41 -03'00'

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

_____
LEANDRO DE SOUZA MOTA - CPF: 734.175.721-34

_____
SERRINHA 201 DEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CPF/CNPJ: 43.091.205/0001-32

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200

CREA-GO

Valor da ART:	Registrada em	Valor Pago	Nosso Numero	Situação		Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
99,64	11/03/2024	R$ 99,64	28320690124063897	Registrada/OK			

PLANO DE AÇÃO

Nota Técnica SEI nº 51363/2021/ME
5. “Destaca-se que a NR 01 foi atualizada para que o resultado de todo o amplo processo de gerenciamento de riscos ocupacionais esteja contemplado num PGR, o qual, em função da estruturação normativa, adota uma abordagem PDCA (Plan, Do, Check and Act), largamente utilizada nos sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional, compulsórios ou voluntários.”



PLANO DE AÇÃO (PLAN)	PRIORIDADE E/OU MÊS DE REALIZAÇÃO	O QUE FAZER / COMO FAZER (DO)	PREVISTO (CHECK)	REALIZADO (CHECK)	PENDENTE (CHECK)	VISTO / ASSINATURA OU NOVAS AÇÕES (ACT)	OBSERVAÇÕES
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	Imediato	Deve ser elaborado por profissional qualificado em acordo com as NR´s 01 e-18 e demais normas de segurança	03.2026		Recebimento do programa digital e físico	Manutenção do documento sempre que necessário e adendos de novas funções sem GHE´s trabalhadores neste.	Atualizar por etapa. Certificar o GRO de todas funções existentes
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	Imediato	Deve ser elaborado por profissional legalmente qualificado em acordo a NR-07	03.2026		Verificar o documento e exames	Manutenção do documento sempre que necessário e adendos de novos colaboradores	Atualizar anualmente junto com relatório análitico
TREINAMENTOS INICIAL CONFORME NR-18 E NR-01	Na admissão	Técnico de segurança deve realizar o treinamento Inicial antes do trabalhador iniciar	Contínuo				Deve ser realizado durante o horário de trabalho. O trabalhador estar

		com as atividades					devidamente uniformizado, adequado para o trabalho
TREINAMENTO DO USO, ZELO E CONSERVAÇÃO DE EPI CONFORME NR-06 E NR-18	Na admissão	Técnico de segurança deve realizar antes do trabalhador iniciar com as atividades	Contínuo				Ser realizado em horário normal de trabalho, no ato da admissão, antes de ingressar nas frentes de serviço
OS – ORDEM DE SERVIÇO	Na admissão	Treinar e fornecer aos trabalhadores ordem de serviço específica para função	Contínuo				No ato da admissão e mediante mudança de função e demais situações específicas
TREINAMENTO DE SEGURANÇA QUANTO AO USO DAS FERRAMENTAS MANUAIS	Na admissão	Técnico de segurança deve realizar antes do trabalhador iniciar com as atividades	Contínuo				Trabalhador uniformizado, em condições para o trabalho.
CONSULTA DOS TRABALHADORES SOBRE PERCEPÇÃO DOS RISCOS	Na admissão	Realizar após treinamento inicial da NR-18	Contínuo				Antes do trabalhador iniciar com as atividades.
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA O TRABALHO EM ALTURA	Antes do início das atividades em altura	Revisar e atualizar se necessário de acordo as normas vigentes	Contínuo				Manter o procedimentos atualizados
PROJETO DA ÁREA/INSTALAÇÕES DE VIVÊNCIA	Imediato	Realizar com profissional legalmente habilitado os projeto das instalações provisórias das áreas de vivência em conformidade com as NR-24/ 18	Contínuo				Manter o projeto atualizado conforme etapas da obra
PROJETOS PARA AS PROTEÇÕES DE SEGURANÇA	Imediato	Elaborado por profissional legalmente qualificado e habilitado atendendo as etapas da obra escavação, fundação e estrutura	Contínuo				Projetos a fim de atender todas as etapas construtivas citadas

REFEITÓRIO E DEMAIS ÁREAS DE VIVÊNCIA	Imediato	Deve ser projetado e dimensionado com área compatível com o nº de trabalhadores seguindo as NR´s	Contínuo				Material definido pela obra
PIE – PRONTUÁRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Início da obra	Deve ser elaborado por profissional qualificado e habilitado	Contínuo				Atualizado periodicamente de acordo as etapas
LAUDO DE ATERRAMENTO	Após instalação da área de vivência	Prover para toda área de vivência, máquinas e equipamentos, quadros elétricos, linha de vida etc	Contínuo				Atualizado semestral ou sempre que houver alteração nas instalações
AET – ANÁLISE ERGONÔMICA NO TRABALHO	Após o início das atividades	Deve ser elaborado por profissional e atualizado por etapa ou de acordo a necessidades	Contínuo				Mobiliário, máquinas e equipamentos de acordo AET
PRES – PROCEDIMENTO RESGATE EMERGENCIAL E SALVAMENTO	Ações conforme descritas no documento	Deve ser elaborado por profissional qualificado e habilitado	Contínuo				Manter todas as ações conforme prazos estabelecidos no documento
PROJETO DE ROTA DE FUGA	Na primeira etapa da obra e conforme todo o andamento das demais	Elaborar/projetar e manter atualizada a Rota de fuga, provendo todos os materiais necessários para sua sinalização.	Contínuo				Atualizar de acordo as etapas
LTCAT – LAUDO TÉCNICO CONDIÇÕES AMBIENTE DE TRABALHO	Na primeira etapa da obra e conforme todo o andamento das demais	Prover das avaliações dos colaboradores por grupo homogêneo e laudar	Contínuo				Por grupo GHE e atualizado de acordo as etapas
AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS	Na primeira etapa da obra e conforme todo o andamento das demais	Será realizado após o início das atividades e apresentado aos trabalhadores quando finalizada a primeira etapa das avaliações.	Contínuo				Os resultados serão adicionados nos inventários na revisão do documento, após a conclusão das avaliações. A previsão é o mês de Outubro de 2026 e conforme as demais funções entrarem em vigência.

EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Periodicamente	Fornecer gratuitamente aos colaboradores e fiscalizar o uso dos epi´s adequadamente e para a finalidade que se destina	Contínuo				Exigir o uso dos EPI´s. Não trabalhar sem o EPI e trocar sempre que danificado / necessário
EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS	Antes do início das atividades e contínuo	Prover de equipamentos em conformidade com o PCMSO e equipamentos de resgate de acordo ao PRES	Contínuo				Prover de armazenamento adequado, identificado e repor sempre que necessário, não deixar faltar
ATENDIMENTO À NR18	Antes do início das atividades e contínuo	Atender aos tópicos de trabalho à quente	Contínuo				Prover treinamento e respectivas adequações
ATENDIMENTO À NR10	Antes do início das atividades com a parte elétrica	Inserir procedimento de LOTO (Lock Out Tag Out) em todos os procedimentos elétricos	Contínuo				Prover equipamentos e treinamento para toda equipe elétrica para cumprir o procedimento
ATENDIMENTO À NR18	Antes do início das atividades com a parte hidráulico	Inserir procedimento de LOTO (Lock Out Tag Out) em todos os procedimentos hidráulicos	Contínuo				Prover equipamentos e treinamento para toda equipe hidráulica para cumprir o procedimento
ATENDIMENTO À NR 11 E NBR 15883	Antes do início das atividades e contínuo	Checar as condições das cintas de amarração de cargas	Contínuo				Fazer checagem diária
ATENDIMENTO À NR18	Antes do início das atividades e contínuo	Checar o plano de cargas	Contínuo				Fazer checagem diária
ÁREAS DE VIVÊNCIA: REFEITÓRIO **PLANO DE AÇÃO (PLAN)**	**PRIORIDADE**	**O QUE FAZER / COMO FAZER (DO)**	**PREVISTO (CHECK)**	**REALIZADO (CHECK)**	**PENDENTE (CHECK)**	**VISTO / ASSINATURA OU NOVAS AÇÕES (ACT)**	**OBSERVAÇÕES**
SER DIMENSIONADO PARA O Nº TOTAL DE COLABORADORES	Na primeira etapa da obra e conforme todo o andamento das demais	Calcular o nº total de trabalhadores e prover de ambiente que comporte todos sentado na hora das refeições	Contínuo				Dimensionamento de acordo o planejamento de crescimento da obra

SER COBERTO, COM ÁREA DELIMITADA, NÃO POSSUIR COMUNICAÇÃO DIRETA COM AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Na primeira etapa da obra e conforme todo o andamento das demais	Cobertura, delimitações em conformidade com o projeto.	Contínuo				Material a ser utilizado em conformidade com o projeto
TER MESAS COM TAMPOS LISOS, CADEIRAS SUFICIENTE.	Na primeira etapa da obra e conforme todo o andamento das demais	Podendo ser mesas em PVC com 4 cadeiras, Mesas em madeira com bancos, material lavável	Contínuo				Podendo ser definido pela empresa
LAVATÓRIO PROVIDO DE SABÃO LÍQUIDO, PAPEL TOALHA E LIXEIRA COM TAMPA	Na primeira etapa da obra e conforme todo o andamento das demais	Lavatório em material lavável, recipiente adequado para sabão líquido, papel toalha e mantê-los abastecidos. Lixeira com tampa, sugerimos tampa a pedal	Contínuo				Podendo ser de louça, tipo calha etc. Definido pela empresa
PROVER DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.	Na montagem dos ambientes administrativos e operacionais	Instalar extintor devidamente sinalizado e identificado nas dependências Mantê-lo desobstruído	Contínuo				Podendo ser pó químico, ou CO2, e a base água, conforme classes de fogo no local.
ÁGUA POTÁVEL	Na primeira etapa da obra e conforme todo o andamento das demais	Prover de bebedouro tipo freezer nas dependências ou proximidades do refeitório. Bebedouro tipo jato a cada grupo de 25 trabalhadores ou de 5 em 5 pavimentos.	Contínuo				Tipo freezer, a cada torneira atende 25 trabalhadores. Fornecer copos descartáveis se não dispor de jato. Bebedouro tipo freezer deve fornecer copos descartáveis, não permitindo o uso de copos coletivos
COMUNICADO DE INÍCIO E OBRA	Antes do início da obra e após a instalação da área de vivência	Realizar antes de iniciar com a obra e após as instalações da área de vivência no site MTE	Contínuo				Dar baixa com o término da obra
PRESTADORES DE SERVIÇOS / TERCEIRIZADOS	No ato do contrato	Exigir o atendimento e cumprimento das normas de segurança e enviar o inventário de riscos para o elaborador deste	Contínuo				Garantir terceirizados em conformidade.

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA	PRIORIDADE	O QUE FAZER / COMO FAZER	PREVISTO	REALIZADO	PENDENTE	VISTO / ASSINATURA	OBSERVAÇÕES
PLANEJAR TREINAMENTO PARA AS ETAPAS DE ESCAVAÇÃO, FUNDAÇÃO, ESTRUTURAL E ACABAMENTO	Antes do início de cada fase	Prover de treinamento em conformidade com as normas de segurança por cada etapa	Contínuo				Escavação, fundação, estrutural, acabamento
PLANEJAR TREINAMENTO DE NR-12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	Após admissão e antes do início das atividades	Prover de treinamento de segurança, uso, manuseio, operação para os eletroportáteis	Contínuo				Furadeira, serras manuais, vibrador, martelete, entre outros
PLANEJAR TREINAMENTO DE NR-35, TRABALHO EM ALTURA	Antes do início com os trabalhos em altura	Prover de treinamento na frente de serviço para o trabalho em altura antes de iniciar com o trabalho em altura superior a 2 mts	Contínuo				Certifica-los na conclusão do curso
PLANEJAR TREINAMENTO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA COLETIVO CONTRA QUEDAS/ SPIQ	Antes do início do trabalho em altura	Prover o treinamento de acordo com o projetado para a obra, levando em consideração a necessidade da etapa.	Contínuo				Todos devem ser treinados e certificá-los na conclusão do curso
PLANEJAR TREINAMENTO DE NR-10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Eletricistas, serventes, operadores de elevador e grua de pequeno porte	Prover o treinamento para os profissionais envolvidos “eletricistas, serventes, operadores de elevador e gruas	Contínuo				Certificá-los na conclusão do curso
PLANEJAR TREINAMENTO PARA RESGATE E SALVAMENTO EMERGENCIAL (PCI, Evacuação e Primeiros Socorros)	20% dos colaboradores no início de cada etapa	Prover de treinamento específico para a fase de escavação e fundação com simulados práticos no local de trabalho	Contínuo conforme PRES				Promover simulados a cada seis meses. Certifica-los na conclusão do curso
PLANEJAR TREINAMENTO ESPECÍFICO	Antes de iniciar com o trabalho na máquina	Prover de treinamento adequado para o equipamento de	Contínuo				Mini carregadeira, Serra circular de mesa, Operador

PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE		trabalho, treinamento no própria máquina e ou equipamento					de elevador, operador de grua/mini grua entre outros.
PLANEJAR TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100% da equipe conforme NR 23	Prover para todos colaboradores do canteiro de obra e percentual para brigada	Contínuo				Certificá-los na conclusão do curso
TRABALHO A QUENTE	Antes de iniciar com o trabalho – NR 18	Prover para cumprimento da Norma	Contínuo				Certificá-los na conclusão do curso
DEMAIS TREINAMENTOS	Conforme GHE	Prover para cumprimento das Normas	Contínuo				Certificá-los na conclusão do curso
CANTEIRO DE OBRA	**PRIORIDADE**	**O QUE FAZER / COMO FAZER**	**PREVISTO**	**REALIZADO**	**PENDENTE**	**VISTO / ASSINATURA**	**OBSERVAÇÕES**
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	Na primeira etapa da obra e conforme todo o andamento das demais	Sinalização de conscientização a saúde,higiene pessoal, limpeza, organização, alerta aos riscos biológicos, prevenção de acidentes com as instalações sanitárias, piso escorregadio, choques elétricos, setores e demais departamentos de acordo com a NR18**.**	Contínuo				De acordo as fases do canteiro de obra
CENTRAL DE ARMAÇÃO	Na primeira etapa da obra e conforme todo o andamento das demais	Deve ser coberta, piso nivelado e resistente, sinalizada e identificada, além de cumprir os demais itens da NR 18.	Contínuo				Proibir a movimentação de pessoas não autorizadas.
ÁREA DE IÇAMENTO DE MATERIAIS	Na primeira etapa da obra e conforme todo o andamento das demais	Local delimitado, sinalizado, isolado. Apenas para trabalhadores treinados e autorizadas, área restrita a pessoas autorizadas	Contínuo				Atender a NR-18
SERRA CIRCULAR	Na primeira etapa da obra e conforme todo o andamento	Projetada por profissional legalmente qualificado e habilitado, instalar em	Contínuo			Documentação em conformidade com NR-12 (procedimento	Atender a NR-12 quanto às documentações e liberação

	das demais	local coberto, em piso nivelado e residente, dispor de coifa protetora, disco sem rachaduras, trincos, coletor de ferragem, empurrador de pequenas peças, freio de segurança no automático, com as sinalizações de segurança, área restrita a pessoas autorizadas. Extintor nas dependências ou proximidades. Atender as normas de segurança NR-18 e NR-12				de segurança e operacional, Plano de manutenção, cronograma das manutenções, Laudo de aterramento. Termo de entrega técnica Inicial e periódica de forma que seja validado as reais condições de segurança para o trabalho continuamente mês a mês. Verificar compatibilidade entre projeto e o que foi executado	técnicas.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ELEVADOR, GRUA/GRUA DE PEQUENO PORTE TURBO MAX, MINI CARREGADEIRA, ARGAMASSADEIRA,	Na primeira etapa da obra e conforme todo o andamento das demais	Prover de toda documentação e instalações em conformidade com a NR-12	Contínuo				Garantir o atendimento das normas de segurança
ALMOXARIFADO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS	Na primeira etapa da obra e conforme todo o andamento das demais, antes da montagem do almoxarifado	Os materiais devem ser devidamente armazenados, identificados, prover de lavatório no interior ou nas proximidades, empilhamento de material conforme a política da qualidade da empresa em acordo com a NR-18. Produtos inflamáveis em local separado, isolado e específico, área restrita a pessoas não autorizadas	Contínuo				Atender as normas de segurança e política de qualidade da empresa
ACESSO E ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS	Na primeira etapa da obra e conforme todo o andamento das demais	Delimitar área de circulação de pessoas e manter área desobstruída, limpa e organizada	Contínuo				Manter área de circulação desobstruída
PRODUTOS INFLAMÁVEIS.	Na primeira etapa da obra e conforme todo	Armazenar em local definido, devidamente	Contínuo				Óleo diesel, gás, thinner, álcool, solventes entre

	o andamento das demais	sinalizado, delimitado em acordo com as normas de segurança NR-26. Acesso restrito a pessoas autorizadas					outras
APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS	Semanal, antes de iniciar com as atividades	Garantir a aplicação das análises preliminar de riscos periodicamente de acordo o procedimento para o trabalho em altura	Contínuo				De acordo as fases e etapas
PT – PERMISSÃO PARA O TRABALHO	Antes de iniciar atividade de risco	Emitir permissão para o trabalho para atividades de risco “NÃO ROTINEIRAS” e ou conforme procedimento interno da empresa	Contínuo				Não permitir atividade de risco sem as devidas ações prevencionistas
FABRICAÇÃO DE FORMAS, FORMAS E DESENFORMAR	Relevante	Garantir a execução mediante análise de risco validada com as ações prevencionistas. Trabalho por trabalhadores treinados e qualificados	Contínuo				Checar as situações de risco e tomar medidas preveniconista
EPC – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVAS	Relevante	Certificar as devidas instalações dos equipamentos de proteção coletivas em tempo hábil de acordo o projeto	Contínuo				Conforme o projeto
PROTEÇÃO SOLAR	Diário	Fornecer protetor solar PFS 6º e camisa de uniforme com manga longa	Contínuo			**Repor, trocar, substituir sempre que necessário**	Registro em ficha de epi pelo recebimento do uniforme de manga longa e protetor solar na frente de serviço disponivel para todos

CRONOGRAMA DE PALESTRAS

PALESTRAS PREVENCIONISTAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO A SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	2026										2027	
	MAR	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
JANEIRO BRANCO – PREVENÇÃO À SAÚDE MENTAL, EMOCIONAIS.												
TODOS CONTRA A DENGUE; CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE												
FEVEREIRO ROXO, NOÇÕES BÁSICAS E PREVENCIONISTA AS DOENÇAS CRÔNICAS. FIBROMIALGIA, ALZHEIMER, LUPUS E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE LEUCEMIA												
ÁLCOOL E DROGAS, CONSCIENTIZAÇÃO NO COMBATE AOS VÍCIOS E DEPENDÊNCIAS												
MARÇO AZUL MARINHO, NOÇÕES BÁSICAS E PREVENCIONISTAS CONTRA O CÂNCER COLORRETAL												
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NA OBRA: CUIDADOS COM A OPERAÇÃO DA GRUA E O ELEVADOR DE CREMALHEIRA												
ABRIL VERDE, 28/04 DIA MUNDIAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRABALHO “PREVENÇÃO DE ACIDENTES”												
DIA MUNDIAL DA SAÚDE 07/04. “SAÚDE OCUPACIONAL, COMO PREVENIR DAS DOENÇAS DO TRABALHO”												
MAIO AMARELO, PREVENÇÃO AOS ACIDENTES DE TRÂNSITO, E ACIDENTE DE TRAJETO.												
RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO												
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, QUAL SUA FINALIDADE E SUA OBRIGATORIEDADE												
SEGURANÇA NO TRABALHO COM USO DAS FERRAMENTAS ELETROPORTÁTEIS, USO SOB APOIO DE BANCAS E FIAÇÃO ELÉTRICA AÉREA												
NOÇÕES BÁSICAS DE VACINAS E SUA IMPORTÂNCIA												
FIAÇÃO ELÉTRICAS, EXPOSIÇÃO E OS PRINCIPAIS RISCOS DE ACIDENTE COM CHOQUE ELÉTRICOS												
CÂNCER DE PELE, NOÇÕES BÁSICAS E MEIOS PREVENTIVOS NO COMBATE AO CÂNCER DE PELE												
NOÇÕES BÁSICAS SOBRE ASSÉDIO SEXUAL NO CANTEIRO DE OBRAS												

SETEMBRO AMARELO; PREVENÇÃO E COMBATE AO SUICIDO. TODOS NO COMBATE A DEPRESSÃO												
COMBATE AO TABAGISMO												
RISCO DE QUEDA DE TRABALHADORES DE MESMO E DIFERENTES NÍVEIS NA ETAPA ATUAL DA OBRA												
OUTUBRO ROSA, NOÇÕES BÁSICA DE ALERTA AO CÂNCER DE MAMA.												
NOVEMBRO AZUL, NOÇÕES BÁSICA E ALERTA AO CÂNCER DE PRÓSTATA												
USO CONSCIENTE DE TELAS E REDES SOCIAIS												
DEZEMBRO VERMELHO, CONSCIENTIZAÇÃO NA PREVENÇÃO CONTRA HIV/IST												
ERGONOMIA NO TRABALHO. POSTURAS ADEQUADAS												

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS

Ano	**AUDITORIAS PGR**	**Semana 01**
2026	Outubro	Semana 01
2026	Novembro	Semana 01
2026	Dezembro	Semana 01
2027	Janeiro	Semana 01
2027	Fevereiro	Semana 01
2027	Março	Semana 01
2027	Abril	Semana 01
2027	Maio	Semana 01
2027	Junho	Semana 01
2027	Julho	Semana 01
2027	Agosto	Semana 01
2027	Setembro	Semana 01

GHE: 01 – SUPERVISÃO DE EQUIPES

PREVISÃO DE QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 05

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES EM DIVERSOS LOCAIS DA OBRA, ONDE O PÉ DIREITO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PODEM VARIAR DE ACORDO COM O LOCAL DE TRABALHO. TRABALHO REALIZADO DENTRO DO ESCRITÓRIO E EM CAMPO, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.

ETAPA: ESTRUTURA/ACABAMENTO	**PROCESSO:** GERENCIA TODAS AS ATIVIDADES DO CANTEIRO, PROCESSOS E MATERIAIS.
FUNÇÕES: MESTRE DE OBRAS ENCARREGADO DE ESTRUTURA ENCARREGADO DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES ENCARREGADO DE ELÉTRICA ENCARREGADO DE ALVENARIA	**CBO:** 7102-05 OBS: DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FORNECIDAS PELA EMPRESA NÃO DISTINGUEM AS ATIVIDADES: D.S 08 – VERSÃO 02
MESTRE DE OBRAS	CBO: 7102-05

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES - ENCARREGADO: Auxiliar nas atividades de coordenação dos processos de obra, conforme sua especialidade; - Garantir a organização, limpeza e a higiene dos postos de trabalho; - Fazer cumprir a programação dos serviços definida pelo engenheiro, assegurando a produtividade prevista; - Distribuir equipe de execução de serviços, e organização da obra; - Controlar o abastecimento de insumos necessários para produção às equipes; - Preenchimento diário de planilha de execução de tarefa da equipe de produção; - Atender a programação semanal da obra; - Inspecionar e receber os serviços executados pertinentes à sua área de trabalho, conforme os procedimentos de recebimento; - Treinar os colaboradores nos procedimentos de execução da obra; - Outras atividades dentro da empresa solicitadas pelo engenheiro da obra.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES – MESTRE DE OBRAS: Organiza e supervisiona, no canteiro de obras, as atividades dos trabalhadores sob suas ordens, distribuindo, coordenando e orientando as diversas tarefas, para assegurar o desenvolvimento do processo de execução das obras dentro dos prazos, normas e especificações estabelecidas. Coordena e orienta os serventes, pedreiros, carpinteiros e demais profissionais no canteiro de obras.

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados																					
				Perfil de exposição																	
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite De tolerância**	**O**	**T**	**EP**	**EC**	**CP**	**PE**	**P**	**GV**	**EA**	**S**	**R**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
FÍSICO	Ruído	Exposição devido à proximidade de operação de equipamentos e máquinas utilizados pelo trabalhador ou outros trabalhadores na obra, podendo ser estacionárias (serra circular), máquinas pesadas, bombeamento de concreto ou eletroportáteis (lixadeira, furadeira, serras manuais e etc.)	Perda auditiva permanente	79,2 dB(a) – Taxa de troca Q5	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono . Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
FÍSICO	Radiação não ionizante	Provém principalmente da exposição solar (UV). Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e	Qualitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

					cataratas da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas. Solar e Soldagem Elétrica:Eritemas (queimaduras), envelhecimento precoce da pele, catarata ocupacional e câncer de pele (carcinoma e melanoma). Radiação Infravermelha (IV) Estresse térmico e oculares (catarata dos sopradores de vidro/fundidores). Campos Eletromagnéticos (Radiofrequência e Micro-ondas)Aumento da temperatura corporal e interferência em dispositivos médicos implantados (como marca-passos). AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. Cincinnati: ACGIH, 2024 https://www.aiha.org/news/240627-acgih-board-ratifies-2024-tlvs-beis CÂNCER DE PELE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHOVigilância do câncer ocupacional e ambiental. Rio de Janeiro: INCA, 2023. NARIKAWA, S; PADOVANI, C.R; SCHELLINI, S.A. Frequência de ocorrência de carcinoma basocel															
QUÍMICO	Poeiras Respiráveis /PNOS	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. Corte de pedras, britagem, manuseio de cimento, lixamento de gesso/drywall e, principalmente, o corte de concreto e cerâmica (que libera a Sílica Livre Cristalizada).	Inalação e Danos ao sistema respiratório.	Não realizada avaliação, por julgamento técnico, a ausência de exposição acima do limite de tolerância das funções operacionais desconsiderou a necessidade de avaliação do GHE.	A exposição não costuma gerar sintomas imediatos (efeito agudo), mas sim doenças crônicas que se manifestam após anos de trabalho. Sintomas Comuns Tosse persistente: Frequentemente seca no início. Dispneia (Falta de ar): Inicialmente durante esforços físicos, progredindo para o repouso. Cansaço excessivo: Resultante da diminuição da capacidade pulmonar Dores no peito. Doenças Relacionadas . DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica): Enfisema ou bronquite crônica. . BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 Higiene Ocupacional (Tuffi Messias Saliba). Referência clássica na área de segurança do trabalho. Poeira de sílica — Instituto Nacional de Câncer - INCA	Qualitativa (verificar nas colunas anteriores a justificativa para não realização do monitoramento quantitativo)	Uso de equipamento de proteção individual	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**2**	**10**	**Trivial**

BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														-
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Sentado ou em pé por longos períodos é uma das principais causas de doenças ocupacionais e afastamentos no setor, decorrente da exigência de atividades intensas, repetitivas e posições inadequadas por longos períodos.	Lesões musculares , óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral. Trabalho estático: Manter a mesma postura por longos períodos, o que reduz a circulação sanguínea nos músculos. Partes do Corpo Mais Afetadas Coluna Lombar/Dorsal: (até 66,67% das queixas em algumas análises). Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. UGT.(2017)Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. https://www.ugt.pt/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes/guias/leses-musculo-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-risc/2284	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**1**	**7**	**1**	**1**	**2**	**14**	**Trivial**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																			**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																			**BAIXO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																			**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																			**MÉDIO**

ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de ferramentas, levando ao impacto com objetos	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda. Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho fatais na indústria da construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem,	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves: Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral, fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Incapacidade Laboral: Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção.	Qualitativa	Uso de EPI (conforme planilha abaixo) com conexão conforme projetos.		**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**

		escadas inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas sem proteção, aberturas no piso e presença de materiais soltos. Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, ritmo acelerado da obra, desatenção, cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais sobre trabalhadores.			DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.													
ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação de materiais. A movimentação de madeirite, escoras e fôrmas de concreto envolve riscos específicos: Microambiente de Abrigo: O empilhamento de madeira no solo atrai roedores e insetos, que são presas naturais de serpentes e escorpiões. Contato Manual Direto: O trabalhador, ao levantar as peças sem inspeção prévia ou uso de ferramentas de auxílio (alavancas), expõe mãos e braços diretamente ao bote ou picada. Reaproveitamento de Fôrmas: Madeiras que permanecem em contato com a terra por longos períodos durante a cura do concreto aumentam a probabilidade de colonização por aranhas	Picada ou lesão causada pelo animal peçonhento	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Os efeitos dependem do animal envolvido, mas no contexto da construção civil, os quadros mais comuns são: Agravos Principais Escorpiões (Ex: Tityus serrulatus) Ação neurotóxica. Dor local intensa, sudorese, vômitos e, em casos graves, arritmia cardíaca. Serpentes (Ex: Bothrops - Jararaca) Ação proteolítica, hemorrágica e nefrotóxica. Edema (inchaço), equimose (manchas roxas), risco de necrose e insuficiência renal. Aranhas (Ex: Loxosceles - Aranha-marrom) Ação citotóxica e hemolítica.Picada pouco dolorosa inicialmente, evoluindo para ferida com necrose ("placa livedoide") e mal-estar geral. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed.	Qualitativa	Organização e limpeza do almoxarifado, do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	NA	**Atípico**	**Corrente**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**6**	**1**	**7**	**28**	**Tolerável**

					Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. e. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. https://www.gov.br/saude FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção Civil: Riscos Ambientais e Biológicos. São Paulo: Fundacentro, 20XX. Disponível em: www.fundacentro.gov.br.															
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos). Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas.	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta: Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho, gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos) Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio e desníveis no piso da empresa, pisos irregulares, desníveis, rampas e escadas são fontes primárias de quedas de mesmo nível ou quedas de altura, que figuram entre as causas mais comuns de afastamentos e acidentes graves no setor. A ocorrência está frequentemente ligada à desorganização, falta de limpeza e condições precárias dos pisos. Pisos sujos ou molhados: Presença de água, óleo,	Queda de mesmo nível	****	Ocorrência de quedas de mesmo nível ou em desnível (escadas e rampas), resultando em lesões osteomusculares leves a moderadas, tais como: escoriações, contusões, entorses (especialmente de tornozelo e joelho), luxações e pequenas fraturas. Em casos de impacto em escadas, pode haver ocorrência de traumatismos superficiais e distensões musculares. Lesões Físicas: Entorses, escoriações, luxações, contusões, fraturas e traumatismos (inclusive cranianos).	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		graxa ou restos de materiais de construção. Desordem e Limpeza (Organização): Materiais espalhados, ferramentas fora do lugar e cabos elétricos ou mangueiras cruzando vias de circulação. Irregularidades no piso: Buracos, desníveis, degraus improvisados e pisos mal nivelados. Iluminação Deficiente: Áreas com pouca luz que ocultam obstáculos. Fatores Humanos: Caminhar apressadamente, falta de atenção ao caminhar (uso de celular), ou uso de calçados inadequados			Impacto na Produção: Afastamentos temporários ou definitivos, gerando descontinuidade no ritmo da obra. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. Acesso em: 10 mar. 2026.														

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial
Até 36 = Tolerável
Até 56 = Moderado
Até 98 = Substancial
> 98 = Intolerável

Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa

Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte e trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS (FISPQ e agregados)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 02 – CARPINTARIA	
PREVISÃO DE QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 08	
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES EM DIVERSOS LOCAIS DA OBRA, ONDE O PÉ DIREITO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PODEM VARIAR DE ACORDO COM O LOCAL DE TRABALHO. NORMALMENTE PARA ESTA ETAPA, A CENTRAL DE CARPINTARIA VARIA DE POSIÇÃO CONSTANTEMENTE, MAS GERALMENTE POSSUI COBERTURA E VENTILAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL OU AMBAS.	
ETAPA: ESTRUTURA/ACABAMENTO	**PROCESSO:** CONFECÇÃO, PROCESSO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS, PAINÉIS, ESTRUTURAS E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS A ETAPA CONSTRUTIVA.
FUNÇÕES: CARPINTEIRO	**CBO:** 715505
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: Ler e interpretar projetos, desenhos e especificações técnicas; - Confeccionar e montar formas para concretagem de estruturas; - Realizar desmontagens de formas de estruturas; - Cortar, modelar, ajustar e montar peças de madeira; - Acompanhar/realizar as concretagens de estruturas montadas; - Confeccionar e montar sistemas de proteção coletiva da obra, como guarda-corpos, forrações e bandejas salva-vidas; - Realizar reparos e manutenção em estruturas de madeira.	

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados																				
				Perfil de exposição																
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite De tolerância**	**O**	**T**	**EP**	**EC**	**CP**	**PE**	**P**	**GV**	**EA**	**S**	**R**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**

FÍSICO	Ruído	Operação de máquinas e equipamentos como: furadeira, serra circular manual e de bancada	Perda auditiva permanente	84,13 dB(a) – Taxa de troca Q5 (fundação) 86,8 dB(a) – Taxa de troca Q5 (estrutura)	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono. Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**1**	**7**	**3**	**1**	**4**	**28**	**Tolerável**
FÍSICO	Radiação não ionizante	Provém principalmente da exposição solar (UV). Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas. Solar e Soldagem Elétrica:Eritemas (queimaduras), envelhecimento precoce da pele, catarata ocupacional e câncer de pele (carcinoma e melanoma). Radiação Infravermelha (IV) Estresse térmico e oculares (catarata dos sopradores de vidro/fundidores). Campos Eletromagnéticos (Radiofrequência e Micro-ondas)Aumento da temperatura	Qualitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**

					corporal e interferência em dispositivos médicos implantados (como marca-passos). AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. Cincinnati: ACGIH, 2024 https://www.aiha.org/news/240627-acgih-board-ratifies-2024-tlvs-beis CÂNCER DE PELE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHOVigilância do câncer ocupacional e ambiental. Rio de Janeiro: INCA, 2023. NARIKAWA, S; PADOVANI, C.R; SCHELLINI, S.A. Frequência de ocorrência de carcinoma basocel																	
FÍSICO	Vibração (mãos e braços)	A exposição à Vibração de Mãos e Braços (VMB), também conhecida como vibração segmentar, é um dos riscos físicos mais críticos na construção civil. Ela ocorre pelo manuseio de ferramentas motorizadas que transmitem energia mecânica oscilatória diretamente para os membros superiores. Operação de máquinas e equipamentos – Furadeira, serra manual e de bancada	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	3,7 m/s² (AREN): serra manual 3,5 m/s²: serra de bancada	Danos Vasculares: O estreitamento dos vasos sanguíneos faz com que os dedos fiquem brancos e frios (fenômeno de Raynaud). Danos Neurológicos: Perda de sensibilidade tátil e dificuldade em manipular objetos pequenos. Danos Musculoesqueléticos: Perda de força muscular, dores nas articulações (punho e cotovelo) e aumento do risco de tendinites. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 GRIFFIN, Michael J. Handbook of Human Vibration. Academic Press, 1990.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	2,5m/s² 5m/s²	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**
QUÍMICO	Poeiras Respiráveis /PNOS	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. Demolição e ajustes nos blocos e estruturas com uso do martelete. Corte de pedras, britagem, manuseio de cimento, lixamento de gesso/drywall e, principalmente, o corte de concreto e cerâmica (que libera a Sílica Livre Cristalizada)	Inalação e danos ao sistema respiratório.	0,1042 mg/m³ - SEM SÍLICA	A exposição não costuma gerar sintomas imediatos (efeito agudo), mas sim doenças crônicas que se manifestam após anos de trabalho. Sintomas Comuns Tosse persistente: Frequentemente seca no início. Dispneia (Falta de ar): Inicialmente durante esforços físicos, progredindo para o repouso. Cansaço excessivo: Resultante da diminuição da capacidade pulmonar Dores no peito. Doenças Relacionadas DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica): Enfisema ou bronquite crônica. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	e 5,53 mg/m³ - NR 15	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**2**	**10**	**Trivial**

					Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 Higiene Ocupacional (Tuffi Messias Saliba). Referência clássica na área de segurança do trabalho. Poeira de sílica — Instituto Nacional de Câncer - INCA																
QUÍMICO	Poeira Vegetal	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. A poeira vegetal é composta por partículas sólidas suspensas no ar, originadas do manuseio mecânico (corte, lixamento, fresagem) de materiais de origem botânica. Na construção civil, as fontes mais comuns são:Madeiras brutas: Pinus, eucalipto e Paineis processados: MDF, MDP e compensados (que também contêm resinas químicas).to e madeiras tropicais.	Irritação das vias respiratórias	0,1278 mg/m³ - SEM SÍLICA	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse. Diferente da poeira inerte, a poeira vegetal é biologicamente ativa, podendo conter fungos, bactérias e substâncias químicas próprias da planta (alcaloides, taninos) ou adicionadas (conservantes). A exposição prolongada ou intensa sem proteção pode causar diversos quadros clínicos: Irritação Mecânica: Afeta olhos, nariz e garganta, causando rinite e conjuntivite. Asma Ocupacional: Reação alérgica severa às proteínas ou resinas da madeira. Pneumonite de Hipersensibilidade: Também conhecida como "pulmão do carpinteiro", é uma inflamação dos alvéolos pulmonares causada por uma resposta imune a fungos presentes na madeira úmida. Dermatites: Irritação ou alergia na pele pelo contato direto com o pó. Câncer: A poeira de madeira dura (como carvalho ou faia) é classificada pelo IARC como Grupo 1 (Carcinogênico para humanos), associada especialmente ao câncer nasossinusal. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 KLAASSEN, C. D. Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons. 9. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2018. Saliba,Tuffi Messias Manual prático de higiene ocupacional e PPRA : avaliaçãoe controle dos riscos ambientais / Tuffi Messias Saliba, colaboradoraMaria Beatriz de Freitas	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**2**	**7**	**6**	**3**	**1**	**4**	**28**	**Tolerável**

					Lanza. — 9. ed. — São Paulo : LTr, 2018 SALEIRO, Sandra et al. Exposição ocupacional a poeira: um risco à saúde subestimado?. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 45, n. 4, e20170396, 2019																
QUÍMICO	Desmoldante Ácido Oleico	Na utilização do material para formas e desformas.	Embora biodegradável, o ácido oleico exige cuidados durante o manuseio e armazenamento no canteiro de obras, pois pode causar Irritação Cutânea e Ocular, e risco de incêndio uma vez que é considerado material combustível. Contato dérmico	****	O contato com a pele e os olhos pode causar irritações. Pessoas suscetíveis a dermatites poderão ter sua condição agravada após contato repetitivo. Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica. O ácido oleico, quando utilizado como desmoldante, pode apresentar os seguintes riscos ao trabalhador: Irritação Cutânea (Pele): O contato prolongado ou repetido com o produto puro ou diluído pode causar irritação moderada, dermatite ou ressecamento Irritação Ocular: Fumos ou respingos podem causar irritação severa aos olhos. Irritação das Vias Respiratórias: A aplicação por pulverização (spray) pode gerar névoas que, se inaladas, irritam o nariz, garganta e pulmões. AZEVEDO, Fausto Antonio de; CHASIN, Alice A. da Matta (Coords.). As Bases Toxicológicas da Ecotoxicologia. São Paulo: RiMa, 2004 Centers for Disease Control and Prevention, & National Institute for Occupational Safety and Health. (2007). NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (DHHS/NIOSH Publication No. 2005-149). U.S. Department of Health and Human Services. https://www.cdc.gov/niosh/docs/2005-149/	Qualitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**2**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													-
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Trabalho em pé por longos períodos é uma das principais causas de doenças ocupacionais e afastamentos no setor, decorrente da exigência de atividades intensas, repetitivas e posições	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Trabalho estático: Manter a mesma postura por longos períodos, o que reduz a circulação sanguínea nos músculos. O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		inadequadas por longos períodos.			quadril, a coluna e a postura de modo geral. Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. UGT.(2017)Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. https://www.ugt.pt/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes/guias/lesoes-musculo-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-risc/2284														
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte de madeira, tábuas, painéis, escoras e agregado o manuseio de sacos de cimento, blocos, vergalhões e ferramentas pesadas. Riscos Ergonômicos: Posturas forçadas (tronco flexionado ou rotacionado) e aplicação de força excessiva em terrenos irregulares ou instáveis. Fatores que Agravam o Risco Peso da carga: Cargas que excedem a capacidade física individual (geralmente acima de 23kg para homens em condições ideais, segundo a equação do NIOSH). Distância de alcance: Quanto mais afastada a carga estiver do corpo, maior o torque sobre a coluna. Frequência e duração: Movimentos repetitivos sem períodos de recuperação. Ambiente: Pisos escorregadios, iluminação deficiente e obstáculos no trajeto.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O manuseio inadequado de cargas é uma das principais causas de afastamentos no setor. Os riscos podem ser divididos em: Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT): Lesões por esforço repetitivo e sobrecarga na coluna vertebral, especialmente na região lombar (hérnias de disco, lombalgias). Fadiga Física: O gasto energético excessivo reduz a precisão dos movimentos, aumentando a probabilidade de acidentes agudos. IIDA, Itiro; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. Ergonomia: Projeto e Produção. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2016. WATERS, Thomas R.; PUTZ-ANDERSON, Vern; GARG, Arun. Applications manual for the revised NIOSH lifting equation. Cincinnati, OH: U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 1994. (DHHS (NIOSH) Publication No. 94-110). Disponível em: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/5434#:~:text=January%201994,for%20Occupational%20Safety%20and%20Health.	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**MÉDIO**

ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**ALTO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**MÉDIO**
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de ferramentas, levando ao impacto com objetos	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda. A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves: Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral,	Qualitativa	Uso de EPI com conexão conforme projetos	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**

		fatais na indústria da construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem, escadas inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas sem proteção, aberturas no piso e presença de materiais soltos. Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, ritmo acelerado da obra, desatenção, cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais sobre trabalhadores."			fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção. DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.																	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos). Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em:	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		ferramentas deixadas soltas.			cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.															
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta: Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho, gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos) Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**2**	**6**	**3**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação de materiais. A movimentação de madeirite, escoras e fôrmas de concreto envolve riscos específicos: Microambiente de Abrigo: O empilhamento de madeira no solo atrai roedores e insetos, que são presas naturais de serpentes e escorpiões. Contato Manual Direto: O trabalhador, ao levantar as peças sem inspeção prévia ou uso de ferramentas de auxílio (alavancas), expõe mãos e braços	Picada ou lesão causada pelo animal peçonhento	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Os efeitos dependem do animal envolvido, mas no contexto da construção civil, os quadros mais comuns são: Agravos Principais Escorpiões (Ex: Tityus serrulatus) Ação neurotóxica. Dor local intensa, sudorese, vômitos e, em casos graves, arritmia cardíaca. Serpentes (Ex: Bothrops - Jararaca) Ação proteolítica, hemorrágica e nefrotóxica. Edema (inchaço), equimose (manchas roxas), risco de	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	NA	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**2**	**4**	**3**	**3**	**6**	**24**	**Tolerável**

		diretamente ao bote ou picada. Reaproveitamento de Fôrmas: Madeiras que permanecem em contato com a terra por longos períodos durante a cura do concreto aumentam a probabilidade de colonização por aranhas.			necrose e insuficiência renal. Aranhas (Ex: Loxosceles - Aranha-marrom) Ação citotóxica e hemolítica.Picada pouco dolorosa inicialmente, evoluindo para ferida com necrose ("placa livedoide") e mal-estar geral. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. e. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. https://www.gov.br/saude FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção Civil: Riscos Ambientais e Biológicos. São Paulo: Fundacentro, 20XX. Disponível em: www.fundacentro.gov.br.																
ACIDENTE	Serra Circular de bancada ou manual	Utilização incorreta do equipamento.O erro humano e a improvisação são as causas primárias de acidentes. As falhas mais comuns incluem: Retirada de Proteções: Remover a coifa protetora (da serra de bancada) ou travar a guarda retrátil (da manual) para "facilitar" a visão do corte. Ausência do Cutelo Divisor: Não utilizar a peça que impede que a madeira feche sobre o disco, causando o perigoso kickback (solavanco). Improviso de Bancadas: Transformar uma serra manual em serra de bancada invertendo-a sob uma mesa de madeira sem os devidos travamentos. Posicionamento Corporal: Manter as mãos na linha de corte ou operar o equipamento sem o uso de empurradores (sticks) para peças pequenas.	Cortes e amputações	****	Os danos decorrentes do uso inadequado podem ser imediatos (acidentes) ou crônicos (exposição prolongada). Acidentes Agudos (Traumas) Amputações e Lacerações: O contato direto com o disco resulta em perda de dedos ou membros, muitas vezes com danos irreparáveis a nervos e tendões. Perfurações: O efeito kickback pode arremessar a peça de madeira contra o abdômen ou tórax do operador em alta velocidade. Lesões Oculares: Projeção de partículas, serragem ou fragmentos de dentes do disco que se quebram. BARROS, A. J. S. et al. Acidentes de trabalho na construção civil identificados através de prontuários hospitalares. Rem: Revista Escola de Minas, Ouro Preto, v. 58, n. 1, p. 39-44, jan./mar. 2005.Disponível em : https://www.redalyc.org/pdf/564/56416463007.pdf FUNDACENTRO. Recomendação Técnica de Procedimento (RTP 02): Segurança em Serras Circulares de Bancada. São Paulo: Fundacentro, 2005.	Qualitativa	Cumprimento da Normas quanto ao uso do equipamento, capacitação (conforme lista abaixo)	NA	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**5**	**6**	**1**	**7**	**40**	**Moderado**

		Manutenção Precária: Uso de discos cegos, dentes quebrados ou eixos com folga, o que exige mais força do operador e aumenta a instabilidade																			
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio e desníveis no piso da empresa, pisos irregulares, desníveis, rampas e escadas são fontes primárias de quedas de mesmo nível ou quedas de altura, que figuram entre as causas mais comuns de afastamentos e acidentes graves no setor. A ocorrência está frequentemente ligada à desorganização, falta de limpeza e condições precárias dos pisos. Pisos sujos ou molhados: Presença de água, óleo, graxa ou restos de materiais de construção. Desordem e Limpeza (Organização): Materiais espalhados, ferramentas fora do lugar e cabos elétricos ou mangueiras cruzando vias de circulação. Irregularidades no piso: Buracos, desníveis, degraus improvisados e pisos mal nivelados. Iluminação Deficiente: Áreas com pouca luz que ocultam obstáculos. Fatores Humanos: Caminhar apressadamente, falta de atenção ao caminhar (uso de celular), ou uso de calçados inadequados	Queda de mesmo nível	****	Ocorrência de quedas de mesmo nível ou em desnível (escadas e rampas), resultando em lesões osteomusculares leves a moderadas, tais como: escoriações, contusões, entorses (especialmente de tornozelo e joelho), luxações e pequenas fraturas. Em casos de impacto em escadas, pode haver ocorrência de traumatismos superficiais e distensões musculares. Lesões Físicas: Entorses, escoriações, luxações, contusões, fraturas e traumatismos (inclusive cranianos). Impacto na Produção: Afastamentos temporários ou definitivos, gerando descontinuidade no ritmo da obra. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. Acesso em: 10 mar. 2026.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necesário

Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial
Até 36 = Tolerável
Até 56 = Moderado
Até 98 = Substancial
> 98 = Intolerável

Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte e trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa
Avental de Raspa	Operação da serra circular	A critério da empresa
Proteção Semifacial	Operação da serra circular	A critério da empresa
Luva de Nitrílica	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

Treinamento NR 12 - Serra de bancada (quando aplicável para operadores específicos).	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS (FISPQ e agregados)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 03 – PRODUÇÃO 01 (servente)	
PREVISÃO DE QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 08	
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES EM LOCAL PROTEGIDO CONTRA INTEMPÉRIE. AS ATIVIDADES TAMBÉM PODEM SER REALIZADAS EM DIVERSOS LOCAIS DO CANTEIRO DE OBRAS, QUANDO O SERVENTE ESTIVER AUXILIANDO EM OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNÇÃO.	
ETAPA: ESTRUTURA/ACABAMENTO	**PROCESSO:** LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO, ATUAÇÃO NO PROCESSO DE CONCRETAGEM, SUPORTE DIVERSO A EQUIPE E PROFISSIONAIS.
FUNÇÕES: SERVENTE	**CBO:** 7170-20
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: Transportar e armazenar materiais de construção; - Preparar argamassas, rebocos e concretos, de acordo com as instruções recebidas; - Realizar escavações; - Realizar limpeza do canteiro de obra; - Auxiliar na montagem de andaimes e na instalação de telas de proteção; - Fornece ferramentas e materiais necessários para os profissionais da construção; - Executar tarefas de construção, como chapisco, regularizações, rejuntes, quando necessário.	

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados

				Perfil de exposição					O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite tolerância**												

FÍSICO	Ruído	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis tais como: furadeira, martelete e finca pino.	Perda auditiva permanente	84,7 dB – Taxa de troca Q5	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono. Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**
FÍSICO	Radiação não ionizante	Provém principalmente da exposição solar (UV). Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de filtro solar, uniforme de manga comprida e touca árabe	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**

					Solar e Soldagem Elétrica:Eritemas (queimaduras), envelhecimento precoce da pele, catarata ocupacional e câncer de pele (carcinoma e melanoma). Radiação Infravermelha (IV) Estresse térmico e oculares (catarata dos sopradores de vidro/fundidores). Campos Eletromagnéticos (Radiofrequência e Micro-ondas)Aumento da temperatura corporal e interferência em dispositivos médicos implantados (como marca-passos). AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. Cincinnati: ACGIH, 2024 https://www.aiha.org/news/240627-acgih-board-ratifies-2024-tlvs-beis CÂNCER DE PELE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHOVigilância do câncer ocupacional e ambiental. Rio de Janeiro: INCA, 2023. NARIKAWA, S; PADOVANI, C.R; SCHELLINI, S.A. Frequência de ocorrência de carcinoma basocel																	
FÍSICO	Vibração (mãos e braços)	A exposição à Vibração de Mãos e Braços (VMB), também conhecida como vibração segmentar, é um dos riscos físicos mais críticos na construção civil. Ela ocorre pelo manuseio de ferramentas motorizadas que transmitem energia mecânica oscilatória diretamente para os membros superiores. Operação de Máquinas e equipamentos	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	1,80m/s²: furadeira 1,68 m/s²: martelete	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Quantitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (planilha abaixo), revezamentos e pausas durante as atividades	2,5m/s² 5m/s²	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**3**	**2**	**5**	**40**	**Moderado**

		eletroportáteis tais como: furadeira, martelete																		
QUÍMICO	Poeiras Respiráveis /Sílica Livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. Utilização de máquinas e equipamentos eletroportáteis , tais como: martelete e furadeira. Poeiras geradas na obra e nas atividades dos profissionais. A exposição à sílica livre cristalina é um dos riscos biológicos e químicos mais críticos no canteiro de obras. Quando materiais como concreto, alvenaria, rochas e argamassas são cortados, lixados ou perfurados, liberam-se partículas extremamente finas que podem penetrar profundamente nos alvéolos pulmonares.	Inalação e Danos ao sistema respiratório.	0,3306 mg/m³ - SEM SÍLICA	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse. O principal perigo reside na fração respirável (partículas menores que $5\mu m$). Os principais riscos à saúde incluem: Silicose: Uma doença pulmonar fibrótica irreversível e progressiva que causa endurecimento do tecido pulmonar, dificultando a troca gasosa. Câncer de Pulmão: A sílica cristalina é classificada pelo IARC (Grupo 1) como um agente comprovadamente carcinogênico para humanos. Doenças Autoimunes e Renais: Estudos associam a exposição crônica a uma maior incidência de lúpus, esclerodermia e disfunções renais. OSHA (Occupational Safety and Health Administration). Silica, Crystalline - Overview. Disponível em: https://www.osha.gov/silica-crystalline. NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Alert: Request for Assistance in Preventing Silicosis and Death in Construction Workers.Disponível em: https://www.cdc.gov/niosh/docs/96-112/default.html NSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Poeira de sílica. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/exposicao-no-trabalho-e-no-ambiente/poeiras/poeira-de-silica.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	7,01 - NR 15	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

QUÍMICO	Cimento Portland	Atividade com exposição a cimento e argamassa	Contato dérmico Contato com substâncias alcalinas e metais pesados sensibilizantes.	-	Os efeitos podem ser agudos (imediatos) ou crônicos (longo prazo): Dermatite de Contato por Irritação: Causada pelo pH alcalino e pela ação higroscópica (o cimento "puxa" a umidade da pele), resultando em ressecamento, fissuras e vermelhidão. Dermatite de Contato Alérgica Uma vez sensibilizado, o trabalhador pode reagir mesmo a quantidades mínimas. Queimaduras Químicas: O contato prolongado com a pasta de cimento úmida (em botas ou luvas furadas) pode causar ulcerações graves conhecidas como "feridas de cimento". Distúrbios Respiratórios Irritação das Vias Aéreas: Inalação do pó causa tosse, espirros e sensação de garganta seca. Doenças Obstrutivas Crônicas: A exposição prolongada pode reduzir a capacidade pulmonar e agravar quadros de asma ou bronquite. Lesões Oculares Irritação e Queimadura Ocular: O pó ou respingos de massa podem causar desde conjuntivite química até danos irreversíveis na córnea devido à alcalinidade. ALCHORNE, A. O. A.; ALCHORNE, M. M. A.; SILVA, M. M. Dermatoses ocupacionais. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 85, n. 2, 2010.	Qualitativa	Uso de equipamento de proteção individual	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**3**	**1**	**4**	**32**	**Tolerável**
QUÍMICO	Desmoldante Ácido Oleico	Na utilização do material para formas e desformas.	Embora biodegradável, o ácido oleico exige cuidados durante o manuseio e armazenamento no canteiro de obras, pois pode causar Irritação Cutânea e	****	O contato com a pele e os olhos pode causar irritações. Pessoas suscetíveis a dermatites poderão ter sua condição agravada após contato repetitivo. Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica. O ácido oleico, quando utilizado como desmoldante, pode apresentar os seguintes riscos ao	Qualitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**1**	**2**	**2**	**6**	**3**	**3**	**6**	**36**	**Tolerável**

			Ocular, e risco de incêndio uma vez que é considerado material combustível. Contato dérmico		trabalhador: Irritação Cutânea (Pele): O contato prolongado ou repetido com o produto puro ou diluído pode causar irritação moderada, dermatite ou ressecamento Irritação Ocular: Fumos ou respingos podem causar irritação severa aos olhos. Irritação das Vias Respiratórias: A aplicação por pulverização (spray) pode gerar névoas que, se inaladas, irritam o nariz, garganta e pulmões. AZEVEDO, Fausto Antonio de; CHASIN, Alice A. da Matta (Coords.). As Bases Toxicológicas da Ecotoxicologia. São Paulo: RiMa, 2004 Centers for Disease Control and Prevention, & National Institute for Occupational Safety and Health. (2007). NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (DHHS/NIOSH Publication No. 2005-149). U.S. Department of Health and Human Services. https://www.cdc.gov/niosh/docs/2005-149/																
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														-
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Trabalho em pé por longos períodos é uma das principais causas de doenças ocupacionais e afastamentos no setor, decorrente da exigência de atividades intensas, repetitivas e posições inadequadas por longos períodos.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Trabalho estático: Manter a mesma postura por longos períodos, o que reduz a circulação sanguínea nos músculos. O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral. Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

					e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. UGT.(2017)Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. https://www.ugt.pt/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes/guias/lesoes-musculo-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-risc/2284															
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte de madeira, tábuas, painéis, escoras e agregado o manuseio de sacos de cimento, blocos, vergalhões e ferramentas pesadas. Riscos Ergonômicos: Posturas forçadas (tronco flexionado ou rotacionado) e aplicação de força excessiva em terrenos irregulares ou instáveis. Fatores que Agravam o Risco Peso da carga: Cargas que excedem a capacidade física individual (geralmente acima de 23kg para homens em condições ideais, segundo a equação do NIOSH). Distância de alcance: Quanto mais afastada a carga estiver do corpo, maior o torque sobre a coluna. Frequência e duração: Movimentos repetitivos sem períodos de recuperação. Ambiente: Pisos escorregadios, iluminação deficiente e obstáculos no trajeto.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O manuseio inadequado de cargas é uma das principais causas de afastamentos no setor. Os riscos podem ser divididos em: Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT): Lesões por esforço repetitivo e sobrecarga na coluna vertebral, especialmente na região lombar (hérnias de disco, lombalgias). Fadiga Física: O gasto energético excessivo reduz a precisão dos movimentos, aumentando a probabilidade de acidentes agudos. IIDA, Itiro; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. Ergonomia: Projeto e Produção. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2016. WATERS, Thomas R.; PUTZ-ANDERSON, Vern; GARG, Arun. Applications manual for the revised NIOSH lifting equation. Cincinnati, OH: U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 1994. (DHHS (NIOSH) Publication No. 94-110). Disponível em: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/5434#:~:text=January%201994,for%20Occupational%20Safety%20and%20Health.	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**MÉDIO**
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de ferramentas, levando ao impacto com objetos																			
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda. A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho fatais na indústria da construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem, escadas inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas sem proteção, aberturas no piso e presença de materiais soltos. Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, ritmo acelerado da obra, desatenção, cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais sobre trabalhadores."	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves: Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral, fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção. DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.	Qualitativa	Uso de EPI com conexão conforme projetos	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos). Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas.	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta: Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho,	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos) Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.			veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.															
	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação de materiais. A movimentação de madeirite, escoras e fôrmas de concreto envolve riscos específicos: Microambiente de Abrigo: O empilhamento de madeira no solo atrai roedores e insetos, que são presas naturais de serpentes e escorpiões. Contato Manual Direto: O trabalhador, ao levantar as peças sem inspeção prévia ou uso de ferramentas de auxílio (alavancas), expõe mãos e braços diretamente ao bote ou picada. Reaproveitamento de Fôrmas: Madeiras que permanecem em contato com a terra por longos períodos durante a cura do concreto aumentam a probabilidade de	Picada ou lesão causada pelo animal peçonhento	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Os efeitos dependem do animal envolvido, mas no contexto da construção civil, os quadros mais comuns são: Agravos Principais Escorpiões (Ex: Tityus serrulatus) Ação neurotóxica. Dor local intensa, sudorese, vômitos e, em casos graves, arritmia cardíaca. Serpentes (Ex: Bothrops - Jararaca) Ação proteolítica, hemorrágica e nefrotóxica. Edema (inchaço), equimose (manchas roxas), risco de necrose e insuficiência renal. Aranhas (Ex: Loxosceles - Aranha-marrom) Ação citotóxica e hemolítica.Picada pouco dolorosa inicialmente, evoluindo para ferida com necrose ("placa livedoide") e mal-estar geral. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	NA	**Normal**	**Corrente**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**6**	**1**	**7**	**28**	**Tolerável**

		colonização por aranhas.			Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. e. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. https://www.gov.br/saude FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção Civil: Riscos Ambientais e Biológicos. São Paulo: Fundacentro, 20XX. Disponível em: www.fundacentro.gov.br.															
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio e desníveis no piso da empresa, pisos irregulares, desníveis, rampas e escadas são fontes primárias de quedas de mesmo nível ou quedas de altura, que figuram entre as causas mais comuns de afastamentos e acidentes graves no setor. A ocorrência está frequentemente ligada à desorganização, falta de limpeza e condições precárias dos pisos. Pisos sujos ou molhados: Presença de água, óleo, graxa ou restos de materiais de construção. Desordem e Limpeza (Organização): Materiais espalhados, ferramentas fora do lugar e cabos elétricos ou mangueiras cruzando vias de circulação. Irregularidades no piso: Buracos, desníveis, degraus	Queda de mesmo nível	****	Ocorrência de quedas de mesmo nível ou em desnível (escadas e rampas), resultando em lesões osteomusculares leves a moderadas, tais como: escoriações, contusões, entorses (especialmente de tornozelo e joelho), luxações e pequenas fraturas. Em casos de impacto em escadas, pode haver ocorrência de traumatismos superficiais e distensões musculares. Lesões Físicas: Entorses, escoriações, luxações, contusões, fraturas e traumatismos (inclusive cranianos). Impacto na Produção: Afastamentos temporários ou definitivos, gerando descontinuidade no ritmo da obra. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		improvisados e pisos mal nivelados. Iluminação Deficiente: Áreas com pouca luz que ocultam obstáculos. Fatores Humanos: Caminhar apressadamente, falta de atenção ao caminhar (uso de celular), ou uso de calçados inadequados			CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. Acesso em: 10 mar. 2026.																

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necesário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ			LEGENDAS	
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**		**O**	Condições de Operação

	4	5	6	7	8	9	10	11	12		**T**	Temporalidade
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24		**EP**	Frequência de exposição ao perigo
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48		**EC**	Eficácia das medidas de controle
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72		**CP**	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96			
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120		**PE**	Número de pessoas expostas
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144		**P**	Probabilidade
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168		**GV**	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
Até 18 = Trivial					Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco						**EA**	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
Até 36 = Tolerável												
Até 56 = Moderado											**R**	Risco
Até 98 = Substancial											**S**	Severidade
> 98 = Intolerável												

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:		
EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte e trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa
Luva de Nitrílica	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Luva de látex	Atividades com cimento e argamassa	A critério da empresa
Luva antivibração	Uso do martelete	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS (FISPQ e agregados)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 04 – PRODUÇÃO 02 (pedreiro)	
PREVISÃO DE QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 10	
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES EM DIVERSOS LOCAIS DA OBRA, ONDE O PÉ DIREITO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PODEM VARIAR DE ACORDO COM O LOCAL DE TRABALHO, GERALMENTE SENDO NATURAIS.	
ETAPA: ESTRUTURA/ACABAMENTO	**PROCESSO:** EXECUÇÃO DE ALVENARIA, ATUAÇÃO NA CONCRETAGEM, CONTENÇÃO E DEMAIS ESTRUTURAS.
FUNÇÕES: PEDREIRO	**CBO:** 7152-10
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Realizar a construção de paredes, pisos e tetos, utilizando materiais como tijolos, blocos, concreto, argamassa, entre outros; - Realizar concretagem de estruturas; - Preparar a massa, misturando os ingredientes de acordo com a proporção correta; - Assentar azulejos, cerâmicas e demais revestimentos; - Realizar o assentamento de bancadas, peitoris e demais acabamentos em granito; - Realizar chapiscos, reboco, contrapiso e acabamentos; - Realizar a instalação de portais, contramarcos para janelas e demais elementos de construção; - Efetuar reparos e manutenções em estruturas já existentes.	

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados																				
				Perfil de exposição																
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite tolerância**	**O**	**T**	**EP**	**EC**	**CP**	**PE**	**P**	**GV**	**EA**	**S**	**R**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**

FÍSICO	Ruído	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis tais como: furadeira, serra mármore e pistola finca pino.	Perda auditiva permanente	84,80 dB – Taxa de troca Q5	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono. Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	. Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**
FÍSICO	Radiação não ionizante	Provém principalmente da exposição solar (UV). Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas. Solar e Soldagem Elétrica:Eritemas (queimaduras), envelhecimento precoce da pele, catarata ocupacional e	Qualitativa	Uso de filtro solar, uniforme de manga comprida e touca árabe	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**

					câncer de pele (carcinoma e melanoma). Radiação Infravermelha (IV) Estresse térmico e oculares (catarata dos sopradores de vidro/fundidores). Campos Eletromagnéticos (Radiofrequência e Micro-ondas)Aumento da temperatura corporal e interferência em dispositivos médicos implantados (como marca-passos). AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. Cincinnati: ACGIH, 2024 https://www.aiha.org/news/240627-acgih-board-ratifies-2024-tlvs-beis CÂNCER DE PELE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHOVigilância do câncer ocupacional e ambiental. Rio de Janeiro: INCA, 2023. NARIKAWA, S; PADOVANI, C.R; SCHELLINI, S.A. Frequência de ocorrência de carcinoma basocel																		
FÍSICO	Vibração (mãos e braços)	A exposição à Vibração de Mãos e Braços (VMB), também conhecida como vibração segmentar, é um dos riscos físicos mais críticos na construção civil. Ela ocorre pelo manuseio de ferramentas motorizadas que transmitem energia mecânica oscilatória diretamente para os membros superiores. Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis tais como: furadeira, serra mármore e pistola finca pino.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	3,7 m/s²: furadeira 2,42 m/s²: martelete	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Quantitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (planilha abaixo), revezamentos e pausas durante as atividades	2,5 m/s² 5m/s²	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**3**	**3**	**6**	**48**	**Moderado**

QUÍMICO	Poeiras Respiráveis /PNOS	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. Corte de pedras, britagem, manuseio de cimento, lixamento de gesso/drywall e, principalmente, o corte de concreto e cerâmica (que libera a Sílica Livre Cristalizada). Demolição e ajustes nos blocos e estruturas com uso do martelete	Inalação e Danos ao sistema respiratório	0,475 mg/m³ - SEM SÍLICA	A exposição não costuma gerar sintomas imediatos (efeito agudo), mas sim doenças crônicas que se manifestam após anos de trabalho. Sintomas Comuns Tosse persistente: Frequentemente seca no início. Dispneia (Falta de ar): Inicialmente durante esforços físicos, progredindo para o repouso. Cansaço excessivo: Resultante da diminuição da capacidade pulmonar Dores no peito. Doenças Relacionadas DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica): Enfisema ou bronquite crônica. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 Higiene Ocupacional (Tuffi Messias Saliba). Referência clássica na área de segurança do trabalho. Poeira de sílica — Instituto Nacional de Câncer - INCA	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	7,28 mg/m³ - NR 15	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**2**	**1**	**3**	**18**	**Trivial**
QUÍMICO	Cimento Portland	Atividade com exposição a cimento e argamassa	Contato dérmico Contato com substâncias alcalinas e metais pesados sensibilizantes.	-	Os efeitos podem ser agudos (imediatos) ou crônicos (longo prazo): Dermatite de Contato por Irritação: Causada pelo pH alcalino e pela ação higroscópica (o cimento "puxa" a umidade da pele), resultando em ressecamento, fissuras e vermelhidão. Dermatite de Contato Alérgica:. Uma vez sensibilizado, o trabalhador pode reagir mesmo a quantidades mínimas. Queimaduras Químicas: O contato prolongado com a pasta de cimento úmida (em botas ou luvas furadas) pode causar ulcerações graves conhecidas como "feridas de cimento". Distúrbios Respiratórios Irritação das Vias Aéreas: Inalação do pó causa tosse, espirros e sensação de garganta seca. Doenças Obstrutivas Crônicas: A	Qualitativa	Uso de equipamento de proteção individual	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**3**	**1**	**4**	**32**	**Tolerável**

					exposição prolongada pode reduzir a capacidade pulmonar e agravar quadros de asma ou bronquite. Lesões Oculares Irritação e Queimadura Ocular: O pó ou respingos de massa podem causar desde conjuntivite química até danos irreversíveis na córnea devido à alcalinidade. ALCHORNE, A. O. A.; ALCHORNE, M. M. A.; SILVA, M. M. Dermatoses ocupacionais. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 85, n. 2, 2010.																		
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													-
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Trabalho em pé por longos períodos é uma das principais causas de doenças ocupacionais e afastamentos no setor, decorrente da exigência de atividades intensas, repetitivas e posições inadequadas por longos períodos.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Trabalho estático: Manter a mesma postura por longos períodos, o que reduz a circulação sanguínea nos músculos. O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral. Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. UGT.(2017)Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. https://www.ugt.pt/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes/guias/lesoes-musculo-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-risc/2284	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte de madeira, tábuas, painéis, escoras e agregado o manuseio de sacos de cimento, blocos, vergalhões e ferramentas pesadas. Riscos Ergonômicos: Posturas forçadas (tronco flexionado ou rotacionado) e aplicação de força excessiva em terrenos irregulares ou instáveis. Fatores que Agravam o Risco Peso da carga: Cargas que excedem a capacidade física individual (geralmente acima de 23kg para homens em condições ideais, segundo a equação do NIOSH). Distância de alcance: Quanto mais afastada a carga estiver do corpo, maior o torque sobre a coluna. Frequência e duração: Movimentos repetitivos sem períodos de recuperação. Ambiente: Pisos escorregadios, iluminação deficiente e obstáculos no trajeto.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O manuseio inadequado de cargas é uma das principais causas de afastamentos no setor. Os riscos podem ser divididos em: Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT): Lesões por esforço repetitivo e sobrecarga na coluna vertebral, especialmente na região lombar (hérnias de disco, lombalgias). Fadiga Física: O gasto energético excessivo reduz a precisão dos movimentos, aumentando a probabilidade de acidentes agudos. IIDA, Itiro; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. Ergonomia: Projeto e Produção. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2016. WATERS, Thomas R.; PUTZ-ANDERSON, Vern; GARG, Arun. Applications manual for the revised NIOSH lifting equation. Cincinnati, OH: U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 1994. (DHHS (NIOSH) Publication No. 94-110). Disponível em: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/5434#:~:text=January%201994,for%20Occupational%20Safety%20and%20Health.	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**MÉDIO**

ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de ferramentas, levando ao impacto com objetos	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda. A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho fatais na indústria da construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem, escadas inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas sem proteção, aberturas no piso e presença de materiais soltos.	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves: Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral, fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Incapacidade laboral: Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção. DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634	Qualitativa	Uso de EPI com conexão conforme projetos	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**

		Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, sobre trabalhadoreritmo acelerado da obra, desatenção, cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais s.			. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.																
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos). Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas.	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta: Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente.	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos)	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho, gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.			Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.															
	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação de materiais. A movimentação de madeirite, escoras e fôrmas de concreto envolve riscos específicos: Microambiente de Abrigo: O empilhamento de madeira no solo atrai roedores e insetos, que são presas naturais de serpentes e escorpiões. Contato Manual Direto: O trabalhador, ao levantar as peças sem inspeção prévia ou uso de ferramentas de auxílio (alavancas), expõe mãos e braços diretamente ao bote ou picada. Reaproveitamento de Fôrmas: Madeiras que permanecem em contato com a terra por longos períodos durante a cura do concreto aumentam a probabilidade de colonização por aranhas.	Picada ou lesão causada pelo animal peçonhento	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Os efeitos dependem do animal envolvido, mas no contexto da construção civil, os quadros mais comuns são: Agravos Principais Escorpiões (Ex: Tityus serrulatus) Ação neurotóxica. Dor local intensa, sudorese, vômitos e, em casos graves, arritmia cardíaca. Serpentes (Ex: Bothrops - Jararaca) Ação proteolítica, hemorrágica e nefrotóxica. Edema (inchaço), equimose (manchas roxas), risco de necrose e insuficiência renal. Aranhas (Ex: Loxosceles - Aranha-marrom) Ação citotóxica e hemolítica.Picada pouco dolorosa inicialmente, evoluindo para ferida com necrose ("placa livedoide") e mal-estar geral.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	NA	**Normal**	**Corrente**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**6**	**1**	**7**	**28**	**Tolerável**

					BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. e. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. https://www.gov.br/saude FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção Civil: Riscos Ambientais e Biológicos. São Paulo: Fundacentro, 20XX. Disponível em: www.fundacentro.gov.br.																
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio e desníveis no piso da empresa, pisos irregulares, desníveis, rampas e escadas são fontes primárias de quedas de mesmo nível ou quedas de altura, que figuram entre as causas mais comuns de afastamentos e acidentes graves no setor. A ocorrência está frequentemente ligada à desorganização, falta de limpeza e condições precárias dos pisos. Pisos sujos ou molhados: Presença de água, óleo, graxa ou restos de materiais de construção. Desordem e Limpeza (Organização): Materiais espalhados, ferramentas fora do lugar e cabos elétricos ou mangueiras cruzando vias de circulação. Irregularidades no piso: Buracos, desníveis, degraus improvisados e pisos mal nivelados. Iluminação Deficiente: Áreas com pouca luz que ocultam obstáculos. Fatores Humanos: Caminhar apressadamente, falta de atenção ao caminhar (uso	Queda de mesmo nível	****	Ocorrência de quedas de mesmo nível ou em desnível (escadas e rampas), resultando em lesões osteomusculares leves a moderadas, tais como: escoriações, contusões, entorses (especialmente de tornozelo e joelho), luxações e pequenas fraturas. Em casos de impacto em escadas, pode haver ocorrência de traumatismos superficiais e distensões musculares. Lesões Físicas: Entorses, escoriações, luxações, contusões, fraturas e traumatismos (inclusive cranianos). Impacto na Produção: Afastamentos temporários ou definitivos, gerando descontinuidade no ritmo da obra. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		de celular), ou uso de calçados inadequados			(CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. Acesso em: 10 mar. 2026.																

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ											LEGENDAS	
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**										**O**	Condições de Operação
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		**T**	Temporalidade
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24		**EP**	Frequência de exposição ao perigo
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48		**EC**	Eficácia das medidas de controle
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72		**CP**	Reconhecimento e identificação prévia do perigo

8	32	40	48	56	64	72	80	88	96			
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120		**PE**	Número de pessoas expostas
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144		**P**	Probabilidade
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168		**GV**	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
Até 18 = Trivial					Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco						**EA**	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
Até 36 = Tolerável												
Até 56 = Moderado											**R**	Risco
Até 98 = Substancial											**S**	Severidade
> 98 = Intolerável												

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:		
EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte e trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa

Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa
Luva de Nitrílica	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Luva de látex	Atividades com cimento e argamassa	A critério da empresa
Luva antivibração	Uso do martelete	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS (FISPQ e agregados)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 05 – SEGURANÇA DO TRABALHO

PREVISÃO DE QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 01

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES EM DIVERSOS LOCAIS DA OBRA, ONDE O PÉ DIREITO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PODEM VARIAR DE ACORDO COM O LOCAL DE TRABALHO. TRABALHO REALIZADO DENTRO DO ESCRITÓRIO E EM CAMPO, QUANDO NO ESCRITÓRIO, PÉ DIREITO DE 3M COM VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL E QUANDO NO CAMPO, EM TODAS AS ÁREAS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS.

ETAPA: ESTRUTURA/ACABAMENTO	**PROCESSO:** GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO DA EQUIPE.
FUNÇÕES: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	**CBO:** 351605

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: Inspeção e vistoria de segurança nas obras; - Controle de documentos relacionados a saúde e segurança do trabalho; - Atender as exigências do programa de segurança da empresa; - Acompanhamento e Implementação de PCMAT e PCMSO; - Contratar e acompanhar o LTCAT; - Realizar diálogo diário de segurança;- Aplicar permissão de trabalho para atividade de risco; - Promover e realizar a promoção de trabalhos em ambientes seguros; - Atender rigorosamente a NR 07, NR18, NR 35, NR 12, NR 10 e demais legislações de saúde e segurança do trabalho; - Sistema da Qualidade. - Treinamento e supervisão das atividades dos técnicos de segurança do trabalho;
- Promover avaliação técnica sobre os equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva; - Promover reunião com as técnicas em segurança do trabalho;
- Participar das reuniões mensais com o departamento de pessoal, engenheiros e administrativos de obras e coordenador; - Pesquisar e apresentar inovações tecnológicas na área de Sesmt; - Acompanhar a implantação do programa de segurança no canteiro de obra; - Fazer registro da CAT; - Cadastrar todos os colaboradores no sistema Mobuss; - Controlar e avaliar a eficácia dos treinamentos aplicados no canteiro de obra; - Dar assistência a colaboradores vítimas de acidente de trabalho, informando os fatos ocorridos à supervisão imediata para tomada de decisão; - Acompanhar e promover ações sociais dentro do canteiro de obra.

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados																				
				Perfil de exposição																
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite De tolerância**	**O**	**T**	**EP**	**EC**	**CP**	**PE**	**P**	**GV**	**EA**	**S**	**R**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**

FÍSICO	Ruído	Exposição devido à proximidade de operação de equipamentos e máquinas utilizados pelo trabalhador ou outros trabalhadores na obra, podendo ser estacionárias (serra circular), máquinas pesadas, bombeamento de concreto ou eletroportáteis (lixadeira, furadeira, serras manuais e etc.)	Perda auditiva permanente	80,3 dB(a) – Taxa de troca Q5	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono. Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual (planilha abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
FÍSICO	Radiação não ionizante	Provém principalmente da exposição solar (UV). Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas. Solar e Soldagem Elétrica:Eritemas (queimaduras), envelhecimento precoce da pele, catarata ocupacional e câncer de pele (carcinoma e melanoma). Radiação Infravermelha (IV) Estresse térmico e oculares (catarata dos sopradores de vidro/fundidores). Campos Eletromagnéticos (Radiofrequência e	Qualitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

					Micro-ondas)Aumento da temperatura corporal e interferência em dispositivos médicos implantados (como marca-passos). AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. Cincinnati: ACGIH, 2024 https://www.aiha.org/news/240627-acgih-board-ratifies-2024-tlvs-beis CÂNCER DE PELE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHOVigilância do câncer ocupacional e ambiental. Rio de Janeiro: INCA, 2023. NARIKAWA, S; PADOVANI, C.R; SCHELLINI, S.A. Frequência de ocorrência de carcinoma basocel															
QUÍMICO	Poeiras Respiráveis /PNOS	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. Corte de pedras, britagem, manuseio de cimento, lixamento de gesso/drywall e, principalmente, o corte de concreto e cerâmica (que libera a Sílica Livre Cristalizada).	Inalação e Danos ao sistema respiratório.	Não realizada avaliação, por julgamento técnico, a ausência de exposição acima do limite de tolerância das funções operacionais desconsiderou a necessidade de avaliação do GHE.	A exposição não costuma gerar sintomas imediatos (efeito agudo), mas sim doenças crônicas que se manifestam após anos de trabalho. Sintomas Comuns Tosse persistente: Frequentemente seca no início. Dispneia (Falta de ar): Inicialmente durante esforços físicos, progredindo para o repouso. Cansaço excessivo: Resultante da diminuição da capacidade pulmonar Dores no peito. Doenças Relacionadas DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica): Enfisema ou bronquite crônica. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 Higiene Ocupacional (Tuffi Messias Saliba). Referência clássica na área de segurança do trabalho. Poeira de sílica — Instituto Nacional de Câncer - INCA	Qualitativa (verificar nas colunas anteriores a justificativa para não realização do monitoramento quantitativo)	Uso de máscara descartável PFF2	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**2**	**10**	**Trivial**
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												-
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Não havia colaboradores no período da pesquisa**

ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Sentado ou em pé por longos períodos é uma das principais causas de doenças ocupacionais e afastamentos no setor, decorrente da exigência de atividades intensas, repetitivas e posições inadequadas por longos períodos.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral. Trabalho estático: Manter a mesma postura por longos períodos, o que reduz a circulação sanguínea nos músculos. Coluna Lombar/Dorsal: (até 66,67% das queixas em algumas análises). Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. UGT.(2017)Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. https://www.ugt.pt/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes/guias/lesoes-musculo-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-risc/2284	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**1**	**7**	**1**	**1**	**2**	**14**	**Trivial**
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança.	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de ferramentas, levando ao impacto com objetos			trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.														
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda. Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho fatais na indústria da construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem, escadas inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas sem proteção, aberturas no piso e presença de materiais soltos. Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, ritmo acelerado da obra, desatenção,	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves: Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral, fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Incapacidade Laboral: Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção. DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.	Qualitativa	Uso de EPI com conexão conforme projetos.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais sobre trabalhadores.																		
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos). Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas.	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta: Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho,	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos) Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.			proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.														
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio e desníveis no piso da empresa, pisos irregulares, desníveis, rampas e escadas são fontes primárias de quedas de mesmo nível ou quedas de altura, que figuram entre as causas mais comuns de afastamentos e acidentes graves no setor. A ocorrência está frequentemente ligada à desorganização, falta de limpeza e condições precárias dos pisos. Pisos sujos ou molhados: Presença de água, óleo, graxa ou restos de materiais de construção. Desordem e Limpeza (Organização): Materiais espalhados, ferramentas fora do lugar e cabos elétricos ou mangueiras cruzando vias de circulação. Irregularidades no piso: Buracos, desníveis, degraus improvisados e pisos mal nivelados. Iluminação Deficiente: Áreas com pouca luz que ocultam obstáculos. Fatores Humanos: Caminhar apressadamente, falta de atenção ao caminhar (uso de celular), ou uso	Queda de mesmo nível	****	Ocorrência de quedas de mesmo nível ou em desnível (escadas e rampas), resultando em lesões osteomusculares leves a moderadas, tais como: escoriações, contusões, entorses (especialmente de tornozelo e joelho), luxações e pequenas fraturas. Em casos de impacto em escadas, pode haver ocorrência de traumatismos superficiais e distensões musculares. Lesões Físicas: Entorses, escoriações, luxações, contusões, fraturas e traumatismos (inclusive cranianos). Impacto na Produção: Afastamentos temporários ou definitivos, gerando descontinuidade no ritmo da obra. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. Acesso em: 10 mar. 2026.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		de calçados inadequados																				

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ											LEGENDAS	
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**										**O**	Condições de Operação
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		**T**	Temporalidade
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24		**EP**	Frequência de exposição ao perigo
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48		**EC**	Eficácia das medidas de controle
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72		**CP**	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96			

10	40	50	60	70	80	90	100	110	120		**PE**	Número de pessoas expostas
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144		**P**	Probabilidade
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168		**GV**	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
Até 18 = Trivial					Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco						**EA**	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
Até 36 = Tolerável												
Até 56 = Moderado											**R**	Risco
Até 98 = Substancial											**S**	Severidade
> 98 = Intolerável												

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:		
EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte e trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa

Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS (FISPQ e agregados)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 06 – ARMAÇÃO

PREVISÃO DE QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 08

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES NO CANTEIRO DE OBRA, EM LOCAL ESPECÍFICO PARA A MONTAGEM, ONDE O PÉ DIREITO VARIA CONFORME O PROCESSO DE FUNDAÇÃO E INÍCIO DA ESTRUTURA. O PISO TAMBÉM PODERÁ VARIAR CONFORME O PROCESSO, GERALMENTE SEM FORRAÇÃO OU CONCRETO ATÉ QUE AS PRIMEIRAS ETAPAS DA ESTRUTURA SE INICIEM. ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL APENAS QUANDO NECESSÁRIA.

ETAPA: ESTRUTURA/ACABAMENTO	**PROCESSO:** ARMAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICAS; MOVIMENTAÇÃO DE ESTRUTURAS PRONTAS; POSICIONAMENTO DE ESTRUTURAS PARA EDIFICAÇÃO;
FUNÇÕES: ARMADOR	**CBO:** 7153-15

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: Preparam a confecção de armações e estruturas de concreto e de corpos de prova, cortam e dobram ferragens de lajes, montam e aplicam armações de fundações, pilares e vigas. Transportam ferragens e organizam o içamento. Fazem amarrações nos vergalhões, dimensionam e verificam o posicionamento. Verificam projetos e conferem a montagem.

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados

				Perfil de exposição					O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite De tolerância**												

FÍSICO	Ruído	Operação de Lixadeira ou outras máquinas operadas por outros colaboradores na obra, tais como: eletroportáteis , máquinas pesadas, bombas de concreto e afins. Exposição devido à proximidade de operação de equipamentos e máquinas utilizados pelo trabalhador ou outros trabalhadores na obra, podendo ser estacionárias (serra circular), máquinas pesadas, bombeamento de concreto ou eletroportáteis (lixadeira, furadeira, serras manuais e etc.)	Perda auditiva permanente	86,52 dB – Taxa de troca Q5	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono. Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**1**	**7**	**3**	**1**	**4**	**28**	**Tolerável**
FÍSICO	Radiação não ionizante	Provém principalmente da exposição solar (UV). Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas. Solar e Soldagem Elétrica:Eritemas (queimaduras), envelhecimento precoce da pele, catarata ocupacional e câncer de pele (carcinoma e melanoma). Radiação Infravermelha (IV) Estresse térmico e oculares (catarata dos sopradores de vidro/fundidores).	Qualitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual Uso de filtro solar, uniforme de manga comprida e touca árabe	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**

					Campos Eletromagnéticos (Radiofrequência e Micro-ondas)Aumento da temperatura corporal e interferência em dispositivos médicos implantados (como marca-passos). AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. Cincinnati: ACGIH, 2024 https://www.aiha.org/news/240627-acgih-board-ratifies-2024-tlvs-beis CÂNCER DE PELE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHOVigilância do câncer ocupacional e ambiental. Rio de Janeiro: INCA, 2023. NARIKAWA, S; PADOVANI, C.R; SCHELLINI, S.A. Frequência de ocorrência de carcinoma basocel																	
FÍSICO	Vibração (mãos e braços)	A exposição à Vibração de Mãos e Braços (VMB), também conhecida como vibração segmentar, é um dos riscos físicos mais críticos na construção civil. Ela ocorre pelo manuseio de ferramentas motorizadas que transmitem energia mecânica oscilatória diretamente para os membros superiores. Operação de máquinas e equipamentos	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Colaboradores ausentes para coletas. Usaremos de referência a análise de outros GHE´s	Danos Vasculares: O estreitamento dos vasos sanguíneos faz com que os dedos fiquem brancos e frios (fenômeno de Raynaud). Danos Neurológicos: Perda de sensibilidade tátil e dificuldade em manipular objetos pequenos. Danos Musculoesqueléticos: Perda de força muscular, dores nas articulações (punho e cotovelo) e aumento do risco de tendinites. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 GRIFFIN, Michael J. Handbook of Human Vibration. Academic Press, 1990.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	2,5 m/s² 5m/s²	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**

QUÍMICO	Poeiras Respiráveis /Metálica	Poeiras geradas no processo de corte de vergalhões (apenas quando necessário uso da lixadeira) visto que o material já chega cortado e dobrado	Inalação	Ferro, Óxido (FE2O3) 0,00574 mg/m³	Conforme o tempo de exposição podem provocar inflamações como laringite, faringite, doenças crônicas como a asma ou enfermidades mais graves.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual	5 mg/m³ - ACGIH (TWA)	**Eventual**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**2**	**10**	**Trivial**
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													-
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Trabalho em pé por longos períodos é uma das principais causas de doenças ocupacionais e afastamentos no setor, decorrente da exigência de atividades intensas, repetitivas e posições inadequadas por longos períodos.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Trabalho estático: Manter a mesma postura por longos períodos, o que reduz a circulação sanguínea nos músculos. O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral. Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. UGT.(2017)Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. https://www.ugt.pt/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes/guias/lesoes-musculo-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-risc/2284	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte de vergalhões e estruturas metálicas para concretagem. Riscos Ergonômicos: Posturas forçadas (tronco flexionado ou rotacionado) e aplicação de força excessiva em terrenos irregulares ou instáveis.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O manuseio inadequado de cargas é uma das principais causas de afastamentos no setor. Os riscos podem ser divididos em: Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT): Lesões por esforço repetitivo e sobrecarga na coluna vertebral,	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		Fatores que Agravam o Risco Peso da carga: Cargas que excedem a capacidade física individual (geralmente acima de 23kg para homens em condições ideais, segundo a equação do NIOSH). Distância de alcance: Quanto mais afastada a carga estiver do corpo, maior o torque sobre a coluna. Frequência e duração: Movimentos repetitivos sem períodos de recuperação. Ambiente: Pisos escorregadios, iluminação deficiente e obstáculos no trajeto.			especialmente na região lombar (hérnias de disco, lombalgias). Fadiga Física: O gasto energético excessivo reduz a precisão dos movimentos, aumentando a probabilidade de acidentes agudos. IIDA, Itiro; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. Ergonomia: Projeto e Produção. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2016. WATERS, Thomas R.; PUTZ-ANDERSON, Vern; GARG, Arun. Applications manual for the revised NIOSH lifting equation. Cincinnati, OH: U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 1994. (DHHS (NIOSH) Publication No. 94-110). Disponível em: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/5434#:~:text=January%201994,for%20Occupational%20Safety%20and%20Health.														
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**Não havia colaboradores no período da pesquisa**

ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de ferramentas, levando ao impacto com objetos	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda. A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho fatais na indústria da construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem, escadas	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves: Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral, fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Incapacidade Laboral: Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção.	Qualitativa	Uso de EPI com conexão conforme projetos	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas sem proteção, aberturas no piso e presença de materiais soltos. Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, ritmo acelerado da obra, desatenção, cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais sobre trabalhadores.			DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.													
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos). Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas.	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/que	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

					da-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.															
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta: Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho, gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos) Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação de materiais. A movimentação de madeirite, escoras e fôrmas de concreto envolve riscos específicos: Microambiente de Abrigo: O empilhamento de madeira no solo atrai roedores e insetos, que	Picada ou lesão causada pelo animal peçonhento	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Os efeitos dependem do animal envolvido, mas no contexto da	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	NA	**Atípica**	**Corrente**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**16**	**Trivial**

		são presas naturais de serpentes e escorpiões. Contato Manual Direto: O trabalhador, ao levantar as peças sem inspeção prévia ou uso de ferramentas de auxílio (alavancas), expõe mãos e braços diretamente ao bote ou picada. Reaproveitamento de Fôrmas: Madeiras que permanecem em contato com a terra por longos períodos durante a cura do concreto aumentam a probabilidade de colonização por aranhas.			construção civil, os quadros mais comuns são: Agravos Principais Escorpiões (Ex: Tityus serrulatus) Ação neurotóxica. Dor local intensa, sudorese, vômitos e, em casos graves, arritmia cardíaca. Serpentes (Ex: Bothrops - Jararaca) Ação proteolítica, hemorrágica e nefrotóxica. Edema (inchaço), equimose (manchas roxas), risco de necrose e insuficiência renal. Aranhas (Ex: Loxosceles - Aranha-marrom) Ação citotóxica e hemolítica.Picada pouco dolorosa inicialmente, evoluindo para ferida com necrose ("placa livedoide") e mal-estar geral. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. e. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. https://www.gov.br/saude FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção Civil: Riscos Ambientais e Biológicos. São Paulo: Fundacentro, 20XX. Disponível em: www.fundacentro.gov.br.																
ACIDENTE	Lixadeira ou Policorte Móvel (se adotado na obra)	Utilização incorreta do equipamento. Utilização incorreta do equipamento 1.Lixadeira e Esmerilhadeira Frequentemente confundidas, o uso de um disco de corte em uma lixadeira (que possui rotação superior à resistência do disco) é	Cortes e amputações	****	Lixadeira e Esmerilhadeira. Cortes e Amputações: Especialmente em membros superiores. Lesões Oculares: Devido à projeção de fagulhas. Fraturas e Entorses: O torque da máquina pode torcer o pulso ou braço do operador se a broca travar.	Qualitativa	Cumprimento da Normas quanto ao uso do equipamento, capacitação (conforme lista abaixo)	NA	**Normal**	**Corrente**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**6**	**1**	**7**	**28**	**Tolerável**

		um dos erros mais fatais no canteiro. Uso Incorreto: Retirada da coifa de proteção (guarda), uso de discos incompatíveis com a rotação da máquina e adaptação de discos de serra circular (madeira) em esmerilhadeiras. Riscos: Estouro do disco, projeção de partículas incandescentes e ""kickback"" (solavanco violento). 2. Furadeira Embora pareça inofensiva perto de uma serra, a furadeira esconde perigos mecânicos críticos. Uso Incorreto: Aplicar pressão excessiva (causando a quebra da broca), não fixar a peça a ser furada e utilizar roupas largas ou luvas de tecido que podem ser enroladas pelo mandril. Riscos: Aprisionamento/enroscamento, queda de altura (devido ao solavanco ao travar a broca) e choque elétrico por fios expostos. 3. Policorte Móvel (Serra de Corte Rápido) A policorte é uma ferramenta de alta potência destinada ao corte de metais, mas sua portabilidade em versões móveis aumenta a chance de instabilidade. Uso Incorreto: Operar em superfícies irregulares, não utilizar o morsa de fixação da peça e cortar materiais não metálicos (como madeira ou plástico) que podem derreter ou lascar. Riscos: Incêndio (fagulhas próximas a inflamáveis),			Policorte móvel (Serra de Corte rápido). Queimaduras graves de segundo e terceiro grau. "CÂNDIDO, J. L.; MORAIS, L. S. R.; REIS, R. P. A. Avaliação da Aplicação de Medidas de Segurança do Trabalho em Obras de Pequeno Porte. REEC - Revista Eletrônica de Engenharia Civil, 2023 Disponivel em: https://revistas.ufg.br/reec/article/view/76194 FUNDACENTRO. Guia Prático de Segurança em Máquinas e Equipamentos. São Paulo: Fundacentro, 2012. ISASTUR. Manual de Segurança: Ferramentas e Equipamentos. 2.9. Ferramentas e Equipamentos. 2010. Disponível em: www.isastur.com."																	

		rompimento do disco e projeção de metal fundido.																			
ACIDENTE	Arames e estruturas	Utilização de arames para amarração e montagem das estruturas. "Utilização de arames para amarração e montagem das estruturas Os riscos podem ser divididos entre a manipulação do material (armadoria) e a montagem das estruturas propriamente ditas. Riscos Mecânicos e de Acidentes Perfurocortantes: Arames recozidos e pontas de vergalhões são causas constantes de ferimentos nas mãos, braços e olhos. Chicoteamento: O desenrolar de bobinas de arame sem o devido travamento pode causar o ""efeito chicote"", atingindo o rosto ou corpo do trabalhador. Queda de Materiais: Estruturas mal içadas ou empilhadas incorretamente podem desmoronar. Quedas de Nível: Montagem de ferragens em lajes, vigas e pilares geralmente ocorre em altura."	Perfurações nas mãos	****	Tétano: Ferimentos com arames oxidados em canteiros de obra aumentam o risco de infecção pelo Clostridium tetani. Lesões Oculares: Partículas de metal ou pontas de arame projetadas durante o corte. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). Guia para Gestão de Segurança nos Canteiros de Obras. Coordenação: Roberto Sérgio Oliveira Ferreira. Brasília, DF: CBIC, 2017. 264 p. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterAtividade?cod_oferecimentoatv=141794	Qualitativa	Uso de EPI	NA	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio e desníveis no piso da empresa, pisos irregulares, desníveis, rampas e escadas são fontes primárias de quedas de mesmo nível ou quedas de altura, que figuram entre as causas mais comuns de afastamentos e acidentes graves no setor. A ocorrência está	Queda de mesmo nível	****	Ocorrência de quedas de mesmo nível ou em desnível (escadas e rampas), resultando em lesões osteomusculares leves a moderadas, tais como: escoriações, contusões, entorses (especialmente de tornozelo e joelho), luxações e pequenas fraturas. Em casos de impacto em escadas, pode haver ocorrência de traumatismos superficiais e distensões musculares.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		frequentemente ligada à desorganização, falta de limpeza e condições precárias dos pisos. Pisos sujos ou molhados: Presença de água, óleo, graxa ou restos de materiais de construção. Desordem e Limpeza (Organização): Materiais espalhados, ferramentas fora do lugar e cabos elétricos ou mangueiras cruzando vias de circulação. Irregularidades no piso: Buracos, desníveis, degraus improvisados e pisos mal nivelados. Iluminação Deficiente: Áreas com pouca luz que ocultam obstáculos. Fatores Humanos: Caminhar apressadamente, falta de atenção ao caminhar (uso de celular), ou uso de calçados inadequados			Lesões Físicas: Entorses, escoriações, luxações, contusões, fraturas e traumatismos (inclusive cranianos). Impacto na Produção: Afastamentos temporários ou definitivos, gerando descontinuidade no ritmo da obra. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. Acesso em: 10 mar. 2026.															

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.

Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial
Até 36 = Tolerável
Até 56 = Moderado
Até 98 = Substancial
> 98 = Intolerável

Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:		
EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa

Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte e trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa
Proteção Semifacial	Operação da Lixadeira	A critério da empresa
Avental de raspa	Operação da Lixadeira	A critério da empresa
Mangote de raspa	Operação da Lixadeira	A critério da empresa
Perneira de raspa	Operação da Lixadeira	A critério da empresa
Luva de raspa	Operação da Lixadeira	A critério da empresa
Luva de Nitrílica	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 07 – ADMINISTRAÇÃO

PREVISÃO DE QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 02

ETAPA: ESTRUTURA/ACABAMENTO	**PROCESSO:** PROCESSO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS, CONTABILIZAÇÃO E GESTÃO DE ENTREGA/ USO; ATIVIDADES DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NO CANTEIRO E ALMOXARIFADO; ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A JORNADA DE TRABALHO; ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COMO CONTROLE DE PONTO, RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS AOS COLABORADORES E ORIENTAÇÕES AOS MESMOS. CONTROLE O ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, MATERIAIS, RECEBIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.
FUNÇÕES: ADMINISTRATIVO DE OBRAS	**CBO:** 1413-05
ASSISTENTE DE OBRAS	**CBO:** 4110-05

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES – ADMINISTRATIVO DE OBRAS: Executa os trabalhos de supervisão do almoxarifado, conferência do recebimento, estocagem, distribuição de materiais em geral, registro e inventário de matérias-primas, materiais e mercadorias compradas, observando normas e instruções ou dando orientações a respeito do desenvolvimento desses trabalhos, para manter o estoque em condições de atender a produção. Supervisionar a distribuição dos materiais e equipamentos aos colaboradores conforme a necessidade e requisição dos mesmos, anotando tal movimentação em registro próprio. Lançamento e fechamento de ponto do trabalhador, acompanhar folha de ponto emitindo relatório diário de obra. Recebimento, conferência e lançamento de notas fiscais, encaminhá-la ao financeiro para pagamento. Solicitação de materiais e equipamentos no sistema da empresa e gerenciá-los periodicamente. Prestar auxílio juntamente ao SESMT aos trabalhadores afastados pela previdência social, verificar periodicamente o preenchimento das fichas de EPI atestando sua conformidade no preenchimento das mesmas. Montar dossiê dos trabalhadores recém-admitidos e manter organizado e sempre arquivado todas as documentações pertinentes a cada dossiê. Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinados pelo superior imediato.

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados

Perfil de exposição

Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade /Concentração	Agravos à saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limite De tolerância	O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

FÍSICO	Ruído	Exposição devido à proximidade de operação de equipamentos e máquinas utilizados por outros trabalhadores na obra podendo ser estacionárias (serra circular), máquinas pesadas, bombeamento de concreto ou eletroportáteis (lixadeira, furadeira, serras manuais e etc.)	Perda auditiva permanente	77,5 dB(a) – Taxa de troca Q5	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono. Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**16**	**Trivial**
QUÍMICO	Poeiras Respiráveis / PNOS	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. Corte de pedras, britagem, manuseio de cimento, lixamento de gesso/drywall e, principalmente, o corte de concreto e cerâmica (que libera a Sílica Livre Cristalizada).	Inalação e Danos ao sistema respiratório.	Não realizada avaliação, por julgamento técnico, a ausência de exposição acima do limite de tolerância das funções operacionais desconsiderou a necessidade de avaliação do GHE.	A exposição não costuma gerar sintomas imediatos (efeito agudo), mas sim doenças crônicas que se manifestam após anos de trabalho. Sintomas Comuns Tosse persistente: Frequentemente seca no início. Dispneia (Falta de ar): Inicialmente durante esforços físicos, progredindo para o repouso. Cansaço excessivo: Resultante da diminuição da capacidade pulmonar Dores no peito. Doenças Relacionadas DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica): Enfisema ou bronquite crônica. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 Higiene Ocupacional (Tuffi Messias Saliba). Referência clássica na área de segurança do trabalho. Poeira de sílica — Instituto Nacional de Câncer - INCA	Qualitativa (verificar nas colunas anteriores a justificativa para não realização do monitoramento quantitativo)	Uso de equipamento de proteção individual	****	**Eventual**	**Corrente**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**16**	**Trivial**

BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													-
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Sentado ou em pé por longos períodos é uma das principais causas de doenças ocupacionais e afastamentos no setor, decorrente da exigência de atividades intensas, repetitivas e posições inadequadas por longos períodos.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral. Trabalho estático: Manter a mesma postura por longos períodos, o que reduz a circulação sanguínea nos músculos. Partes do Corpo Mais Afetadas Coluna Lombar/Dorsal: (até 66,67% das queixas em algumas análises). Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. UGT.(2017)Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. https://www.ugt.pt/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes/guias/lesoes-musculo-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-risc/2284	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	—	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Moderado**
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Fornecimento de material para operários na obra	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	****	O manuseio inadequado de cargas é uma das principais causas de afastamentos no setor. Os riscos podem ser divididos em: Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT): Lesões por esforço repetitivo e sobrecarga na coluna vertebral, especialmente na região lombar (hérnias de disco, lombalgias). Fadiga Física: O gasto energético excessivo reduz a precisão dos movimentos, aumentando a probabilidade de acidentes agudos. IIDA, Itiro; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. Ergonomia: Projeto e Produção. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2016. WATERS, Thomas R.; PUTZ-ANDERSON, Vern; GARG, Arun. Applications manual for the revised NIOSH lifting equation. Cincinnati, OH: U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 1994. (DHHS (NIOSH) Publication No. 94-110). Disponível em: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/5434#:~:text=January%201994,for%20	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Moderado**

					Occupational%20Safety%20and%20Health.															
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e no almoxarifado. Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de ferramentas, levando ao impacto com objetos	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.	Qualitativa	Organização e limpeza do almoxarifado e no canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Moderado**

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda. A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho fatais na indústria da construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem, escadas inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas sem proteção, aberturas no piso e presença de materiais soltos. Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, ritmo acelerado da obra, desatenção, cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais sobre trabalhadores.	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves: Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral, fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Incapacidade Laboral: Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção. DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.	Qualitativa	Uso de EPI (conforme planilha abaixo) com conexão conforme projetos	****	**Eventual**	**Planejada**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Moderado**
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação e dentro do almoxarifado. Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos).	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos.	Qualitativa	Armazenamento correto e seguro dos materiais no almoxarifado. Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Moderado**

		Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas			Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.														
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades se deslocando na obra ou fornecendo material para os trabalhadores Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta: Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho, gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos) Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006..	Qualitativa	Armazenamento correto e seguro dos materiais no almoxarifado. Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	****	**Eventual**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação de materiais. A movimentação de	Picada ou lesão causada pelo	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e	Qualitativa	Organização e limpeza do almoxarifado, do	NA	**Eventual**	**Planejada**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**6**	**1**	**7**	**28**	**Moderado**

		madeirite, escoras e fôrmas de concreto envolve riscos específicos: Microambiente de Abrigo: O empilhamento de madeira no solo atrai roedores e insetos, que são presas naturais de serpentes e escorpiões. Contato Manual Direto: O trabalhador, ao levantar as peças sem inspeção prévia ou uso de ferramentas de auxílio (alavancas), expõe mãos e braços diretamente ao bote ou picada. Reaproveitamento de Fôrmas: Madeiras que permanecem em contato com a terra por longos períodos durante a cura do concreto aumentam a probabilidade de colonização por aranhas	animal peçonhento		sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Os efeitos dependem do animal envolvido, mas no contexto da construção civil, os quadros mais comuns são: Agravos Principais Escorpiões (Ex: Tityus serrulatus) Ação neurotóxica. Dor local intensa, sudorese, vômitos e, em casos graves, arritmia cardíaca. Serpentes (Ex: Bothrops - Jararaca) Ação proteolítica, hemorrágica e nefrotóxica. Edema (inchaço), equimose (manchas roxas), risco de necrose e insuficiência renal. Aranhas (Ex: Loxosceles - Aranha-marrom) Ação citotóxica e hemolítica.Picada pouco dolorosa inicialmente, evoluindo para ferida com necrose ("placa livedoide") e mal-estar geral. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. e. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. https://www.gov.br/saude FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção Civil: Riscos Ambientais e Biológicos. São Paulo: Fundacentro, 20XX. Disponível em: www.fundacentro.gov.br.		canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)														
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio e desníveis no piso da empresa, pisos irregulares, desníveis, rampas e escadas são fontes primárias de quedas de mesmo nível ou quedas de altura, que figuram entre as causas mais comuns de afastamentos e acidentes graves no setor. A ocorrência	Queda de mesmo nível	****	Ocorrência de quedas de mesmo nível ou em desnível (escadas e rampas), resultando em lesões osteomusculares leves a moderadas, tais como: escoriações, contusões, entorses (especialmente de tornozelo e joelho), luxações e pequenas fraturas. Em casos de impacto em escadas, pode haver ocorrência de traumatismos	Qualitativa	Organização e limpeza do almoxarifado e do canteiro. Sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de	****	**Eventual**	**Planejada**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		está frequentemente ligada à desorganização, falta de limpeza e condições precárias dos pisos. Pisos sujos ou molhados: Presença de água, óleo, graxa ou restos de materiais de construção. Desordem e Limpeza (Organização): Materiais espalhados, ferramentas fora do lugar e cabos elétricos ou mangueiras cruzando vias de circulação. Irregularidades no piso: Buracos, desníveis, degraus improvisados e pisos mal nivelados. Iluminação Deficiente: Áreas com pouca luz que ocultam obstáculos. Fatores Humanos: Caminhar apressadamente, falta de atenção ao caminhar (uso de celular), ou uso de calçados inadequados			superficiais e distensões musculares. Lesões Físicas: Entorses, escoriações, luxações, contusões, fraturas e traumatismos (inclusive cranianos). Impacto na Produção: Afastamentos temporários ou definitivos, gerando descontinuidade no ritmo da obra. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. Acesso em: 10 mar. 2026.		trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis												

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.

Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte e trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS (FISPQ e agregados)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 08 – ENGENHARIA

PREVISÃO DE QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 03

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: OS PROFISSIONAIS REALIZAM SUAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO, ONDE O PÉ DIREITO É DE APROXIMADAMENTE 3M.
ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PODEM VARIAR DE ACORDO COM O LOCAL DE TRABALHO EDIFICADO, GERALMENTE NATURAL E ARTIFICIAL. EVENTUALMENTE, FAZEM ATIVIDADES DE SUPERVISÃO, CONFERÊNCIA E MEDIÇÕES NO CANTEIRO DE OBRAS.

ETAPA: ESTRUTURA/ACABAMENTO	**PROCESSO:** AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA E PROJETOS VISTORIA E MEDIÇÕES DE ATIVIDADES
FUNÇÕES: ANALISTA DE ENGENHARIA	**CBO**: 2142-70
FUNÇÕES: ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA CIVIL	**CBO**: 3121-05
FUNÇÕES: ENGENHEIRO CIVIL	**CBO**: 2142-05
FUNÇÕES: ASSISTENTE DE ENGENHARIA CIVIL	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES – ANALISTA DE ENGENHARIA: Coordenar as atividades pertinentes a área de Engenharia, coordenando projetos e vistoriando o andamento da obra. Gerenciar os demais subordinados e/ou estagiários, delegando funções e objetivando cumprir o cronograma da obra.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES – ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA CIVIL: Auxiliar na coordenação das atividades pertinentes a área de Engenharia, coordenando projetos e vistoriando o andamento da obra. Auxílio no gerenciamento os demais subordinados, delegando funções e objetivando cumprir o cronograma da obra.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: - ENGENHEIRO CIVIL: Coordenar as atividades pertinentes a área de Engenharia, coordenando projetos e vistoriando o andamento da obra. Gerenciar os demais subordinados e/ou estagiários, delegando funções e objetivando cumprir o cronograma da obra.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES – ASSISTENTE DE ENGENHARIA CIVIL: Suporte técnico e administrativo para engenheiros, realizando atividades como acompanhamento de obras, medições de serviços de terceiros, controle de materiais, auxílio em orçamentos e elaboração de relatórios diários de obra

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados

				Perfil de exposição					O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações**	**Nível de ação/Limite De tolerância**												

							no plano PDCA)														
FÍSICO	Ruído	Exposição devido à proximidade de operação de equipamentos e máquinas utilizados por outros trabalhadores na obra podendo ser estacionárias (serra circular), máquinas pesadas, bombeamento de concreto ou eletroportáteis (lixadeira, furadeira, serras manuais e etc.)	Perda auditiva permanente	78,4 dB(a) – Taxa de troca Q5	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono.. Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual quando exposto	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**16**	**Trivial**
QUÍMICO	Poeiras Respiráveis / PNOS	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. Corte de pedras, britagem, manuseio de cimento, lixamento de gesso/drywall e, principalmente, o corte de concreto e cerâmica (que libera a Sílica Livre Cristalizada).	Inalação e Danos ao sistema respiratório.	Não realizada avaliação, por julgamento técnico, a ausência de exposição acima do limite de tolerância das funções operacionais desconsiderou a necessidade de avaliação do GHE.	A exposição não costuma gerar sintomas imediatos (efeito agudo), mas sim doenças crônicas que se manifestam após anos de trabalho. Sintomas Comuns Tosse persistente: Frequentemente seca no início. Dispneia (Falta de ar): Inicialmente durante esforços físicos, progredindo para o repouso. Cansaço excessivo: Resultante da diminuição da capacidade pulmonar Dores no peito. Doenças Relacionadas DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica): Enfisema ou bronquite crônica. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 Higiene Ocupacional (Tuffi Messias Saliba). Referência clássica na área de segurança do trabalho. Poeira de sílica — Instituto Nacional de Câncer - INCA	Qualitativa (verificar nas colunas anteriores a justificativa para não realização do monitoramento quantitativo)	Uso de equipamento de proteção individual	****	**Eventual**	**Planejada**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**2**	**10**	**Trivial**

BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														-
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Sentado ou em pé por longos períodos é uma das principais causas de doenças ocupacionais e afastamentos no setor, decorrente da exigência de atividades intensas, repetitivas e posições inadequadas por longos períodos.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral. Trabalho estático: Manter a mesma postura por longos períodos, o que reduz a circulação sanguínea nos músculos. Partes do Corpo Mais Afetadas Coluna Lombar/Dorsal: (até 66,67% das queixas em algumas análises). Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. UGT.(2017)Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. https://www.ugt.pt/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes/guias/lesoes-musculo-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-risc/2284	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de ferramentas, levando ao impacto com objetos	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda. Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho fatais na indústria da construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem, escadas inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves: Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral, fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Incapacidade Laboral: Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção. DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.	Qualitativa	Uso de EPI (conforme planilha abaixo) com conexão conforme projetos.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**

		sem proteção, aberturas no piso e presença de materiais soltos. Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, ritmo acelerado da obra, desatenção, cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais sobre trabalhadores.																	
ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação de materiais. A movimentação de madeirite, escoras e fôrmas de concreto envolve riscos específicos: Microambiente de Abrigo: O empilhamento de madeira no solo atrai roedores e insetos, que são presas naturais de serpentes e escorpiões. Contato Manual Direto: O trabalhador, ao levantar as peças sem inspeção prévia ou uso de ferramentas de auxílio (alavancas), expõe mãos e braços diretamente ao bote ou picada. Reaproveitamento de Fôrmas: Madeiras que permanecem em contato com a terra por longos períodos durante a cura do concreto aumentam a probabilidade de colonização por aranhas	Picada ou lesão causada pelo animal peçonhento	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Os efeitos dependem do animal envolvido, mas no contexto da construção civil, os quadros mais comuns são: Agravos Principais Escorpiões (Ex: Tityus serrulatus) Ação neurotóxica. Dor local intensa, sudorese, vômitos e, em casos graves, arritmia cardíaca. Serpentes (Ex: Bothrops - Jararaca) Ação proteolítica, hemorrágica e nefrotóxica. Edema (inchaço), equimose (manchas roxas), risco de necrose e insuficiência renal. Aranhas (Ex: Loxosceles - Aranha-marrom) Ação citotóxica e hemolítica.Picada pouco dolorosa inicialmente, evoluindo para ferida com necrose ("placa livedoide") e mal-estar geral. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. e. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. https://www.gov.br/saude FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção Civil: Riscos Ambientais e Biológicos. São Paulo: Fundacentro,	Qualitativa	Organização e limpeza do almoxarifado, do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	NA	**Atípico**	**Corrente**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**6**	**1**	**7**	**28**	**Tolerável**

					20XX. Disponível em: www.fundacentro.gov.br.															
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos). Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas.	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta: Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho, gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência.	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos) Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.			trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.															
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio e desníveis no piso da empresa, pisos irregulares, desníveis, rampas e escadas são fontes primárias de quedas de mesmo nível ou quedas de altura, que figuram entre as causas mais comuns de afastamentos e acidentes graves no setor. A ocorrência está frequentemente ligada à desorganização, falta de limpeza e condições precárias dos pisos. Pisos sujos ou molhados: Presença de água, óleo, graxa ou restos de materiais de construção. Desordem e Limpeza (Organização): Materiais espalhados, ferramentas fora do lugar e cabos elétricos ou mangueiras cruzando vias de circulação. Irregularidades no piso: Buracos, desníveis, degraus improvisados e pisos mal nivelados. Iluminação Deficiente: Áreas com pouca luz que ocultam obstáculos. Fatores Humanos: Caminhar apressadamente, falta de atenção ao caminhar (uso de celular), ou uso de calçados inadequados	Queda de mesmo nível	****	Ocorrência de quedas de mesmo nível ou em desnível (escadas e rampas), resultando em lesões osteomusculares leves a moderadas, tais como: escoriações, contusões, entorses (especialmente de tornozelo e joelho), luxações e pequenas fraturas. Em casos de impacto em escadas, pode haver ocorrência de traumatismos superficiais e distensões musculares. Lesões Físicas: Entorses, escoriações, luxações, contusões, fraturas e traumatismos (inclusive cranianos). Impacto na Produção: Afastamentos temporários ou definitivos, gerando descontinuidade no ritmo da obra. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. Acesso em: 10 mar. 2026.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário

Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial
Até 36 = Tolerável
Até 56 = Moderado
Até 98 = Substancial
> 98 = Intolerável

Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:		
EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte e trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS (FISPQ e agregados)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 09 – HIDROSSANITÁRIO

QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PREVISÃO) PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA: 05

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES NO CANTEIRO DE OBRA, SEM LOCAL ESPECÍFICO DETERMINADO, ONDE O PÉ DIREITO VARIA CONFORME O LOCAL DE ATIVIDADE. O PISO TAMBÉM PODERÁ VARIAR CONFORME O PROCESSO, GERALMENTE COM OU SEM PISO FINALIZADO, CONTRAPISO OU CONCRETO.
ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL PODENDO SER NECESSÁRIA ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA DETERMINADA ATIVIDADE.

ETAPA: ESTRUTURA/ACABAMENTO	**PROCESSO:** ✓ Montagem do sistema hidrossanitário provisório para o canteiro e definitivo para a obra; ✓ Posicionamento, ajuste e reparação das instalações;
FUNÇÕES: ENCANADOR	**CBO:** 7241-15

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: Cortar, rosquear, curvar, dobrar, montar, instalar e conservar as tubulações e partes acessórias das instalações de água, esgotos, calefação e saneamento. Monta, ajusta, instala e repara encanamentos, tubulações e outros condutos, assim como os seus acessórios. Corta a alvenaria para instalação e fixação da canalização da rede hidráulica.

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados

				Perfil de exposição					O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite tolerância**												


FÍSICO	Ruído	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis tais como: furadeira, martelete e finca pino, serra mármore. Exposição devido à proximidade de operação de equipamentos e máquinas utilizados pelo trabalhador ou outros trabalhadores na obra, podendo ser estacionárias (serra circular), máquinas pesadas, bombeamento de concreto ou eletroportáteis (lixadeira, furadeira, serras manuais e etc.)	Perda auditiva permanente	78,0 dB(a) – Taxa de troca Q5	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono. Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**5**	**6**	**1**	**7**	**35**	**Tolerável**
FÍSICO	Radiação não ionizante	Provém principalmente da exposição solar (UV). Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas. Solar e Soldagem Elétrica:Eritemas (queimaduras), envelhecimento precoce da pele, catarata ocupacional e câncer de pele (carcinoma e melanoma). Radiação Infravermelha (IV) Estresse térmico e oculares (catarata dos sopradores de vidro/fundidores). Campos Eletromagnéticos (Radiofrequência e Micro-ondas)Aumento da temperatura corporal e interferência em dispositivos médicos implantados (como marca-passos). AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. Cincinnati: ACGIH, 2024 https://www.aiha.org/news/240627-acgih-board-ratifies-2024-tlvs-beis	Qualitativa	Uso de filtro solar, uniforme de manga comprida e touca árabe	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**

					CÂNCER DE PELE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHOVigilância do câncer ocupacional e ambiental. Rio de Janeiro: INCA, 2023. NARIKAWA, S; PADOVANI, C.R; SCHELLINI, S.A. Frequência de ocorrência de carcinoma basocel															
FÍSICO	Vibração (mãos e braços)	A exposição à Vibração de Mãos e Braços (VMB), também conhecida como vibração segmentar, é um dos riscos físicos mais críticos na construção civil. Ela ocorre pelo manuseio de ferramentas motorizadas que transmitem energia mecânica oscilatória diretamente para os membros superiores. Operação de máquinas e equipamentos	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	2,02m/s²: furadeira	Danos Vasculares: O estreitamento dos vasos sanguíneos faz com que os dedos fiquem brancos e frios (fenômeno de Raynaud). Danos Neurológicos: Perda de sensibilidade tátil e dificuldade em manipular objetos pequenos. Danos Musculoesqueléticos: Perda de força muscular, dores nas articulações (punho e cotovelo) e aumento do risco de tendinites. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 GRIFFIN, Michael J. Handbook of Human Vibration. Academic Press, 1990.	Quantitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (planilha abaixo), revezamentos e pausas durante as atividades	2,5 m/s² 5m/s²	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**5**	**6**	**1**	**7**	**35**	**Tolerável**

QUÍMICO	Acetona CAS: 67-64-1 Concentração: 30 – 70	Atividades com utilização de adesivo ou solução limpadora pvc. Riscos na Construção Civil Risco Químico e de Incêndio Altamente Inflamável: Possui um baixo ponto de fulgor (aprox. -20°C). Faíscas de ferramentas elétricas ou cigarros em obras podem causar explosões em ambientes confinados. Volatilidade: Evapora rapidamente, saturando o ar com vapores que são mais densos que o ar e podem se acumular em valas ou níveis inferiores da obra.	Inalação e contato dérmico	Lista da varredura de vapores no anexo do LTCAT. Nenhum agente acusou mais do que os limites normativos	O principal mecanismo de toxicidade da acetona é a depressão do Sistema Nervoso Central (SNC) e a desidratação de tecidos. Inalação: Agudo: Irritação do nariz e garganta, cefaleia (dor de cabeça), tontura e náuseas. Exposição Elevada: Pode causar narcose (estado de embriaguez), confusão mental e, em casos extremos, perda de consciência. Contato com a Pele: A acetona dissolve a barreira lipídica (gordura natural) da pele, causando ressecamento severo, dermatites e fissuras, o que facilita a entrada de outros contaminantes. Contato Ocular: Vapores ou respingos causam irritação imediata e podem provocar danos temporários à córnea. Ingestão: Embora rara em ambiente de obra, causa irritação gastrointestinal e pode levar à depressão do SNC. AGGIH(AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS). Acetone [67-64-1]. In: Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) and Biological Exposure Indices (BEIs®). 9th ed. Cincinnati, OH: ACGIH, 2024. Disponível em: ACETONE - ACGIH KLAASSEN, C. D. Toxicologia de Casarett e Doull. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. (Capítulos sobre solventes orgânicos).	Quantitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (planilha abaixo), em locais com baixa ventilação, realizar artificial se necessário.	. TWA - 500 ppm. (ACGIH). STEL - 750 ppm. (ACGIH). LT (48 h/semanal) 780 ppm. (NR 15). IDLH - 20.000 ppm. (NIOSH)	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

QUÍMICO	Metiletilcetona CAS: 78-93-3 Concentração: 10 – 42	Atividades com utilização de adesivo ou solução limpadora pvc. Assim como a acetona, a MEK é um solvente ""agressivo"", mas com um tempo de evaporação ligeiramente mais lento, o que aumenta o tempo de exposição direta do trabalhador. Risco Químico e Inflamabilidade Inflamabilidade: É um líquido altamente inflamável com ponto de fulgor de aproximadamente -9°C. Em canteiros de obra, o acúmulo de vapores em valas de tubulação de esgoto (onde se usa muito adesivo de PVC) pode gerar atmosferas explosivas. Interação Sinérgica: A MEK tem a característica perigosa de potencializar a neurotoxicidade de outros solventes, como o n-hexano. Se misturada a outros produtos, ela torna os danos ao sistema nervoso mais graves. Riscos Específicos em Valas e Escavações Embora uma vala aberta pareça ""ventilada"", ela pode se comportar como um espaço confinado (conforme a NR-33) dependendo da profundidade e da circulação de ar. Acúmulo de Vapores (Densidade): Os vapores de MEK são aproximadamente 2,5 vezes mais pesados que o ar. Em uma vala, esses vapores não ""sobem""; eles se depositam no fundo, expulsando o oxigênio e criando uma ""piscina invisível"" de gás tóxico e inflamável onde o operário está trabalhando. Atmosfera Explosiva: O limite inferior de explosividade (LEL) da MEK é baixo (1,8%). Em valas estreitas, a aplicação constante de adesivo em	Inala"ACGIH. Methyl Ethyl Ketone: TLV(R) Chemical Substances Documentation. Cincinnati, OH FUNDACENTRO. Fichas de Informação Química: solventes. São Paulo: Fundacentro, [s.d.]. Disponível em: https://www.gov.br/fundacentro/ptbr/arquivos/link/noticias/RQFundiCOes20180503155351.pdf "ção e contato dérmico	Lista da varredura de vapores no anexo do LTCAT. Nenhum agente acusou mais do que os limites normativos	Irritação no trato respiratório, irritante para os olhos, nariz e garganta. Se inalado causará náusea, vômito, dor de cabeça, tontura, dificuldade respiratória ou perda da consciência Via Inalatória (Principal): Causa irritação severa nas mucosas (nariz e garganta). Em altas concentrações, provoca o ""efeito narcótico"": cefaleia, tontura, náuseas e diminuição dos reflexos, aumentando o risco de quedas e acidentes com ferramentas. Via Dérmica (Pele): A MEK é um desengraxante potente. Ela remove a proteção natural da pele, causando dermatite de contato e facilitando a absorção cutânea de outros agentes químicos presentes na obra. Via Ocular: O contato direto ou vapores concentrados podem causar queimaduras químicas leves na córnea e conjuntivite. Devido à sua toxicidade, o monitoramento biológico é comum para este agente ACGIH. Methyl Ethyl Ketone: TLV(R) Chemical Substances Documentation. Cincinnati, OH FUNDACENTRO. Fichas de Informação Química: solventes. São Paulo: Fundacentro, [s.d.]. Disponível em: https://www.gov.br/fundacentro/ptbr/arquivos/link/noticias/RQFundiCOes20180503155351.pdf	Quantitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (planilha abaixo), em locais com baixa ventilação, realizar artificial se necessário.	TWA - 500 ppm. (ACGIH). STEL - 750 ppm. (ACGIH). LT (48 h/semanal) 780 ppm. (NR 15). IDLH - 20.000 ppm. (NIOSH)	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		grandes diâmetros de tubulação pode atingir essa concentração rapidamente. Uma simples centelha de uma ferramenta ou eletricidade estática pode causar uma explosão. Efeito Narcótico e Acidentes: A inalação concentrada no fundo da vala causa tontura imediata. O trabalhador pode perder o equilíbrio, desmaiar ou ter reflexos reduzidos para operar ferramentas ou subir escadas.																		



QUÍMICO	Copolímero de PVC CAS: 9003-22-9 Concentração: 15 – 35	Atividades com utilização de adesivo. Diferente dos solventes (como a Acetona e a MEK), o copolímero em si é um sólido granulado ou uma resina dissolvida. Os riscos variam conforme o estado físico:Risco Químico e Inalação Poeiras (Particulados): Se o material for manipulado em pó (antes da mistura), a inalação pode causar irritação mecânica das vias aéreas superiores.Decomposição Térmica: O maior perigo ocorre no aquecimento (solda plástica ou incêndio). Acima de 140°C - 150°C, o polímero libera Cloreto de Hidrogênio (HCl), um gás altamente corrosivo que pode causar edema pulmonar se inalado.	Inalação e contato dérmico	Lista da varredura de vapores no anexo do LTCAT. Nenhum agente acusou mais do que os limites normativos	Por inalação: Pode causar irritação nas membranas das mucosas e trato respiratório superior. Exposição à altas concentrações tem um efeito narcótico e pode causar danos ao fígado. Por ingestão: Causa irritação na região gastrointestinal. Contato com a pele: Irritação com vermelhidão, coceira e dor. Irritação de Mucosas: O contato com o pó pode causar ressecamento nos olhos e garganta. Toxicidade por Aditivos: Frequentemente, o copolímero é formulado com ftalatos (plastificantes). Algumas dessas substâncias são classificadas como disruptores endócrinos, podendo afetar o sistema reprodutor em exposições crônicas e severas. Dermatites: Embora a resina seja inerte após a secagem, no estado líquido ela pode causar irritação leve por contato prolongado. BRASKEM. Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) - Resinas de PVC. IARC (International Agency for Research on Cancer). Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: Volume 19 (Vinyl Chloride, Polyvinyl Chloride and Vinyl Chloride-Vinyl Acetate Copolymers). Lyon, França.	Quantitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (planilha abaixo), em locais com baixa ventilação, realizar artificial se necessário.	-	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

QUÍMICO	Acetato de Etila CAS: 141-78-6 Concentração: 05 – 30	Atividades com utilização de adesivo. Atividades com utilização de adesivo. Riscos Físicos (Incêndio e Explosão) Inflamabilidade: É um líquido altamente inflamável. Seus vapores são mais pesados que o ar e podem se acumular em valas ou áreas baixas na obra. Ponto de Fulgor: Aproximadamente -4°C. Ou seja, ele pode entrar em combustão mesmo em temperaturas ambientes frias.	Inalação e contato dérmico	Lista da varredura de vapores no anexo do LTCAT. Nenhum agente acusou mais do que os limites normativos	Por inalação: Pode causar irritação nas membranas das mucosas e trato respiratório superior. Exposição à altas concentrações tem um efeito narcótico e pode causar danos ao fígado. Por ingestão: Causa irritação na região gastrointestinal. Contato com a pele: Irritação com vermelhidão, coceira e dor. Inalação: Causa irritação nas vias aéreas, tosse e, em altas concentrações, efeito narcótico (tontura, dor de cabeça e sonolência). Contato com a Pele: Causa ressecamento e dermatites por remover a oleosidade natural da pele. Contato com os Olhos:Irritação ocular severa e lacrimejamento. Ingestão: Pode causar danos ao sistema nervoso central e aspiração pulmonar. FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos): Documento essencial fornecido pelo fabricante que detalha os riscos específicos do produto comercializado. NIOSH. Pocket Guide to Chemical Hazards: Referência internacional para propriedades físico-químicas e primeiros socorros. https://www.cdc.gov/niosh/npg/	Quantitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (planilha abaixo), em locais com baixa ventilação, realizar artificial se necessário.	NR 15 310 ppm 1090 mg/m³	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
QUÍMICO	2,5-tiofenodiilbis (5-tercbutil-1,3-benzoxazole) CAS: 7128-64-5 Concentração: 00 – 10	Atividades com utilização de adesivo Atividades com utilização de adesivo. Riscos de Manuseio: Pode causar irritação no trato respiratório se o pó for inalado. Risco de Incêndio/Explosão: Como a maioria dos pós orgânicos, o pó depositado tem considerável potencial de explosão de poeira.	Inalação e contato dérmico	Lista da varredura de vapores no anexo do LTCAT. Nenhum agente acusou mais do que os limites normativos	Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem. Embora não seja classificado como altamente tóxico por ingestão aguda, o manuseio industrial exige cautela, especialmente em concentrações elevadas ou na forma de pó Irritação Dérmica e Ocular: O contato direto com o pó ou soluções concentradas pode causar irritação mecânica ou química leve nos olhos e na pele Riscos Respiratórios: A inalação de poeiras finas durante a mistura de aditivos pode irritar as vias aéreas superiores. Em ambientes fechados, o acúmulo de material particulado é um risco ergonômico e respiratório. Disponível em: https://www.artliber.com.br/amostra/aditivacao_de_termoplasticos.pdf ECHA (European Chemicals Agency): Dossier de substância para o CAS 7128-64-5. Disponível em : https://echa.europa.eu/mt/substance-information/-/substanceinfo/100.027.661 NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards: Para diretrizes gerais sobre manuseio de aditivos orgânicos e poeiras não especificadas.	Quantitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (planilha abaixo), em locais com baixa ventilação, realizar artificial se necessário.	NR 15 75 ppm	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

QUÍMICO	Hexano CAS: 110-54-3 Concentração: 10 – 20	Atividades com utilização de adesivo Atividades com utilização de adesivo. O hexano é frequentemente encontrado em adesivos de contato (sapateiro), solventes para limpeza de superfícies e em certos tipos de vernizes. Os principais perigos envolvem: Inflamabilidade: Possui baixo ponto de fulgor (aprox. -22°C), o que o torna extremamente inflamável. Em canteiros de obras, faíscas de solda ou fiação exposta podem causar explosões. Volatilidade: Evapora rapidamente, saturando ambientes fechados ou com ventilação deficiente (como subsolos e banheiros em fase de acabamento).	Inalação e contato dérmico	Lista da varredura de vapores no anexo do LTCAT. Nenhum agente acusou mais do que os limites normativos	Irritante para a pele. Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores. A exposição ao n-Hexano é classificada principalmente por sua toxicidade sistêmica e dermatológica: Neurotoxicidade (Risco Crônico) O maior perigo do hexano é a polineuropatia periférica. O metabolismo do hexano no organismo gera o metabólito 2,5-hexanodiona, que danifica a bainha de mielina dos nervos. Sintomas: Dormência nas extremidades, fraqueza muscular nas pernas e braços e, em casos graves, paralisia. Toxicidade Aguda (Inalação) Irritação das vias aéreas superiores. Efeitos narcóticos: tontura, náusea, dor de cabeça e confusão mental. Contato Dérmico Causa ressecamento severo e dermatite de contato, pois remove a oleosidade natural da pele, facilitando a absorção de outros agentes químicos. ACELEN. Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) - Hexano. https://www.acelen.com.br/2022/wp-content/uploads/2022/11/HEXANO-FISPQ.pdf NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards: Guia técnico sobre as propriedades físico-químicas e procedimentos de emergência para o CAS 110-54-3. Disponível em: Pocket Guide to Chemical Hazards | NIOSH | CDC	Quantitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (planilha abaixo), em locais com baixa ventilação, realizar artificial se necessário.	TWA = 50 ppm (ACGIH). IDLH = 5000 ppm	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
QUÍMICO	Poeiras Respiráveis – Sílica livre	Poeiras geradas na obra e nas atividades dos profissionais. Poeiras geradas na obra e nas atividades dos profissionais. A exposição à sílica livre cristalina é um dos riscos biológicos e químicos mais críticos no canteiro de obras. Quando materiais como concreto, alvenaria, rochas e argamassas são cortados, lixados ou perfurados, liberam-se partículas extremamente finas que podem penetrar profundamente nos alvéolos pulmonares.	Danos ao sistema respiratório.	0,4012 mg/m³ - sem sílica	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse. O principal perigo reside na fração respirável (partículas menores que $5\mu m$). Os principais riscos à saúde incluem: Silicose: Uma doença pulmonar fibrótica irreversível e progressiva que causa endurecimento do tecido pulmonar, dificultando a troca gasosa. Câncer de Pulmão: A sílica cristalina é classificada pelo IARC (Grupo 1) como um agente comprovadamente carcinogênico para humanos. Doenças Autoimunes e Renais: Estudos associam a exposição crônica a uma maior incidência de lúpus, esclerodermia e disfunções renais. OSHA (Occupational Safety and Health	Quantitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (planilha abaixo), em locais com baixa ventilação, realizar artificial se necessário.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

					Administration). Silica, Crystalline - Overview. Disponível em: https://www.osha.gov/silica-crystalline. NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Alert: Request for Assistance in Preventing Silicosis and Death in Construction Workers.Disponível em: https://www.cdc.gov/niosh/docs/96-112/default.html NSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Poeira de sílica. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/exposicao-no-trabalho-e-no-ambiente/poeiras/poeira-de-silic																	
QUÍMICO	Cimento Portland	Atividades de perfuração e corte de paredes Contato com substâncias alcalinas e metais pesados sensibilizantes.	Danos ao sistema respiratório.	Agente descaracterizado pelo colaborador não atuar diretamente com o produto	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse. Os efeitos podem ser agudos (imediatos) ou crônicos (longo prazo): Dermatite de Contato por Irritação: Causada pelo pH alcalino e pela ação higroscópica (o cimento "puxa" a umidade da pele), resultando em ressecamento, fissuras e vermelhidão. Dermatite de Contato Alérgica: Uma vez sensibilizado, o trabalhador pode reagir mesmo a quantidades mínimas. Queimaduras Químicas: O contato prolongado com a pasta de cimento úmida (em botas ou luvas furadas) pode causar ulcerações graves conhecidas como "feridas de cimento". Distúrbios Respiratórios Irritação das Vias Aéreas: Inalação do pó causa tosse, espirros e sensação de garganta seca. Doenças Obstrutivas Crônicas: A exposição prolongada pode reduzir a capacidade pulmonar e agravar quadros de asma ou bronquite. Lesões Oculares Irritação e Queimadura Ocular: O pó ou respingos de massa podem causar desde conjuntivite química até danos irreversíveis na córnea devido à alcalinidade. ALCHORNE, A. O. A.; ALCHORNE, M. M. A.; SILVA, M. M. Dermatoses ocupacionais. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 85, n. 2, 2010.	Quantitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (planilha abaixo), em locais com baixa ventilação, realizar artificial se necessário.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														-

Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Trabalho em pé por longos períodos é uma das principais causas de doenças ocupacionais e afastamentos no setor, decorrente da exigência de atividades intensas, repetitivas e posições inadequadas por longos períodos.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Trabalho estático: Manter a mesma postura por longos períodos, o que reduz a circulação sanguínea nos músculos. O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral. Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. UGT.(2017)Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. https://www.ugt.pt/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes/guias/lesoes-musculo-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-risc/2284	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**1**	**7**	**1**	**1**	**2**	**14**	**Trivial**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																			**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																			**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																			**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																			**MÉDIO**
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada,	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de ferramentas, levando ao impacto com objetos			Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.															
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda. A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho fatais na indústria da construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem, escadas inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas sem proteção, aberturas no piso e presença de materiais soltos. Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, ritmo acelerado da obra, desatenção, cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais sobre trabalhadores.	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves: Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral, fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Incapacidade Laboral: Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção. DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.	Qualitativa	Uso de EPI com conexão conforme projetos.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos). Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas.			trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.															
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta: Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho, gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos) Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação de materiais. A movimentação de madeirite, escoras e fôrmas de concreto envolve riscos específicos: Microambiente de Abrigo: O empilhamento de madeira no solo atrai roedores e insetos, que são	Picada ou lesão causada pelo animal peçonhento	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Os efeitos dependem do animal envolvido, mas no contexto da construção civil, os quadros mais comuns são:	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	NA	**Atípica**	**Corrente**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**16**	**Trivial**

		presas naturais de serpentes e escorpiões. Contato Manual Direto: O trabalhador, ao levantar as peças sem inspeção prévia ou uso de ferramentas de auxílio (alavancas), expõe mãos e braços diretamente ao bote ou picada. Reaproveitamento de Fôrmas: Madeiras que permanecem em contato com a terra por longos períodos durante a cura do concreto aumentam a probabilidade de colonização por aranhas.			Agravos Principais Escorpiões (Ex: Tityus serrulatus) Ação neurotóxica. Dor local intensa, sudorese, vômitos e, em casos graves, arritmia cardíaca. Serpentes (Ex: Bothrops - Jararaca) Ação proteolítica, hemorrágica e nefrotóxica. Edema (inchaço), equimose (manchas roxas), risco de necrose e insuficiência renal. Aranhas (Ex: Loxosceles - Aranha-marrom) Ação citotóxica e hemolítica.Picada pouco dolorosa inicialmente, evoluindo para ferida com necrose ("placa livedoide") e mal-estar geral. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. e. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. https://www.gov.br/saude FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção Civil: Riscos Ambientais e Biológicos. São Paulo: Fundacentro, 20XX. Disponível em: www.fundacentro.gov.br.															
ACIDENTE	Máquinas e Equipamentos	Uso de ferramentas manuais, máquinas e equipamentos eletroportáteis	Cortes e perfurações	****	Os danos decorrentes do uso inadequado podem ser imediatos (acidentes) ou crônicos (exposição prolongada). Infecções e lesões nas mãos Hemorragias, infecções, lesões permanentes e/ou deficiência física. Acidentes Agudos (Traumas) Amputações e Lacerações: O contato direto com o disco resulta em perda de dedos ou membros, muitas vezes com danos irreparáveis a nervos e tendões. Perfurações: O efeito kickback pode arremessar a peça de madeira contra o abdômen ou tórax do operador em alta velocidade. Lesões Oculares: Projeção de partículas, serragem ou fragmentos de dentes do disco que se quebram. "BARROS, A. J. S. et al. Acidentes de trabalho na construção civil identificados através de prontuários hospitalares. Rem: Revista Escola de Minas, Ouro Preto, v. 58, n. 1, p. 39-44, jan./mar. 2005.Disponível em : https://www.redalyc.org/pdf/564/56416463007.pdf FUNDACENTRO. Recomendação Técnica de Procedimento (RTP 02): Segurança em	Qualitativa	Uso de EPI (conforme planilha abaixo) com conexão conforme projetos	NA	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

					Serras Circulares de Bancada. São Paulo: Fundacentro, 2005.																
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio e desníveis no piso da empresa, pisos irregulares, desníveis, rampas e escadas são fontes primárias de quedas de mesmo nível ou quedas de altura, que figuram entre as causas mais comuns de afastamentos e acidentes graves no setor. A ocorrência está frequentemente ligada à desorganização, falta de limpeza e condições precárias dos pisos. Pisos sujos ou molhados: Presença de água, óleo, graxa ou restos de materiais de construção. Desordem e Limpeza (Organização): Materiais espalhados, ferramentas fora do lugar e cabos elétricos ou mangueiras cruzando vias de circulação. Irregularidades no piso: Buracos, desníveis, degraus improvisados e pisos mal nivelados. Iluminação Deficiente: Áreas com pouca luz que ocultam obstáculos. Fatores Humanos: Caminhar apressadamente, falta de atenção ao caminhar (uso de celular), ou uso de calçados inadequados	Queda de mesmo nível	****	Ocorrência de quedas de mesmo nível ou em desnível (escadas e rampas), resultando em lesões osteomusculares leves a moderadas, tais como: escoriações, contusões, entorses (especialmente de tornozelo e joelho), luxações e pequenas fraturas. Em casos de impacto em escadas, pode haver ocorrência de traumatismos superficiais e distensões musculares. Lesões Físicas: Entorses, escoriações, luxações, contusões, fraturas e traumatismos (inclusive cranianos). Impacto na Produção: Afastamentos temporários ou definitivos, gerando descontinuidade no ritmo da obra. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. Acesso em: 10 mar. 2026.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necesário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente

	prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa
Luva de Nitrílica	Uso para atividades de instalações ou manutenções em máquinas (desenergizadas)	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - Máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17 - Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18 - segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS (FISPQ e agregados)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

Treinamento NR 35 - trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 01 (REDE ENERGIZADA)

PREVISÃO DE QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 04

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES NO CANTEIRO DE OBRA, SEM LOCAL ESPECÍFICO DETERMINADO, ONDE O PÉ DIREITO VARIA CONFORME O LOCAL DE ATIVIDADE. O PISO TAMBÉM PODERÁ VARIAR CONFORME O PROCESSO, GERALMENTE COM OU SEM PISO FINALIZADO, CONTRAPISO OU CONCRETO. ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL, PODENDO SER NECESSÁRIA ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA DETERMINADA ATIVIDADE.

ETAPA: ESTRUTURA/ACABAMENTO

PROCESSO:

✓ Instalações com a rede desenergizada e energizada para alimentação elétrica do canteiro e ajustes necessários;

✓ Montagem de quadros e testagem de funcionamento;

✓ Instalações elétricas das máquinas e testagens diversas;

✓ Montagem de sistema de aterramento, verificação de corrente e tensão;

✓ Manutenção em extensões, chuveiros, bebedouros e demais de uso comum;

✓ Montagem de perfilados e eletrocalhas;

✓ Instalações seguindo o projeto provisório e definitivo para o edifício;

FUNÇÕES: ELETRICISTA

CBO: 7156-15

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: Monta e repara instalações elétricas e equipamentos auxiliares, guiando-se por esquemas, projetos e/ou plantas e catálogos e utilizando ferramentas apropriadas (como alicate, chave de fenda) para conexão da fiação aos terminais e chaves de acionamento. Instala os eletrodutos e calhas. Passa fiação projetada, através dos eletrodutos e calhas previamente instalados. Executa atividades em instalações energizadas. Opera equipamentos elétricos portáteis e quando necessário, monta eletrocalhas, perfilados, quadros e demais necessários para o funcionamento correto da alimentação elétrica no canteiro e para o projeto definitivo.

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados

				Perfil de exposição					O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite De tolerância**												

FÍSICO	Ruído	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis tais como: furadeira, martelete e finca pino, serra mármore. Exposição devido à proximidade de operação de equipamentos e máquinas utilizados pelo trabalhador ou outros trabalhadores na obra, podendo ser estacionárias (serra circular), máquinas pesadas, bombeamento de concreto ou eletroportáteis (lixadeira, furadeira, serras manuais e etc.)	Perda auditiva permanente	77,7 dB(a) – Taxa de troca Q5	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono. Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	Quantitativa.	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**1**	**7**	**3**	**1**	**4**	**28**	**Tolerável**

FÍSICO	Radiação não ionizante	Provém principalmente da exposição solar (UV). Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas. Solar e Soldagem Elétrica:Eritemas (queimaduras), envelhecimento precoce da pele, catarata ocupacional e câncer de pele (carcinoma e melanoma). Radiação Infravermelha (IV) Estresse térmico e oculares (catarata dos sopradores de vidro/fundidores). Campos Eletromagnéticos (Radiofrequência e Micro-ondas)Aumento da temperatura corporal e interferência em dispositivos médicos implantados (como marca-passos). AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. Cincinnati: ACGIH, 2024 https://www.aiha.org/news/240627-acgih-board-ratifies-2024-tlvs-beis CÂNCER DE PELE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHOVigilância do câncer ocupacional e ambiental. Rio de Janeiro: INCA, 2023. NARIKAWA, S; PADOVANI, C.R; SCHELLINI, S.A. Frequência de ocorrência de carcinoma basocel	Qualitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**

FÍSICO	Vibração (mãos e braços)	Operação de máquinas e equipamentos furadeira, parafusadeira e lixadeira A exposição à Vibração de Mãos e Braços (VMB), também conhecida como vibração segmentar, é um dos riscos físicos mais críticos na construção civil. Ela ocorre pelo manuseio de ferramentas motorizadas que transmitem energia mecânica oscilatória diretamente para os membros superiores. Operação de máquinas e equipamentos	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	1,83 m/s²: furadeira	Danos Vasculares: O estreitamento dos vasos sanguíneos faz com que os dedos fiquem brancos e frios (fenômeno de Raynaud). Danos Neurológicos: Perda de sensibilidade tátil e dificuldade em manipular objetos pequenos. Danos Musculoesqueléticos: Perda de força muscular, dores nas articulações (punho e cotovelo) e aumento do risco de tendinites. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 GRIFFIN, Michael J. Handbook of Human Vibration. Academic Press, 1990.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual (planilha abaixo) revezamentos e pausas durante as atividades	2,5m/s² 5m/s²	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**
QUÍMICO	Poeiras Respiráveis - PNOS	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. Corte de pedras, britagem, manuseio de cimento, lixamento de gesso/drywall e, principalmente, o corte de concreto e cerâmica (que libera a Sílica Livre Cristalizada). Demolição e ajustes nos blocos e estruturas com uso do martelete	Inalação e Danos ao sistema respiratório	0,1956 mg/m³ - sem sílica	A exposição não costuma gerar sintomas imediatos (efeito agudo), mas sim doenças crônicas que se manifestam após anos de trabalho. Sintomas Comuns Tosse persistente: Frequentemente seca no início. Dispneia (Falta de ar): Inicialmente durante esforços físicos, progredindo para o repouso. Cansaço excessivo: Resultante da diminuição da capacidade pulmonar Dores no peito. Doenças Relacionadas DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica): Enfisema ou bronquite crônica. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 Higiene Ocupacional (Tuffi Messias Saliba). Referência clássica na área de segurança do trabalho. Poeira de sílica — Instituto Nacional de Câncer - INCA	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	7,28 mg/m³ - NR 15	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**2**	**10**	**Trivial**
QUÍMICO	Cimento Portland	Atividades de perfuração e corte de paredes Atividade com exposição a cimento e argamassa Contato com substâncias alcalinas e metais pesados sensibilizantes.	Contato dérmico	****	Os efeitos podem ser agudos (imediatos) ou crônicos (longo prazo): Dermatite de Contato por Irritação: Causada pelo pH alcalino e pela ação higroscópica (o cimento "puxa" a umidade da pele), resultando em ressecamento, fissuras e vermelhidão. Dermatite de Contato Alérgica:Uma vez sensibilizado, o trabalhador pode reagir mesmo a quantidades mínimas. Queimaduras Químicas: O contato	Qualitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (planilha abaixo), em locais com baixa ventilação, realizar ventilação artificial se necessário.	****	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

					prolongado com a pasta de cimento úmida (em botas ou luvas furadas) pode causar ulcerações graves conhecidas como "feridas de cimento". Distúrbios Respiratórios Irritação das Vias Aéreas: Inalação do pó causa tosse, espirros e sensação de garganta seca. Doenças Obstrutivas Crônicas: A exposição prolongada pode reduzir a capacidade pulmonar e agravar quadros de asma ou bronquite. Lesões Oculares Irritação e Queimadura Ocular: O pó ou respingos de massa podem causar desde conjuntivite química até danos irreversíveis na córnea devido à alcalinidade. ALCHORNE, A. O. A.; ALCHORNE, M. M. A.; SILVA, M. M. Dermatoses ocupacionais. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 85, n. 2, 2010.															
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													-
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Trabalho em pé por longos períodos é uma das principais causas de doenças ocupacionais e afastamentos no setor, decorrente da exigência de atividades intensas, repetitivas e posições inadequadas por longos períodos.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Trabalho estático: Manter a mesma postura por longos períodos, o que reduz a circulação sanguínea nos músculos. O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral. Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. UGT.(2017)Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. https://www.ugt.pt/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes/guias/lesoes-musculo-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-risc/2284	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.)	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte de madeira, tábuas, painéis, escoras e agregado o manuseio de sacos de cimento, blocos, vergalhões e ferramentas pesadas. Riscos Ergonômicos: Posturas forçadas (tronco flexionado ou rotacionado) e aplicação de força excessiva em terrenos irregulares ou instáveis. Fatores que Agravam o Risco	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O manuseio inadequado de cargas é uma das principais causas de afastamentos no setor. Os riscos podem ser divididos em: Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT): Lesões por esforço repetitivo e sobrecarga na coluna vertebral, especialmente na região lombar (hérnias de disco, lombalgias). Fadiga Física: O gasto energético excessivo reduz a precisão dos movimentos, aumentando a probabilidade de acidentes agudos. IIDA, Itiro; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. Ergonomia: Projeto e Produção. 3.	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		Peso da carga: Cargas que excedem a capacidade física individual (geralmente acima de 23kg para homens em condições ideais, segundo a equação do NIOSH). Distância de alcance: Quanto mais afastada a carga estiver do corpo, maior o torque sobre a coluna. Frequência e duração: Movimentos repetitivos sem períodos de recuperação. Ambiente: Pisos escorregadios, iluminação deficiente e obstáculos no trajeto.			ed. São Paulo: Blucher, 2016. WATERS, Thomas R.; PUTZ-ANDERSON, Vern; GARG, Arun. Applications manual for the revised NIOSH lifting equation. Cincinnati, OH: U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 1994. (DHHS (NIOSH) Publication No. 94-110). Disponível em: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/5434#:~:text=January%201994,for%20Occupational%20Safety%20and%20Health.													
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**MÉDIO**

ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de ferramentas, levando ao impacto com objetos	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda. A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho fatais na indústria da construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem, escadas inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas sem proteção, aberturas	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves: Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral, fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Incapacidade Laboral: Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção. DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.	Qualitativa	Uso de EPI com conexão conforme projetos	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**

		no piso e presença de materiais soltos. Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, ritmo acelerado da obra, desatenção, cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais sobre trabalhadores.																			
ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação de materiais. A movimentação de madeirite, escoras e fôrmas de concreto envolve riscos específicos: Microambiente de Abrigo: O empilhamento de madeira no solo atrai roedores e insetos, que são presas naturais de serpentes e escorpiões. Contato Manual Direto: O trabalhador, ao levantar as peças sem inspeção prévia ou uso de ferramentas de auxílio (alavancas), expõe mãos e braços diretamente ao bote ou picada. Reaproveitamento de Fôrmas: Madeiras que permanecem em contato com a terra por longos períodos durante a cura do concreto aumentam a probabilidade de colonização por aranhas.	Picada ou lesão causado pelo	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Os efeitos dependem do animal envolvido, mas no contexto da construção civil, os quadros mais comuns são: Agravos Principais Escorpiões (Ex: Tityus serrulatus) Ação neurotóxica. Dor local intensa, sudorese, vômitos e, em casos graves, arritmia cardíaca. Serpentes (Ex: Bothrops - Jararaca) Ação proteolítica, hemorrágica e nefrotóxica. Edema (inchaço), equimose (manchas roxas), risco de necrose e insuficiência renal. Aranhas (Ex: Loxosceles - Aranha-marrom) Ação citotóxica e hemolítica.Picada pouco dolorosa inicialmente, evoluindo para ferida com necrose ("placa livedoide") e mal-estar geral. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. e. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. https://www.gov.br/saude FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção Civil: Riscos Ambientais e Biológicos. São Paulo: Fundacentro, 20XX. Disponível em: www.fundacentro.gov.br.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	NA	**Atípica**	**Corrente**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**16**	**Trivial**
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional.	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos). Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas.			Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.															
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta: Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho, gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos) Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual	****	**Eventual**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
ACIDENTE	Eletricidade	Exposição a eletricidade em atividades com a rede energizada.	Choque elétrico	****	Queimaduras, danos ao sistema nervoso, músculos, ossos, pele, lesões incapacitantes e morte	Qualitativa	Cumprimento da Normas, procedimentos, uso do equipamento e	NA	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**

		Exposição a eletricidade em atividades com a rede energizada O risco elétrico na construção civil geralmente provém de contatos diretos (tocar em partes vivas) ou indiretos (falhas de isolamento), além de fenômenos físicos do ambiente de trabalho. Choque Elétrico: A passagem da corrente pelo corpo humano. O dano depende da intensidade da corrente (I), do trajeto pelo corpo e do tempo de exposição. Arco Elétrico: Uma descarga elétrica através do ar. Pode gerar temperaturas altíssimas (até 20.000°C), causando queimaduras graves e cegueira temporária ou permanente pelo brilho intenso (radiação ultravioleta e infravermelha). Explosões e Incêndios: Faíscas em ambientes com materiais inflamáveis ou sobrecarga de circuitos.Quedas de Nível: Um choque leve em cima de um andaime pode causar uma reação muscular involuntária, levando à queda, que muitas vezes é mais grave que a própria descarga elétrica.			A eletricidade afeta o corpo de três formas principais: térmica, química e biológica.Efeitos Imediatos Fibrilação Ventricular: A corrente elétrica interfere nos sinais elétricos do coração, impedindo-o de bombear sangue. Tetanização: Contrações musculares involuntárias que impedem a vítima de ""soltar"" o condutor energizado. Parada Respiratória: Se a corrente atingir os centros nervosos que controlam a respiração. Queimaduras Externas e Internas: Diferente de uma queimadura de fogo, a eletricidade pode ""cozinhar"" órgãos e tecidos internos ao longo do trajeto da corrente. Efeitos Tardios Insuficiência Renal: Causada pela liberação de mioglobina (proteína dos músculos destruídos) na corrente sanguínea, que sobrecarrega os rins. Problemas Neurológicos: Perda de memória, irritabilidade ou danos aos nervos periféricos. Catarata Traumática: Desenvolvida após exposição ao brilho ou calor de arcos elétricos. COSTA, R. P. Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade - NR 10. São Paulo: Editora Senac. FUNDACENTRO. Riscos ocupacionais de origem elétrica em canteiros de obras. São Paulo: Fundacentro, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/biblioteca/publicacoes-institucionais		capacitação (conforme lista abaixo)															
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos: Lixadeira e Furadeira ou Policorte Móvel (se adotado na obra)	Utilização incorreta do equipamento 1.Lixadeira e Esmerilhadeira Frequentemente confundidas, o uso de um disco de corte em uma lixadeira (que possui rotação superior à resistência do disco) é um dos erros mais fatais no canteiro. Uso Incorreto: Retirada da coifa de proteção (guarda), uso de discos	Cortes, perfurações e amputações	****	Lixadeira e Esmerilhadeira. Cortes e Amputações: Especialmente em membros superiores. Lesões Oculares: Devido à projeção de fagulhas. Fraturas e Entorses: O torque da máquina pode torcer o pulso ou braço do operador se a broca travar. Policorte Móvel (Serra de Corte Rápido) Queimaduras Graves: De segundo e terceiro grau. CÂNDIDO, J. L.; MORAIS, L. S. R.; REIS, R. P. A. Avaliação da Aplicação de Medidas de	Qualitativa	Cumprimento dá Normas quanto ao uso do equipamento, capacitação (conforme lista abaixo)	NA	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**

		incompatíveis com a rotação da máquina e adaptação de discos de serra circular (madeira) em esmerilhadeiras. Riscos: Estouro do disco, projeção de partículas incandescentes e ""kickback"" (solavanco violento). 2. Furadeira Embora pareça inofensiva perto de uma serra, a furadeira esconde perigos mecânicos críticos. Uso Incorreto: Aplicar pressão excessiva (causando a quebra da broca), não fixar a peça a ser furada e utilizar roupas largas ou luvas de tecido que podem ser enroladas pelo mandril. Riscos: Aprisionamento/enroscamento, queda de altura (devido ao solavanco ao travar a broca) e choque elétrico por fios expostos. 3. Policorte Móvel (Serra de Corte Rápido) A policorte é uma ferramenta de alta potência destinada ao corte de metais, mas sua portabilidade em versões móveis aumenta a chance de instabilidade. Uso Incorreto: Operar em superfícies irregulares, não utilizar o morsa de fixação da peça e cortar materiais não metálicos (como madeira ou plástico) que podem derreter ou lascar. Riscos: Incêndio (fagulhas próximas a inflamáveis), rompimento do disco e projeção de metal fundido.			Segurança do Trabalho em Obras de Pequeno Porte. REEC - Revista Eletrônica de Engenharia Civil, 2023 Disponivel em: https://revistas.ufg.br/reec/article/view/76194 FUNDACENTRO. Guia Prático de Segurança em Máquinas e Equipamentos. São Paulo: Fundacentro, 2012. ISASTUR. Manual de Segurança: Ferramentas e Equipamentos. 2.9. Ferramentas e Equipamentos. 2010. Disponível em: www.isastur.com.																
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio e desníveis no piso da empresa, pisos irregulares, desníveis, rampas e escadas são	Queda de mesmo nível	****	Ocorrência de quedas de mesmo nível ou em desnível (escadas e rampas), resultando em lesões osteomusculares leves a moderadas, tais como: escoriações, contusões, entorses (especialmente de	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		fontes primárias de quedas de mesmo nível ou quedas de altura, que figuram entre as causas mais comuns de afastamentos e acidentes graves no setor. A ocorrência está frequentemente ligada à desorganização, falta de limpeza e condições precárias dos pisos. Pisos sujos ou molhados: Presença de água, óleo, graxa ou restos de materiais de construção. Desordem e Limpeza (Organização): Materiais espalhados, ferramentas fora do lugar e cabos elétricos ou mangueiras cruzando vias de circulação. Irregularidades no piso: Buracos, desníveis, degraus improvisados e pisos mal nivelados. Iluminação Deficiente: Áreas com pouca luz que ocultam obstáculos. Fatores Humanos: Caminhar apressadamente, falta de atenção ao caminhar (uso de celular), ou uso de calçados inadequados			tornozelo e joelho), luxações e pequenas fraturas. Em casos de impacto em escadas, pode haver ocorrência de traumatismos superficiais e distensões musculares. Lesões Físicas: Entorses, escoriações, luxações, contusões, fraturas e traumatismos (inclusive cranianos). Impacto na Produção: Afastamentos temporários ou definitivos, gerando descontinuidade no ritmo da obra. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. Acesso em: 10 mar. 2026.		regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis														

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.

Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa

Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte e trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa
Avental de Raspa	Operação da lixadeira	A critério da empresa
Mangote de raspa	Operação da lixadeira	A critério da empresa
Luva de raspa	Operação da lixadeira	A critério da empresa
Proteção Semifacial	Operação da lixadeira	A critério da empresa
Luva de Nitrílica	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Luva isolante de baixa tensão	Quando exposto a eletricidade	A critério da empresa
Luva de vaqueta	Uso contínuo dentro do canteiro de obras e de sobrepor a luva de baixa tensão	A critério da empresa
Jaleco ATPV classe 2 (retardante de chamas)	Uso contínuo dentro do canteiro de obras, quando em rede energizada	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 10 - Segurança em serviços e instalações elétricas	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 10 - Segurança em serviços e instalações elétricas: SEP (Sistema elétrico de potência)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS (FISPQ e agregados)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02 (REDE NÃO ENERGIZADA)

QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PREVISÃO) PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA: 04

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES NO CANTEIRO DE OBRA, SEM LOCAL ESPECÍFICO DETERMINADO, ONDE O PÉ DIREITO VARIA CONFORME O LOCAL DE ATIVIDADE. O PISO TAMBÉM PODERÁ VARIAR CONFORME O PROCESSO, GERALMENTE COM OU SEM PISO FINALIZADO, CONTRAPISO OU CONCRETO.
ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL PODENDO SER NECESSÁRIA ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA DETERMINADA ATIVIDADE.

ETAPA: ESTRUTURA/ACABAMENTO	**PROCESSO:** ✓ Instalações com a rede desenergizada para alimentação elétrica do canteiro e ajustes necessários; ✓ Montagem de quadros desenergizados; ✓ Instalações de condutores desenergizados de máquinas e equipamentos; ✓ Montagem de sistema de aterramento; ✓ Manutenção em extensões, chuveiros, bebedouros e demais de uso comum desenergizadas; ✓ Montagem de perfilados e eletrocalhas; ✓ Instalações seguindo o projeto provisório e definitivo para o edifício;
FUNÇÕES: ELETRICISTA	**CBO:** 7156-15

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: Monta e repara instalações elétricas não energizadas e equipamentos auxiliares, guiando-se por esquemas, projetos e/ou plantas e catálogos e utilizando ferramentas apropriadas (como alicate, chave de fenda) para conexão da fiação aos terminais e chaves de acionamento. Instala os eletrodutos e calhas. Passa fiação projetada, através dos eletrodutos e calhas previamente verificados. Executa atividades em instalações desenergizadas**.** Opera equipamentos elétricos portáteis e quando necessário, monta eletrocalhas, perfilados, quadros e demais necessários para o funcionamento correto da alimentação elétrica no canteiro e para o projeto definitivo

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados

				Perfil de exposição					O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite tolerância**												

FÍSICO	Ruído	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis tais como: furadeira, martelete e finca pino, serra mármore. Exposição devido à proximidade de operação de equipamentos e máquinas utilizados pelo trabalhador ou outros trabalhadores na obra, podendo ser estacionárias (serra circular), máquinas pesadas, bombeamento de concreto ou eletroportáteis (lixadeira, furadeira, serras manuais e etc.)	Perda auditiva permanente	Não realizada avaliação, por julgamento técnico, a ausência de exposição acima do limite de tolerância das funções operacionais desconsiderou a necessidade de avaliação do GHE Similar ao GHE 10	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono. Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo) quando exposto	80dB(A) 85dB(A)	**Normal** **Normal**	**Planejada**	**2**	**2**	**2**	**1**	**7**	**3**	**1**	**4**	**28**	**Tolerável**
FÍSICO	Radiação não ionizante	Provém principalmente da exposição solar (UV). Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas. Solar e Soldagem Elétrica:Eritemas (queimaduras), envelhecimento precoce da pele, catarata ocupacional e câncer de pele (carcinoma e melanoma). Radiação Infravermelha (IV) Estresse térmico e oculares (catarata dos sopradores de vidro/fundidores).	Qualitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**

					Campos Eletromagnéticos (Radiofrequência e Micro-ondas)Aumento da temperatura corporal e interferência em dispositivos médicos implantados (como marca-passos). AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. Cincinnati: ACGIH, 2024 https://www.aiha.org/news/240627-acgih-board-ratifies-2024-tlvs-beis CÂNCER DE PELE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHOVigilância do câncer ocupacional e ambiental. Rio de Janeiro: INCA, 2023. NARIKAWA, S; PADOVANI, C.R; SCHELLINI, S.A. Frequência de ocorrência de carcinoma basocel																
FÍSICO	Vibração (mãos e braços)	Operação de máquinas e equipamentos furadeira, parafusadeira e lixadeira A exposição à Vibração de Mãos e Braços (VMB), também conhecida como vibração segmentar, é um dos riscos físicos mais críticos na construção civil. Ela ocorre pelo manuseio de ferramentas motorizadas que transmitem energia mecânica oscilatória diretamente para os membros superiores. Operação de máquinas e equipamentos	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	1,99 m/s²: furadeira	Danos Vasculares: O estreitamento dos vasos sanguíneos faz com que os dedos fiquem brancos e frios (fenômeno de Raynaud). Danos Neurológicos: Perda de sensibilidade tátil e dificuldade em manipular objetos pequenos. Danos Musculoesqueléticos: Perda de força muscular, dores nas articulações (punho e cotovelo) e aumento do risco de tendinites. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 GRIFFIN, Michael J. Handbook of Human Vibration. Academic Press, 1990.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual (planilha abaixo) revezamentos e pausas durante as atividades	2,5m/s² 5m/s²	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**
QUÍMICO	Poeiras Respiráveis - PNOS	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. Corte de pedras, britagem, manuseio de cimento, lixamento de gesso/drywall e, principalmente, o corte de	Inalação e Danos ao sistema respiratório	Não realizada avaliação, por julgamento técnico, a ausência de exposição acima do limite de	A exposição não costuma gerar sintomas imediatos (efeito agudo), mas sim doenças crônicas que se manifestam após anos de trabalho. Sintomas Comuns Tosse persistente: Frequentemente seca no início.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**2**	**10**	**Trivial**

		concreto e cerâmica (que libera a Sílica Livre Cristalizada). Demolição e ajustes nos blocos e estruturas com uso do martelete		tolerância das funções operacionais desconsiderou a necessidade de avaliação do GHE Similar ao GHE 10	Dispneia (Falta de ar): Inicialmente durante esforços físicos, progredindo para o repouso. Cansaço excessivo: Resultante da diminuição da capacidade pulmonar Dores no peito. Doenças Relacionadas Dermatite de Contato: Provocada principalmente pelo cimento. DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica): Enfisema ou bronquite crônica. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 Higiene Ocupacional (Tuffi Messias Saliba). Referência clássica na área de segurança do trabalho. Poeira de sílica — Instituto Nacional de Câncer - INCA																	
QUÍMICO	Cimento Portland	Atividades de perfuração e corte de paredes Atividade com exposição a cimento e argamassa Contato com substâncias alcalinas e metais pesados sensibilizantes.	Contato dérmico	****	Os efeitos podem ser agudos (imediatos) ou crônicos (longo prazo): Dermatite de Contato por Irritação: Causada pelo pH alcalino e pela ação higroscópica (o cimento "puxa" a umidade da pele), resultando em ressecamento, fissuras e vermelhidão. Dermatite de Contato Alérgica:Uma vez sensibilizado, o trabalhador pode reagir mesmo a quantidades mínimas. Queimaduras Químicas: O contato prolongado com a pasta de cimento úmida (em botas ou luvas furadas) pode causar ulcerações graves conhecidas como "feridas de cimento". Distúrbios Respiratórios Irritação das Vias Aéreas: Inalação do pó causa tosse, espirros e sensação de garganta seca. Doenças Obstrutivas Crônicas: A exposição prolongada pode reduzir a capacidade pulmonar e agravar quadros de asma ou bronquite. Lesões Oculares Irritação e Queimadura Ocular: O pó ou respingos de massa podem	Qualitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (planilha abaixo), em locais com baixa ventilação, realizar ventilação artificial se necessário.	****	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

					causar desde conjuntivite química até danos irreversíveis na córnea devido à alcalinidade. ALCHORNE, A. O. A.; ALCHORNE, M. M. A.; SILVA, M. M. Dermatoses ocupacionais. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 85, n. 2, 2010.															
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													-
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Trabalho em pé por longos períodos é uma das principais causas de doenças ocupacionais e afastamentos no setor, decorrente da exigência de atividades intensas, repetitivas e posições inadequadas por longos períodos.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Trabalho estático: Manter a mesma postura por longos períodos, o que reduz a circulação sanguínea nos músculos. O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral. Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. UGT.(2017)Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. https://www.ugt.pt/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes/guias/lesoes-musculo-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-risc/2284	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.)	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte de madeira, tábuas, painéis, escoras e agregado o manuseio de sacos de cimento, blocos, vergalhões e ferramentas pesadas. Riscos Ergonômicos: Posturas forçadas (tronco flexionado ou rotacionado) e aplicação de força excessiva em terrenos irregulares ou instáveis. Fatores que Agravam o Risco Peso da carga: Cargas que excedem a capacidade física individual (geralmente acima de 23kg para homens em condições ideais, segundo a equação do NIOSH). Distância de alcance: Quanto mais afastada a carga estiver do corpo, maior o torque sobre a coluna.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O manuseio inadequado de cargas é uma das principais causas de afastamentos no setor. Os riscos podem ser divididos em: Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT): Lesões por esforço repetitivo e sobrecarga na coluna vertebral, especialmente na região lombar (hérnias de disco, lombalgias). Fadiga Física: O gasto energético excessivo reduz a precisão dos movimentos, aumentando a probabilidade de acidentes agudos. IIDA, Itiro; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. Ergonomia: Projeto e Produção. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2016. WATERS, Thomas R.; PUTZ-ANDERSON, Vern; GARG, Arun. Applications manual for the revised NIOSH lifting equation.	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		Frequência e duração: Movimentos repetitivos sem períodos de recuperação. Ambiente: Pisos escorregadios, iluminação deficiente e obstáculos no trajeto.			Cincinnati, OH: U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 1994. (DHHS (NIOSH) Publication No. 94-110). Disponível em: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/5434#:~:text=January%201994,for%20Occupational%20Safety%20and%20Health.															
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																			**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																			**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																			**BAIXO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																			**MÉDIO**
ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação de materiais. A movimentação de madeirite, escoras e fôrmas de concreto envolve riscos específicos: Microambiente de Abrigo: O empilhamento de madeira no solo atrai roedores e insetos, que são presas naturais de serpentes e escorpiões. Contato Manual Direto: O trabalhador, ao levantar as peças sem inspeção prévia ou uso de ferramentas de auxílio (alavancas), expõe mãos e braços diretamente ao bote ou picada. Reaproveitamento de Fôrmas: Madeiras que permanecem em contato com a terra por longos	Picada ou lesão causado pelo	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Os efeitos dependem do animal envolvido, mas no contexto da construção civil, os quadros mais comuns são: Agravos Principais Escorpiões (Ex: Tityus serrulatus) Ação neurotóxica. Dor local intensa, sudorese, vômitos e, em casos graves, arritmia cardíaca. Serpentes (Ex: Bothrops - Jararaca) Ação proteolítica, hemorrágica e nefrotóxica. Edema (inchaço),	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	NA	**Eventual**	**Planejada**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**6**	**1**	**7**	**28**	**Tolerável**

		períodos durante a cura do concreto aumentam a probabilidade de colonização por aranhas.			equimose (manchas roxas), risco de necrose e insuficiência renal. Aranhas (Ex: Loxosceles - Aranha-marrom) Ação citotóxica e hemolítica.Picada pouco dolorosa inicialmente, evoluindo para ferida com necrose ("placa livedoide") e mal-estar geral. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. e. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. https://www.gov.br/saude FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção Civil: Riscos Ambientais e Biológicos. São Paulo: Fundacentro, 20XX. Disponível em: www.fundacentro.gov.br.															
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		ferramentas, levando ao impacto com objetos																		
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda. A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho fatais na indústria da construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem, escadas inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas sem proteção, aberturas no piso e presença de materiais soltos. Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, ritmo acelerado da obra, desatenção, cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais sobre trabalhadores.	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves: Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral, fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Incapacidade Laboral: Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção. DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.	Qualitativa	Uso de EPI com conexão conforme projetos	****	**Eventual**	**Planejada**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos).	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas.			por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.														
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta: Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho, gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos) Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual	****	**Eventual**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

ACIDENTE	Máquinas e Equipamentos Lixadeira e Furadeira ou Policorte Móvel (se adotado na obra)	Utilização incorreta do equipamento 1.Lixadeira e Esmerilhadeira Frequentemente confundidas, o uso de um disco de corte em uma lixadeira (que possui rotação superior à resistência do disco) é um dos erros mais fatais no canteiro. Uso Incorreto: Retirada da coifa de proteção (guarda), uso de discos incompatíveis com a rotação da máquina e adaptação de discos de serra circular (madeira) em esmerilhadeiras. Riscos: Estouro do disco, projeção de partículas incandescentes e ""kickback"" (solavanco violento). 2. Furadeira Embora pareça inofensiva perto de uma serra, a furadeira esconde perigos mecânicos críticos. Uso Incorreto: Aplicar pressão excessiva (causando a quebra da broca), não fixar a peça a ser furada e utilizar roupas largas ou luvas de tecido que podem ser enroladas pelo mandril. Riscos: Aprisionamento/enroscamento, queda de altura (devido ao solavanco ao travar a broca) e choque elétrico por fios expostos. 3. Policorte Móvel (Serra de Corte Rápido) A policorte é uma ferramenta de alta potência destinada ao corte de metais, mas sua portabilidade em versões móveis aumenta a chance de instabilidade. Uso Incorreto: Operar em superfícies irregulares, não utilizar o morsa de fixação da peça e cortar materiais não metálicos (como madeira ou plástico) que podem derreter ou lascar.	Cortes, perfurações e amputações	****	Lixadeira e Esmerilhadeira. Cortes e Amputações: Especialmente em membros superiores. Lesões Oculares: Devido à projeção de fagulhas. Fraturas e Entorses: O torque da máquina pode torcer o pulso ou braço do operador se a broca travar. Policorte Móvel (Serra de Corte Rápido) Queimaduras Graves: De segundo e terceiro grau. CÂNDIDO, J. L.; MORAIS, L. S. R.; REIS, R. P. A. Avaliação da Aplicação de Medidas de Segurança do Trabalho em Obras de Pequeno Porte. REEC - Revista Eletrônica de Engenharia Civil, 2023 Disponivel em: https://revistas.ufg.br/reec/article/view/76194 FUNDACENTRO. Guia Prático de Segurança em Máquinas e Equipamentos. São Paulo: Fundacentro, 2012. ISASTUR. Manual de Segurança: Ferramentas e Equipamentos. 2.9. Ferramentas e Equipamentos. 2010. Disponível em: www.isastur.com.	Qualitativa	Cumprimento dá Normas quanto ao uso do equipamento, capacitação (conforme lista abaixo)	NA	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**1**	**5**	**6**	**1**	**7**	**40**	**Moderado**

		Riscos: Incêndio (fagulhas próximas a inflamáveis), rompimento do disco e projeção de metal fundido.																			
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio e desníveis no piso da empresa, pisos irregulares, desníveis, rampas e escadas são fontes primárias de quedas de mesmo nível ou quedas de altura, que figuram entre as causas mais comuns de afastamentos e acidentes graves no setor. A ocorrência está frequentemente ligada à desorganização, falta de limpeza e condições precárias dos pisos. Pisos sujos ou molhados: Presença de água, óleo, graxa ou restos de materiais de construção. Desordem e Limpeza (Organização): Materiais espalhados, ferramentas fora do lugar e cabos elétricos ou mangueiras cruzando vias de circulação. Irregularidades no piso: Buracos, desníveis, degraus improvisados e pisos mal nivelados. Iluminação Deficiente: Áreas com pouca luz que ocultam obstáculos. Fatores Humanos: Caminhar apressadamente, falta de atenção ao caminhar (uso de celular), ou uso de calçados inadequados	Queda de mesmo nível	****	Ocorrência de quedas de mesmo nível ou em desnível (escadas e rampas), resultando em lesões osteomusculares leves a moderadas, tais como: escoriações, contusões, entorses (especialmente de tornozelo e joelho), luxações e pequenas fraturas. Em casos de impacto em escadas, pode haver ocorrência de traumatismos superficiais e distensões musculares. Lesões Físicas: Entorses, escoriações, luxações, contusões, fraturas e traumatismos (inclusive cranianos). Impacto na Produção: Afastamentos temporários ou definitivos, gerando descontinuidade no ritmo da obra. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. Acesso em: 10 mar. 2026.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Eventual**	**Planejada**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.

Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte e trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa
Avental de Raspa	Operação da lixadeira	A critério da empresa
Mangote de raspa	Operação da lixadeira	A critério da empresa
Luva de raspa	Operação da lixadeira	A critério da empresa
Proteção Semifacial	Operação da lixadeira	A critério da empresa
Luva de Nitrílica	Uso para atividades de instalações ou manutenções em máquinas (desenergizadas)	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:

TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 10 - Segurança em serviços e instalações elétricas	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 10 - Segurança em serviços e instalações elétricas: SEP (Sistema elétrico de potência)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 12 – OPERAÇÃO DE MÁQUINAS

PREVISÃO DE QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 04

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTO EM DIVERSOS LOCAIS DENTRO DA OBRA, PODENDO VARIAR DE LOCAIS A CÉU ABERTO ATÉ MESMO DENTRO DO ELEVADOR. ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO VARIAM CONFORME O LOCAL DE SUA ATIVIDADE.

ETAPA: ESTRUTURA/ACABAMENTO	**PROCESSO:** ✓ Operação de máquinas de diversos tipos. ✓ Checagem diária e acompanhamento da manutenção
FUNÇÕES: OPERADOR DE MÁQUINA	**CBO**: 715125

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES : Operar máquinas de: movimentação e remoção de solo, içamento de materiais, carga e descarga, elevadores. Realizar checagem diária, manutenções primárias como lubrificações, aperto de porcas, verificação de parafusos, proteções de partes móveis e afins.

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados

				Perfil de exposição															
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite De tolerância**	**O**	**T**	**EP**	**EC**	**CP**	**PE**	**P**	**GV**	**EA**	**S**	**R**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**

FÍSICO	Ruído	Operação de máquinas Como: Mini carregadeira, grua de pequeno porte, e outras Exposição devido à proximidade de operação de equipamentos e máquinas utilizados pelo trabalhador ou outros trabalhadores na obra, podendo ser estacionárias (serra circular), máquinas pesadas, bombeamento de concreto ou eletroportáteis (lixadeira, furadeira, serras manuais e etc.) -Caso seja adotado o uso de outras máquinas, deve ser informado ao elaborador para atualização deste.	Perda auditiva permanente	Ver plano de ação PDCA Atividade não mais executada na empresa	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono . Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo) quando exposto	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**7**	**3**	**1**	**4**	**28**	**Tolerável**

FÍSICO	Radiação não ionizante	Provém principalmente da exposição solar (UV). Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas. Solar e Soldagem Elétrica:Eritemas (queimaduras), envelhecimento precoce da pele, catarata ocupacional e câncer de pele (carcinoma e melanoma). Radiação Infravermelha (IV) Estresse térmico e oculares (catarata dos sopradores de vidro/fundidores). Campos Eletromagnéticos (Radiofrequência e Micro-ondas)Aumento da temperatura corporal e interferência em dispositivos médicos implantados (como marca-passos). AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. Cincinnati: ACGIH, 2024 https://www.aiha.org/news/240627-acgih-board-ratifies-2024-tlvs-beis CÂNCER DE PELE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHOVigilância do câncer ocupacional e ambiental. Rio de Janeiro: INCA, 2023. NARIKAWA, S; PADOVANI, C.R; SCHELLINI, S.A. Frequência de ocorrência de carcinoma basocel	Qualitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**7**	**3**	**1**	**4**	**28**	**Tolerável**

FÍSICO	Vibração (corpo inteiro)	Operação de máquinas e equipamentos, tais como mini carregadeira e elevador de cremalheira	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Ver plano de ação PDCA Atividade não mais executada na empresa	Danos Vasculares: O estreitamento dos vasos sanguíneos faz com que os dedos fiquem brancos e frios (fenômeno de Raynaud). Danos Neurológicos: Perda de sensibilidade tátil e dificuldade em manipular objetos pequenos. Danos Musculoesqueléticos: Perda de força muscular, dores nas articulações (punho e cotovelo) e aumento do risco de tendinites. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 GRIFFIN, Michael J. Handbook of Human Vibration. Academic Press, 1990.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual (planilha abaixo) revezamentos e pausas durante as atividades	AREN: 1,15 m/s² VDVR: 21m/s	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**2**	**7**	**3**	**1**	**4**	**28**	**Tolerável**
QUÍMICO	Monóxido de Carbono	Queima do diesel – Mini carregadeira CO é um gás incolor, inodoro, insípido e não irritante, o que torna sua detecção impossível sem equipamentos específicos. Principais Fontes de Risco na Obra: Geradores de energia a diesel ou gasolina;Maquinário pesado: Escavadeiras, empilhadeiras e compactadores de solo; Ferramentas portáteis: Serras circulares, cortadoras de concreto e bombas de água motorizadas; Aquecedores ambientais: Comuns em obras de regiões frias durante o inverno;Soldagem e Maçaricos: Em ambientes sem exaustão adequada.	Intoxicação	Ver plano de ação PDCA Atividade não mais executada na empresa	O perigo do CO reside na sua afinidade com a hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. O CO se liga à hemoglobina para formar a Carboxihemoglobina ($COHb$). A afinidade da hemoglobina pelo monóxido de carbono é cerca de 200 a 250 vezes maior do que pelo oxigênio (O_2). Isso impede que o oxigênio chegue aos tecidos vitais. Leve: Dor de cabeça (cefaleia), tontura, fadiga e náuseas. Moderada: Confusão mental, sonolência, taquicardia e dor no peito. Grave: Convulsões, perda de consciência, colapso cardiorrespiratório e morte. NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Carbon Monoxide Hazards from Internal Combustion Engines. Publication No. 96-118. SILVA, A. C. Monóxido de Carbono: O Perigo Invisível nas Edificações e Como Prevenir. LinkedIn Pulse, 2024	Quantitativa	Manutenção preventiva, verificação diária e uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual (planilha abaixo)	39 ppm	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**2**	**7**	**3**	**1**	**4**	**28**	**Tolerável**
QUÍMICO	Poeiras Respiráveis – Sílica livre	Poeiras geradas na obra e nas atividades dos profissionais. A exposição à sílica livre cristalina é um dos riscos biológicos e químicos	Inalação e Danos ao sistema respiratório.	Ver plano de ação PDCA Atividade não mais executada na empresa	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	Sílica livre cristalizada TWA: 0,025 mg/m³	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		mais críticos no canteiro de obras. Quando materiais como concreto, alvenaria, rochas e argamassas são cortados, lixados ou perfurados, liberam-se partículas extremamente finas que podem penetrar profundamente nos alvéolos pulmonares.			O principal perigo reside na fração respirável (partículas menores que $5\mu m$). Os principais riscos à saúde incluem: Silicose: Uma doença pulmonar fibrótica irreversível e progressiva que causa endurecimento do tecido pulmonar, dificultando a troca gasosa. Câncer de Pulmão: A sílica cristalina é classificada pelo IARC (Grupo 1) como um agente comprovadamente carcinogênico para humanos. Doenças Autoimunes e Renais: Estudos associam a exposição crônica a uma maior incidência de lúpus, esclerodermia e disfunções renais. OSHA (Occupational Safety and Health Administration). Silica, Crystalline - Overview. Disponível em: https://www.osha.gov/silica-crystalline. NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Alert: Request for Assistance in Preventing Silicosis and Death in Construction Workers.Disponível em: https://www.cdc.gov/niosh/docs/96-112/default.html NSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Poeira de sílica. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/exposicao-no-trabalho-e-no-ambiente/poeiras/poeira-de-silica.			Poeira total: 6,56557 mg/m³												
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														-

Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Sentado por longos períodos ,quando operar mini carregadeira. É uma das principais causas de doenças ocupacionais e afastamentos no setor, decorrente da exigência de atividades intensas, repetitivas e posições inadequadas por longos períodos.	Lesões musculares , óssea, articulares e associadas	****	Trabalho estático: Manter a mesma postura por longos períodos, o que reduz a circulação sanguínea nos músculos. Partes do Corpo Mais Afetadas Coluna Lombar/Dorsal: (até 66,67% das queixas em algumas análises). Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. UGT.(2017)Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. https://www.ugt.pt/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes/guias/lesoes-musculo-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-risc/2284	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte de madeira, tábuas, painéis, escoras e agregado o manuseio de sacos de cimento, blocos, vergalhões e ferramentas pesadas. Riscos Ergonômicos: Posturas forçadas (tronco flexionado ou rotacionado) e aplicação de força excessiva em terrenos irregulares ou instáveis. Fatores que Agravam o Risco Peso da carga: Cargas que excedem a capacidade física individual (geralmente acima de 23kg para homens em condições ideais, segundo a equação do NIOSH). Distância de alcance: Quanto mais afastada a carga estiver do corpo, maior o torque sobre a coluna. Frequência e duração: Movimentos repetitivos sem períodos de recuperação. Ambiente: Pisos escorregadios,	Lesões musculares , óssea, articulares e associadas	****	O manuseio inadequado de cargas é uma das principais causas de afastamentos no setor. Os riscos podem ser divididos em: Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT): Lesões por esforço repetitivo e sobrecarga na coluna vertebral, especialmente na região lombar (hérnias de disco, lombalgias). Fadiga Física: O gasto energético excessivo reduz a precisão dos movimentos, aumentando a probabilidade de acidentes agudos. IIDA, Itiro; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. Ergonomia: Projeto e Produção. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2016. WATERS, Thomas R.; PUTZ-ANDERSON, Vern; GARG, Arun. Applications manual for the revised NIOSH lifting equation. Cincinnati, OH: U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 1994. (DHHS (NIOSH) Publication No. 94-110). Disponível em: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/5434#:~:text=January%201994,for%20Occupational%20Safety%20and%20Health.	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		iluminação deficiente e obstáculos no trajeto.																		
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Operação não ocorre mais na empresa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Operação não ocorre mais na empresa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Operação não ocorre mais na empresa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Operação não ocorre mais na empresa**
ACIDENTE	Bater contra	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		de ferramentas, levando ao impacto com objetos																		
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda. A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho fatais na indústria da construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem, escadas inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas sem proteção, aberturas no piso e presença de materiais soltos. Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, ritmo acelerado da obra, desatenção, cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais sobre trabalhadores.	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves: Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral, fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Incapacidade Laboral: Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção. DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.	Qualitativa	Uso de EPI (conforme planilha abaixo) com conexão conforme projetos	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção.	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos). Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas			atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.															
ACIDENTE	Manutenção básica nas máquinas	Abertura do compartimento contendo motor, engrenagens, roletes, carretel de cabos e outros. A abertura de compartimentos de máquinas expõe o trabalhador a perigos de naturezas distintas: Riscos Mecânicos (Acidentes) Prensamento e Esmagamento: O contato com engrenagens, roletes e polias em movimento (ou por movimento residual) pode causar amputações ou lacerações graves. Pontos de Agulhamento: Zonas onde duas peças se movem juntas, como no carretel de cabos ou entre roletes. Queda de Componentes: Risco de queda de tampas pesadas ou braços hidráulicos não escorados durante a abertura do compartimento.	Prensamento ou esmagamento de membros	****	A exposição prolongada ou acidental a esses riscos pode resultar em Traumatismos Agudos como: Fraturas e esmagamentos, lacerações e amputqções decorrentes da queda de componentes e da falta de bloqueio de energias perigosas e ainda pode causar queimaduras por contato com superfícies quentes do motor. (LOTO - Lockout/Tagout). OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (OSHA). 29 CFR 1910.147 - The control of hazardous energy (lockout/tagout). Washington: U.S. Department of Labor, 1989. Disponível em: https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.147.	Qualitativa	Procedimentos para manutenção de primeiro nível com a máquina desligada. Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		Riscos Físicos Ruído Ocupacional: Motores em teste ou funcionamento próximo geram níveis de pressão sonora elevados, podendo ultrapassar os limites de tolerância. Calor/Queimaduras: Contato com superfícies quentes do motor, fluidos de arrefecimento ou gases de escape. Vibração: Exposição localizada nas mãos e braços durante o manuseio de ferramentas motorizadas para manutenção. Riscos Químicos Contato com Hidrocarbonetos: Exposição dérmica a óleos lubrificantes, graxas e combustíveis, que podem conter aditivos tóxicos. Névoas de Óleo: Inalação de partículas suspensas durante o vazamento ou limpeza de sistemas hidráulicos.																			
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio e desníveis no piso da empresa, pisos irregulares, desníveis, rampas e escadas são fontes primárias de quedas de mesmo nível ou quedas de altura, que figuram entre as causas mais comuns de afastamentos e acidentes graves no setor. A ocorrência está frequentemente ligada à desorganização, falta de limpeza e condições precárias dos pisos. Pisos sujos ou molhados: Presença de água, óleo, graxa ou restos de materiais de construção. Desordem e Limpeza (Organização): Materiais	Queda de mesmo nível	****	Ocorrência de quedas de mesmo nível ou em desnível (escadas e rampas), resultando em lesões osteomusculares leves a moderadas, tais como: escoriações, contusões, entorses (especialmente de tornozelo e joelho), luxações e pequenas fraturas. Em casos de impacto em escadas, pode haver ocorrência de traumatismos superficiais e distensões musculares. Lesões Físicas: Entorses, escoriações, luxações, contusões, fraturas e traumatismos (inclusive cranianos). Impacto na Produção: Afastamentos temporários ou definitivos, gerando descontinuidade no ritmo da obra. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023. Altera a	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		espalhados, ferramentas fora do lugar e cabos elétricos ou mangueiras cruzando vias de circulação. Irregularidades no piso: Buracos, desníveis, degraus improvisados e pisos mal nivelados. Iluminação Deficiente: Áreas com pouca luz que ocultam obstáculos. Fatores Humanos: Caminhar apressadamente, falta de atenção ao caminhar (uso de celular), ou uso de calçados inadequados			Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. Acesso em: 10 mar. 2026.															

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ			LEGENDAS	
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**		**O**	Condições de Operação

	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24		**EP**	Frequência de exposição ao perigo
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48		**EC**	Eficácia das medidas de controle
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72		**CP**	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96			
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120		**PE**	Número de pessoas expostas
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144		**P**	Probabilidade
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168		**GV**	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
Até 18 = Trivial					Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco						**EA**	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
Até 36 = Tolerável												
Até 56 = Moderado											**R**	Risco
Até 98 = Substancial											**S**	Severidade
> 98 = Intolerável												

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:		
EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa

Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa
Avental de Raspa	Operação da lixadeira	A critério da empresa
Proteção Semifacial	Operação da lixadeira	A critério da empresa
Luva de raspa	Operação da lixadeira	A critério da empresa
Luva de Nitrílica	Uso para atividades de instalações ou manutenções em máquinas (desenergizadas)	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 11 - transporte e movimentação de carga	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - Máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

Treinamento NR 18: Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção (mini carregadeira)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 13 – SERRALHEIRA

PREVISÃO DE QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 01

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES NO CANTEIRO DE OBRA, EM LOCAL ESPECÍFICO PARA A SERRALHEIRA. GERALMENTE INSTALADO EM LOCAL ISOLADO, COM VENTILAÇÃO NATURAL E ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL (ATIVIDADE NÃO INICIADA ATÉ A REVISÃO DESTE).

ETAPA: ESTRUTURA/ACABAMENTO	**PROCESSO:** ✓ PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, TAIS COMO: GUARDA CORPO, ESTRUTURAS, ESCADAS E AGREGADOS; ✓ CORTE E SOLDA DE PEÇAS METÁLICAS; ✓ REPAROS; ✓ PREPARO DAS PEÇAS; ✓ APLICAÇÃO DE PRODUTOS; ✓ FINALIZAÇÃO E ACABAMENTO;
FUNÇÕES: SERRALHEIRO	**CBO:** 7244-40

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: Estuda a peça a ser fabricada, analisando desenho, modelo, especificações ou outras instruções, para traçarem, de medição e de controle, seguindo o roteiro estabelecido, para assegurar bom rendimento do trabalho; reproduz o desenho da peça a ser construída, utilizando bancada, tinta e outros materiais apropriados, a fim de obter um modelo para a mesma; executa o traçado, serradura ou perfuração do material, utilizando escala, esquadro, riscador, punções, serras mecânicas e manual, furadeira ou outros equipamentos, para possibilitar a confecção da peça; encerra na fôrma as peças componentes, dobrando-as ou curvando-as a frio ou a quente, para dar ao conjunto a estrutura desenhada; monta e fixa as diferentes partes da peça, utilizando rebites, parafusos, soldas elétrica, para obter a estrutura projetada; protege as peças, utilizando tinta antioxidante e/ou providencia a aplicação do processo eletroquímico de anodização, para evitar a corrosão; instalar as ferragens da janela, esquadrias, porta, portão, grade ou peças similares, como dobradiças, trincos, puxadores, roldanas e fechaduras, fazendo os ajustes necessários e utilizando ferramentas manuais ou mecânicas e soldas, para completar a montagem das peças. Pode manejar máquina de dobrar e cilindrar chapas. Pode especializar-se na construção de determinadas peças metálicas e ser designado de acordo com a especialização.

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados

				Perfil de exposição					O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite De tolerância**												

FÍSICO	Ruído	Atividades utilizando máquinas e equipamentos para corte do aço, compressor, solda, policorte, lixadeira Exposição devido à proximidade de operação de equipamentos e máquinas utilizados pelo trabalhador ou outros trabalhadores na obra.	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
FÍSICO	Radiação não ionizante	Provém principalmente da exposição solar (UV). Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas. Solar e Soldagem Elétrica:Eritemas (queimaduras), envelhecimento precoce da pele, catarata ocupacional e câncer de pele (carcinoma e melanoma).	Qualitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual Uso de filtro solar, uniforme de manga comprida e touca árabe	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**

					Radiação Infravermelha (IV) Estresse térmico e oculares (catarata dos sopradores de vidro/fundidores). Campos Eletromagnéticos (Radiofrequência e Micro-ondas)Aumento da temperatura corporal e interferência em dispositivos médicos implantados (como marca-passos). AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. Cincinnati: ACGIH, 2024 https://www.aiha.org/news/240627-acgih-board-ratifies-2024-tlvs-beis CÂNCER DE PELE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHOVigilância do câncer ocupacional e ambiental. Rio de Janeiro: INCA, 2023. NARIKAWA, S; PADOVANI, C.R; SCHELLINI, S.A. Frequência de ocorrência de carcinoma basocel																	
FÍSICO	Vibração (mãos e braços)	A exposição à Vibração de Mãos e Braços (VMB), também conhecida como vibração segmentar, é um dos riscos físicos mais críticos na construção civil. Ela ocorre pelo manuseio de ferramentas motorizadas que transmitem energia mecânica oscilatória diretamente para os membros superiores. Operação de máquinas e equipamentos	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Danos Vasculares: O estreitamento dos vasos sanguíneos faz com que os dedos fiquem brancos e frios (fenômeno de Raynaud). Danos Neurológicos: Perda de sensibilidade tátil e dificuldade em manipular objetos pequenos. Danos Musculoesqueléticos: Perda de força muscular, dores nas articulações (punho e cotovelo) e aumento do risco de tendinites. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	2,5 m/s² 5m/s²	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderada**

					Brasília: Ministério da Saúde, 2001 GRIFFIN, Michael J. Handbook of Human Vibration. Academic Press, 1990.															
QUÍMICO	Poeiras Respiráveis /Metálica	Poeiras geradas no processo de corte de vergalhões (apenas quando necessário uso da lixadeira) visto que o material já chega cortado e dobrado	Inalação	Ferro, Óxido (FE2O3) 0,00574 mg/m³ Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Conforme o tempo de exposição podem provocar inflamações como laringite, faringite, doenças crônicas como a asma ou enfermidades mais graves.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual	5 mg/m³ - ACGIH (TWA)	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderada**
QUÍMICO	DIÓXIDO DE TITÂNIO	Exposição aos fumos metálicos provenientes da solda e corte a quente	Inalação do agente	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Danos ao sistema respiratório, tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos Obs: possivelmente cancerígeno	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)	15 mg/ m³ - ppm	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	Carbonato de cálcio CAS: 1317-65-3 Concentração %: 2-5	Processo de soldagem – eletrodo E6013	Inalação do agente	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Danos ao sistema respiratório, tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)	15 mg/m³- ppm	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	Feldspato CAS: 68476-25-5 Concentração %: 1-4	Processo de soldagem – eletrodo E6013	Inalação do agente	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Danos ao sistema respiratório, tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)	5 mg/m³- ppm	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**

QUÍMICO	Manganês CAS: 7439-96-5 Concentração %: 2-5 2-5	Processo de soldagem – eletrodo E6013	Inalação do agente	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	A superexposição a compostos de manganês e manganês acima dos limites de exposição segura pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central, incluindo o cérebro, cujos sintomas podem incluir fala arrastada, letargia, tremor, fraqueza muscular, distúrbios e marcha espástica.	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)	5 mg/m³- ppm	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	Bentonita CAS: 1302-78-9 Concentração %: 0,2 – 1	Processo de soldagem – eletrodo E6013	Inalação do agente	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Danos ao sistema respiratório, tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)		**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	Celulose CAS: 9004-34-6 Concentração %: 0,2 – 1	Processo de soldagem – eletrodo E6013	Inalação do agente	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Danos ao sistema respiratório, tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)		**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	Carbonato de potássio CAS: 584-08-7 Concentração %: 0,2 – 1	Processo de soldagem – eletrodo E6013	Inalação do agente	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Danos ao sistema respiratório, tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)	78 ppm	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	Pasta de Silicato (silicato de potássio) CAS: 1312-76-1 Concentração %:	Processo de soldagem – eletrodo E6013	Inalação do agente	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Danos ao sistema respiratório, tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)		**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	Quartzo CAS: 14808-60-7 Concentração %: 0,2 – 1	Processo de soldagem – eletrodo E6013	Inalação do agente	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Apesar de possuir quartzo, mas normalmente não em uma fração inalável. O quartzo pode causar silicose e câncer	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)	30 mg/m³ %SiO2 + 2, Total pó 10 mg/m³/% SiO2 + 2, Poeira respirável	**Normal**	**Planejad**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**

								(quartzo, Trípoli).		a										
QUÍMICO	Aguarrás Mineral CAS: 64742-82-1 Concentração %: 25-50	Processo de soldagem – eletrodo E6013	Inalação do agente	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Olhos: o vapor do produto pode causar conjuntivite química. Pele: Pode causar ressecamento, fissuras, irritações e dermatite de contato. Inalação: Pode causar irritação das vias respiratórias, além de dores de cabeça, desmaios e náuseas. Inalações de altas concentrações podem levar a perda de coordenação, enfraquecimento e perda da consciência.	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)	ACGIH :200 OHSA:100 NIOSHI: 100	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	Toluol CAS: 64742-82-1 Concentração %: 25-50	Processo de soldagem – eletrodo E6013	Inalação do agente	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Olhos: o vapor do produto pode causar conjuntivite química. Pele: Pode causar ressecamento, fissuras, irritações e dermatite de contato. Inalação: Pode causar irritação das vias respiratórias, além de dores de cabeça, desmaios e náuseas. Inalações de altas concentrações podem levar a perda de coordenação, enfraquecimento e perda da consciência.	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)	78 ppm	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	Óleo de Soja CAS: 8001-22-7 Concentração %: 22-30	Aplicação de zarcão em peças metálicas	Inalação do agente	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Sem agravos	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)	-	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	Anidrido Ftálico CAS: 1307-37-1 Concentração %: 20-32	Aplicação de zarcão em peças metálicas	Inalação do agente e	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Olhos: o vapor do produto pode causar conjuntivite química. Pele: Pode causar ressecamento, fissuras, irritações e dermatite de contato.	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)	ACGIH: 12 mg/m³	**Normal**	**Planejad**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**

					Inalação: Pode causar irritação das vias respiratórias, além de dores de cabeça, desmaios e náuseas. Inalações de altas concentrações podem levar a perda de coordenação, enfraquecimento e perda da consciência.					a									
QUÍMICO	Negro de Fumo CAS: 13386-4 Concentração %: 2-3	Aplicação de zarcão em peças metálicas	Inalação do agente e	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Olhos: o vapor do produto pode causar conjuntivite química. Pele: Pode causar ressecamento, fissuras, irritações e dermatite de contato. Inalação: Pode causar irritação das vias respiratórias, além de dores de cabeça, desmaios e náuseas. Inalações de altas concentrações podem levar a perda de coordenação, enfraquecimento e perda da consciência.	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)	NR 15 3,5 mg/m³	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	Álcool benzílico - Adesivo epóxi Sikadur – comp. B CAS: 100-51-6 Concentração % : >= 10 - < 20	Aplicação do produto	Contato dérmico	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Danos a pele – dermatose ou dermatite de contato	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)		**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina CAS: 2855-13-2 Concentração %: >= 5 - < 10	Aplicação do produto	Contato dérmico	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Danos a pele – dermatose ou dermatite de contato	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)		**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	(1-metiletil)-1,1'-bifenil CAS: 25640-78-2 Concentração %: >= 5 - < 10	Aplicação do produto	Contato dérmico	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Danos a pele – dermatose ou dermatite de contato	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)		**Normal**	**Planejad**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**

										a									
QUÍMICO	3,6-diazaoctano-1,8-diamina CAS: 112-24-3 Concentração %: >= 5 - < 10	Aplicação do produto	Contato dérmico	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Danos a pele – dermatose ou dermatite de contato	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)		**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	2,4,6-tri(dimetilaminometil)fenol CAS: 90-72-2 Concentração %: >= 1 - < 5	Aplicação do produto	Contato dérmico	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Danos a pele – dermatose ou dermatite de contato	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)		**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	Ferro CAS: 7439-89-6 Concentração %: >50	Processo de soldagem – eletrodo E6013	Danos ao sistema respiratório.	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos	Qualitativa Após iniciar atividade, Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo gerado pelo agente. (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
QUÍMICO	Desmoldantes – óleo vegetal	Informação - FISPQ: Não apresenta ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo.	Contato dérmico	Informação - FDS: Não apresenta ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo.	Informação - FISPQ: Não apresenta ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo	Qualitativo	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo dérmico pelo agente. (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**2**	**10**	**Trivial**
QUÍMICO	THINNER LUZTOL FDS	Exposição para diluição de esmalte sintético	Intoxicação	Verificar Plano de ação PDCA Operação foi terceirizada na empresa	Alergias, doenças pulmonares, irritação dos olhos, mucosas e pele (apesar de reações não serem esperadas conforme FISPQ).	Qualitativa até o início das atividades. Quantitativa a ser realizada após o início das atividades - Verificar plano de ações PDCA.	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual (planilha abaixo) revezamentos e pausas durante as atividades	****	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA											-
Ergonômico - Análise	Postural	Trabalho em pé por longos períodos é uma das principais causas de	Lesões musculares, óssea,	****	Trabalho estático: Manter a mesma postura por longos períodos, o que reduz a	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

Ergonômica Trabalho (AET)		doenças ocupacionais e afastamentos no setor, decorrente da exigência de atividades intensas, repetitivas e posições inadequadas por longos períodos.	articulares e associadas		circulação sanguínea nos músculos. O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral. Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. UGT.(2017)Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. https://www.ugt.pt/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes/guias/lesoes-musculo-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-risc/2284		Ergonômica do Trabalho.												
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte de vergalhões e estruturas metálicas para concretagem. Riscos Ergonômicos: Posturas forçadas (tronco flexionado ou rotacionado) e aplicação de força excessiva em terrenos irregulares ou instáveis. Fatores que Agravam o Risco Peso da carga: Cargas que excedem a capacidade física individual (geralmente acima de 23kg para homens em condições ideais, segundo a equação do NIOSH). Distância de alcance: Quanto mais afastada a carga estiver do corpo, maior o torque sobre a coluna. Frequência e duração: Movimentos repetitivos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O manuseio inadequado de cargas é uma das principais causas de afastamentos no setor. Os riscos podem ser divididos em: Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT): Lesões por esforço repetitivo e sobrecarga na coluna vertebral, especialmente na região lombar (hérnias de disco, lombalgias). Fadiga Física: O gasto energético excessivo reduz a precisão dos movimentos, aumentando a probabilidade de acidentes agudos. IIDA, Itiro; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. Ergonomia: Projeto e Produção. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2016. WATERS, Thomas R.; PUTZ-ANDERSON, Vern; GARG, Arun. Applications manual for the revised NIOSH	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		sem períodos de recuperação. Ambiente: Pisos escorregadios, iluminação deficiente e obstáculos no trajeto.			lifting equation. Cincinnati, OH: U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 1994. (DHHS (NIOSH) Publication No. 94-110). Disponível em: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/5434#:~:text=January%201994,for%20Occupational%20Safety%20and%20Health.														
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Trabalho agachado por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar agachado. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**2**	**2**	**1**	**7**	**1**	**1**	**2**	**14**	**Trivial**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Operação foi terceirizada na empresa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Operação foi terceirizada na empresa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Operação foi terceirizada na empresa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Operação foi terceirizada na empresa**
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		(bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de ferramentas, levando ao impacto com objetos			www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.														
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda. A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho fatais na indústria da construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem, escadas inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas sem proteção, aberturas no piso e presença de materiais soltos. Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, ritmo acelerado da obra,	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves: Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral, fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Incapacidade Laboral: Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção. DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634. Disponível em:	Qualitativa	Uso de EPI com conexão conforme projetos	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		desatenção, cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais sobre trabalhadores.			https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.															
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos). Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas.	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta: Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho, gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.			de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos) Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.		e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual														
ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação de materiais. A movimentação de madeirite, escoras e fôrmas de concreto envolve riscos específicos: Microambiente de Abrigo: O empilhamento de madeira no solo atrai roedores e insetos, que são presas naturais de serpentes e escorpiões.	Picada ou lesão causada pelo animal peçonhento	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Os efeitos dependem do animal envolvido, mas no contexto da construção civil, os quadros mais comuns são:	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	NA	**Atípica**	**Corrente**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**3**	**1**	**4**	**16**	**Trivial**

		Contato Manual Direto: O trabalhador, ao levantar as peças sem inspeção prévia ou uso de ferramentas de auxílio (alavancas), expõe mãos e braços diretamente ao bote ou picada. Reaproveitamento de Fôrmas: Madeiras que permanecem em contato com a terra por longos períodos durante a cura do concreto aumentam a probabilidade de colonização por aranhas.			Agravos Principais Escorpiões (Ex: Tityus serrulatus) Ação neurotóxica. Dor local intensa, sudorese, vômitos e, em casos graves, arritmia cardíaca. Serpentes (Ex: Bothrops - Jararaca) Ação proteolítica, hemorrágica e nefrotóxica. Edema (inchaço), equimose (manchas roxas), risco de necrose e insuficiência renal. Aranhas (Ex: Loxosceles - Aranha-marrom) Ação citotóxica e hemolítica.Picada pouco dolorosa inicialmente, evoluindo para ferida com necrose ("placa livedoide") e mal-estar geral. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. e. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. https://www.gov.br/saude FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção Civil: Riscos Ambientais e Biológicos. São Paulo: Fundacentro, 20XX. Disponível em: www.fundacentro.gov.br.																
ACIDENTE	Lixadeira ou Policorte Móvel (se adotado na obra)	Utilização incorreta do equipamento. Utilização incorreta do equipamento 1.Lixadeira e Esmerilhadeira Frequentemente confundidas, o uso de um disco de corte em uma lixadeira (que possui rotação superior à resistência do disco) é um dos erros mais fatais no canteiro.	Cortes e amputações	****	Lixadeira e Esmerilhadeira. Cortes e Amputações: Especialmente em membros superiores. Lesões Oculares: Devido à projeção de fagulhas. Fraturas e Entorses: O torque da máquina pode torcer o pulso ou braço do operador se a broca travar. Policorte Móvel (Serra de Corte Rápido) Queimaduras Graves: De segundo e terceiro grau.	Qualitativa	Cumprimento da Normas quanto ao uso do equipamento, capacitação (conforme lista abaixo)	NA	**Normal**	**Corrente**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**6**	**1**	**7**	**28**	**Tolerável**

		Uso Incorreto: Retirada da coifa de proteção (guarda), uso de discos incompatíveis com a rotação da máquina e adaptação de discos de serra circular (madeira) em esmerilhadeiras. Riscos: Estouro do disco, projeção de partículas incandescentes e ""kickback"" (solavanco violento). 2. Furadeira Embora pareça inofensiva perto de uma serra, a furadeira esconde perigos mecânicos críticos. Uso Incorreto: Aplicar pressão excessiva (causando a quebra da broca), não fixar a peça a ser furada e utilizar roupas largas ou luvas de tecido que podem ser enroladas pelo mandril. Riscos: Aprisionamento/enroscamento, queda de altura (devido ao solavanco ao travar a broca) e choque elétrico por fios expostos. 3. Policorte Móvel (Serra de Corte Rápido) A policorte é uma ferramenta de alta potência destinada ao corte de metais, mas sua portabilidade em versões móveis aumenta a chance de instabilidade. Uso Incorreto: Operar em superfícies irregulares, não utilizar o morsa de fixação da peça e cortar materiais não metálicos (como madeira ou plástico) que podem derreter ou lascar. Riscos: Incêndio (fagulhas próximas a inflamáveis), rompimento do disco e			"CÂNDIDO, J. L.; MORAIS, L. S. R.; REIS, R. P. A. Avaliação da Aplicação de Medidas de Segurança do Trabalho em Obras de Pequeno Porte. REEC - Revista Eletrônica de Engenharia Civil, 2023 Disponivel em: https://revistas.ufg.br/reec/article/view/76194 FUNDACENTRO. Guia Prático de Segurança em Máquinas e Equipamentos. São Paulo: Fundacentro, 2012. ISASTUR. Manual de Segurança: Ferramentas e Equipamentos. 2.9. Ferramentas e Equipamentos. 2010. Disponível em: www.isastur.com."																

		projeção de metal fundido.																		
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio e desníveis no piso da empresa, pisos irregulares, desníveis, rampas e escadas são fontes primárias de quedas de mesmo nível ou quedas de altura, que figuram entre as causas mais comuns de afastamentos e acidentes graves no setor. A ocorrência está frequentemente ligada à desorganização, falta de limpeza e condições precárias dos pisos. Pisos sujos ou molhados: Presença de água, óleo, graxa ou restos de materiais de construção. Desordem e Limpeza (Organização): Materiais espalhados, ferramentas fora do lugar e cabos elétricos ou mangueiras cruzando vias de circulação. Irregularidades no piso: Buracos, desníveis, degraus improvisados e pisos mal nivelados. Iluminação Deficiente: Áreas com pouca luz que ocultam obstáculos. Fatores Humanos: Caminhar apressadamente, falta de atenção ao caminhar (uso de celular), ou uso de calçados inadequados	Queda de mesmo nível	****	Ocorrência de quedas de mesmo nível ou em desnível (escadas e rampas), resultando em lesões osteomusculares leves a moderadas, tais como: escoriações, contusões, entorses (especialmente de tornozelo e joelho), luxações e pequenas fraturas. Em casos de impacto em escadas, pode haver ocorrência de traumatismos superficiais e distensões musculares. Lesões Físicas: Entorses, escoriações, luxações, contusões, fraturas e traumatismos (inclusive cranianos). Impacto na Produção: Afastamentos temporários ou definitivos, gerando descontinuidade no ritmo da obra. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. Acesso em: 10 mar. 2026.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
ACIDENTE	Trabalho a quente	Utilização de lixadeira e/ou policorte (se adotado na obra)	Queimaduras: 1º, 2º, 3º e 4 grau	****		Qualitativa	Uso de EPI (conforme planilha abaixo) com conexão conforme projetos (verificar PDCA)	****	**Eventual**	**Planejad**	**1**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco		**EA**	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
Até 36 = Tolerável				
Até 56 = Moderado			**R**	Risco
Até 98 = Substancial			**S**	Severidade
> 98 = Intolerável				

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:		
EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte e trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa
Proteção Semifacial	Operação da Lixadeira	A critério da empresa
Avental de raspa	Operação da Lixadeira	A critério da empresa
Mangote de raspa	Operação da Lixadeira	A critério da empresa

Perneira de raspa	Operação da Lixadeira	A critério da empresa
Luva de raspa	Operação da Lixadeira	A critério da empresa
Luva de Nitrílica	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis (atividade de policorte, se aplicável)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção (atividade de solda e trabalho a quente)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 14 – GESSO

PREVISÃO DE QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 01

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES DENTRO DOS PAVIMENTOS E NAS SACADAS DO EDIFÍCIO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO, OS DIFERENTES TIPOS DE LAJES DO LODGE. AS ATIVIDADES TAMBÉM PODEM SER REALIZADAS EM DIVERSOS LOCAIS DO CANTEIRO DE OBRAS, QUE NECESSITEM DA ATIVIDADE, COMO ÁREAS COMUNS. PÉ DIREITO VARIA DE 3 A 6m, BEM COMO, VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO (QUE PODEM SER ARTIFICIAIS E NATURAIS).

ETAPA: ESTRUTURA/ ACABAMENTO	**PROCESSO:** PREPARA, MONTA AS ESTRUTURAS E INSTALA GESSO EM PLACA E CORRIDO.
FUNÇÕES: GESSEIRO	**CBO:** 7164-05

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: PREPARAM FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SELECIONAM PEÇAS DE ACORDO COM O PROJETO DE DECORAÇÃO. FABRICAM E RECOMPÕEM PLACAS, PEÇAS E SUPERFÍCIES DE GESSO. REVESTEM TETOS E PAREDES E REBAIXAM TETOS COM PLACAS DE PAINÉIS E GESSO. REALIZAM DECORAÇÕES COM PEÇAS DE GESSO E MONTAM PAREDES DIVISÓRIAS COM BLOCOS E PAINÉIS DE GESSO.

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados

				Perfil de exposição																	
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite tolerância**	**O**	**T**	**EP**	**EC**	**CP**	**PE**	**P**	**GV**	**EA**	**S**	**R**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
FÍSICO	Ruído	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis (furadeira) e exposição a outro a ruídos provocados por outros operários	Perda auditiva permanente	82,61 dB(a) – Taxa de troca Q5	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono . Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Planejada**	**1**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**

					BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116															
FÍSICO	Radiação não ionizante	Provém principalmente da exposição solar (UV). Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas. Solar e Soldagem Elétrica:Eritemas (queimaduras), envelhecimento precoce da pele, catarata ocupacional e câncer de pele (carcinoma e melanoma). Radiação Infravermelha (IV) Estresse térmico e oculares (catarata dos sopradores de vidro/fundidores). Campos Eletromagnéticos (Radiofrequência e Micro-ondas)Aumento da temperatura corporal e interferência em dispositivos médicos implantados (como marca-passos). AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. Cincinnati: ACGIH, 2024 https://www.aiha.org/news/240627-acgih-board-ratifies-2024-tlvs-beis CÂNCER DE	Qualitativa	Uso de filtro solar, uniforme de manga comprida e touca árabe (verificar medidas e EPI´s na planilha abaixo)	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**

					PELE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHOVigilância do câncer ocupacional e ambiental. Rio de Janeiro: INCA, 2023. NARIKAWA, S; PADOVANI, C.R; SCHELLINI, S.A. Frequência de ocorrência de carcinoma basocel															
QUÍMICO	Poeiras Respiráveis /Sulfato de cálcio semi hidratado	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. Demolição e ajustes nos blocos e estruturas com uso do martelete	Danos ao sistema respiratório.	0,3487 mg/m³ - sem sílica	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	REL - TWA (NIOSH,2016) 10 (total) 5 (Fração respirável) NR 15 – 8 (total) sem sílica e 4 (fração respirável com sílica)	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													-
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Trabalho agachado sob bancadas	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Cervicalgia, dores nos ombros e trapézio, cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte de sacas de gesso	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																**Não havia colaboradores no período da pesquisa**

ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de ferramentas, levando ao impacto com objetos	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda. A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho fatais na indústria da	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves:	Qualitativa	Uso de EPI com conexão conforme projetos	****	**Eventual**	**Planejada**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**

		construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem, escadas inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas sem proteção, aberturas no piso e presença de materiais soltos. Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, ritmo acelerado da obra, desatenção, cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais sobre trabalhadores.			Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral, fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Incapacidade Laboral: Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção. DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.																
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos). Fatores climáticos: Ventos fortes que	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas.			queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.														
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta: Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho, gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos) Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	****	**Eventual**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação de materiais. A movimentação de madeirite, escoras e fôrmas de concreto envolve riscos específicos: Microambiente de Abrigo: O empilhamento de madeira no solo atrai roedores e insetos, que são presas naturais de serpentes e escorpiões. Contato Manual Direto: O trabalhador, ao levantar as peças sem inspeção prévia ou uso de ferramentas de auxílio (alavancas), expõe mãos e braços diretamente ao bote ou picada. Reaproveitamento de Fôrmas: Madeiras que permanecem em contato com a terra por longos períodos durante a cura do concreto aumentam a probabilidade de colonização por aranhas.	Picada ou lesão causada pelo animal peçonhento	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Os efeitos dependem do animal envolvido, mas no contexto da construção civil, os quadros mais comuns são: Agravos Principais Escorpiões (Ex: Tityus serrulatus) Ação neurotóxica. Dor local intensa, sudorese, vômitos e, em casos graves, arritmia cardíaca. Serpentes (Ex: Bothrops - Jararaca) Ação proteolítica, hemorrágica e nefrotóxica. Edema (inchaço), equimose (manchas roxas), risco de necrose e insuficiência renal. Aranhas (Ex: Loxosceles - Aranha-marrom) Ação citotóxica e hemolítica.Picada pouco dolorosa inicialmente, evoluindo para ferida com necrose ("placa livedoide") e mal-estar geral. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. e. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. https://www.gov.br/saude FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção Civil: Riscos Ambientais e Biológicos. São Paulo: Fundacentro, 20XX. Disponível em: www.fundacentro.gov.br.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	NA	**Eventual**	**Planejada**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**6**	**1**	**7**	**28**	**Tolerável**

ACIDENTE	Queda inferior a 2m	Queda de bancadas, escadas ou no pavimento	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Eventual**	**Planejada**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio e desníveis no piso da empresa, pisos irregulares, desníveis, rampas e escadas são fontes primárias de quedas de mesmo nível ou quedas de altura, que figuram entre as causas mais comuns de afastamentos e acidentes graves no setor. A ocorrência está frequentemente ligada à desorganização, falta de limpeza e condições precárias dos pisos. Pisos sujos ou molhados: Presença de água, óleo, graxa ou restos de materiais de construção. Desordem e Limpeza (Organização): Materiais espalhados, ferramentas fora do lugar e cabos elétricos ou mangueiras cruzando vias de circulação. Irregularidades no piso: Buracos, desníveis, degraus improvisados e pisos mal nivelados. Iluminação Deficiente: Áreas com pouca luz que ocultam obstáculos. Fatores Humanos: Caminhar apressadamente, falta de atenção ao caminhar (uso de celular), ou uso de calçados inadequados	Queda de mesmo nível	****	Ocorrência de quedas de mesmo nível ou em desnível (escadas e rampas), resultando em lesões osteomusculares leves a moderadas, tais como: escoriações, contusões, entorses (especialmente de tornozelo e joelho), luxações e pequenas fraturas. Em casos de impacto em escadas, pode haver ocorrência de traumatismos superficiais e distensões musculares. Lesões Físicas: Entorses, escoriações, luxações, contusões, fraturas e traumatismos (inclusive cranianos). Impacto na Produção: Afastamentos temporários ou definitivos, gerando descontinuidade no ritmo da obra. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. Acesso em: 10 mar. 2026.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, a fim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo

10	40	50	60	70	80	90	100	110	120		**PE**	Número de pessoas expostas
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144		**P**	Probabilidade
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168		**GV**	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
Até 18 = Trivial					Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco						**EA**	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
Até 36 = Tolerável												
Até 56 = Moderado											**R**	Risco
Até 98 = Substancial											**S**	Severidade
> 98 = Intolerável												

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:		
EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa
Luva de Nitrílica	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Luva de látex	Atividades com cimento e argamassa	A critério da empresa

TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 15 – PORTARIA

PREVISÃO DE QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 01

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES NA PORTARIA DA OBRA, COM ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL E VENTILAÇÃO NATURAL. PÉ DE DIREITO, GERALMENTE EM 3 METROS (QUANDO DENTRO DA OBRA) E ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E ACESSO DE PESSOAS E MATERIAIS NA PORTARIA, FORA DA OBRA.

ETAPA: ESTRUTURA / ACABAMENTO	**PROCESSO:** CONTROLE DE ACESSO, MATERIAIS E FLUXO DE PESSOAS NA ENTRADA DA OBRA
FUNÇÕES: PORTEIRO	**CBO:** 5174-10 OBS: DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FORNECIDAS PELA EMPRESA NÃO SÃO COMPATÍVEIS COM O MANUAL DE CARGOS: D.S 08 – VERSÃO 02

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: Manter a entrada da obra fechada, não permitindo a entrada de pessoas alcoolizadas ou drogadas na obra e nem de bebidas alcoólicas, drogas ou explosivos. Distribuir os EPIs determinados aos visitantes. Manter atualizada a relação de endereços e telefones dos responsáveis pela obra e demais telefones de serviço.

Receber com cortesia, empatia visitantes, clientes, fornecedores e demais. Orientar quanto aos processos de segurança, fornecer capacete de segurança e orientá-los quanto a obrigatoriedade do uso. Aderir o projeto portas abertas em conformidade com os procedimentos e treinamentos recebidos.

Registrar a entrada das pessoas adentrar o canteiro de obra, exceto trabalhadores locais. Não liberara entrada de trabalhadores que chegar atrasado sem autorização dos gestores do canteiro de obra (encarregado, engenheiros). Direcionar os visitantes de acordo suas a cada objetivo (admissão, integração, engenharia, visitar empreendimento). Possíveis clientes devem acessar o canteiro de obra acompanhado de um corretor sem precisar de agendamento. Clientes tem livre acesso ao canteiro de obra acompanhado de um designado pela obra (estagiário, encarregado, engenheiro). Não deixar portões abertos e todos que acessarem a obra deve se identificar e informa o objetivo de sua visita.

Manter local de trabalho limpo e organizado, certifica o fechamento da obra todo término de expediente. Solicitar novo livro de registro ao administrativo de obra antes do livro atual encerrar e encaminhar os livros de registros para o administrativo sempre que encerrar.

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados

				Perfil de exposição					O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite De tolerância**												

FÍSICO	Ruído	Proximidade de atividades com uso equipamentos e máquinas por outros trabalhadores na obra	Perda auditiva permanente	79,81 dB(a) – Taxa de troca Q5	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono.. Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual (planilha abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
FÍSICO	Radiação não ionizante	Provém principalmente da exposição solar (UV). Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas. Solar e Soldagem Elétrica:Eritemas (queimaduras), envelhecimento precoce da pele, catarata ocupacional e câncer de pele (carcinoma e melanoma). Radiação Infravermelha (IV) Estresse térmico e oculares (catarata dos sopradores de vidro/fundidores). Campos Eletromagnéticos (Radiofrequência e Micro-ondas)Aumento da temperatura corporal e interferência em dispositivos médicos implantados (como marca-passos). AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. Cincinnati: ACGIH, 2024	Qualitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

					https://www.aiha.org/news/240627-acgih-board-ratifies-2024-tlvs-beis CÂNCER DE PELE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHOVigilância do câncer ocupacional e ambiental. Rio de Janeiro: INCA, 2023. NARIKAWA, S; PADOVANI, C.R; SCHELLINI, S.A. Frequência de ocorrência de carcinoma basocel																
QUÍMICO	Poeiras Respiráveis /PNOS	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual. Corte de pedras, britagem, manuseio de cimento, lixamento de gesso/drywall e, principalmente, o corte de concreto e cerâmica (que libera a Sílica Livre Cristalizada). Demolição e ajustes nos blocos e estruturas com uso do martelete	Inalação e Danos ao sistema respiratório	0,1038 mg/m³ - sem sílica	A exposição não costuma gerar sintomas imediatos (efeito agudo), mas sim doenças crônicas que se manifestam após anos de trabalho. Sintomas Comuns Tosse persistente: Frequentemente seca no início. Dispneia (Falta de ar): Inicialmente durante esforços físicos, progredindo para o repouso. Cansaço excessivo: Resultante da diminuição da capacidade pulmonar Dores no peito. Doenças Relacionadas DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica): Enfisema ou bronquite crônica. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 Higiene Ocupacional (Tuffi Messias Saliba). Referência clássica na área de segurança do trabalho. Poeira de sílica — Instituto Nacional de Câncer - INCA	Quantitativo	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**2**	**10**	**Trivial**
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													-
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Trabalho em pé por longos períodos é uma das principais causas de doenças ocupacionais e afastamentos no setor, decorrente da exigência de atividades intensas, repetitivas e posições inadequadas por longos períodos.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Trabalho estático: Manter a mesma postura por longos períodos, o que reduz a circulação sanguínea nos músculos. O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral. Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. UGT.(2017)Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. https://www.ugt.pt/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes/guias/lesoes-muscul	Qualitativa	****	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	**Normal**	**Planejada**	**2**	**2**	**2**	**1**	**7**	**1**	**1**	**2**	**14**	**Trivial**

					o-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-risc/2284															
ERGONÔMICO - PSICOSSOCIAIS	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**ALTO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**ALTO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**ALTO**
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos). Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas.	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta: Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho, gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos) Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual	****	**Eventual**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
		áreas de risco e áreas seguras.			esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.															
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio e desníveis no piso da empresa, pisos irregulares, desníveis, rampas e escadas são fontes primárias de quedas de mesmo nível ou quedas de altura, que figuram entre as causas mais comuns de afastamentos e acidentes graves no setor. A ocorrência está frequentemente ligada à desorganização, falta de limpeza e condições precárias dos pisos. Pisos sujos ou molhados: Presença de água, óleo, graxa ou restos de materiais de construção. Desordem e Limpeza (Organização): Materiais espalhados, ferramentas fora do lugar e cabos elétricos ou mangueiras cruzando vias de circulação.	Queda de mesmo nível	****	Ocorrência de quedas de mesmo nível ou em desnível (escadas e rampas), resultando em lesões osteomusculares leves a moderadas, tais como: escoriações, contusões, entorses (especialmente de tornozelo e joelho), luxações e pequenas fraturas. Em casos de impacto em escadas, pode haver ocorrência de traumatismos superficiais e distensões musculares. Lesões Físicas: Entorses, escoriações, luxações, contusões, fraturas e traumatismos (inclusive cranianos). Impacto na Produção: Afastamentos temporários ou definitivos, gerando descontinuidade no ritmo da obra. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1999_29_11_2023.html. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Eventual**	**Planejada**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		Irregularidades no piso: Buracos, desníveis, degraus improvisados e pisos mal nivelados. Iluminação Deficiente: Áreas com pouca luz que ocultam obstáculos. Fatores Humanos: Caminhar apressadamente, falta de atenção ao caminhar (uso de celular), ou uso de calçados inadequados			nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. Acesso em: 10 mar. 2026.															

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ											LEGENDAS	
SEVERIDADE	PROBABILIDADE										**O**	Condições de Operação
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		**T**	Temporalidade
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24		**EP**	Frequência de exposição ao perigo
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48		**EC**	Eficácia das medidas de controle

6	24	30	36	42	48	54	60	66	72		**CP**	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96			
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120		**PE**	Número de pessoas expostas
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144		**P**	Probabilidade
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168		**GV**	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
Até 18 = Trivial					Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco						**EA**	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
Até 36 = Tolerável												
Até 56 = Moderado											**R**	Risco
Até 98 = Substancial											**S**	Severidade
> 98 = Intolerável												

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:		
EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 16 – SUPORTE ADMINISTRATIVO

PREVISÃO DE QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 01

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: OS PROFISSIONAIS REALIZAM SUAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO, ONDE O PÉ DIREITO É DE APROXIMADAMENTE 3m.
ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PODEM VARIAR DE ACORDO COM O LOCAL DE TRABALHO EDIFICADO, GERALMENTE NATURAL E ARTIFICIAL SIMULTANEAMENTE DENTRO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO NA OBRA.

ETAPA: ESTRUTURA	**PROCESSO:** SUPORTE ADMINISTRATIVO BÁSICO
FUNÇÕES: JOVEM APRENDIZ	**CBO:**

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: Montar dossiê dos trabalhadores recém-admitidos e manter organizado e sempre arquivado todas as documentações pertinentes a cada dossiê. Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. Realizar atividades administrativas auxiliando diversos departamentos administrativos "engenharia, administração" de acordo treinamentos, orientações e delegação do seu gestor. Não executar atividades com risco de queda de altura. Realizar atividades de arquivos e organização de documentos físicos e digitais. Agendamentos de ASO´s, Colhimento de assinaturas em lista de presença, certificados e demais documentos de treinamentos. Atualização e impressão de documentos conforme orientações. Demais atividades pertinentes da área administrativa do setor.

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados																				
Perfil de exposição																				
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite De tolerância**	**O**	**T**	**EP**	**EC**	**CP**	**PE**	**P**	**GV**	**EA**	**S**	**R**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
FÍSICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Sem exposição**

QUÍMICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													**Sem exposição**
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													**Sem exposição**
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Sentado por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Fornecimento de EPI´s ou insumos leves para operários na obra	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
ERGONÔMICO - PSICOSSOCIAIS	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO. -																		**BAIXO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**BAIXO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**BAIXO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**MÉDIO**

ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de ferramentas, levando ao impacto com objetos	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos). Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas.	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Atípica**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta:	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis,	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção	****	**Eventua**	**Planeja**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho, gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.			aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos) Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.		Individual (planilha abaixo)		**I**	**da**									
ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação de materiais. A movimentação de madeirite, escoras e fôrmas de concreto envolve riscos específicos: Microambiente de Abrigo: O empilhamento de madeira no solo atrai roedores e insetos, que são presas naturais de serpentes e escorpiões. Contato Manual Direto: O trabalhador, ao levantar as peças sem inspeção prévia	Picada ou lesão causada pelo animal peçonhento	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Os efeitos dependem do animal envolvido, mas no contexto da construção civil, os quadros mais comuns são: Agravos Principais Escorpiões (Ex: Tityus serrulatus) Ação neurotóxica. Dor local intensa, sudorese,	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro	NA	**Eventual**	**Planejada**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**6**	**1**	**7**	**28**	**Tolerável**

		ou uso de ferramentas de auxílio (alavancas), expõe mãos e braços diretamente ao bote ou picada. Reaproveitamento de Fôrmas: Madeiras que permanecem em contato com a terra por longos períodos durante a cura do concreto aumentam a probabilidade de colonização por aranhas.			vômitos e, em casos graves, arritmia cardíaca. Serpentes (Ex: Bothrops - Jararaca) Ação proteolítica, hemorrágica e nefrotóxica. Edema (inchaço), equimose (manchas roxas), risco de necrose e insuficiência renal. Aranhas (Ex: Loxosceles - Aranha-marrom) Ação citotóxica e hemolítica.Picada pouco dolorosa inicialmente, evoluindo para ferida com necrose ("placa livedoide") e mal-estar geral. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. e. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. https://www.gov.br/saude FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção Civil: Riscos Ambientais e Biológicos. São Paulo: Fundacentro, 20XX. Disponível em: www.fundacentro.gov.br.																
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio por água ou lama, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Eventual**	**Planejada**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou ~~Identificação das Classes de Risco~~
Até 36 = Tolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial

Até 56 = Moderado			**R**	Risco
Até 98 = Substancial			**S**	Severidade
> 98 = Intolerável				

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:		
EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis (opcional)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

construção	
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS (opcional)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura (opcional)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 17 – PINTURA

PREVISÃO DE QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 02

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES DENTRO DOS PAVIMENTOS E NAS SACADAS DO EDIFÍCIO, BEM COMO, NA PARTE EXTERNA DA EDIFICAÇÃO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS DIFERENTES TIPOS DE LAJES DA OBRA. AS ATIVIDADES TAMBÉM PODEM SER REALIZADAS EM DIVERSOS LOCAIS DO CANTEIRO DE OBRAS, QUE NECESSITEM DA ATIVIDADE, INCLUSIVE ÁREAS COMUNS. PÉ DIREITO VARIA DE 3 A 6m, BEM COMO, VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO (QUE PODEM SER ARTIFICIAIS E NATURAIS).

ETAPA: ACABAMENTO	**PROCESSO:** PREPARAR, LIXAR E REALIZAR PINTURA E REQUADROS
FUNÇÕES: PINTOR	**CBO:** 7166-10

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: Pinta as superfícies externas e internas dos edifícios e outras obras, raspando-as, emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; reveste tetos, paredes e outras partes da edificação com papel e materiais plásticos para tanto; entre outras atividades. Prepara as superfícies a revestir, lixa as superfícies a serem trabalhadas, combinam materiais, aplica massa corrida e texturas

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados

				Perfil de exposição															
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite tolerância**	**O**	**T**	**EP**	**EC**	**CP**	**PE**	**P**	**GV**	**EA**	**S**	**R**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**

FÍSICO	Ruído	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis (furadeira) e processo de lixamento manual. Exposição devido à proximidade de operação de equipamentos e máquinas utilizados pelo trabalhador ou outros trabalhadores na obra, podendo ser estacionárias (serra circular), máquinas pesadas, bombeamento de concreto ou eletroportáteis (lixadeira, furadeira, serras manuais e etc.)	Perda auditiva permanente	Avaliação a ser realizada após o início das atividades Ver plano de ação PDCA	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono. Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	Qualitativa até o início da atividade e quantitativa após	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**
FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho com exposição ao sol nas atividades de pinturas externas Provém principalmente da exposição solar (UV). Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas. Solar e Soldagem Elétrica:Eritemas (queimaduras), envelhecimento precoce da pele, catarata ocupacional e câncer de pele (carcinoma e melanoma). Radiação Infravermelha (IV) Estresse térmico e oculares (catarata dos sopradores de vidro/fundidores). Campos Eletromagnéticos (Radiofrequência e Micro-ondas)Aumento da temperatura corporal e interferência em dispositivos médicos implantados (como marca-passos). AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents.	Qualitativa	Uso de filtro solar, uniforme de manga comprida e touca árabe (verificar medidas e EPI´s na planilha abaixo)	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**

					Cincinnati: ACGIH, 2024 https://www.aiha.org/news/240627-acgih-board-ratifies-2024-tlvs-beis CÂNCER DE PELE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHOVigilância do câncer ocupacional e ambiental. Rio de Janeiro: INCA, 2023. NARIKAWA, S; PADOVANI, C.R; SCHELLINI, S.A. Frequência de ocorrência de carcinoma basocel														
QUÍMICO	Massa PVA Bactericida	Atividade com pintura	Inalação	Percentual – FDS (0,1-0,2%) Varredura de vapores realizada e resultados no anexo do LTCAT. Nenhum agente ultrapassou os limites de tolerância	Provoca irritação à pele com ressecamento e vermelhidão, e aos olhos com lacrimejamento, dor e vermelhidão. Pode provocar irritação do trato respiratório e efeitos narcóticos com falta de ar, tosse, tontura, sonolência, fraqueza, perda de consciência e dor de cabeça.	Qualitativa até o início da atividade e quantitativa após	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	***	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
QUÍMICO	Massa PVA Querosene	Atividade com pintura	Inalação	Percentual – FDS (0,5-1,0%) Varredura de vapores realizada e resultados no anexo do LTCAT. Nenhum agente ultrapassou os limites de tolerância	Provoca irritação à pele com ressecamento e vermelhidão, e aos olhos com lacrimejamento, dor e vermelhidão. Pode provocar irritação do trato respiratório e efeitos narcóticos com falta de ar, tosse, tontura, sonolência, fraqueza, perda de consciência e dor de cabeça.	Qualitativa até o início da atividade e quantitativa após	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	***	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
QUÍMICO	Massa PVA Amoníaco	Atividade com pintura	Inalação	Percentual – FDS (0,05-1,0%) Varredura de vapores realizada e resultados no anexo do LTCAT. Nenhum agente ultrapassou os limites de tolerância	Provoca irritação à pele com ressecamento e vermelhidão, e aos olhos com lacrimejamento, dor e vermelhidão. Pode provocar irritação do trato respiratório e efeitos narcóticos com falta de ar, tosse, tontura, sonolência, fraqueza, perda de consciência e dor de cabeça.	Qualitativa até o início da atividade e quantitativa após	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	***	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

QUÍMICO	5-cloro-2metil-2HIsotiazolone-3-ona e 2-metil-2H Iso□azolone-3-ona	Atividade com pintura	Contato com pele e olhos	Varredura de vapores realizada e resultados no anexo do LTCAT. Nenhum agente ultrapassou os limites de tolerância	Pode provocar reações alérgicas na pele, provoca irritação ocular	Qualitativa até o início da atividade e quantitativa (se aplicável) após	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	***	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												-
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Trabalho agachado sob bancadas	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Cervicalgia, dores nos ombros e trapézio, cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte de tintas e insumos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ERGONÔMICO - PSICOSSOCIAIS	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO. -																	**Médio**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Médio**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Médio**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																	**Médio**
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais,	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Planejada**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de ferramentas, levando ao impacto com objetos			e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.																
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda. A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho fatais na indústria da construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem, escadas inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas sem proteção,	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves: Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral, fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Incapacidade Laboral: Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção. DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.	Qualitativa	Uso de EPI (conforme planilha abaixo) com conexão conforme projetos (verificar PDCA)	****	**Eventual**	**Planejada**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**

		aberturas no piso e presença de materiais soltos. Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, ritmo acelerado da obra, desatenção, cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais sobre trabalhadores																	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos). Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas.	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta:	Perfuração	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos)	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	****	**Eventual**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

		Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho, gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.			Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.														
	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação de materiais. A movimentação de madeirite, escoras e fôrmas de concreto envolve riscos específicos: Microambiente de Abrigo: O empilhamento de madeira no solo atrai roedores e insetos, que são presas naturais de serpentes e escorpiões. Contato Manual Direto: O trabalhador, ao levantar as peças sem inspeção prévia ou uso de ferramentas de auxílio (alavancas), expõe mãos e braços diretamente ao bote ou picada. Reaproveitamento de Fôrmas: Madeiras que permanecem em contato com a terra por longos períodos durante a cura do concreto aumentam a probabilidade de colonização por aranhas.	Picada ou lesão causada pelo animal peçonhento	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Os efeitos dependem do animal envolvido, mas no contexto da construção civil, os quadros mais comuns são: Agravos Principais Escorpiões (Ex: Tityus serrulatus) Ação neurotóxica. Dor local intensa, sudorese, vômitos e, em casos graves, arritmia cardíaca. Serpentes (Ex: Bothrops - Jararaca) Ação proteolítica, hemorrágica e nefrotóxica. Edema (inchaço), equimose (manchas roxas), risco de necrose e insuficiência renal. Aranhas (Ex: Loxosceles - Aranha-marrom) Ação citotóxica e hemolítica.Picada pouco dolorosa inicialmente, evoluindo para ferida com necrose ("placa livedoide") e mal-estar geral. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	NA	**Eventual**	**Planejada**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**6**	**1**	**7**	**28**	**Tolerável**

					Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. e. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. https://www.gov.br/saude FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção Civil: Riscos Ambientais e Biológicos. São Paulo: Fundacentro, 20XX. Disponível em: www.fundacentro.gov.br.															
ACIDENTE	Queda inferior a 2m	Queda de bancadas, escadas ou no pavimento	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Eventual**	**Planejada**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necesário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa
Luva de látex	Atividades com cimento e argamassa	A critério da empresa
Luva de Nitrílica	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 18 IMPERMEABILIZAÇÃO

QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 02

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES EM DIVERSOS LOCAIS NA OBRA, GERALMENTE EM ÁREAS ONDE EXISTA A NECESSIDADE DE IMPERMEABILIZAÇÃO, TAIS COMO: FLOREIRAS, PISCINAS, ÁREAS COM RESTRIÇÃO A UMIDADE, JUNTAS E AGREGADOS.

ETAPA: ACABAMENTO	**PROCESSO:** ✓ PREPARAÇÃO DO LOCAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO; ✓ AQUECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA; ✓ IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS DEFINIDAS;
FUNÇÃO: IMPERMEABILIZADOR	**CBO:** 715705

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES:

Realiza serviços de impermeabilização com mantas asfálticas utilizando o aquecedor de manto nas áreas de vivência com manto quente. Executa os serviços da função de acordo com as orientações dos procedimentos de execução e mestre de obras; mantém a organização, limpeza e a higiene dos postos de trabalho; reveste a cobertura de diversos locais da edificação, aplicando uma ou mais camadas de papel alcatroado, alcatrão quente ou outro isolante térmico para impermeabilizar e isolar o interior das mesmas.

Executa os serviços com qualidade sob a orientação da chefia imediata (engenheiro, mestre ou encarregado). Outras atividades dentro da empresa solicitadas pelo engenheiro da obra.

Trabalha em altura mediante autorização médica contida no aso e depois de estar devidamente treinado com curso específico para o trabalho em altura.

Trabalha com operação e manuseio do aquecedor de manto mediante treinamento específico de operação, manuseio e segurança.

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados

				Perfil de exposição					O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite tolerância**												

FÍSICO	Ruído	Uso de maçarico no aquecimento da caldeira e ruídos provocados por máquinas eletroportáteis na obra, tais como: furadeira, martelete, serra mármore manual e lixadeira.	Perda auditiva permanente	**Operação foi terceirizada**	Efeitos auditivos: PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído): Perda gradual, bilateral e irreversível, geralmente começando nas frequências altas (4000 Hz). Trauma Acústico: Perda súbita devido a um ruído de impacto extremo. Tinnitus (Zumbido): Sensação de toque ou chiado constante nos ouvidos. Efeitos extra-auditivos Aumento da pressão arterial e stress cardiovascular. Irritabilidade, ansiedade e fadiga mental. Distúrbios do sono. Redução da concentração e aumento da probabilidade de acidentes de trabalho. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf COSTA, E. B. et al. Risco de perda auditiva em trabalhadores da construção civil. Revista de Saúde Pública, 2013. PORTARIA GM/MS Nº 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.999-de-27-de-novembro-de-2023-526629116	Qualitativa até o início da atividade e quantitativa após	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**
FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto na descarga do material Provém principalmente da exposição solar (UV). Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas. Solar e Soldagem Elétrica:Eritemas (queimaduras), envelhecimento precoce da pele, catarata ocupacional e câncer de pele (carcinoma e melanoma). Radiação Infravermelha (IV) Estresse térmico e oculares (catarata dos sopradores de vidro/fundidores). Campos Eletromagnéticos (Radiofrequência e Micro-ondas)Aumento da temperatura corporal e interferência em dispositivos	Qualitativa	Uso de filtro solar, uniforme de manga comprida e touca árabe	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**

					médicos implantados (como marca-passos). AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. Cincinnati: ACGIH, 2024 https://www.aiha.org/news/240627-acgih-board-ratifies-2024-tlvs-beis CÂNCER DE PELE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PREVENÇÃO E ATUAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHOVigilância do câncer ocupacional e ambiental. Rio de Janeiro: INCA, 2023. NARIKAWA, S; PADOVANI, C.R; SCHELLINI, S.A. Frequência de ocorrência de carcinoma basocel																
FÍSICO	Calor	Atividades com uso de maçarico para aquecimento de material	Queimaduras	**Operação foi terceirizada**	1º Grau (Superficial): Afeta apenas a epiderme (camada mais externa). Causa vermelhidão, inchaço leve e dor moderada. Um exemplo comum é a queimadura solar por calor intenso. 2º Grau (Espessura Parcial): Atinge a epiderme e parte da derme. Caracteriza-se pela formação de bolhas, dor intensa e inchaço pronunciado. 3º Grau (Espessura Total): É a mais grave, destruindo todas as camadas da pele e podendo atingir tecidos subcutâneos, músculos e até ossos. Pode ser indolor no centro da lesão porque os nervos que detectam a dor são destruídos.	Quantitativa	Treinamentos e DSS com informações sobre os riscos e medidas preventivas, procedimentos quanto ao uso da caldeira e uso de EPI´s.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**
QUÍMICO	Silicato de sódio - Argamassa Polimérica	Poeiras geradas no processo produtivo durante o corte e desbaste do material.	Danos ao sistema respiratório.	**Operação foi terceirizada**	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**3**	**2**	**5**	**24**	**Moderado**

QUÍMICO	Betume asfáltico não fluidificado – Manta asfáltica	Utilizada no processo de aquecimento e aplicação em locais necessários a impermeabilização.	Intoxicação	**Operação foi terceirizada**	Inalação: quando inalado os vapores causam irritação da mucosa. Em altas concentrações os vapores inalados têm efeito narcóco e anestésico, e podem provocar dor de cabeça, vergens, náuseas, sonolência, mal estar e perda de consciência. Em concentrações muito altas podem provocar até o coma. • Contato com a pele: o contato com a pele causa o ressecamento, podendo provocar irritações e dermatites. • Contato com os olhos: irritação e queimadura da córnea se não for lavado imediatamente.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual recomendada (planilha abaixo)	**ACGIH** sugerem um limite de exposição para fumos de asfalto (fração solúvel em benzeno) de **0,5 mg/m³** (TWA - média ponderada de 8 horas).	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA														-
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Trabalho em pé por longos períodos é uma das principais causas de doenças ocupacionais e afastamentos no setor, decorrente da exigência de atividades intensas, repetitivas e posições inadequadas por longos períodos.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Trabalho estático: Manter a mesma postura por longos períodos, o que reduz a circulação sanguínea nos músculos. O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral. Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. UGT.(2017)Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. https://www.ugt.pt/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes/guias/lesoes-musculo-esqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-risc/2284	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Carga de materiais, botijão de gás e movimentação da caldeira. Posturas forçadas (tronco flexionado ou rotacionado) e aplicação de força excessiva em terrenos irregulares ou instáveis. Fatores que Agravam o Risco Peso da carga: Cargas que excedem a capacidade física individual (geralmente acima de 23kg para homens em condições ideais, segundo a equação do NIOSH). Distância de alcance: Quanto mais afastada a carga estiver do corpo, maior o torque sobre a coluna. Frequência e duração: Movimentos repetitivos sem períodos de recuperação. Ambiente: Pisos escorregadios, iluminação deficiente e obstáculos no trajeto.	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O manuseio inadequado de cargas é uma das principais causas de afastamentos no setor. Os riscos podem ser divididos em: Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT): Lesões por esforço repetitivo e sobrecarga na coluna vertebral, especialmente na região lombar (hérnias de disco, lombalgias). Fadiga Física: O gasto energético excessivo reduz a precisão dos movimentos, aumentando a probabilidade de acidentes agudos. IIDA, Itiro; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. Ergonomia: Projeto e Produção. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2016. WATERS, Thomas R.; PUTZ-ANDERSON, Vern; GARG, Arun. Applications manual for the revised NIOSH lifting equation. Cincinnati, OH: U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 1994. (DHHS (NIOSH) Publication No. 94-110). Disponível em: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/5434#:~:text=January%201994,for%20Occupational%20Safety%20and%20Health.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ERGONÔMICO - PSICOSSOCIAIS	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO. -																			**Operação foi terceirizada**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																			**Operação foi terceirizada**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																			**Operação foi terceirizada**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																			**Operação foi terceirizada**

ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso Queda de Objetos: Materiais, ferramentas, restos de obra ou equipamentos caindo de pavimentos superiores devido à falta de plataformas de proteção (bandejas) ou redes de segurança. Projeção de Materiais/Partículas: Ferramentas elétricas (lixadeiras, serras) sem proteção adequada, gerando partículas que atingem os olhos ou corpo. Batida Contra Estruturas: Choques contra equipamentos, tubulações, andaimes mal posicionados ou materiais mal organizados no canteiro. Manuseio Inseguro: Falta de treinamento, fadiga, pressa ou uso incorreto de ferramentas, levando ao impacto com objetos	Ferimentos leves	****	Lesões Físicas: Lacerações, cortes, escoriações, fraturas, contusões, entorses e tensões musculares. Traumas Graves: Traumatismo craniano, fraturas graves, amputações e morte, frequentemente associados a quedas de materiais pesados. Problemas Oculares: Lesões por partículas sólidas ou respingos químicos nos olhos. www.chemicalrisk.com.br SILVA, A. S.; et al. Acidentes de trabalho na construção civil: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, 2022. SOUZA, C. A. V. Riscos de acidentes por impacto e queda de materiais em canteiros de obras verticalizados.2019. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação As principais causas incluem: Falhas no transporte vertical: Rompimento de cabos de aço em guinchos ou gruas. Armazenamento inadequado: Empilhamento de tijolos, sacos de cimento ou madeiras próximo às extremidades de lajes sem proteção. Ausência de EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva): Falta de redes de proteção, guarda-corpos ou bandejas secundárias (aparalixos).	Ser atingido por material em queda	****	Acidentes e Agravos à Saúde Os agravos variam conforme a massa do objeto e a altura da queda, seguindo a lógica da energia potencial gravitacional. Traumatismos Cranioencefálicos (TCE): Mesmo com o uso de capacete, o impacto de objetos pesados pode causar concussões ou fraturas cranianas. Politraumatismos: Lesões em múltiplos órgãos e membros, comuns quando o trabalhador é atingido por fardos de materiais ou elementos estruturais. Lesões de tecidos moles: Cortes, lacerações e contusões causadas por fragmentos de cerâmica, ferramentas manuais ou pregos. Fatalidades: Infelizmente, a construção civil apresenta uma das	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

		Fatores climáticos: Ventos fortes que podem deslocar chapas de compensado ou ferramentas deixadas soltas.			maiores taxas de óbitos por queda de objetos, devido à alta energia do impacto. CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). O perigo das quedas nos canteiros de obras. Agência CBIC, 8 out. 2024. Disponível em: cbic.org.br. CORSUL. Queda de ferramentas em trabalhos em altura: riscos e medidas preventivas. Blog da Corsul, 2023. Disponível em: https://corsul.com.br/blog/queda-de-ferramentas-em-trabalhos-em-altura-riscos-e-medidas-preventivas/.															
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras de acompanhando de serviço na obra,um layout deficiente na construção civil geralmente apresenta: Fluxos cruzados: Máquinas, materiais e pessoas ocupando o mesmo espaço simultaneamente. Áreas de vivência distantes: Refeitórios e sanitários longe das frentes de trabalho, gerando deslocamentos desnecessários. Estocagem desordenada: Materiais obstruindo vias de circulação ou saídas de emergência. Sinalização precária: Falta de delimitação entre áreas de risco e áreas seguras.	Perfuração ou cortes	****	Locais de Trabalho Mal Planejados: A má disposição de móveis, máquinas e equipamentos pode forçar o trabalhador a alcançar objetos distantes ou trabalhar em ângulos desconfortáveis, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes. Riscos de Acidentes (Mecânicos) Quedas de mesmo nível: Causadas por entulho, fios espalhados ou solo irregular. Atropelamentos: Devido à falta de segregação entre pedestres e veículos pesados (escavadeiras, caminhões). Queda de objetos: Armazenamento vertical instável ou falta de redes de proteção em locais de passagem. Espaços Apertados e Passagens Obstruídas: A má arrumação e falta de espaço aumentam o risco de trombadas, tropeços e quedas, podendo causar perfurações acidentais ao esbarrar em objetos pontiagudos. https://www.sanmedi.com.br/blog/arranjo-fisico-inadequado SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Canteiro de obras: o arranjo físico dos recursos na construção civil. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2006.	Qualitativa	Organização/ limpeza da obra e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda. A Queda de Altura (QA) é a principal causa de acidentes de trabalho fatais na indústria da construção civil, representando cerca de 40% das ocorrências Riscos Ocupacionais e Causas Principais Falta de Proteção Coletiva: Ausência de guarda-corpos, redes de proteção e proteções de periferia em lajes. Improvisação de Equipamentos: Uso de andaimes sem ancoragem, escadas inadequadas ou plataformas instáveis. Ambiente de Trabalho: Telhados frágeis, bordas sem proteção, aberturas no piso e presença de materiais soltos. Fatores Humanos e Organizacionais: Pressão por prazos, ritmo acelerado da obra, desatenção, cansaço e falta de treinamento. Queda de Objetos: Riscos associados à queda de materiais sobre trabalhadores	Queda de Altura	****	Quedas de nível provocam lesões de alta gravidade, frequentemente irreversíveis ou fatais. As principais consequências incluem: Lesões Físicas Graves: Traumatismos cranianos, lesões na coluna vertebral, fraturas múltiplas (incluindo cominutivas, com múltiplos fragmentos), lesões graves em membros superiores e inferiores. Incapacidade Laboral: Afastamentos temporários ou permanentes, afetando a capacidade de trabalho e qualidade de vida. Falecimento: A queda é o maior fator causal de acidentes fatais na construção. DALLA LANA, L. et al. Avaliação dos riscos do trabalho em altura na construção civil. Revista Produção Online, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 256-281, 15 fev. 2014. DOI: 10.14488/1676-1901.v14i1.1634. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1634.	Qualitativa	Uso de EPI	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio por água, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa	Organização e limpeza, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação de materiais. A movimentação de madeirite, escoras e fôrmas de concreto envolve riscos específicos:	Picada ou lesão causada pelo animal peçonhento	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	****	**Eventual**	**Planejada**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**6**	**1**	**7**	**28**	**Tolerável**

		Microambiente de Abrigo: O empilhamento de madeira no solo atrai roedores e insetos, que são presas naturais de serpentes e escorpiões. Contato Manual Direto: O trabalhador, ao levantar as peças sem inspeção prévia ou uso de ferramentas de auxílio (alavancas), expõe mãos e braços diretamente ao bote ou picada. Reaproveitamento de Fôrmas: Madeiras que permanecem em contato com a terra por longos períodos durante a cura do concreto aumentam a probabilidade de colonização por aranhas.			vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Os efeitos dependem do animal envolvido, mas no contexto da construção civil, os quadros mais comuns são: Agravos Principais Escorpiões (Ex: Tityus serrulatus) Ação neurotóxica. Dor local intensa, sudorese, vômitos e, em casos graves, arritmia cardíaca. Serpentes (Ex: Bothrops - Jararaca) Ação proteolítica, hemorrágica e nefrotóxica. Edema (inchaço), equimose (manchas roxas), risco de necrose e insuficiência renal. Aranhas (Ex: Loxosceles - Aranha-marrom) Ação citotóxica e hemolítica.Picada pouco dolorosa inicialmente, evoluindo para ferida com necrose ("placa livedoide") e mal-estar geral. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. 2. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. e. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. https://www.gov.br/saude FUNDACENTRO. Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção Civil: Riscos Ambientais e Biológicos. São Paulo: Fundacentro, 20XX. Disponível em: www.fundacentro.gov.br.														

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necesário

Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional

Até 18 = Trivial					Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco						**EA**	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
Até 36 = Tolerável												
Até 56 = Moderado											**R**	Risco
Até 98 = Substancial											**S**	Severidade
> 98 = Intolerável												

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Uniforme retardante de chama	Uso contínuo – ATPV 11 cal/cm²	A critério da empresa
Balaclava	Uso contínuo	A critério da empresa
Máscara semi facial com cartucho	Uso contínuo	A critério da empresa
Máscara PFF2	Uso eventual para argamassa polimérica	A critério da empresa

Avental de Raspa	Uso contínuo	A critério da empresa
Luva de Raspa	Uso contínuo	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa
Luva de látex	Atividades com cimento e argamassa	A critério da empresa
Luva de Nitrílica	Carga e descarga de materiais, movimentação da caldeira e botijão	A critério da empresa
Avental de pvc	Atividades na preparação do local	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção (atividade de impermeabilização)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE 18: ELEVADOR DE CREMALHEIRA

QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 01

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES DENTRO E FORA DA CABINE DO ELEVADOR, DENTRO DO ELEVADOR, ILUMINAÇÃO PODERÁ SER ENTRE ARTIFICIAL E NATURAL (DEPENDENDO DO PAVIMENTO). O AMBIENTE TAMBÉM PODE VARIAR CONFORME A ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA POSIÇÃO DA CARGA, DESDE A RETIRADA E DESCIDA DO MATERIAL, SENDO EM SUA MAIORIA, PÉ DIREITO DUPLO NOS PAVIMENTOS TIPOS (CONFORME PROJETO DO PRÉDIO) OU SIMPLES, VARIANDO DE 3 A 6m DE ALTURA COM ILUMINAÇÃO VARIÁVEL E VENTILAÇÃO NATURAL.

ETAPA: ESTRUTURA / ACABAMENTO	**PROCESSO:** ✓ Abastecimento da obra com insumos através do transporte vertical; ✓ Organização e montagem das cargas; ✓ Transporte de pessoas. ✓ Checagem e acompanhamento das adequações do equipamento;
FUNÇÕES: OPERADOR DE ELEVADOR	**CBO:** 5141-05

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES: Opera instalação elevatória de obra em construção, acionando seu motor e manipulando os comandos de elevação da cabine ou plataforma móvel, para subir e descer materiais e trabalhadores, verifica as condições da instalação, examinando o estado dos cabos de sustentação e demais componentes para garantir um funcionamento regular e seguro, providencia o carregamento do material, arrumando-o ou orientando a sua organização na plataforma, opera o elevador, guincho e outros equipamentos de finalidade de elevação de materiais e outros para abastecer a edificação em construção manipulando os dispositivos de comando, para erguer ou abaixar a carga e pessoas até o local estipulado. A operação deve ser realizada mediante treinamento especifico no próprio equipamento em conformidade com a nr-12 e nr-18. Realizar o serviço em altura mediante autorização medica e treinamento especifico da nr-35. Fazer inspeção diária no equipamento e registrar em documento especifico. Comunicar de imediato seu superior e SESMT qualquer anomalia encontrada e obedecer às ordens de segurança que lhe for determinada. Não operar o equipamento mediante chuvas, ventos, trovões e outras ações decorrente do tempo. Fazer o uso do crachá com foto mediante todo período de trabalho.

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados

				Perfil de exposição															
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas**	**Nível de ação/Limite tolerância**	**O**	**T**	**EP**	**EC**	**CP**	**PE**	**P**	**GV**	**EA**	**S**	**R**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**

FÍSICO	Ruído	Ruído gerado no equipamento e por demais operários nas obras	Perda auditiva permanente	87,58 dB(a) – Taxa de troca Q5 Ruído ultrapassa nível de tolerância. Empresa deve manter as ações de controle indicadas	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção ou medida de proteção individual (planilha abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas	Qualitativa	Uso de filtro solar, uniforme de manga comprida e touca árabe	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**1**	**7**	**1**	**1**	**2**	**14**	**Trivial**
FÍSICO	Vibração de corpo inteiro	Operação do elevador	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Ver plano PDCA	afecções dos músculos, tendões, ossos, articulações, vasos sanguíneos periféricos ou dos nervos periféricos)	Quantitativa (será realizada após a contratação) E avaliação qualitativa no levantamento inicial.	Uso de equipamentos de proteção individual (planilha abaixo), revezamentos e pausas durante as atividades	21m/s²	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**1**	**7**	**1**	**1**	**2**	**14**	**Trivial**
QUÍMICO	Particulado total - PNOS	Poeiras geradas na obra e nas atividades dos profissionais.	Danos ao sistema respiratório.	0,7107 mg/m³ - sem sílica	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa	Uso de equipamentos de proteção individual (planilha abaixo), em locais com baixa ventilação, realizar artificial se necessário.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**6**	**1**	**7**	**42**	**Moderado**

BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													-
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**1**	**7**	**1**	**1**	**2**	**14**	**Trivial**
ERGONÔMICO - PSICOSSOCIAIS	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO. -																		**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**MÉDIO**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**MÉDIO**
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso	Ferimentos leves	****	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda	Queda de Altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.	Qualitativa	Uso de EPI (conforme planilha abaixo) com conexão conforme projetos (verificar PDCA)	****	**Eventual**	**Planejada**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda após sair do elevador (rampa) ou em trânsito pela obra.	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física e/ou incapacitantes	Qualitativa	Proteções coletivas contra queda de objetos e individuais, treinamentos e orientações no DDS.	****	**Normal**	**Planejada**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em atividades rotineiras se deslocando pela obra	Perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	****	**Eventual**	**Planejada**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
ACIDENTE	Máquinas e Equipamentos	Uso de ferramentas manuais, máquinas e equipamentos eletroportáteis	Cortes e perfurações	****	Infecções e lesões nas mãos	Qualitativa	Uso de EPI (conforme planilha abaixo) com conexão conforme projetos	NA	**Eventual**	**Planejada**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio por água ou lama, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de	****	**Eventual**	**Planejada**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

							passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis														

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necesário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional

Até 18 = Trivial					Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco							
Até 36 = Tolerável											**EA**	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
Até 56 = Moderado											**R**	Risco
Até 98 = Substancial											**S**	Severidade
> 98 = Intolerável												

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:		
EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa
Luva de Nitrílica	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:

TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção: Operação de elevador de cremalheira	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 20 – PRODUÇÃO – PRODUÇÃO MARMORARIA

QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 05

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES NA MARMORARIA DA EMPRESA, CUJO LOCAL É PROTEGIDO CONTRA INTEMPÉRIE, COM VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAIS E ARTIFICIAIS.

ETAPA: ACABAMENTO	**PROCESSO:** ✓ Recebimento de Peças de Mármore; ✓ Cortes e produção de peças; ✓ Acabamento e montagem para entrega;
FUNÇÃO: AJUSTADOR	**CBO:** 716525

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES:

- Realizar cortes em peças de mármores e granitos;
- Realizar a confecção de bancadas e outros elementos de mármore e granito;
- Realizar a colagem de cubas nas bancadas;
- Realizar acabamentos com ferramentas apropriadas e lixas em mármores e em granitos;
- Realizar medição de bancadas e outros elementos de granito em obra;
- Seguir normas de segurança e atender às exigências legais pertinentes.

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados

				Perfil de exposição																
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite tolerância**	**O**	**T**	**EP**	**EC**	**CP**	**PE**	**P**	**GV**	**EA**	**S**	**R**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**

FÍSICO	Ruído	Operação de Serra Mármore Estacionária e equipamentos eletroportáteis tais como: furadeira, lixadeira e serra copo/ mármore.	Perda auditiva permanente	Avaliação agendada para 10.2026	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**
	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto na descarga do material	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas	Qualitativa	Uso de filtro solar, uniforme de manga comprida e touca árabe	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**
FÍSICO	Umidade	Atividades com uso de água com frequência, ambiente úmido, mas não alagado.	Doenças Respiratórias ou Dermatológicas	****	**Doenças Respiratórias e Alérgicas:** A umidade excessiva favorece a proliferação de fungos (mofo), ácaros e bactérias, aumentando o risco de asma, rinite e outras infecções pulmonares. **Problemas Dermatológicos:** O contato constante com ambientes encharcados pode causar dermatites, micoses e outras infecções fúngicas na pele.	Quantitativa	DSS com informações sobre os riscos e medidas preventivas.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**2**	**10**	**Trivial**

FÍSICO	Vibração (mãos e braços)	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis tais como: furadeira, lixadeira e serra copo/ mármore.	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Avaliação agendada para 10.2026	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Quantitativa	DSS com informações sobre os riscos e medidas preventivas.	5m/s²	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**2**	**10**	**Trivial**
QUÍMICO	Poeiras Respiráveis /Sílica Livre	Poeiras geradas no processo produtivo durante o corte e desbaste do material.	Danos ao sistema respiratório.	Avaliação agendada para 10.2026	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativo	Uso de equipamento de proteção individual recomendada (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**3**	**2**	**5**	**24**	**Moderado**
QUÍMICO	N,N-Dimetilanilina – Massa Plástica	Utilizada no processo de colagem de pedras ou acabamento de quinas e soleiras em geral	Danos a pele	****	Inalação: quando inalado os vapores causam irritação da mucosa. Em altas concentrações os vapores inalados têm efeito narcóco e anestésico, e podem provocar dor de cabeça, vergens, náuseas, sonolência, mal estar e perda de consciência. Em concentrações muito altas podem provocar até o coma. • Contato com a pele: o contato com a pele causa o ressecamento, podendo provocar irritações e dermatites. • Contato com os olhos: irritação e queimadura da córnea se não for lavado imediatamente.	Qualitativo (concentração máxima de 0,05%)	Uso de equipamento de proteção individual recomendada (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**2**	**10**	**Trivial**

QUÍMICO	Monômero de Estireno – Massa Plástica	Utilizada no processo de colagem de pedras ou acabamento de quinas e soleiras em geral	Intoxicação	Avaliação agendada para 10.2026	Inalação: quando inalado os vapores causam irritação da mucosa. Em altas concentrações os vapores inalados têm efeito narcóco e anestésico, e podem provocar dor de cabeça, vergens, náuseas, sonolência, mal estar e perda de consciência. Em concentrações muito altas podem provocar até o coma. • Contato com a pele: o contato com a pele causa o ressecamento, podendo provocar irritações e dermatites. • Contato com os olhos: irritação e queimadura da córnea se não for lavado imediatamente.	Quantitativa (concentração 13-18%)-	Uso de equipamento de proteção individual recomendada (planilha abaixo)		**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													-
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ERGONÔMICO - PSICOSSOCIAIS	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO. -																		**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**Não havia colaboradores no período**

	Reconhecimento e Danos Psicológicos)																				da pesquisa
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)		METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
Ergonômico - Análise Ergonômica Trabalho (AET)	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Carga de descarga de peças e acabamentos em mármore	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso	Ferimentos leves	****	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de peça da bancada, solo ou no transporte	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, fraturas, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa	Utilização de equipamento para descarregamento e movimentação, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em movimentação pela marmoraria	Perfuração ou cortes	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa	Organização/ limpeza e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Locais de armazenamento de materiais ou com peças antigas e/ou mato.	Picada ou lesão causada pelo animal peçonhento	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da	Qualitativa	Organização das peças, limpeza das áreas, roçagem ou capinagem do mato.	NA	**Normal**	**Corrente**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**6**	**1**	**7**	**28**	**Tolerável**

					picada, além de insuficiência renal.															
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio por água ou lama, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa	Organização e limpeza, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necesário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ										LEGENDAS	
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**									**O**	Condições de Operação
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**T**	Temporalidade

2	8	10	12	14	16	18	20	22	24		**EP**	Frequência de exposição ao perigo
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48		**EC**	Eficácia das medidas de controle
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72		**CP**	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96			
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120		**PE**	Número de pessoas expostas
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144		**P**	Probabilidade
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168		**GV**	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
Até 18 = Trivial					Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco						**EA**	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
Até 36 = Tolerável												
Até 56 = Moderado											**R**	Risco
Até 98 = Substancial											**S**	Severidade
> 98 = Intolerável												

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:

EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Máscara semi facial com cartucho	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa
Luva de Nitrílica	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Luva de látex	Atividades com massa plástica, solventes e demais produtos químicos líquidos	A critério da empresa
Avental de pvc	Uso contínuo	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção (atividade de impermeabilização)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

GHE: 21 – GESTÃO DE PRODUÇÃO - MARMORARIA

QUANTIDADE DE COLABORADORES EXPOSTOS (PODENDO SER ALTERADO CONFORME GESTÃO DA OBRA): 01

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES NA MARMORARIA DA EMPRESA, CUJO LOCAL É PROTEGIDO CONTRA INTEMPÉRIE, COM VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAIS E ARTIFICIAIS.

ETAPA: ACABAMENTO	**PROCESSO:** ✓ Análise de projetos; ✓ Coleta de medidas para confecção de peças; Gestão e participação nas atividades de: ✓ Recebimento de Peças de Mármore; ✓ Cortes e produção de peças; ✓ Acabamento e montagem para entrega;
FUNÇÃO: ENCARREGADO	**CBO:** 7102-05

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES:

- Auxiliar nas atividades de coordenação dos processos de obra, conforme sua especialidade;
- Garantir a organização, limpeza e a higiene dos postos de trabalho;
- Fazer cumprir a programação dos serviços definida pelo engenheiro, assegurando a produtividade prevista;
- Distribuir equipe de execução de serviços, e organização da obra;
- Controlar o abastecimento de insumos necessários para produção às equipes;
- Preenchimento diário de planilha de execução de tarefa da equipe de produção;
- Atender a programação semanal da obra;
- Inspecionar e receber os serviços executados pertinentes à sua área de trabalho, conforme

os procedimentos de recebimento;
- Treinar os colaboradores nos procedimentos de execução da obra;
- Outras atividades dentro da empresa solicitadas pelo engenheiro da obra.

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados																						
				Perfil de exposição																		
Grupo	**Perigos**	**Fontes ou circunstâncias**	**Risco**	**Intensidade /Concentração**	**Agravos à saúde**	**Metodologia**	**Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)**	**Nível de ação/Limite tolerância**	**O**	**T**	**EP**	**EC**	**CP**	**PE**	**P**	**GV**	**EA**	**S**	**R**	**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**
FÍSICO	Ruído	Operação de Serra Mármore Estacionária e equipamentos eletroportáteis tais como: furadeira, lixadeira e serra copo/ mármore.	Perda auditiva permanente	Avaliação agendada para 10.2026	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Quantitativa	Uso de equipamento de proteção individual (planilha abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**

FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto na descarga do material	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas	Qualitativa	Uso de filtro solar, uniforme de manga comprida e touca árabe	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**3**	**4**	**24**	**Tolerável**
FÍSICO	Umidade	Atividades com uso de água com frequência, ambiente úmido, mas não alagado.	Doenças Respiratórias ou Dermatológicas	****	**Doenças Respiratórias e Alérgicas:** A umidade excessiva favorece a proliferação de fungos (mofo), ácaros e bactérias, aumentando o risco de asma, rinite e outras infecções pulmonares. **Problemas Dermatológicos:** O contato constante com ambientes encharcados pode causar dermatites, micoses e outras infecções fúngicas na pele.	Quantitativa	DSS com informações sobre os riscos e medidas preventivas.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**2**	**10**	**Trivial**
FÍSICO	Vibração (mãos e braços)	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis tais como: furadeira,	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Avaliação agendada para 10.2026	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem	Quantitativa	DSS com informações sobre os riscos e medidas preventivas.	5m/s²	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**2**	**10**	**Trivial**

		lixadeira e serra copo/ mármore.			ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.															
QUÍMICO	N,N-Dimetilanilina – Massa Plástica	Utilizada no processo de colagem de pedras ou acabamento de quinas e soleiras em geral	Danos a pele	****	Inalação: quando inalado os vapores causam irritação da mucosa. Em altas concentrações os vapores inalados têm efeito narcóco e anestésico, e podem provocar dor de cabeça, vergens, náuseas, sonolência, mal estar e perda de consciência. Em concentrações muito altas podem provocar até o coma. • Contato com a pele: o contato com a pele causa o ressecamento, podendo provocar irritações e dermatites. • Contato com os olhos: irritação e queimadura da córnea se não for lavado imediatamente.	Qualitativa (concentração máxima de 0,05%)	Uso de equipamento de proteção individual recomendada (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**	**1**	**2**	**10**	**Trivial**
QUIMICO	Monômero de Estireno – Massa Plástica	Utilizada no processo de colagem de pedras ou acabamento de quinas e soleiras em geral	Intoxicação	Avaliação agendada para 10.2026	Inalação: quando inalado os vapores causam irritação da mucosa. Em altas concentrações os vapores inalados têm efeito narcóco e anestésico, e podem provocar dor de cabeça, vergens, náuseas, sonolência, mal estar e	Quantitativa (concentração 13-18%)-	Uso de equipamento de proteção individual recomendada (planilha abaixo)		**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

					perda de consciência. Em concentrações muito altas podem provocar até o coma. • Contato com a pele: o contato com a pele causa o ressecamento, podendo provocar irritações e dermatites. • Contato com os olhos: irritação e queimadura da córnea se não for lavado imediatamente.																
QUÍMICO	Poeiras Respiráveis /Sílica Livre	Poeiras geradas no processo produtivo durante o corte e desbaste do material.	Danos ao sistema respiratório.	Avaliação agendada para 10.2026	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativo	Uso de equipamento de proteção individual recomendada em caso de incômodo repertório pelo agente. (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**	**3**	**2**	**5**	**24**	**Moderado**
BIOLÓGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													**-**
AEP -ERGONÔMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

AEP - ERGONÔMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Carga de descarga de peças e acabamentos em mármore	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto a ergonomia)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho.	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ERGONÔMICO - PSICOSSOCIAIS	Organização do trabalho (Divisão de tarefas e divisão social do trabalho)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO. -																		**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Gestão (individualista ou coletivista	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Indicadores de Sofrimento (Falta de Sentido do Trabalho, Esgotamento Mental, Falta de Reconhecimento e Danos Psicológicos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAL	Danos Relacionados ao Trabalho (Danos Sociais E Danos)	METODOLOGIA ANEXADA A ESTE (DIFERENTE DA INTERPRETAÇÃO HABITUAL DOS GHE´S, COM MÉTRICA PRÓPRIA E ESPECIALISTAS VALIDANDO OS RESULTADOS) – ENQUADRAMENTO REALIZADO POR DE/ PARA A METODOLOGIA ANEXADA A ESTE – CHECAR PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICO.																		**Não havia colaboradores no período da pesquisa**
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por objeto	Objetos armazenados ou sendo organizados no canteiro e desníveis no piso	Ferimentos leves	****	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento	Qualitativa	Organização e limpeza do canteiro. Cumprimento das normas regulamentadoras;	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de peça da bancada, solo ou no transporte	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, fraturas, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa	Utilização de equipamento para descarregamento e movimentação, treinamentos e orientações no DDs.	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**2**	**1**	**6**	**3**	**1**	**4**	**24**	**Tolerável**

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado	Em movimentação pela marmoraria	Perfuração ou cortes	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa	Organização/ limpeza e fornecimento dos Equipamento de Proteção Individual (planilha abaixo)	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**
ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Locais de armazenamento de materiais ou com peças antigas e/ou mato.	Picada ou lesão causada pelo animal peçonhento	****	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.	Qualitativa	Organização das peças, limpeza das áreas, roçagem ou capinagem do mato.	NA	**Normal**	**Corrente**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**6**	**1**	**7**	**28**	**Tolerável**
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Executar atividades superiores a 2m com risco de queda	Queda de Altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no	Qualitativa	Uso de EPI	****	**Normal**	**Corrente**	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**3**	**1**	**4**	**20**	**Tolerável**

					abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.															
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por	Deslocamento no trânsito	Colisão	****	Lesões diversas, incapacitantes ou morte	Qualitativa	Orientação quanto a segurança no trânsito	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**1**	**1**	**2**	**6**	**3**	**3**	**6**	**36**	**Tolerável**
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio por água ou lama, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa	Organização e limpeza, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de trabalhadores e cumprimento das demais normas aplicáveis	****	**Normal**	**Corrente**	**2**	**2**	**1**	**1**	**6**	**1**	**1**	**2**	**12**	**Trivial**

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necesário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.

Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	**PROBABILIDADE**								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou medida de proteção individual para o GHE:		
EPI	APLICAÇÃO	CA, TIPO OU MARCA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quanto exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF2	Quando exposto a poeiras nos processos de obra	A critério da empresa
Máscara semi facial com cartucho	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo	A critério da empresa
Bota de borracha ou pvc cano longo	Para atividades em dias chuvosos ou em locais com água	A critério da empresa
Luva de Nitrílica	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Luva de látex	Atividades com massa plástica, solventes e demais produtos químicos líquidos	A critério da empresa
Avental de pvc	Uso contínuo	A critério da empresa

Relação dos treinamentos obrigatórios para o GHE:	
TIPO DO TREINAMENTO	PERIODICIDADE
Treinamento NR 01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 12 - máquinas e equipamentos eletroportáteis	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 17- Ergonomia	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 18: segurança e saúde no trabalho na indústria da construção (atividade de impermeabilização)	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 23 – Medidas de Prevenção contra incêndio	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 26 – FDS	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento NR 35: trabalho em altura	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

SSTMétrica

Plataforma de Avaliação e Gestão de Riscos Psicossociais

Relatório de Avaliação de Riscos Psicossociais no Trabalho

Este relatório foi elaborado no âmbito da Plataforma SSTmétrica por meio da aplicação do Instrumento de Avaliação Qualitativa de Riscos Psicossociais no Trabalho - AQUALI-RPS, em conformidade com as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

Responsáveis Técnicos

Francisco Edison Sampaio
Engenheiro de Segurança do Trabalho | UFG
Mestre em Ciências Ambientais e Saúde | PUC Goiás
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais | FEUP - Portugal
CREA-PI 1964/D

Luciana Mercês de Lucena
Psicóloga | CEUB
Mestre em Psicologia | CEUB
Doutora em Psicologia do Trabalho e das Organizações | UnB
CRP-DF: 01/8625

Nota Técnica de Responsabilidade

Este relatório contempla a avaliação dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, realizada por meio do instrumento AQUALI-RPS (Avaliação Qualitativa de Riscos Psicossociais), operacionalizado pela Plataforma de Avaliação e Gestão de Riscos Psicossociais – SSTmétrica.

A responsabilidade técnica dos especialistas refere-se exclusivamente ao processo de avaliação e à elaboração do relatório final conclusivo, contendo o detalhamento da metodologia aplicada, os resultados alcançados e o inventário dos riscos, nos termos da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

A operacionalização da coleta de dados e a definição da população-alvo constituem responsabilidade da organização avaliada ou da consultoria por ela designada, cabendo à Plataforma SSTmétrica o processamento dos dados obtidos segundo a metodologia adotada. A elaboração e execução do Plano de Ação no âmbito do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) constituem responsabilidade exclusiva da organização avaliada ou de consultoria por ela formalmente designada.

As recomendações técnicas disponibilizadas pela plataforma, decorrentes da avaliação, possuem caráter técnico-orientativo e têm por finalidade subsidiar a tomada de decisão da organização na definição do Plano de Ação.

Direitos Autorais e Uso Restrito

Este relatório é de uso exclusivo da organização contratante e não poderá ser reproduzido, distribuído ou alterado, total ou parcialmente, sem autorização expressa dos responsáveis técnicos e da Plataforma SSTmétrica.

FICHA CADASTRAL

RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

NOME FANTASIA METODO SEGURO SST	**RAZÃO SOCIAL** METODO SEGURO TREINAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 13511172000171	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** -
CNAE 85.99-6-04	**TELEFONE DA EMPRESA** 0
EMAIL INSTITUCIONAL leandro@metodoseguroassessoria.com.br	**CONTATO (TELEFONE ALTERNATIVO)** LEANDRO DE SOUZA MOTA
CIDADE Goiânia	**ESTADO** GO

DADOS DA EMPRESA AVALIADA

NOME FANTASIA Soft Connect15	**RAZÃO SOCIAL** SERRINHA 201 DEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ 43091205000132	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** -
CNAE 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários	**TELEFONE DA EMPRESA** 62991863203
CIDADE Goiânia	**ESTADO** GO

1. Introdução

A inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) tornou-se uma exigência legal a partir da alteração do item 1.5 da Norma Regulamentadora nº 1 (NR 1), promovida pela Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024 (BRASIL, 2024). Essa atualização ampliou a abrangência dos fatores de risco ao estabelecer, no item 1.5.3.1, que os fatores psicossociais passam a integrar expressamente o grupo de fatores ergonômicos a serem avaliados pelas organizações. A obrigatoriedade de aplicação dessa mudança foi definida pela Portaria MTE nº 765, de 15 de maio de 2025 (BRASIL, 2025), que fixou a vigência da alteração para 26 de maio de 2026. Dessa forma, todas as organizações, independentemente de porte ou setor econômico, estão legalmente obrigadas a realizar a avaliação dos fatores de riscos psicossociais e incluí-los em seu Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), garantindo sua plena integração ao processo de gestão dos riscos ocupacionais.

A avaliação destes fatores de riscos, para além de atender o disposto na NR - 1, impõe a necessidade da aplicação de metodologias com fundamentação científica. A Avaliação Qualitativa dos Riscos Psicossociais no Trabalho – AQUALI-RPS, tem como finalidade oferecer uma compreensão abrangente das condições psicossociais que podem influenciar a saúde, o bem-estar e o desempenho dos trabalhadores. Os fatores de riscos psicossociais, no entendimento de Sampaio (2023), podem ser descritos como “características intrínsecas à organização do trabalho, com potencial de danos à saúde mental, física e social, além de efeitos no desempenho laboral e satisfação do trabalhador, que interage com o modo operatório da organização”

A avaliação abrange um conjunto amplo de fatores organizacionais e psicossociais associados às demandas laborais, ao conteúdo do trabalho, às relações sociais, ao ambiente organizacional e aos indicadores de saúde e satisfação. Esses elementos permitem identificar situações que possam contribuir para sobrecarga, estresse, esgotamento emocional, conflitos interpessoais ou outros fatores de risco decorrentes da interação do trabalhador com as circunstâncias organizacionais.

Com base nas informações coletadas, é gerado o relatório técnico da avaliação contendo o inventário e a classificação dos riscos psicossociais identificados, em conformidade com os requisitos aplicáveis da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1). Adicionalmente, é disponibilizada na plataforma uma estrutura de Plano de Ação destinada a apoiar a gestão dos riscos identificados, cabendo à organização avaliada a definição das medidas de prevenção e controle, dos responsáveis, dos prazos de execução e dos critérios de acompanhamento e avaliação da eficácia das ações implementadas. O relatório, o inventário de riscos e a estrutura do Plano de Ação constituem importantes subsídios para a tomada de decisões e a priorização de intervenções, apoiando a organização na promoção de um ambiente de trabalho mais saudável, seguro e alinhado às boas práticas de gestão dos riscos psicossociais.

2. Metodologia de Avaliação

2.1. Instrumento utilizado:

Trata-se do Instrumento de Avaliação Qualitativa dos Riscos Psicossociais no Trabalho (AQUALI-RPS), desenvolvido a partir do estudo de doutorado de Lucena (2022), cujo foco central foi investigar os riscos psicossociais nas organizações e a associação destes com acidentes e doenças ocupacionais com desfecho no afastamento do trabalho. A pesquisa teve como base teórico-metodológica o Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho – PROART, desenvolvido por Facas (2013), cuja estrutura de escalas e fatores orientou a construção do roteiro de entrevistas realizadas no estudo. O AQUALI-RPS resulta desse referencial e foi desenvolvido para atender, especialmente, pequenos e médios grupos de trabalhadores, propondo uma abordagem participativa, acessível e tecnicamente consistente, em conformidade com a NR - 1 (Brasil, 2022) e com a NR 17 - Ergonomia, especialmente o item 17.4 - Organização do Trabalho que estabelece a necessidade de considerar na avaliação de tais riscos, as normas de produção, a exigência de tempo, o ritmo do trabalho e o conteúdo das tarefas (BRASIL, 2022).

O AQUALI-RPS estrutura-se a partir de Histórias-Base associadas a 10 fatores de escala, os quais estão agrupados nas quatro escalas temáticas do PROART: Organização do Trabalho, Estilo de Gestão, Indicadores de Sofrimento e Danos Relacionados ao Trabalho. Essa estrutura favorece uma interação do trabalhador com o instrumento de avaliação de modo a levá-lo a uma reflexão sobre a sua vivência organizacional, a partir de cada história, desenvolvida especialmente para cada fator. Conforme definido no PROART, esses fatores têm por finalidade avaliar dimensões organizacionais consideradas relevantes no contexto dos riscos psicossociais do trabalho.

Com o objetivo de alinhar o instrumento à lógica operacional da plataforma e facilitar sua gestão automatizada, o termo **fator de escala** passou a ser tratado como **dimensão**, em consonância com a nomenclatura adotada no instrumento AQUALI-RPS, utilizado nesta avaliação. Essa equivalência terminológica não representa conflito conceitual, uma vez que ambos os termos traduzem a noção de fator de risco psicossocial ou subescala de análise.

2.2. Procedimentos de Aplicação e Coleta de Dados

A aplicação do AQUALI-RPS ocorre por meio de um formulário eletrônico, disponibilizado aos trabalhadores na plataforma SSTMétrica que contém as histórias - base e respectivas opções de respostas, cujo acesso se dá a partir de link específico, gerado para cada avaliação. Durante essa etapa, são apresentadas aos respondentes as medidas de prevenção relativas a cada dimensão avaliada, cuja existência na organização deve ser confirmada ou não. Há, ainda, um campo aberto para que o trabalhador possa indicar outras medidas existentes que não estejam previamente listadas.

Antes da aplicação propriamente dita do instrumento, é realizado o cadastramento da avaliação na plataforma SSTMétrica, etapa em que são definidos os Grupos Homogêneos de Exposição (GHEs), considerando-se as atividades desenvolvidas, os ambientes de trabalho e os quantitativos de trabalhadores elegíveis em cada grupo. A constituição dos GHEs deve priorizar a homogeneidade das condições de exposição aos fatores de risco psicossociais, evitando-se o agrupamento de trabalhadores submetidos a contextos organizacionais distintos apenas com a finalidade de ampliar o número de integrantes do grupo. Para aplicação do AQUALI-RPS, adota-se como limite mínimo operacional a constituição de GHEs com cinco trabalhadores elegíveis ($n > 4$). Nos casos em que o efetivo total da organização seja inferior a cinco trabalhadores, a avaliação poderá ser realizada considerando-se um único GHE global, evitando-se segmentações adicionais.

Ressalta-se que a participação dos trabalhadores deve ocorrer de forma individual, anônima e voluntária, em condições que assegurem que as respostas reflitam a percepção livre de cada respondente, sem a presença ou supervisão direta de representantes da empresa avaliada, ou qualquer tipo de constrangimento. Tais garantias visam preservar a confidencialidade das informações e promover um ambiente favorável para que as respostas expressem com fidelidade, as percepções reais sobre o ambiente organizacional.

Excepcionalmente, nos casos em que se fizer necessário algum tipo de apoio durante a aplicação, poderá ser designado um profissional da área de Segurança e Saúde no Trabalho, preferencialmente sem vínculo com a empresa avaliada, para prestar esclarecimentos adicionais. O objetivo é garantir que todos os participantes compreendam adequadamente as questões apresentadas, assegurando a eficácia e a fidedignidade da avaliação realizada.

2.3. Processamento das respostas

Após a conclusão da etapa de coleta de dados, as respostas são encaminhadas automaticamente à plataforma SSTMétrica, onde são processadas de acordo com os critérios técnicos e científicos estabelecidos pelo instrumento AQUALI-RPS. Nessa etapa, são consolidadas as informações relativas às dimensões avaliadas por meio das histórias-base, considerando as percepções dos trabalhadores e as medidas de prevenção identificadas durante a aplicação.

A classificação dos níveis de riscos psicossociais é realizada por meio da aplicação de uma matriz de riscos 5 × 5 (cinco linhas por cinco colunas), conforme proposta metodológica de Franchi, Quadros e Amaral (2023). Os níveis de risco são categorizados em: Irrelevante, Baixo, Médio, Alto e Crítico (ver Figura 1), sendo atribuídos a cada uma das dimensões que compõem o instrumento. Esse procedimento visa atender ao disposto na Norma Regulamentadora nº 1 – Disposições Gerais e Gerenciamento

de Riscos Ocupacionais (Brasil, 2022), especialmente quanto à avaliação e classificação dos riscos ocupacionais.

Importa destacar que a classificação final do risco psicossocial não decorre de um cálculo algébrico tradicional (P × S), mas sim de uma combinação conceitual entre os níveis de probabilidade e severidade, segundo a orientação metodológica dos autores da matriz e as adaptações aplicadas em vista da natureza do risco em questão. A partir desse processamento, é gerado o inventário de riscos psicossociais que subsidiará a definição das medidas de prevenção e controle a serem consideradas pela organização avaliada.

5 Altamente Provável	Médio	Alto	Alto	Crítico	Crítico
4 Provável	Médio	Médio	Alto	Alto	Crítico
3 Pouco Provável	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
2 Improvável	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Médio
1 Altamente Improvável	Irrelevante	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
Probabilidade / Severidade	**1** Leve Reversível	**2** Moderado Reversível	**3** Grave Reversível	**4** Grave Irreversível	**5** Crítico ou Fatal

Figura 1 - Matriz de riscos, adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023)

2.4. Validação técnica e disponibilização dos resultados

Concluído o processamento dos dados e a classificação dos riscos, a plataforma gera automaticamente um Relatório Preliminar da Avaliação contendo o inventário de riscos psicossociais e a estrutura do Plano de Ação organizada por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), contemplando os resultados classificados nos níveis de risco Médio, Alto e Crítico. A estrutura disponibilizada tem caráter exclusivamente informativo e de apoio à gestão dos riscos identificados, cabendo à organização avaliada a elaboração do Plano de Ação, a definição das medidas de prevenção e controle, dos responsáveis, dos prazos de execução e dos critérios de acompanhamento e avaliação da eficácia das ações

implementadas. Adicionalmente, são apresentadas recomendações técnicas associadas às dimensões avaliadas, de natureza orientativa e não vinculante. Posteriormente, o relatório preliminar é submetido à análise dos responsáveis técnicos pela avaliação, que procedem à validação dos resultados e à emissão do relatório final, o qual é disponibilizado aos interessados na plataforma.

2.5. Diretrizes para interpretação dos resultados

A interpretação dos resultados da avaliação deve considerar, simultaneamente, a análise individual de cada dimensão e uma leitura sistêmica e integrada do conjunto de escalas que compõem o instrumento AQUALI-RPS.

As dimensões avaliadas representam fatores psicossociais específicos relacionados à organização do trabalho, ao estilo de gestão, aos indicadores de sofrimento e aos danos relacionados ao trabalho. Dessa forma, a identificação de riscos em uma determinada dimensão fornece informações relevantes sobre aspectos específicos da experiência laboral dos trabalhadores.

Entretanto, recomenda-se que a interpretação não se restrinja à análise isolada dos fatores avaliados. O modelo teórico que fundamenta o instrumento pressupõe a existência de relações entre as diferentes escalas, de modo que aspectos relacionados à organização do trabalho e ao estilo de gestão podem influenciar a ocorrência de indicadores de sofrimento e, consequentemente, de danos relacionados ao trabalho.

Assim, a compreensão dos resultados deve considerar tanto os fatores específicos identificados quanto os padrões observados no conjunto das escalas avaliadas, permitindo uma análise mais abrangente das condições psicossociais de trabalho e subsidiando de forma mais consistente a definição das medidas de prevenção e controle.

Em regra, a interpretação dos resultados deve considerar que a Escala de Organização do Trabalho, composta pelas dimensões Divisão de Tarefas e Divisão Social do Trabalho, representa um importante núcleo de análise das condições organizacionais do trabalho. Os efeitos associados a essas dimensões podem ser atenuados ou potencializados pelas características do Estilo de Gestão, especialmente conforme predominem práticas de gestão mais coletivistas ou individualistas. Nesse contexto, os indicadores de sofrimento e os danos relacionados ao trabalho devem ser analisados de forma integrada às escalas de Organização do Trabalho e Estilo de Gestão, considerando-se as relações existentes entre esses diferentes componentes do modelo teórico que fundamenta o instrumento. Dessa forma, recomenda-se que a definição das medidas de prevenção priorize, sempre que possível, a identificação e o tratamento das causas organizacionais subjacentes aos riscos identificados.

2.6. Qualidade dos dados obtidos na aplicação do questionário

A interpretação dos resultados da avaliação deve considerar a qualidade dos dados obtidos na aplicação do questionário, especialmente quanto à relação entre o número de respondentes e o total de trabalhadores elegíveis de cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Embora não esteja estabelecido em instrumento legal do Ministério do Trabalho e Emprego um tamanho mínimo de amostra por GHE, a participação insuficiente dos trabalhadores, assim como a ocorrência de número de respondentes superior ao de trabalhadores elegíveis, pode limitar a representatividade ou comprometer a consistência dos dados obtidos.

Para análise da suficiência dos dados, adota-se como referência o tamanho mínimo da amostra calculado para cada GHE, considerando nível de confiança de 95% e margem de erro de 5%, em função do número de trabalhadores elegíveis que compõem o grupo. Nos casos de insuficiência ou excesso de respondentes, a qualidade dos dados é analisada segundo critérios previamente estabelecidos, considerando a magnitude da divergência identificada. Conforme o grau de limitação, os resultados poderão ser utilizados com cautela ou ter seu uso isolado restringido para a definição de medidas específicas de prevenção, recomendando-se, quando aplicável, sua complementação por outros métodos de avaliação ou a realização de nova coleta.

3. Resultados

A seguir, são apresentados os resultados da avaliação de riscos psicossociais realizada por meio do instrumento AQUALI-RPS, organizados por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Para cada grupo avaliado, são apresentados os níveis de risco das dimensões que integram as quatro escalas do instrumento, conforme os procedimentos descritos na Seção Metodologia de Avaliação.

3.1. Visão Geral dos Resultados da Avaliação

Os resultados devem ser interpretados no contexto da avaliação dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, não constituindo diagnóstico individual ou de adoecimento dos trabalhadores. A análise deve considerar as diferentes dimensões e escalas avaliadas, os respectivos níveis de risco e a qualidade dos dados obtidos em cada GHE.

A Tabela 1 apresenta uma síntese dos resultados da avaliação por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), contemplando os quantitativos de trabalhadores elegíveis e respondentes, as respectivas taxas de resposta, o total de ocorrências por GHE de dimensões classificadas nos níveis Irrelevante ou Baixo e a identificação das dimensões classificadas nos níveis Médio, Alto ou Crítico. De caráter descritivo e sintético, destina-se à apresentação de uma visão geral da avaliação. A análise da qualidade dos dados e o detalhamento dos resultados e das classificações dos níveis de risco são apresentados nas seções correspondentes deste relatório.

Para uma análise mais aprofundada dos resultados, recomenda-se a consulta ao Manual de Interpretação do AQUALI-RPS disponibilizado pela Plataforma SSTMétrica, que apresenta orientações complementares para a leitura dos resultados por dimensão, escala e conjunto das escalas avaliadas.

Tabela 1 - Resumo dos resultados da avaliação de riscos psicossociais por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE)

Item	Grupo Homogêneo de Exposição (GHE)	Trabalhadores elegíveis	Respondentes	Taxa de resposta	Total de ocorrências por GHE de dimensões com nível de risco Irrelevante ou Baixo	Dimensões com nível de risco Médio, Alto ou Crítico
1	ADMINISTRAÇÃO	2	1	50,00%	4	Divisão de Tarefas; Esgotamento Mental; Falta de Reconhecimento; Danos Psicológicos; Danos Sociais; Danos Físicos
2	CARPINTARIA	0	1	—	3	Divisão Social do Trabalho; Estilo Individualista; Estilo Coletivista; Falta de Sentido do Trabalho; Esgotamento Mental; Danos Psicológicos; Danos Sociais
3	ELEVADOR DE CREMALHEIRA	4	2	50,00%	3	Divisão de Tarefas; Divisão Social do Trabalho; Estilo Individualista; Esgotamento Mental; Danos Psicológicos; Danos Sociais; Danos Físicos

4	HIDROSSANITÁRIO - ENCANADOR	5	4	80,00%	3	Divisão de Tarefas; Divisão Social do Trabalho; Estilo Individualista; Esgotamento Mental; Danos Psicológicos; Danos Sociais; Danos Físicos
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 01 (REDE ENERGIZADA)	1	1	100,00%	5	Estilo Individualista; Esgotamento Mental; Danos Psicológicos; Danos Sociais; Danos Físicos
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02 (REDE NÃO ENERGIZADA)	0	4	—	4	Estilo Individualista; Estilo Coletivista; Esgotamento Mental; Danos Psicológicos; Danos Sociais; Danos Físicos
7	PINTURA	2	1	50,00%	3	Divisão de Tarefas; Divisão Social do Trabalho; Esgotamento Mental; Falta de Reconhecimento; Danos Psicológicos; Danos Sociais; Danos Físicos
8	PORTARIA	1	2	200,00%	0	Divisão de Tarefas; Divisão Social do Trabalho; Estilo Individualista; Estilo Coletivista; Falta de Sentido do Trabalho; Esgotamento Mental; Falta de Reconhecimento; Danos Psicológicos; Danos Sociais; Danos Físicos
9	PRODUÇÃO 01 - servente	8	23	287,50%	4	Estilo Individualista; Falta de Sentido do Trabalho; Esgotamento Mental; Danos Psicológicos; Danos Sociais; Danos Físicos
10	PRODUÇÃO 02 - pedreiro	10	18	180,00%	6	Estilo Individualista; Esgotamento Mental; Danos Psicológicos; Danos Físicos
11	SUPORTE ADMINISTRATIVO - JOVEM APRENDIZ	1	1	100,00%	9	Danos Psicológicos
Total		**34**	**58**	**170,59%**	**44**	**—**

3.2. Resultados da Avaliação de riscos psicossociais por GHE

Nesta seção, são apresentados os resultados da avaliação de riscos psicossociais para cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), considerando as dimensões que integram as quatro escalas do AQUALI-RPS: Organização do Trabalho, Estilo de Gestão, Indicadores de Sofrimento e Danos Relacionados ao Trabalho.

Para cada GHE, os resultados são apresentados em dois formatos complementares: o Quadro de Níveis de Risco Psicossocial por Escala e Dimensão, que apresenta o nível de risco atribuído a cada dimensão e o nível de risco por escala, com classificação baseada na matriz de riscos 5 × 5 (probabilidade × severidade); e o Mapa de Calor, que apresenta visualmente a distribuição dos níveis de risco por dimensão e por escala, utilizando código de cores padronizado entre Irrelevante e Crítico.

A legenda ao final do Mapa de Calor indica a correspondência entre as cores e os respectivos níveis de risco. A disposição gráfica favorece a visualização comparativa entre as dimensões e escalas e auxilia na identificação dos resultados que demandam maior atenção para fins de gerenciamento dos riscos psicossociais.

Grupos Homogêneos de Exposição (GHEs)

GHE - ADMINISTRAÇÃO

Atividade Executada

Executa os trabalhos de supervisão do almoxarifado, conferência do recebimento, estocagem, distribuição de materiais em geral, registro e inventário de matérias-primas, materiais e mercadorias compradas, observando normas e instruções ou dando orientações a respeito do desenvolvimento desses trabalhos, para manter o estoque em condições de atender a produção. Supervisionar a distribuição dos materiais e equipamentos aos colaboradores conforme a necessidade e requisição dos mesmos, anotando tal movimentação em registro próprio. Lançamento e fechamento de ponto do trabalhador, acompanhar folha de ponto emitindo relatório diário de obra. Recebimento, conferência e lançamento de notas fiscais, encaminhá-la ao financeiro para pagamento. Solicitação de materiais e equipamentos no sistema da empresa e gerenciá-los periodicamente. Prestar auxílio juntamente ao SESMT aos trabalhadores afastados pela previdência social, verificar periodicamente o preenchimento das fichas de EPI atestando sua conformidade no preenchimento das mesmas. Montar dossiê dos trabalhadores recém-admitidos e manter organizado e sempre arquivado todas as documentações pertinentes a cada dossiê. Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinados pelo superior imediato.

Caracterização do Ambiente de Trabalho

OS PROFISSIONAIS REALIZAM SUAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO, ONDE O PÉ DIREITO É DE APROXIMADAMENTE 3M.
ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PODEM VARIAR DE ACORDO COM O LOCAL DE TRABALHO EDIFICADO, GERALMENTE NATURAL E ARTIFICIAL.

Total de Trabalhadores: 2

Total de Respondentes: 1

Observação: O número de respondentes é inferior a 60% do tamanho mínimo da amostra estabelecido para este GHE. Os resultados não devem ser utilizados isoladamente para a definição de medidas específicas de prevenção, recomendando-se complementação da avaliação ou nova coleta.

GHE - CARPINTARIA

Atividade Executada

Ler e interpretar projetos, desenhos e especificações técnicas; - Confeccionar e montar formas para concretagem de estruturas; - Realizar desmontagens de formas de estruturas; - Cortar, modelar, ajustar e montar peças de madeira; - Acompanhar/realizar as concretagens de estruturas montadas; - Confeccionar e montar sistemas de proteção coletiva da obra, como guarda-corpos, forrações e bandejas salva-vidas; - Realizar reparos e manutenção em estruturas de madeira.

Caracterização do Ambiente de Trabalho

O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES EM DIVERSOS LOCAIS DA OBRA, ONDE O PÉ DIREITO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PODEM VARIAR DE ACORDO COM O LOCAL DE TRABALHO. NORMALMENTE PARA ESTA ETAPA, A CENTRAL DE CARPINTARIA VARIA DE POSIÇÃO CONSTANTEMENTE, MAS GERALMENTE POSSUI COBERTURA E VENTILAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL OU AMBAS.

Total de Trabalhadores: 0

Total de Respondentes: 1

O número de trabalhadores elegíveis não foi informado, impossibilitando a classificação da suficiência amostral deste GHE.

GHE - ELEVADOR DE CREMALHEIRA

Atividade Executada

Opera instalação elevatória de obra em construção, acionando seu motor e manipulando os comandos de elevação da cabine ou plataforma móvel, para subir e descer materiais e trabalhadores, verifica as condições da instalação, examinando o estado dos cabos de sustentação e demais componentes para garantir um funcionamento regular e seguro, providencia o carregamento do material, arrumando-o ou orientando a sua organização na plataforma, opera o elevador, guincho e outros equipamentos de finalidade de elevação de materiais e outros para abastecer a edificação em construção manipulando os dispositivos de comando, para erguer ou abaixar a carga e pessoas até o local estipulado. A operação deve ser realizada mediante treinamento especifico no próprio equipamento em conformidade com a nr-12 e nr-18. Realizar o serviço em altura mediante autorização medica e treinamento especifico da nr-35. Fazer inspeção diária no equipamento e registrar em documento especifico. Comunicar de imediato seu superior e SESMT qualquer anomalia encontrada e obedecer às ordens de segurança que lhe for determinada. Não operar o equipamento mediante chuvas, ventos, trovões e outras ações decorrente do tempo. Fazer o uso do crachá com foto mediante todo período de trabalho.

Caracterização do Ambiente de Trabalho

O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES DENTRO E FORA DA CABINE DO ELEVADOR, DENTRO DO ELEVADOR, ILUMINAÇÃO PODERÁ SER ENTRE ARTIFICIAL E NATURAL (DEPENDENDO DO PAVIMENTO). O AMBIENTE TAMBÉM PODE VARIAR CONFORME A ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA POSIÇÃO DA CARGA, DESDE A RETIRADA E DESCIDA DO MATERIAL, SENDO EM SUA MAIORIA, PÉ DIREITO DUPLO NOS PAVIMENTOS TIPOS (CONFORME PROJETO DO PRÉDIO) OU SIMPLES, VARIANDO DE 3 A 6m DE ALTURA COM ILUMINAÇÃO VARIÁVEL E VENTILAÇÃO NATURAL.

Total de Trabalhadores: 4

Total de Respondentes: 2

Observação: O número de respondentes é inferior a 60% do tamanho mínimo da amostra estabelecido para este GHE. Os resultados não devem ser utilizados isoladamente para a definição de medidas específicas de prevenção, recomendando-se complementação da avaliação ou nova coleta.

GHE - HIDROSSANITÁRIO - ENCANADOR

Atividade Executada

Cortar, rosquear, curvar, dobrar, montar, instalar e conservar as tubulações e partes acessórias das instalações de água, esgotos, calefação e saneamento. Monta, ajusta, instala e repara encanamentos, tubulações e outros condutos, assim como os seus acessórios. Corta a alvenaria para instalação e fixação da canalização da rede hidráulica.

Caracterização do Ambiente de Trabalho

O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES NO CANTEIRO DE OBRA, SEM LOCAL ESPECÍFICO DETERMINADO, ONDE O PÉ DIREITO VARIA CONFORME O LOCAL DE ATIVIDADE. O PISO TAMBÉM PODERÁ VARIAR CONFORME O PROCESSO, GERALMENTE COM OU SEM PISO FINALIZADO, CONTRAPISO OU CONCRETO.
ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL PODENDO SER NECESSÁRIA ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA DETERMINADA ATIVIDADE.

Total de Trabalhadores: 5

Total de Respondentes: 4

Observação: O número de respondentes é inferior ao tamanho mínimo da amostra estabelecido para este GHE. Essa condição deve ser considerada na interpretação dos resultados, que devem ser utilizados com cautela.

GHE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 01 (REDE ENERGIZADA)

Atividade Executada

Monta e repara instalações elétricas e equipamentos auxiliares, guiando-se por esquemas, projetos e/ou plantas e
catálogos e utilizando ferramentas apropriadas (como alicate, chave de fenda) para conexão da fiação aos terminais e chaves de acionamento. Instala os eletrodutos e calhas.
Passa fiação projetada, através dos eletrodutos e calhas previamente instalados. Executa atividades em instalações energizadas. Opera equipamentos elétricos portáteis e
quando necessário, monta eletrocalhas, perfilados, quadros e demais necessários para o funcionamento correto da alimentação elétrica no canteiro e para o projeto definitivo.

Caracterização do Ambiente de Trabalho

O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES NO CANTEIRO DE OBRA, SEM LOCAL ESPECÍFICO DETERMINADO, ONDE O PÉ DIREITO VARIA CONFORME O LOCAL DE ATIVIDADE. O PISO TAMBÉM PODERÁ VARIAR CONFORME O PROCESSO, GERALMENTE COM OU SEM PISO FINALIZADO, CONTRAPISO OU CONCRETO. ILUMINAÇÃO
NATURAL E ARTIFICIAL, PODENDO SER NECESSÁRIA ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA DETERMINADA ATIVIDADE.

Total de Trabalhadores: 1

Total de Respondentes: 1

GHE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02 (REDE NÃO ENERGIZADA)

Atividade Executada

Monta e repara instalações elétricas não energizadas e equipamentos auxiliares, guiando-se por esquemas, projetos e/ou plantas e catálogos e utilizando ferramentas apropriadas (como alicate, chave de fenda) para conexão da fiação aos terminais e chaves de acionamento. Instala os eletrodutos e calhas. Passa fiação projetada, através dos eletrodutos e calhas previamente verificados. Executa atividades em instalações desenergizadas. Opera equipamentos elétricos portáteis e quando necessário, monta eletrocalhas, perfilados, quadros e demais necessários para o funcionamento correto da alimentação elétrica no canteiro e para o projeto definitivo

Caracterização do Ambiente de Trabalho

O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES NO CANTEIRO DE OBRA, SEM LOCAL ESPECÍFICO DETERMINADO, ONDE O PÉ DIREITO VARIA CONFORME O LOCAL DE ATIVIDADE. O PISO TAMBÉM PODERÁ VARIAR CONFORME O PROCESSO, GERALMENTE COM OU SEM PISO FINALIZADO, CONTRAPISO OU CONCRETO.
ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL PODENDO SER NECESSÁRIA ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA DETERMINADA ATIVIDADE.

Total de Trabalhadores: 0

Total de Respondentes: 4

O número de trabalhadores elegíveis não foi informado, impossibilitando a classificação da suficiência amostral deste GHE.

GHE - PINTURA

Atividade Executada

Pinta as superfícies externas e internas dos edifícios e outras obras, raspando-as, emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; reveste tetos, paredes e outras partes da edificação com papel e materiais plásticos para tanto; entre outras atividades. Prepara as superfícies a revestir, lixa as superfícies a serem trabalhadas, combinam materiais, aplica massa corrida e texturas

Caracterização do Ambiente de Trabalho

O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES DENTRO DOS PAVIMENTOS E NAS SACADAS DO EDIFÍCIO, BEM COMO, NA PARTE EXTERNA DA EDIFICAÇÃO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS DIFERENTES TIPOS DE LAJES DA OBRA. AS ATIVIDADES TAMBÉM PODEM SER REALIZADAS EM DIVERSOS LOCAIS DO CANTEIRO DE OBRAS, QUE NECESSITEM DA ATIVIDADE, INCLUSIVE ÁREAS COMUNS. PÉ DIREITO VARIA DE 3 A 6m, BEM COMO, VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO (QUE PODEM SER ARTIFICIAIS E NATURAIS).

Total de Trabalhadores: 2

Total de Respondentes: 1

Observação: O número de respondentes é inferior a 60% do tamanho mínimo da amostra estabelecido para este GHE. Os resultados não devem ser utilizados isoladamente para a definição de medidas específicas de prevenção, recomendando-se complementação da avaliação ou nova coleta.

GHE - PORTARIA

Atividade Executada

Manter a entrada da obra fechada, não permitindo a entrada de pessoas alcoolizadas ou drogadas na obra e nem de bebidas alcoólicas, drogas ou explosivos. Distribuir os EPIs determinados aos visitantes. Manter atualizada a relação de endereços e telefones dos responsáveis pela obra e demais telefones de serviço.
Receber com cortesia, empatia visitantes, clientes, fornecedores e demais. Orientar quanto aos processos de segurança, fornecer capacete de segurança e orientá-los quanto a obrigatoriedade do uso. Aderir o projeto portas abertas em conformidade com os procedimentos e treinamentos recebidos. Registrar a entrada das pessoas adentrar o canteiro de obra, exceto trabalhadores locais. Não liberara entrada de trabalhadores que chegar atrasado sem autorização dos gestores do canteiro de obra (encarregado, engenheiros). Direcionar os visitantes de acordo suas a cada objetivo (admissão, integração, engenharia, visitar empreendimento). Possíveis clientes devem acessar o canteiro de obra acompanhado de um corretor sem precisar de agendamento. Clientes tem livre acesso ao canteiro de obra acompanhado de um designado pela obra (estagiário, encarregado, engenheiro). Não deixar

portões abertos e todos que acessarem a obra deve se identificar e informa o objetivo de sua visita. Manter local de trabalho limpo e organizado, certifica o fechamento da obra todo término de expediente. Solicitar novo livro de registro ao administrativo de obra antes do livro atual encerrar e encaminhar os livros de registros para o administrativo sempre que encerrar.

Caracterização do Ambiente de Trabalho

O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES NA PORTARIA DA OBRA, COM ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL E VENTILAÇÃO NATURAL. PÉ DE DIREITO, GERALMENTE EM 3 METROS (QUANDO DENTRO DA OBRA) E ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E ACESSO DE PESSOAS E MATERIAIS NA PORTARIA, FORA DA OBRA.

Total de Trabalhadores: 1

Total de Respondentes: 2

Observação: O número de respondentes é superior ao total de trabalhadores elegíveis informado para este GHE, caracterizando excesso crítico de respondentes. Nesta condição, os resultados não devem ser utilizados isoladamente para fundamentar a definição de medidas específicas de prevenção, recomendando-se avaliação complementar ou nova coleta para o GHE antes da adoção dessas medidas.

GHE - PRODUÇÃO 01 - servente

Atividade Executada

Transportar e armazenar materiais de construção; - Preparar argamassas, rebocos e concretos, de acordo com as instruções recebidas; - Realizar escavações; - Realizar limpeza do canteiro de obra; - Auxiliar na montagem de andaimes e na instalação de telas de proteção; - Fornece ferramentas e materiais necessários para os profissionais da construção; - Executar tarefas de construção, como chapisco, regularizações, rejuntes, quando necessário.

Caracterização do Ambiente de Trabalho

O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES EM LOCAL PROTEGIDO CONTRA INTEMPÉRIE. AS ATIVIDADES TAMBÉM PODEM SER REALIZADAS EM DIVERSOS LOCAIS DO CANTEIRO DE OBRAS, QUANDO O SERVENTE ESTIVER AUXILIANDO EM OUTRAS ATIVIDADES RELACIONAS A SUA FUNÇÃO.

Total de Trabalhadores: 8

Total de Respondentes: 23

Observação: O número de respondentes é superior ao total de trabalhadores elegíveis informado para este GHE, caracterizando excesso crítico de respondentes. Nesta condição, os resultados não devem ser utilizados isoladamente para fundamentar a definição de medidas específicas de prevenção, recomendando-se avaliação complementar ou nova coleta para o GHE antes da adoção dessas medidas.

GHE - PRODUÇÃO 02 - pedreiro

Atividade Executada

O PROFISSIONAL REALIZA SUAS ATIVIDADES EM DIVERSOS LOCAIS DA OBRA, ONDE O PÉ DIREITO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PODEM VARIAR DE ACORDO COM O LOCAL DE TRABALHO, GERALMENTE SENDO NATURAIS.

Caracterização do Ambiente de Trabalho

Realizar a construção de paredes, pisos e tetos, utilizando materiais como tijolos, blocos, concreto, argamassa, entre outros; - Realizar concretagem de estruturas; - Preparar a massa, misturando os ingredientes de acordo com a proporção correta; - Assentar azulejos, cerâmicas e demais revestimentos; - Realizar o assentamento de bancadas, peitoris e demais acabamentos em granito; - Realizar chapiscos, reboco, contrapiso e acabamentos; - Realizar a instalação de portais, contramarcos para janelas e demais elementos de construção; - Efetuar reparos e manutenções em estruturas já existentes.

Total de Trabalhadores: 10

Total de Respondentes: 18

Observação: O número de respondentes é superior ao total de trabalhadores elegíveis informado para este GHE, caracterizando excesso crítico de respondentes. Nesta condição, os resultados não devem ser utilizados isoladamente para fundamentar a definição de medidas específicas de prevenção, recomendando-se avaliação complementar ou nova coleta para o GHE antes da adoção dessas medidas.

GHE - SUPORTE ADMINISTRATIVO - JOVEM APRENDIZ

Atividade Executada

Montar dossiê dos trabalhadores recém-admitidos e manter organizado e sempre arquivado todas as documentações pertinentes a cada dossiê. Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. Realizar atividades administrativas auxiliando diversos

departamentos administrativos “engenharia, administração” de acordo treinamentos, orientações e delegação do seu gestor. Não executar atividades com risco de queda de altura. Realizar atividades de arquivos e organização de documentos físicos e digitais. Agendamentos de ASO´s, Colhimento de assinaturas em lista de presença, certificados e demais documentos de treinamentos. Atualização e impressão de documentos conforme orientações. Demais atividades pertinentes da área administrativa do setor.

Caracterização do Ambiente de Trabalho

OS PROFISSIONAIS REALIZAM SUAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO, ONDE O PÉ DIREITO É DE APROXIMADAMENTE 3m.
ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PODEM VARIAR DE ACORDO COM O LOCAL DE TRABALHO EDIFICADO, GERALMENTE NATURAL E ARTIFICIAL SIMULTANEAMENTE DENTRO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO NA OBRA.

Total de Trabalhadores: 1

Total de Respondentes: 1

Quadro 1 – Níveis de risco psicossocial por escala e dimensão - GHE ADMINISTRAÇÃO

Total de Respostas: 1

ESCALA	NÍVEL DE RISCO	DIMENSÃO	NÍVEL DE RISCO
Organização do Trabalho	MÉDIO	Divisão de Tarefas	MÉDIO
		Divisão Social do Trabalho	BAIXO
Estilo de Gestão	BAIXO	Estilo Individualista	BAIXO
		Estilo Coletivista	IRRELEVANTE
Indicadores de Sofrimento	MÉDIO	Falta de Sentido do Trabalho	BAIXO
		Esgotamento Mental	MÉDIO
		Falta de Reconhecimento	MÉDIO
Danos Relacionados ao Trabalho	MÉDIO	Danos Psicológicos	MÉDIO
		Danos Sociais	MÉDIO
		Danos Físicos	MÉDIO

Mapa de Calor - Distribuição do nível de risco psicossocial por Escala - GHE ADMINISTRAÇÃO

Escala	Dimensão	Irrelevante	Baixo	Médio	Alto	Crítico	Risco Por Escala
Organização do Trabalho	Divisão de Tarefas						
	Divisão Social do Trabalho						
Estilo de Gestão	Estilo Individualista						
	Estilo Coletivista						
Indicadores de Sofrimento	Falta de Sentido do Trabalho						
	Esgotamento Mental						
	Falta de Reconhecimento						
Danos Relacionados ao Trabalho	Danos Psicológicos						
	Danos Sociais						
	Danos Físicos						

Irrelevante Baixo Médio Alto Crítico

Quadro 2 – Níveis de risco psicossocial por escala e dimensão - GHE CARPINTARIA

Total de Respostas: 1

ESCALA	NÍVEL DE RISCO	DIMENSÃO	NÍVEL DE RISCO
Organização do Trabalho	MÉDIO	Divisão de Tarefas	BAIXO
		Divisão Social do Trabalho	MÉDIO
Estilo de Gestão	ALTO	Estilo Individualista	ALTO
		Estilo Coletivista	MÉDIO
Indicadores de Sofrimento	MÉDIO	Falta de Sentido do Trabalho	MÉDIO
		Esgotamento Mental	MÉDIO
		Falta de Reconhecimento	BAIXO
Danos Relacionados ao Trabalho	MÉDIO	Danos Psicológicos	MÉDIO
		Danos Sociais	ALTO
		Danos Físicos	BAIXO

Mapa de Calor - Distribuição do nível de risco psicossocial por Escala - GHE CARPINTARIA

Escala	Dimensão	Irrelevante	Baixo	Médio	Alto	Crítico	Risco Por Escala
Organização do Trabalho	Divisão de Tarefas						
	Divisão Social do Trabalho						
Estilo de Gestão	Estilo Individualista						
	Estilo Coletivista						
Indicadores de Sofrimento	Falta de Sentido do Trabalho						
	Esgotamento Mental						
	Falta de Reconhecimento						
Danos Relacionados ao Trabalho	Danos Psicológicos						
	Danos Sociais						
	Danos Físicos						

Irrelevante Baixo Médio Alto Crítico

Quadro 3 – Níveis de risco psicossocial por escala e dimensão - GHE ELEVADOR DE CREMALHEIRA

Total de Respostas: 2

ESCALA	NÍVEL DE RISCO	DIMENSÃO	NÍVEL DE RISCO
Organização do Trabalho	MÉDIO	Divisão de Tarefas	MÉDIO
		Divisão Social do Trabalho	MÉDIO
Estilo de Gestão	MÉDIO	Estilo Individualista	MÉDIO
		Estilo Coletivista	BAIXO
Indicadores de Sofrimento	MÉDIO	Falta de Sentido do Trabalho	BAIXO
		Esgotamento Mental	MÉDIO
		Falta de Reconhecimento	BAIXO
Danos Relacionados ao Trabalho	MÉDIO	Danos Psicológicos	MÉDIO
		Danos Sociais	MÉDIO
		Danos Físicos	MÉDIO

Mapa de Calor - Distribuição do nível de risco psicossocial por Escala - GHE ELEVADOR DE CREMALHEIRA

Escala	Dimensão	Irrelevante	Baixo	Médio	Alto	Crítico	Risco Por Escala
Organização do Trabalho	Divisão de Tarefas						
	Divisão Social do Trabalho						
Estilo de Gestão	Estilo Individualista						
	Estilo Coletivista						
Indicadores de Sofrimento	Falta de Sentido do Trabalho						
	Esgotamento Mental						
	Falta de Reconhecimento						
Danos Relacionados ao Trabalho	Danos Psicológicos						
	Danos Sociais						
	Danos Físicos						

Irrelevante Baixo Médio Alto Crítico

Quadro 4 – Níveis de risco psicossocial por escala e dimensão - GHE HIDROSSANITÁRIO - ENCANADOR

Total de Respostas: 4

ESCALA	NÍVEL DE RISCO	DIMENSÃO	NÍVEL DE RISCO
Organização do Trabalho	MÉDIO	Divisão de Tarefas	MÉDIO
		Divisão Social do Trabalho	MÉDIO
Estilo de Gestão	MÉDIO	Estilo Individualista	MÉDIO
		Estilo Coletivista	BAIXO
Indicadores de Sofrimento	MÉDIO	Falta de Sentido do Trabalho	BAIXO
		Esgotamento Mental	MÉDIO
		Falta de Reconhecimento	BAIXO
Danos Relacionados ao Trabalho	MÉDIO	Danos Psicológicos	MÉDIO
		Danos Sociais	MÉDIO
		Danos Físicos	MÉDIO

Mapa de Calor - Distribuição do nível de risco psicossocial por Escala - GHE HIDROSSANITÁRIO - ENCANADOR

Escala	Dimensão	Irrelevante	Baixo	Médio	Alto	Crítico	Risco Por Escala
Organização do Trabalho	Divisão de Tarefas						
	Divisão Social do Trabalho						
Estilo de Gestão	Estilo Individualista						
	Estilo Coletivista						
Indicadores de Sofrimento	Falta de Sentido do Trabalho						
	Esgotamento Mental						
	Falta de Reconhecimento						
Danos Relacionados ao Trabalho	Danos Psicológicos						
	Danos Sociais						
	Danos Físicos						

Irrelevante Baixo Médio Alto Crítico

Quadro 5 – Níveis de risco psicossocial por escala e dimensão - GHE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 01 (REDE ENERGIZADA)

Total de Respostas: 1

ESCALA	NÍVEL DE RISCO	DIMENSÃO	NÍVEL DE RISCO
Organização do Trabalho	MÉDIO	Divisão de Tarefas	BAIXO
		Divisão Social do Trabalho	BAIXO
Estilo de Gestão	MÉDIO	Estilo Individualista	MÉDIO
		Estilo Coletivista	BAIXO
Indicadores de Sofrimento	MÉDIO	Falta de Sentido do Trabalho	BAIXO
		Esgotamento Mental	MÉDIO
		Falta de Reconhecimento	BAIXO
Danos Relacionados ao Trabalho	MÉDIO	Danos Psicológicos	MÉDIO
		Danos Sociais	MÉDIO
		Danos Físicos	MÉDIO

Mapa de Calor - Distribuição do nível de risco psicossocial por Escala - GHE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 01 (REDE ENERGIZADA)

Escala	Dimensão	Irrelevante	Baixo	Médio	Alto	Crítico	Risco Por Escala
Organização do Trabalho	Divisão de Tarefas						
	Divisão Social do Trabalho						
Estilo de Gestão	Estilo Individualista						
	Estilo Coletivista						
Indicadores de Sofrimento	Falta de Sentido do Trabalho						
	Esgotamento Mental						
	Falta de Reconhecimento						
Danos Relacionados ao Trabalho	Danos Psicológicos						
	Danos Sociais						
	Danos Físicos						

Irrelevante Baixo Médio Alto Crítico

Quadro 6 – Níveis de risco psicossocial por escala e dimensão - GHE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02 (REDE NÃO ENERGIZADA)

Total de Respostas: 4

ESCALA	NÍVEL DE RISCO	DIMENSÃO	NÍVEL DE RISCO
Organização do Trabalho	MÉDIO	Divisão de Tarefas	BAIXO
		Divisão Social do Trabalho	BAIXO
Estilo de Gestão	MÉDIO	Estilo Individualista	MÉDIO
		Estilo Coletivista	MÉDIO
Indicadores de Sofrimento	BAIXO	Falta de Sentido do Trabalho	BAIXO
		Esgotamento Mental	MÉDIO
		Falta de Reconhecimento	BAIXO
Danos Relacionados ao Trabalho	MÉDIO	Danos Psicológicos	MÉDIO
		Danos Sociais	MÉDIO
		Danos Físicos	MÉDIO

Mapa de Calor - Distribuição do nível de risco psicossocial por Escala - GHE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02 (REDE NÃO ENERGIZADA)

Escala	Dimensão	Irrelevante	Baixo	Médio	Alto	Crítico	Risco Por Escala
Organização do Trabalho	Divisão de Tarefas						
	Divisão Social do Trabalho						
Estilo de Gestão	Estilo Individualista						
	Estilo Coletivista						
Indicadores de Sofrimento	Falta de Sentido do Trabalho						
	Esgotamento Mental						
	Falta de Reconhecimento						
Danos Relacionados ao Trabalho	Danos Psicológicos						
	Danos Sociais						
	Danos Físicos						

Irrelevante Baixo Médio Alto Crítico

Quadro 7 – Níveis de risco psicossocial por escala e dimensão - GHE PINTURA

Total de Respostas: 1

ESCALA	NÍVEL DE RISCO	DIMENSÃO	NÍVEL DE RISCO
Organização do Trabalho	MÉDIO	Divisão de Tarefas	MÉDIO
		Divisão Social do Trabalho	MÉDIO
Estilo de Gestão	MÉDIO	Estilo Individualista	BAIXO
		Estilo Coletivista	BAIXO
Indicadores de Sofrimento	MÉDIO	Falta de Sentido do Trabalho	BAIXO
		Esgotamento Mental	MÉDIO
		Falta de Reconhecimento	MÉDIO
Danos Relacionados ao Trabalho	MÉDIO	Danos Psicológicos	MÉDIO
		Danos Sociais	MÉDIO
		Danos Físicos	MÉDIO

Mapa de Calor - Distribuição do nível de risco psicossocial por Escala - GHE PINTURA

Escala	Dimensão	Irrelevante	Baixo	Médio	Alto	Crítico	Risco Por Escala
Organização do Trabalho	Divisão de Tarefas						
	Divisão Social do Trabalho						
Estilo de Gestão	Estilo Individualista						
	Estilo Coletivista						
Indicadores de Sofrimento	Falta de Sentido do Trabalho						
	Esgotamento Mental						
	Falta de Reconhecimento						
Danos Relacionados ao Trabalho	Danos Psicológicos						
	Danos Sociais						
	Danos Físicos						

Irrelevante Baixo Médio Alto Crítico

Quadro 8 – Níveis de risco psicossocial por escala e dimensão - GHE PORTARIA

Total de Respostas: 2

ESCALA	NÍVEL DE RISCO	DIMENSÃO	NÍVEL DE RISCO
Organização do Trabalho	MÉDIO	Divisão de Tarefas	MÉDIO
		Divisão Social do Trabalho	MÉDIO
Estilo de Gestão	ALTO	Estilo Individualista	ALTO
		Estilo Coletivista	MÉDIO
Indicadores de Sofrimento	ALTO	Falta de Sentido do Trabalho	MÉDIO
		Esgotamento Mental	ALTO
		Falta de Reconhecimento	MÉDIO
Danos Relacionados ao Trabalho	ALTO	Danos Psicológicos	MÉDIO
		Danos Sociais	MÉDIO
		Danos Físicos	MÉDIO

Mapa de Calor - Distribuição do nível de risco psicossocial por Escala - GHE PORTARIA

Escala	Dimensão	Irrelevante	Baixo	Médio	Alto	Crítico	Risco Por Escala
Organização do Trabalho	Divisão de Tarefas						
	Divisão Social do Trabalho						
Estilo de Gestão	Estilo Individualista						
	Estilo Coletivista						
Indicadores de Sofrimento	Falta de Sentido do Trabalho						
	Esgotamento Mental						
	Falta de Reconhecimento						
Danos Relacionados ao Trabalho	Danos Psicológicos						
	Danos Sociais						
	Danos Físicos						

Irrelevante Baixo Médio Alto Crítico

Quadro 9 – Níveis de risco psicossocial por escala e dimensão - GHE PRODUÇÃO 01 - servente

Total de Respostas: 23

ESCALA	NÍVEL DE RISCO	DIMENSÃO	NÍVEL DE RISCO
Organização do Trabalho	MÉDIO	Divisão de Tarefas	BAIXO
		Divisão Social do Trabalho	BAIXO
Estilo de Gestão	MÉDIO	Estilo Individualista	MÉDIO
		Estilo Coletivista	BAIXO
Indicadores de Sofrimento	MÉDIO	Falta de Sentido do Trabalho	MÉDIO
		Esgotamento Mental	MÉDIO
		Falta de Reconhecimento	BAIXO
Danos Relacionados ao Trabalho	MÉDIO	Danos Psicológicos	MÉDIO
		Danos Sociais	MÉDIO
		Danos Físicos	MÉDIO

Mapa de Calor - Distribuição do nível de risco psicossocial por Escala - GHE PRODUÇÃO 01 - servente

Escala	Dimensão	Irrelevante	Baixo	Médio	Alto	Crítico	Risco Por Escala
Organização do Trabalho	Divisão de Tarefas						
	Divisão Social do Trabalho						
Estilo de Gestão	Estilo Individualista						
	Estilo Coletivista						
Indicadores de Sofrimento	Falta de Sentido do Trabalho						
	Esgotamento Mental						
	Falta de Reconhecimento						
Danos Relacionados ao Trabalho	Danos Psicológicos						
	Danos Sociais						
	Danos Físicos						

Irrelevante Baixo Médio Alto Crítico

Quadro 10 – Níveis de risco psicossocial por escala e dimensão - GHE PRODUÇÃO 02 - pedreiro

Total de Respostas: 18

ESCALA	NÍVEL DE RISCO	DIMENSÃO	NÍVEL DE RISCO
Organização do Trabalho	MÉDIO	Divisão de Tarefas	BAIXO
		Divisão Social do Trabalho	BAIXO
Estilo de Gestão	MÉDIO	Estilo Individualista	MÉDIO
		Estilo Coletivista	BAIXO
Indicadores de Sofrimento	MÉDIO	Falta de Sentido do Trabalho	BAIXO
		Esgotamento Mental	MÉDIO
		Falta de Reconhecimento	BAIXO
Danos Relacionados ao Trabalho	MÉDIO	Danos Psicológicos	MÉDIO
		Danos Sociais	BAIXO
		Danos Físicos	MÉDIO

Mapa de Calor - Distribuição do nível de risco psicossocial por Escala - GHE PRODUÇÃO 02 - pedreiro

Escala	Dimensão	Irrelevante	Baixo	Médio	Alto	Crítico	Risco Por Escala
Organização do Trabalho	Divisão de Tarefas						
	Divisão Social do Trabalho						
Estilo de Gestão	Estilo Individualista						
	Estilo Coletivista						
Indicadores de Sofrimento	Falta de Sentido do Trabalho						
	Esgotamento Mental						
	Falta de Reconhecimento						
Danos Relacionados ao Trabalho	Danos Psicológicos						
	Danos Sociais						
	Danos Físicos						

Irrelevante Baixo Médio Alto Crítico

Quadro 11 – Níveis de risco psicossocial por escala e dimensão - GHE SUPORTE ADMINISTRATIVO - JOVEM APRENDIZ

Total de Respostas: 1

ESCALA	NÍVEL DE RISCO	DIMENSÃO	NÍVEL DE RISCO
Organização do Trabalho	BAIXO	Divisão de Tarefas	BAIXO
		Divisão Social do Trabalho	BAIXO
Estilo de Gestão	BAIXO	Estilo Individualista	BAIXO
		Estilo Coletivista	IRRELEVANTE
Indicadores de Sofrimento	BAIXO	Falta de Sentido do Trabalho	BAIXO
		Esgotamento Mental	BAIXO
		Falta de Reconhecimento	BAIXO
Danos Relacionados ao Trabalho	MÉDIO	Danos Psicológicos	MÉDIO
		Danos Sociais	BAIXO
		Danos Físicos	BAIXO

Mapa de Calor - Distribuição do nível de risco psicossocial por Escala - GHE SUPORTE ADMINISTRATIVO - JOVEM APRENDIZ

Escala	Dimensão	Irrelevante	Baixo	Médio	Alto	Crítico	Risco Por Escala
Organização do Trabalho	Divisão de Tarefas						
	Divisão Social do Trabalho						
Estilo de Gestão	Estilo Individualista						
	Estilo Coletivista						
Indicadores de Sofrimento	Falta de Sentido do Trabalho						
	Esgotamento Mental						
	Falta de Reconhecimento						
Danos Relacionados ao Trabalho	Danos Psicológicos						
	Danos Sociais						
	Danos Físicos						

Irrelevante Baixo Médio Alto Crítico

4. Inventário de Riscos Psicossociais

O Inventário de Riscos Psicossociais apresentado a seguir consolida os resultados obtidos por meio da aplicação do instrumento AQUALI-RPS, estruturado a partir de histórias-base associadas aos fatores de risco psicossocial fundamentados nas escalas e fatores de escala do PROART. Para cada dimensão avaliada, a classificação do risco resulta da combinação entre a probabilidade ajustada, estabelecida a partir das respostas dos trabalhadores e da consideração das medidas de prevenção existentes, e o respectivo nível de severidade dos potenciais danos à saúde. Os níveis de risco são estabelecidos mediante aplicação da matriz conceitual proposta por Franchi, Quadros e Amaral (2023) e classificados como Irrelevante, Baixo, Médio, Alto ou Crítico. O Inventário constitui o registro técnico dos perigos e respectivos níveis de risco psicossocial identificados e fornece a principal referência para o planejamento e a priorização das medidas de prevenção a serem adotadas pela organização, independentemente da obrigatoriedade de constituição do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). **Nota:** Os níveis de risco psicossocial classificados como Irrelevante ou Baixo não indicam a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existentes.

ADMINISTRAÇÃO

Total de Trabalhadores: 2 | Respondentes: 1

Divisão de Tarefas

MÉDIO

Descrição:
O ritmo, prazos e condições oferecidas para a execução das tarefas

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Estresse ocupacional, sobrecarga mental, fadiga, sensação de ineficiência

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Rodízio entre tarefas repetitivas e criativas - 0%

Reuniões regulares para reavaliar a carga de trabalho - 0%

Checklists semanais de equilíbrio entre prazos e pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Divisão Social do Trabalho

BAIXO

Descrição:
Normas, comunicação, avaliação, autonomia e participação relativos ao trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conflitos interpessoais, sentimento de injustiça, desagregação de equipe

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Inclusão de trabalhadores em diferentes etapas do processo produtivo - 0%

Oficinas participativas para revisar a estrutura de funções - 0%

Reuniões intersetoriais com diferentes níveis hierárquicos - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:

Médio / Longo Prazo

Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Estilo Individualista

BAIXO

Descrição:
Centralização das decisões no papel do gestor, forte sistema burocrático, valorização das regras em detrimento aos sujeitos, sistema disciplinar rígido e alto controle do trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Competitividade excessiva, isolamento, ansiedade, dificuldade de cooperação

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Treinamentos para gestores em empatia e escuta ativa - 0%

Criação de canais anônimos para feedback sobre liderança - 0%

Revisão do papel da liderança e da autonomia no plano estratégico - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Estilo Coletivista

IRRELEVANTE

Descrição:
Se caracteriza por relações de troca bem estabelecidas entre seus membros, valorização da criatividade e inovação. Favorece a interação profissional e a promoção de um maior bem-estar das pessoas. Prioriza a busca de promoção, tem flexibilidade em relação aos níveis hierárquicos e valoriza o reconhecimento e o compromisso com o trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conformismo forçado, pressão grupal, dificuldade de afirmação pessoal

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	1

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Estabelecimento de metas coletivas (além das individuais) - 0%

Encontros regulares entre equipes para decisões compartilhadas - 0%

Comitês mistos (trabalhadores + gestão) para decisões internas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Falta de Sentido do Trabalho

BAIXO

Descrição:
Se caracteriza por sentimentos de inutilidade, ao fazer um trabalho que não tem sentido para si mesmo, nem é importante e significativo para a organização, clientes e/ou para a sociedade.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Apatia, sentimento de inutilidade, sofrimento moral, desmotivação crônica

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Alinhamento dos objetivos individuais com a missão da empresa - 0%

Valorização de boas práticas com comunicados visíveis - 0%

Estímulo ao protagonismo dos trabalhadores nos projetos da empresa - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Esgotamento Mental

MÉDIO

Descrição:
Sentimentos de injustiça, desânimo, insatisfação e/ou desgaste com seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, sinais de burnout

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Pausas programadas durante a jornada - 0%

Política de folgas e banco de horas acessível - 0%

Treinamento em organização do tempo e produtividade saudável - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Falta de Reconhecimento

MÉDIO

Descrição:
Sentimentos de desvalorização, não aceitação e/ou admiração pelos colegas e chefias, e falta de liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Baixa autoestima, tristeza, frustração, desvalorização emocional

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Premiações simbólicas (elogios públicos, certificados) - 0%

Reuniões de feedback periódico - 0%

Mural físico ou digital de conquistas e agradecimentos - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Psicológicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por sentimentos negativos em relação a si mesmo e a vida em geral.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Transtornos de ansiedade, depressão, crises emocionais, irritabilidade persistente

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	5

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Parcerias com psicólogos externos para acolhimento - 0%

Sensibilização em saúde mental no trabalho - 0%

Escuta ativa e acolhimento informal por lideranças treinadas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Sociais

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por comportamentos de isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Isolamento social, conflitos familiares, retraimento, deterioração das relações interpessoais

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Incentivo a confraternizações e momentos coletivos - 0%

Apoio a iniciativas solidárias lideradas por funcionários - 0%

Equipes de apoio entre pares (buddy system) - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Físicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por dores no corpo e distúrbios biológicos

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Dores musculares, cefaleias, distúrbios gastrointestinais, somatizações

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Avaliação ergonômica do posto de trabalho - 0%

Ajustes em equipamentos e mobiliário - 0%

Orientações sobre autocuidado físico nas pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

CARPINTARIA

Respondentes: 1

Divisão de Tarefas

BAIXO

Descrição:
O ritmo, prazos e condições oferecidas para a execução das tarefas

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Estresse ocupacional, sobrecarga mental, fadiga, sensação de ineficiência

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Rodízio entre tarefas repetitivas e criativas - 0%

Reuniões regulares para reavaliar a carga de trabalho - 0%

Checklists semanais de equilíbrio entre prazos e pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Divisão Social do Trabalho

MÉDIO

Descrição:
Normas, comunicação, avaliação, autonomia e participação relativos ao trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conflitos interpessoais, sentimento de injustiça, desagregação de equipe

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Inclusão de trabalhadores em diferentes etapas do processo produtivo - 0%

Oficinas participativas para revisar a estrutura de funções - 0%

Reuniões intersetoriais com diferentes níveis hierárquicos - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Estilo Individualista

ALTO

Descrição:
Centralização das decisões no papel do gestor, forte sistema burocrático, valorização das regras em detrimento aos sujeitos, sistema disciplinar rígido e alto controle do trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Competitividade excessiva, isolamento, ansiedade, dificuldade de cooperação

Probabilidade Ajustada	Severidade
5	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Treinamentos para gestores em empatia e escuta ativa - 0%

Criação de canais anônimos para feedback sobre liderança - 0%

Revisão do papel da liderança e da autonomia no plano estratégico - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Imediato
Ação urgente para eliminar ou controlar o risco, prioridade máxima para proteger os trabalhadores.

Estilo Coletivista

MÉDIO

Descrição:
Se caracteriza por relações de troca bem estabelecidas entre seus membros, valorização da criatividade e inovação. Favorece a interação profissional e a promoção de um maior bem-estar das pessoas. Prioriza a busca de promoção, tem flexibilidade em relação aos níveis hierárquicos e valoriza o reconhecimento e o compromisso com o trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conformismo forçado, pressão grupal, dificuldade de afirmação pessoal

Probabilidade Ajustada	Severidade
4	1

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Estabelecimento de metas coletivas (além das individuais) - 0%

Encontros regulares entre equipes para decisões compartilhadas - 0%

Comitês mistos (trabalhadores + gestão) para decisões internas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Falta de Sentido do Trabalho

MÉDIO

Descrição:
Se caracteriza por sentimentos de inutilidade, ao fazer um trabalho que não tem sentido para si mesmo, nem é importante e significativo para a organização, clientes e/ou para a sociedade.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Apatia, sentimento de inutilidade, sofrimento moral, desmotivação crônica

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Alinhamento dos objetivos individuais com a missão da empresa - 0%

Valorização de boas práticas com comunicados visíveis - 0%

Estímulo ao protagonismo dos trabalhadores nos projetos da empresa - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Esgotamento Mental

MÉDIO

Descrição:
Sentimentos de injustiça, desânimo, insatisfação e/ou desgaste com seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, sinais de burnout

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Pausas programadas durante a jornada - 0%

Política de folgas e banco de horas acessível - 0%

Treinamento em organização do tempo e produtividade saudável - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Falta de Reconhecimento

BAIXO

Descrição:
Sentimentos de desvalorização, não aceitação e/ou admiração pelos colegas e chefias, e falta de liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Baixa autoestima, tristeza, frustração, desvalorização emocional

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Premiações simbólicas (elogios públicos, certificados) - 0%

Reuniões de feedback periódico - 0%

Mural físico ou digital de conquistas e agradecimentos - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Danos Psicológicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por sentimentos negativos em relação a si mesmo e a vida em geral.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Transtornos de ansiedade, depressão, crises emocionais, irritabilidade persistente

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	5

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Parcerias com psicólogos externos para acolhimento - 0%

Sensibilização em saúde mental no trabalho - 0%

Escuta ativa e acolhimento informal por lideranças treinadas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Sociais

ALTO

Descrição:
Caracterizado por comportamentos de isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Isolamento social, conflitos familiares, retraimento, deterioração das relações interpessoais

Probabilidade Ajustada	Severidade
4	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Incentivo a confraternizações e momentos coletivos - 0%

Apoio a iniciativas solidárias lideradas por funcionários - 0%

Equipes de apoio entre pares (buddy system) - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Imediato
Ação urgente para eliminar ou controlar o risco, prioridade máxima para proteger os trabalhadores.

Danos Físicos

BAIXO

Descrição:
Caracterizado por dores no corpo e distúrbios biológicos

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Dores musculares, cefaleias, distúrbios gastrointestinais, somatizações

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Avaliação ergonômica do posto de trabalho - 0%

Ajustes em equipamentos e mobiliário - 0%

Orientações sobre autocuidado físico nas pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:

Médio / Longo Prazo

Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

ELEVADOR DE CREMALHEIRA

Total de Trabalhadores: 4 | Respondentes: 2

Divisão de Tarefas

MÉDIO

Descrição:
O ritmo, prazos e condições oferecidas para a execução das tarefas

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Estresse ocupacional, sobrecarga mental, fadiga, sensação de ineficiência

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Rodízio entre tarefas repetitivas e criativas - 50%

Reuniões regulares para reavaliar a carga de trabalho - 50%

Checklists semanais de equilíbrio entre prazos e pausas - 50%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 50%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Divisão Social do Trabalho

MÉDIO

Descrição:
Normas, comunicação, avaliação, autonomia e participação relativos ao trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conflitos interpessoais, sentimento de injustiça, desagregação de equipe

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Inclusão de trabalhadores em diferentes etapas do processo produtivo - 50%

Oficinas participativas para revisar a estrutura de funções - 50%

Reuniões intersetoriais com diferentes níveis hierárquicos - 50%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 50%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Estilo Individualista

MÉDIO

Descrição:
Centralização das decisões no papel do gestor, forte sistema burocrático, valorização das regras em detrimento aos sujeitos, sistema disciplinar rígido e alto controle do trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Competitividade excessiva, isolamento, ansiedade, dificuldade de cooperação

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Treinamentos para gestores em empatia e escuta ativa - 50%

Criação de canais anônimos para feedback sobre liderança - 50%

Revisão do papel da liderança e da autonomia no plano estratégico - 50%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 50%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Estilo Coletivista

BAIXO

Descrição:
Se caracteriza por relações de troca bem estabelecidas entre seus membros, valorização da criatividade e inovação. Favorece a interação profissional e a promoção de um maior bem-estar das pessoas. Prioriza a busca de promoção, tem flexibilidade em relação aos níveis hierárquicos e valoriza o reconhecimento e o compromisso com o trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conformismo forçado, pressão grupal, dificuldade de afirmação pessoal

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	1

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Estabelecimento de metas coletivas (além das individuais) - 50%

Encontros regulares entre equipes para decisões compartilhadas - 50%

Comitês mistos (trabalhadores + gestão) para decisões internas - 50%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 50%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Falta de Sentido do Trabalho

BAIXO

Descrição:
Se caracteriza por sentimentos de inutilidade, ao fazer um trabalho que não tem sentido para si mesmo, nem é importante e significativo para a organização, clientes e/ou para a sociedade.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Apatia, sentimento de inutilidade, sofrimento moral, desmotivação crônica

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Alinhamento dos objetivos individuais com a missão da empresa - 50%

Valorização de boas práticas com comunicados visíveis - 50%

Estímulo ao protagonismo dos trabalhadores nos projetos da empresa - 50%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 50%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Esgotamento Mental

MÉDIO

Descrição:
Sentimentos de injustiça, desânimo, insatisfação e/ou desgaste com seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, sinais de burnout

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Pausas programadas durante a jornada - 50%

Política de folgas e banco de horas acessível - 50%

Treinamento em organização do tempo e produtividade saudável - 50%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 50%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Falta de Reconhecimento

BAIXO

Descrição:
Sentimentos de desvalorização, não aceitação e/ou admiração pelos colegas e chefias, e falta de liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Baixa autoestima, tristeza, frustração, desvalorização emocional

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Premiações simbólicas (elogios públicos, certificados) - 0%

Reuniões de feedback periódico - 0%

Mural físico ou digital de conquistas e agradecimentos - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Danos Psicológicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por sentimentos negativos em relação a si mesmo e a vida em geral.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Transtornos de ansiedade, depressão, crises emocionais, irritabilidade persistente

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	5

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Parcerias com psicólogos externos para acolhimento - 50%

Sensibilização em saúde mental no trabalho - 50%

Escuta ativa e acolhimento informal por lideranças treinadas - 50%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 50%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Sociais

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por comportamentos de isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Isolamento social, conflitos familiares, retraimento, deterioração das relações interpessoais

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Incentivo a confraternizações e momentos coletivos - 50%

Apoio a iniciativas solidárias lideradas por funcionários - 50%

Equipes de apoio entre pares (buddy system) - 50%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 50%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Físicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por dores no corpo e distúrbios biológicos

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Dores musculares, cefaleias, distúrbios gastrointestinais, somatizações

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Avaliação ergonômica do posto de trabalho - 0%

Ajustes em equipamentos e mobiliário - 0%

Orientações sobre autocuidado físico nas pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

HIDROSSANITÁRIO - ENCANADOR

Total de Trabalhadores: 5 | Respondentes: 4

Divisão de Tarefas

MÉDIO

Descrição:
O ritmo, prazos e condições oferecidas para a execução das tarefas

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Estresse ocupacional, sobrecarga mental, fadiga, sensação de ineficiência

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Rodízio entre tarefas repetitivas e criativas - 25%

Reuniões regulares para reavaliar a carga de trabalho - 25%

Checklists semanais de equilíbrio entre prazos e pausas - 25%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 25%

Prioridade da Ação:

Curto Prazo

As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Divisão Social do Trabalho

MÉDIO

Descrição:
Normas, comunicação, avaliação, autonomia e participação relativos ao trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conflitos interpessoais, sentimento de injustiça, desagregação de equipe

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Inclusão de trabalhadores em diferentes etapas do processo produtivo - 0%

Oficinas participativas para revisar a estrutura de funções - 0%

Reuniões intersetoriais com diferentes níveis hierárquicos - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Estilo Individualista

MÉDIO

Descrição:
Centralização das decisões no papel do gestor, forte sistema burocrático, valorização das regras em detrimento aos sujeitos, sistema disciplinar rígido e alto controle do trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Competitividade excessiva, isolamento, ansiedade, dificuldade de cooperação

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Treinamentos para gestores em empatia e escuta ativa - 25%

Criação de canais anônimos para feedback sobre liderança - 25%

Revisão do papel da liderança e da autonomia no plano estratégico - 25%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 25%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Estilo Coletivista

BAIXO

Descrição:
Se caracteriza por relações de troca bem estabelecidas entre seus membros, valorização da criatividade e inovação. Favorece a interação profissional e a promoção de um maior bem-estar das pessoas. Prioriza a busca de promoção, tem flexibilidade em relação aos níveis hierárquicos e valoriza o reconhecimento e o compromisso com o trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conformismo forçado, pressão grupal, dificuldade de afirmação pessoal

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	1

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Estabelecimento de metas coletivas (além das individuais) - 25%

Encontros regulares entre equipes para decisões compartilhadas - 25%

Comitês mistos (trabalhadores + gestão) para decisões internas - 25%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 25%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Falta de Sentido do Trabalho

BAIXO

Descrição:
Se caracteriza por sentimentos de inutilidade, ao fazer um trabalho que não tem sentido para si mesmo, nem é importante e significativo para a organização, clientes e/ou para a sociedade.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Apatia, sentimento de inutilidade, sofrimento moral, desmotivação crônica

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Alinhamento dos objetivos individuais com a missão da empresa - 0%

Valorização de boas práticas com comunicados visíveis - 0%

Estímulo ao protagonismo dos trabalhadores nos projetos da empresa - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Esgotamento Mental

MÉDIO

Descrição:
Sentimentos de injustiça, desânimo, insatisfação e/ou desgaste com seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, sinais de burnout

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Pausas programadas durante a jornada - 25%

Política de folgas e banco de horas acessível - 25%

Treinamento em organização do tempo e produtividade saudável - 25%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 25%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Falta de Reconhecimento

BAIXO

Descrição:
Sentimentos de desvalorização, não aceitação e/ou admiração pelos colegas e chefias, e falta de liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Baixa autoestima, tristeza, frustração, desvalorização emocional

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Premiações simbólicas (elogios públicos, certificados) - 0%

Reuniões de feedback periódico - 0%

Mural físico ou digital de conquistas e agradecimentos - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Danos Psicológicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por sentimentos negativos em relação a si mesmo e a vida em geral.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Transtornos de ansiedade, depressão, crises emocionais, irritabilidade persistente

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	5

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Parcerias com psicólogos externos para acolhimento - 0%

Sensibilização em saúde mental no trabalho - 0%

Escuta ativa e acolhimento informal por lideranças treinadas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Sociais

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por comportamentos de isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Isolamento social, conflitos familiares, retraimento, deterioração das relações interpessoais

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Incentivo a confraternizações e momentos coletivos - 0%

Apoio a iniciativas solidárias lideradas por funcionários - 0%

Equipes de apoio entre pares (buddy system) - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Físicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por dores no corpo e distúrbios biológicos

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Dores musculares, cefaleias, distúrbios gastrointestinais, somatizações

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Avaliação ergonômica do posto de trabalho - 0%

Ajustes em equipamentos e mobiliário - 0%

Orientações sobre autocuidado físico nas pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 01 (REDE ENERGIZADA)

Total de Trabalhadores: 1 | Respondentes: 1

Divisão de Tarefas

BAIXO

Descrição:
O ritmo, prazos e condições oferecidas para a execução das tarefas

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Estresse ocupacional, sobrecarga mental, fadiga, sensação de ineficiência

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Rodízio entre tarefas repetitivas e criativas - 0%

Reuniões regulares para reavaliar a carga de trabalho - 0%

Checklists semanais de equilíbrio entre prazos e pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:

Médio / Longo Prazo

Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Divisão Social do Trabalho

BAIXO

Descrição:
Normas, comunicação, avaliação, autonomia e participação relativos ao trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conflitos interpessoais, sentimento de injustiça, desagregação de equipe

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Inclusão de trabalhadores em diferentes etapas do processo produtivo - 0%

Oficinas participativas para revisar a estrutura de funções - 0%

Reuniões intersetoriais com diferentes níveis hierárquicos - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Estilo Individualista

MÉDIO

Descrição:
Centralização das decisões no papel do gestor, forte sistema burocrático, valorização das regras em detrimento aos sujeitos, sistema disciplinar rígido e alto controle do trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Competitividade excessiva, isolamento, ansiedade, dificuldade de cooperação

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Treinamentos para gestores em empatia e escuta ativa - 0%

Criação de canais anônimos para feedback sobre liderança - 0%

Revisão do papel da liderança e da autonomia no plano estratégico - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Estilo Coletivista

BAIXO

Descrição:
Se caracteriza por relações de troca bem estabelecidas entre seus membros, valorização da criatividade e inovação. Favorece a interação profissional e a promoção de um maior bem-estar das pessoas. Prioriza a busca de promoção, tem flexibilidade em relação aos níveis hierárquicos e valoriza o reconhecimento e o compromisso com o trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conformismo forçado, pressão grupal, dificuldade de afirmação pessoal

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	1

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Estabelecimento de metas coletivas (além das individuais) - 100%

Encontros regulares entre equipes para decisões compartilhadas - 100%

Comitês mistos (trabalhadores + gestão) para decisões internas - 100%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 100%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Falta de Sentido do Trabalho

BAIXO

Descrição:
Se caracteriza por sentimentos de inutilidade, ao fazer um trabalho que não tem sentido para si mesmo, nem é importante e significativo para a organização, clientes e/ou para a sociedade.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Apatia, sentimento de inutilidade, sofrimento moral, desmotivação crônica

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Alinhamento dos objetivos individuais com a missão da empresa - 0%

Valorização de boas práticas com comunicados visíveis - 0%

Estímulo ao protagonismo dos trabalhadores nos projetos da empresa - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Esgotamento Mental

MÉDIO

Descrição:
Sentimentos de injustiça, desânimo, insatisfação e/ou desgaste com seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, sinais de burnout

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Pausas programadas durante a jornada - 0%

Política de folgas e banco de horas acessível - 0%

Treinamento em organização do tempo e produtividade saudável - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Falta de Reconhecimento

BAIXO

Descrição:
Sentimentos de desvalorização, não aceitação e/ou admiração pelos colegas e chefias, e falta de liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Baixa autoestima, tristeza, frustração, desvalorização emocional

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Premiações simbólicas (elogios públicos, certificados) - 0%

Reuniões de feedback periódico - 0%

Mural físico ou digital de conquistas e agradecimentos - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Danos Psicológicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por sentimentos negativos em relação a si mesmo e a vida em geral.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Transtornos de ansiedade, depressão, crises emocionais, irritabilidade persistente

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	5

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Parcerias com psicólogos externos para acolhimento - 0%

Sensibilização em saúde mental no trabalho - 0%

Escuta ativa e acolhimento informal por lideranças treinadas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Sociais

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por comportamentos de isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Isolamento social, conflitos familiares, retraimento, deterioração das relações interpessoais

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Incentivo a confraternizações e momentos coletivos - 0%

Apoio a iniciativas solidárias lideradas por funcionários - 0%

Equipes de apoio entre pares (buddy system) - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Físicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por dores no corpo e distúrbios biológicos

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Dores musculares, cefaleias, distúrbios gastrointestinais, somatizações

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Avaliação ergonômica do posto de trabalho - 0%

Ajustes em equipamentos e mobiliário - 0%

Orientações sobre autocuidado físico nas pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02 (REDE NÃO ENERGIZADA)

Respondentes: 4

Divisão de Tarefas

BAIXO

Descrição:
O ritmo, prazos e condições oferecidas para a execução das tarefas

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Estresse ocupacional, sobrecarga mental, fadiga, sensação de ineficiência

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Rodízio entre tarefas repetitivas e criativas - 50%

Reuniões regulares para reavaliar a carga de trabalho - 25%

Checklists semanais de equilíbrio entre prazos e pausas - 25%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 25%

Prioridade da Ação:

Médio / Longo Prazo

Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Divisão Social do Trabalho

BAIXO

Descrição:
Normas, comunicação, avaliação, autonomia e participação relativos ao trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conflitos interpessoais, sentimento de injustiça, desagregação de equipe

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Inclusão de trabalhadores em diferentes etapas do processo produtivo - 25%

Oficinas participativas para revisar a estrutura de funções - 25%

Reuniões intersetoriais com diferentes níveis hierárquicos - 25%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 25%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Estilo Individualista

MÉDIO

Descrição:
Centralização das decisões no papel do gestor, forte sistema burocrático, valorização das regras em detrimento aos sujeitos, sistema disciplinar rígido e alto controle do trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Competitividade excessiva, isolamento, ansiedade, dificuldade de cooperação

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Treinamentos para gestores em empatia e escuta ativa - 25%

Criação de canais anônimos para feedback sobre liderança - 25%

Revisão do papel da liderança e da autonomia no plano estratégico - 25%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 25%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Estilo Coletivista

MÉDIO

Descrição:
Se caracteriza por relações de troca bem estabelecidas entre seus membros, valorização da criatividade e inovação. Favorece a interação profissional e a promoção de um maior bem-estar das pessoas. Prioriza a busca de promoção, tem flexibilidade em relação aos níveis hierárquicos e valoriza o reconhecimento e o compromisso com o trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conformismo forçado, pressão grupal, dificuldade de afirmação pessoal

Probabilidade Ajustada	Severidade
4	1

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Estabelecimento de metas coletivas (além das individuais) - 50%

Encontros regulares entre equipes para decisões compartilhadas - 50%

Comitês mistos (trabalhadores + gestão) para decisões internas - 50%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 50%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Falta de Sentido do Trabalho

BAIXO

Descrição:
Se caracteriza por sentimentos de inutilidade, ao fazer um trabalho que não tem sentido para si mesmo, nem é importante e significativo para a organização, clientes e/ou para a sociedade.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Apatia, sentimento de inutilidade, sofrimento moral, desmotivação crônica

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Alinhamento dos objetivos individuais com a missão da empresa - 25%

Valorização de boas práticas com comunicados visíveis - 25%

Estímulo ao protagonismo dos trabalhadores nos projetos da empresa - 25%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 25%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Esgotamento Mental

MÉDIO

Descrição:
Sentimentos de injustiça, desânimo, insatisfação e/ou desgaste com seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, sinais de burnout

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Pausas programadas durante a jornada - 25%

Política de folgas e banco de horas acessível - 25%

Treinamento em organização do tempo e produtividade saudável - 25%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 25%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Falta de Reconhecimento

BAIXO

Descrição:
Sentimentos de desvalorização, não aceitação e/ou admiração pelos colegas e chefias, e falta de liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Baixa autoestima, tristeza, frustração, desvalorização emocional

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Premiações simbólicas (elogios públicos, certificados) - 25%

Reuniões de feedback periódico - 25%

Mural físico ou digital de conquistas e agradecimentos - 25%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 25%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Danos Psicológicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por sentimentos negativos em relação a si mesmo e a vida em geral.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Transtornos de ansiedade, depressão, crises emocionais, irritabilidade persistente

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	5

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Parcerias com psicólogos externos para acolhimento - 25%

Sensibilização em saúde mental no trabalho - 25%

Escuta ativa e acolhimento informal por lideranças treinadas - 25%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 25%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Sociais

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por comportamentos de isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Isolamento social, conflitos familiares, retraimento, deterioração das relações interpessoais

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Incentivo a confraternizações e momentos coletivos - 25%

Apoio a iniciativas solidárias lideradas por funcionários - 25%

Equipes de apoio entre pares (buddy system) - 25%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 25%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Físicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por dores no corpo e distúrbios biológicos

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Dores musculares, cefaleias, distúrbios gastrointestinais, somatizações

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Avaliação ergonômica do posto de trabalho - 0%

Ajustes em equipamentos e mobiliário - 0%

Orientações sobre autocuidado físico nas pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

PINTURA

Total de Trabalhadores: 2 | Respondentes: 1

Divisão de Tarefas

MÉDIO

Descrição:
O ritmo, prazos e condições oferecidas para a execução das tarefas

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Estresse ocupacional, sobrecarga mental, fadiga, sensação de ineficiência

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Rodízio entre tarefas repetitivas e criativas - 0%

Reuniões regulares para reavaliar a carga de trabalho - 0%

Checklists semanais de equilíbrio entre prazos e pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Divisão Social do Trabalho

MÉDIO

Descrição:
Normas, comunicação, avaliação, autonomia e participação relativos ao trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conflitos interpessoais, sentimento de injustiça, desagregação de equipe

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Inclusão de trabalhadores em diferentes etapas do processo produtivo - 0%

Oficinas participativas para revisar a estrutura de funções - 0%

Reuniões intersetoriais com diferentes níveis hierárquicos - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Estilo Individualista

BAIXO

Descrição:
Centralização das decisões no papel do gestor, forte sistema burocrático, valorização das regras em detrimento aos sujeitos, sistema disciplinar rígido e alto controle do trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Competitividade excessiva, isolamento, ansiedade, dificuldade de cooperação

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Treinamentos para gestores em empatia e escuta ativa - 0%

Criação de canais anônimos para feedback sobre liderança - 0%

Revisão do papel da liderança e da autonomia no plano estratégico - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Estilo Coletivista

BAIXO

Descrição:
Se caracteriza por relações de troca bem estabelecidas entre seus membros, valorização da criatividade e inovação. Favorece a interação profissional e a promoção de um maior bem-estar das pessoas. Prioriza a busca de promoção, tem flexibilidade em relação aos níveis hierárquicos e valoriza o reconhecimento e o compromisso com o trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conformismo forçado, pressão grupal, dificuldade de afirmação pessoal

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	1

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Estabelecimento de metas coletivas (além das individuais) - 0%

Encontros regulares entre equipes para decisões compartilhadas - 0%

Comitês mistos (trabalhadores + gestão) para decisões internas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Falta de Sentido do Trabalho

BAIXO

Descrição:
Se caracteriza por sentimentos de inutilidade, ao fazer um trabalho que não tem sentido para si mesmo, nem é importante e significativo para a organização, clientes e/ou para a sociedade.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Apatia, sentimento de inutilidade, sofrimento moral, desmotivação crônica

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Alinhamento dos objetivos individuais com a missão da empresa - 0%

Valorização de boas práticas com comunicados visíveis - 0%

Estímulo ao protagonismo dos trabalhadores nos projetos da empresa - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Esgotamento Mental

MÉDIO

Descrição:
Sentimentos de injustiça, desânimo, insatisfação e/ou desgaste com seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, sinais de burnout

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Pausas programadas durante a jornada - 0%

Política de folgas e banco de horas acessível - 0%

Treinamento em organização do tempo e produtividade saudável - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Falta de Reconhecimento

MÉDIO

Descrição:
Sentimentos de desvalorização, não aceitação e/ou admiração pelos colegas e chefias, e falta de liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Baixa autoestima, tristeza, frustração, desvalorização emocional

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Premiações simbólicas (elogios públicos, certificados) - 0%

Reuniões de feedback periódico - 0%

Mural físico ou digital de conquistas e agradecimentos - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Psicológicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por sentimentos negativos em relação a si mesmo e a vida em geral.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Transtornos de ansiedade, depressão, crises emocionais, irritabilidade persistente

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	5

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Parcerias com psicólogos externos para acolhimento - 0%

Sensibilização em saúde mental no trabalho - 0%

Escuta ativa e acolhimento informal por lideranças treinadas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Sociais

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por comportamentos de isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Isolamento social, conflitos familiares, retraimento, deterioração das relações interpessoais

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Incentivo a confraternizações e momentos coletivos - 0%

Apoio a iniciativas solidárias lideradas por funcionários - 0%

Equipes de apoio entre pares (buddy system) - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Físicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por dores no corpo e distúrbios biológicos

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Dores musculares, cefaleias, distúrbios gastrointestinais, somatizações

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Avaliação ergonômica do posto de trabalho - 0%

Ajustes em equipamentos e mobiliário - 0%

Orientações sobre autocuidado físico nas pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

PORTARIA

Total de Trabalhadores: 1 | Respondentes: 2

Divisão de Tarefas

MÉDIO

Descrição:
O ritmo, prazos e condições oferecidas para a execução das tarefas

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Estresse ocupacional, sobrecarga mental, fadiga, sensação de ineficiência

Probabilidade Ajustada	Severidade
4	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Rodízio entre tarefas repetitivas e criativas - 0%

Reuniões regulares para reavaliar a carga de trabalho - 0%

Checklists semanais de equilíbrio entre prazos e pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Divisão Social do Trabalho

MÉDIO

Descrição:
Normas, comunicação, avaliação, autonomia e participação relativos ao trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conflitos interpessoais, sentimento de injustiça, desagregação de equipe

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Inclusão de trabalhadores em diferentes etapas do processo produtivo - 0%

Oficinas participativas para revisar a estrutura de funções - 0%

Reuniões intersetoriais com diferentes níveis hierárquicos - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Estilo Individualista

ALTO

Descrição:
Centralização das decisões no papel do gestor, forte sistema burocrático, valorização das regras em detrimento aos sujeitos, sistema disciplinar rígido e alto controle do trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Competitividade excessiva, isolamento, ansiedade, dificuldade de cooperação

Probabilidade Ajustada	Severidade
4	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Treinamentos para gestores em empatia e escuta ativa - 0%

Criação de canais anônimos para feedback sobre liderança - 0%

Revisão do papel da liderança e da autonomia no plano estratégico - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Imediato
Ação urgente para eliminar ou controlar o risco, prioridade máxima para proteger os trabalhadores.

Estilo Coletivista

MÉDIO

Descrição:
Se caracteriza por relações de troca bem estabelecidas entre seus membros, valorização da criatividade e inovação. Favorece a interação profissional e a promoção de um maior bem-estar das pessoas. Prioriza a busca de promoção, tem flexibilidade em relação aos níveis hierárquicos e valoriza o reconhecimento e o compromisso com o trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conformismo forçado, pressão grupal, dificuldade de afirmação pessoal

Probabilidade Ajustada	Severidade
4	1

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Estabelecimento de metas coletivas (além das individuais) - 0%

Encontros regulares entre equipes para decisões compartilhadas - 0%

Comitês mistos (trabalhadores + gestão) para decisões internas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Falta de Sentido do Trabalho

MÉDIO

Descrição:
Se caracteriza por sentimentos de inutilidade, ao fazer um trabalho que não tem sentido para si mesmo, nem é importante e significativo para a organização, clientes e/ou para a sociedade.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Apatia, sentimento de inutilidade, sofrimento moral, desmotivação crônica

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Alinhamento dos objetivos individuais com a missão da empresa - 0%

Valorização de boas práticas com comunicados visíveis - 0%

Estímulo ao protagonismo dos trabalhadores nos projetos da empresa - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Esgotamento Mental

ALTO

Descrição:
Sentimentos de injustiça, desânimo, insatisfação e/ou desgaste com seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, sinais de burnout

Probabilidade Ajustada	Severidade
4	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Pausas programadas durante a jornada - 0%

Política de folgas e banco de horas acessível - 0%

Treinamento em organização do tempo e produtividade saudável - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Imediato
Ação urgente para eliminar ou controlar o risco, prioridade máxima para proteger os trabalhadores.

Falta de Reconhecimento

MÉDIO

Descrição:
Sentimentos de desvalorização, não aceitação e/ou admiração pelos colegas e chefias, e falta de liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Baixa autoestima, tristeza, frustração, desvalorização emocional

Probabilidade Ajustada	Severidade
4	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Premiações simbólicas (elogios públicos, certificados) - 0%

Reuniões de feedback periódico - 0%

Mural físico ou digital de conquistas e agradecimentos - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Psicológicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por sentimentos negativos em relação a si mesmo e a vida em geral.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Transtornos de ansiedade, depressão, crises emocionais, irritabilidade persistente

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	5

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Parcerias com psicólogos externos para acolhimento - 0%

Sensibilização em saúde mental no trabalho - 0%

Escuta ativa e acolhimento informal por lideranças treinadas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Sociais

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por comportamentos de isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Isolamento social, conflitos familiares, retraimento, deterioração das relações interpessoais

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Incentivo a confraternizações e momentos coletivos - 0%

Apoio a iniciativas solidárias lideradas por funcionários - 0%

Equipes de apoio entre pares (buddy system) - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Físicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por dores no corpo e distúrbios biológicos

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Dores musculares, cefaleias, distúrbios gastrointestinais, somatizações

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Avaliação ergonômica do posto de trabalho - 0%

Ajustes em equipamentos e mobiliário - 0%

Orientações sobre autocuidado físico nas pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

PRODUÇÃO 01 - servente

Total de Trabalhadores: 8 | Respondentes: 23

Divisão de Tarefas

BAIXO

Descrição:
O ritmo, prazos e condições oferecidas para a execução das tarefas

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Estresse ocupacional, sobrecarga mental, fadiga, sensação de ineficiência

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Rodízio entre tarefas repetitivas e criativas - 4.35%

Reuniões regulares para reavaliar a carga de trabalho - 17.39%

Checklists semanais de equilíbrio entre prazos e pausas - 4.35%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 4.35%

Prioridade da Ação:

Médio / Longo Prazo

Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Divisão Social do Trabalho

BAIXO

Descrição:
Normas, comunicação, avaliação, autonomia e participação relativos ao trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conflitos interpessoais, sentimento de injustiça, desagregação de equipe

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Inclusão de trabalhadores em diferentes etapas do processo produtivo - 13.04%

Oficinas participativas para revisar a estrutura de funções - 8.7%

Reuniões intersetoriais com diferentes níveis hierárquicos - 8.7%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 8.7%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Estilo Individualista

MÉDIO

Descrição:
Centralização das decisões no papel do gestor, forte sistema burocrático, valorização das regras em detrimento aos sujeitos, sistema disciplinar rígido e alto controle do trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Competitividade excessiva, isolamento, ansiedade, dificuldade de cooperação

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Treinamentos para gestores em empatia e escuta ativa - 17.39%

Criação de canais anônimos para feedback sobre liderança - 17.39%

Revisão do papel da liderança e da autonomia no plano estratégico - 17.39%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 17.39%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Estilo Coletivista

BAIXO

Descrição:
Se caracteriza por relações de troca bem estabelecidas entre seus membros, valorização da criatividade e inovação. Favorece a interação profissional e a promoção de um maior bem-estar das pessoas. Prioriza a busca de promoção, tem flexibilidade em relação aos níveis hierárquicos e valoriza o reconhecimento e o compromisso com o trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conformismo forçado, pressão grupal, dificuldade de afirmação pessoal

Probabilidade Ajustada	Severidade
3	1

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Estabelecimento de metas coletivas (além das individuais) - 17.39%

Encontros regulares entre equipes para decisões compartilhadas - 8.7%

Comitês mistos (trabalhadores + gestão) para decisões internas - 17.39%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 17.39%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Falta de Sentido do Trabalho

MÉDIO

Descrição:
Se caracteriza por sentimentos de inutilidade, ao fazer um trabalho que não tem sentido para si mesmo, nem é importante e significativo para a organização, clientes e/ou para a sociedade.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Apatia, sentimento de inutilidade, sofrimento moral, desmotivação crônica

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Alinhamento dos objetivos individuais com a missão da empresa - 4.35%

Valorização de boas práticas com comunicados visíveis - 4.35%

Estímulo ao protagonismo dos trabalhadores nos projetos da empresa - 4.35%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 4.35%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Esgotamento Mental

MÉDIO

Descrição:
Sentimentos de injustiça, desânimo, insatisfação e/ou desgaste com seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, sinais de burnout

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Pausas programadas durante a jornada - 13.04%

Política de folgas e banco de horas acessível - 13.04%

Treinamento em organização do tempo e produtividade saudável - 13.04%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 13.04%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Falta de Reconhecimento

BAIXO

Descrição:
Sentimentos de desvalorização, não aceitação e/ou admiração pelos colegas e chefias, e falta de liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Baixa autoestima, tristeza, frustração, desvalorização emocional

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Premiações simbólicas (elogios públicos, certificados) - 4.35%

Reuniões de feedback periódico - 8.7%

Mural físico ou digital de conquistas e agradecimentos - 4.35%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 4.35%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Danos Psicológicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por sentimentos negativos em relação a si mesmo e a vida em geral.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Transtornos de ansiedade, depressão, crises emocionais, irritabilidade persistente

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	5

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Parcerias com psicólogos externos para acolhimento - 4.35%

Sensibilização em saúde mental no trabalho - 26.09%

Escuta ativa e acolhimento informal por lideranças treinadas - 26.09%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 26.09%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Sociais

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por comportamentos de isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Isolamento social, conflitos familiares, retraimento, deterioração das relações interpessoais

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Incentivo a confraternizações e momentos coletivos - 13.04%

Apoio a iniciativas solidárias lideradas por funcionários - 4.35%

Equipes de apoio entre pares (buddy system) - 4.35%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 4.35%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Físicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por dores no corpo e distúrbios biológicos

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Dores musculares, cefaleias, distúrbios gastrointestinais, somatizações

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Avaliação ergonômica do posto de trabalho - 4.35%

Ajustes em equipamentos e mobiliário - 4.35%

Orientações sobre autocuidado físico nas pausas - 4.35%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 4.35%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

PRODUÇÃO 02 - pedreiro

Total de Trabalhadores: 10 | Respondentes: 18

Divisão de Tarefas

BAIXO

Descrição:
O ritmo, prazos e condições oferecidas para a execução das tarefas

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Estresse ocupacional, sobrecarga mental, fadiga, sensação de ineficiência

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Rodízio entre tarefas repetitivas e criativas - 22.22%

Reuniões regulares para reavaliar a carga de trabalho - 11.11%

Checklists semanais de equilíbrio entre prazos e pausas - 16.67%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 11.11%

Prioridade da Ação:

Médio / Longo Prazo

Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Divisão Social do Trabalho

BAIXO

Descrição:
Normas, comunicação, avaliação, autonomia e participação relativos ao trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conflitos interpessoais, sentimento de injustiça, desagregação de equipe

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Inclusão de trabalhadores em diferentes etapas do processo produtivo - 5.56%

Oficinas participativas para revisar a estrutura de funções - 11.11%

Reuniões intersetoriais com diferentes níveis hierárquicos - 11.11%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 5.56%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Estilo Individualista

MÉDIO

Descrição:
Centralização das decisões no papel do gestor, forte sistema burocrático, valorização das regras em detrimento aos sujeitos, sistema disciplinar rígido e alto controle do trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Competitividade excessiva, isolamento, ansiedade, dificuldade de cooperação

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Treinamentos para gestores em empatia e escuta ativa - 22.22%

Criação de canais anônimos para feedback sobre liderança - 5.56%

Revisão do papel da liderança e da autonomia no plano estratégico - 5.56%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 5.56%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Estilo Coletivista

BAIXO

Descrição:
Se caracteriza por relações de troca bem estabelecidas entre seus membros, valorização da criatividade e inovação. Favorece a interação profissional e a promoção de um maior bem-estar das pessoas. Prioriza a busca de promoção, tem flexibilidade em relação aos níveis hierárquicos e valoriza o reconhecimento e o compromisso com o trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conformismo forçado, pressão grupal, dificuldade de afirmação pessoal

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	1

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Estabelecimento de metas coletivas (além das individuais) - 16.67%

Encontros regulares entre equipes para decisões compartilhadas - 11.11%

Comitês mistos (trabalhadores + gestão) para decisões internas - 16.67%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 5.56%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Falta de Sentido do Trabalho

BAIXO

Descrição:
Se caracteriza por sentimentos de inutilidade, ao fazer um trabalho que não tem sentido para si mesmo, nem é importante e significativo para a organização, clientes e/ou para a sociedade.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Apatia, sentimento de inutilidade, sofrimento moral, desmotivação crônica

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Alinhamento dos objetivos individuais com a missão da empresa - 22.22%

Valorização de boas práticas com comunicados visíveis - 5.56%

Estímulo ao protagonismo dos trabalhadores nos projetos da empresa - 5.56%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 5.56%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Esgotamento Mental

MÉDIO

Descrição:
Sentimentos de injustiça, desânimo, insatisfação e/ou desgaste com seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, sinais de burnout

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Pausas programadas durante a jornada - 11.11%

Política de folgas e banco de horas acessível - 11.11%

Treinamento em organização do tempo e produtividade saudável - 16.67%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 5.56%

Outras Medidas Percebidas (texto livre):
Poderia contratar mais pessoas qualificada na minha área

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Falta de Reconhecimento

BAIXO

Descrição:
Sentimentos de desvalorização, não aceitação e/ou admiração pelos colegas e chefias, e falta de liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Baixa autoestima, tristeza, frustração, desvalorização emocional

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Premiações simbólicas (elogios públicos, certificados) - 11.11%

Reuniões de feedback periódico - 5.56%

Mural físico ou digital de conquistas e agradecimentos - 11.11%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 16.67%

Outras Medidas Percebidas (texto livre):
Quando faço algo que bom pra empresa

Prioridade da Ação:

Médio / Longo Prazo

Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Danos Psicológicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por sentimentos negativos em relação a si mesmo e a vida em geral.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Transtornos de ansiedade, depressão, crises emocionais, irritabilidade persistente

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	5

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Parcerias com psicólogos externos para acolhimento - 11.11%

Sensibilização em saúde mental no trabalho - 22.22%

Escuta ativa e acolhimento informal por lideranças treinadas - 22.22%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 5.56%

Outras Medidas Percebidas (texto livre):
Leio a Bíblia

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Sociais

BAIXO

Descrição:
Caracterizado por comportamentos de isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Isolamento social, conflitos familiares, retraimento, deterioração das relações interpessoais

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Incentivo a confraternizações e momentos coletivos - 38.89%

Apoio a iniciativas solidárias lideradas por funcionários - 5.56%

Equipes de apoio entre pares (buddy system) - 5.56%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 5.56%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Danos Físicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por dores no corpo e distúrbios biológicos

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Dores musculares, cefaleias, distúrbios gastrointestinais, somatizações

Probabilidade Ajustada	Severidade
2	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Avaliação ergonômica do posto de trabalho - 0%

Ajustes em equipamentos e mobiliário - 0%

Orientações sobre autocuidado físico nas pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

SUPORTE ADMINISTRATIVO - JOVEM APRENDIZ

Total de Trabalhadores: 1 | Respondentes: 1

Divisão de Tarefas

BAIXO

Descrição:
O ritmo, prazos e condições oferecidas para a execução das tarefas

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Estresse ocupacional, sobrecarga mental, fadiga, sensação de ineficiência

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Rodízio entre tarefas repetitivas e criativas - 0%

Reuniões regulares para reavaliar a carga de trabalho - 0%

Checklists semanais de equilíbrio entre prazos e pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:

Médio / Longo Prazo

Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Divisão Social do Trabalho

BAIXO

Descrição:
Normas, comunicação, avaliação, autonomia e participação relativos ao trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conflitos interpessoais, sentimento de injustiça, desagregação de equipe

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Inclusão de trabalhadores em diferentes etapas do processo produtivo - 0%

Oficinas participativas para revisar a estrutura de funções - 0%

Reuniões intersetoriais com diferentes níveis hierárquicos - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:

Médio / Longo Prazo

Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Estilo Individualista

BAIXO

Descrição:
Centralização das decisões no papel do gestor, forte sistema burocrático, valorização das regras em detrimento aos sujeitos, sistema disciplinar rígido e alto controle do trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Competitividade excessiva, isolamento, ansiedade, dificuldade de cooperação

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Treinamentos para gestores em empatia e escuta ativa - 0%

Criação de canais anônimos para feedback sobre liderança - 0%

Revisão do papel da liderança e da autonomia no plano estratégico - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Estilo Coletivista

IRRELEVANTE

Descrição:
Se caracteriza por relações de troca bem estabelecidas entre seus membros, valorização da criatividade e inovação. Favorece a interação profissional e a promoção de um maior bem-estar das pessoas. Prioriza a busca de promoção, tem flexibilidade em relação aos níveis hierárquicos e valoriza o reconhecimento e o compromisso com o trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Conformismo forçado, pressão grupal, dificuldade de afirmação pessoal

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	1

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Estabelecimento de metas coletivas (além das individuais) - 0%

Encontros regulares entre equipes para decisões compartilhadas - 0%

Comitês mistos (trabalhadores + gestão) para decisões internas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Falta de Sentido do Trabalho

BAIXO

Descrição:
Se caracteriza por sentimentos de inutilidade, ao fazer um trabalho que não tem sentido para si mesmo, nem é importante e significativo para a organização, clientes e/ou para a sociedade.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Apatia, sentimento de inutilidade, sofrimento moral, desmotivação crônica

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Alinhamento dos objetivos individuais com a missão da empresa - 0%

Valorização de boas práticas com comunicados visíveis - 0%

Estímulo ao protagonismo dos trabalhadores nos projetos da empresa - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Esgotamento Mental

BAIXO

Descrição:
Sentimentos de injustiça, desânimo, insatisfação e/ou desgaste com seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, sinais de burnout

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Pausas programadas durante a jornada - 0%

Política de folgas e banco de horas acessível - 0%

Treinamento em organização do tempo e produtividade saudável - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Falta de Reconhecimento

BAIXO

Descrição:
Sentimentos de desvalorização, não aceitação e/ou admiração pelos colegas e chefias, e falta de liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Baixa autoestima, tristeza, frustração, desvalorização emocional

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	2

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Premiações simbólicas (elogios públicos, certificados) - 0%

Reuniões de feedback periódico - 0%

Mural físico ou digital de conquistas e agradecimentos - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Danos Psicológicos

MÉDIO

Descrição:
Caracterizado por sentimentos negativos em relação a si mesmo e a vida em geral.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Transtornos de ansiedade, depressão, crises emocionais, irritabilidade persistente

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	5

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Parcerias com psicólogos externos para acolhimento - 0%

Sensibilização em saúde mental no trabalho - 0%

Escuta ativa e acolhimento informal por lideranças treinadas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Curto Prazo
As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Sociais

BAIXO

Descrição:
Caracterizado por comportamentos de isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Isolamento social, conflitos familiares, retraimento, deterioração das relações interpessoais

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	4

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Incentivo a confraternizações e momentos coletivos - 0%

Apoio a iniciativas solidárias lideradas por funcionários - 0%

Equipes de apoio entre pares (buddy system) - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

Danos Físicos

BAIXO

Descrição:
Caracterizado por dores no corpo e distúrbios biológicos

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:
Dores musculares, cefaleias, distúrbios gastrointestinais, somatizações

Probabilidade Ajustada	Severidade
1	3

Medidas de Prevenção Existentes - Reconhecimento:

Avaliação ergonômica do posto de trabalho - 0%

Ajustes em equipamentos e mobiliário - 0%

Orientações sobre autocuidado físico nas pausas - 0%

Outra medida percebida pelo trabalhador (campo aberto). - 0%

Prioridade da Ação:
Médio / Longo Prazo
Risco aceitável, não indicando a necessidade de medidas de prevenção adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existente.

5. Considerações Finais

A presente avaliação de riscos psicossociais foi realizada com base em metodologia cientificamente fundamentada, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), considerando os dados coletados, processados e analisados de forma técnica e sistemática. Os resultados obtidos expressam os níveis de risco associados às dimensões do instrumento aplicado, possibilitando a elaboração do Inventário de Riscos Psicossociais e subsidiando a estruturação do correspondente Plano de Ação. Para as dimensões cujos níveis de risco indiquem a necessidade de inclusão no Plano de Ação, são apresentadas recomendações técnicas elaboradas por especialistas da SSTMétrica, considerando os resultados da avaliação realizada. Essas recomendações constituem subsídios para a definição das medidas de prevenção pela organização avaliada, à qual cabe decidir por sua adoção parcial ou integral, considerando seus critérios técnicos, organizacionais e operacionais. A implementação, o acompanhamento e a avaliação da eficácia das ações adotadas são de responsabilidade da organização. **Responsáveis Técnicos Francisco Edison Sampaio** Engenheiro de Segurança do Trabalho, Mestre em Ciências Ambientais e Saúde Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais CREA-PI 1964/D **Luciana Mercês de Lucena** Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia do Trabalho e das Organizações CRP-DF: 01/8625

07/10/2026

Fontes de Consulta

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora no 1: Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Brasília: MTE, 2020. **BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego**. Norma Regulamentadora no 17: Ergonomia. Brasília: MTE, 2020. **BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego**. Portaria MTE no 1.419, de 27 de agosto de 2024. Altera a Norma Regulamentadora no 1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 ago. 2024. **BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego**. Portaria MTE no 765, de 15 de maio de 2025. Estabelece a vigência das alterações da Norma Regulamentadora no 1 referentes à inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 maio 2025. **FACAS, Emílio Peres**. Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho – PROART. 2013. Tese (Doutorado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações) – Universidade de Brasília, Brasília, 2013. **FRANCHI, Maurício Rodrigues; QUADROS, Bruna Carolina de; AMARAL, Fernando Gonçalves**. Matriz de nível de risco ocupacional: proposta de um modelo segundo os requisitos normativos da Norma Regulamentadora no 01. Revista da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho - ENIT, Brasília, v. 3, n. 1, p. 1-23, 2023. **LUCENA, Luciana Mercês de**. “Um caquinho de vidro, parece que não tem como colar”: riscos psicossociais, acidente e adoecimento do trabalhador brasileiro. 2022. Tese (Doutorado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações) – Universidade de Brasília, Brasília, 2022. **SAMPAIO, Francisco Edison-**. Absenteísmo-doença de servidores públicos: Ausências Laborais no Poder Legislativo. São Paulo: Editora Dialética, 2023. ISBN 978-65-270-1875-9.

PLANO DE AÇÃO

Gestão de Riscos Psicossociais
Decorrente da Avaliação AQUALI-RPS

Empresa Avaliada

Soft Connect15

Consultoria

METODO SEGURO SST

Data de Emissão

07/10/2026

PLANO DE AÇÃO

Razão Social da Empresa: SERRINHA 201 DEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ: 43091205000132

Razão Social da Consultoria: METODO SEGURO TREINAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 13511172000171

Este Plano de Ação foi elaborado no âmbito do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), com base nos resultados obtidos na Avaliação Qualitativa de Riscos Psicossociais realizada por meio do instrumento AQUALI-RPS.

A definição, priorização, implementação e acompanhamento das medidas de controle descritas neste documento são de responsabilidade exclusiva da organização avaliada ou da consultoria por ela designada.

Plano de Ação

Para fins de elaboração do Plano de Ação, adotou-se o seguinte protocolo: a) para os riscos classificados como irrelevantes, não foram propostas ações ou recomendações específicas; b) para os riscos classificados como baixos, a recomendação é a manutenção ou aprimoramento das condições de trabalho existentes, sem a necessidade de definição de medidas preventivas adicionais; c) para riscos classificados como médio ou alto, foram propostas medidas de prevenção destinadas a neutralizar ou reduzir os efeitos adversos decorrentes da exposição aos fatores de risco identificados; e d) para riscos classificados como críticos, o Plano de Ação prevê uma recomendação geral de intervenção imediata, com a interrupção da exposição dos trabalhadores às condições intoleráveis e a necessidade de avaliações complementares pela organização para definição das medidas corretivas estruturais.

Itens do Plano de Ação

Divisão de Tarefas

Médio

GHE: ADMINISTRAÇÃO

Prioridade para Ação:	Curto Prazo
Recomendações Técnicas:	Reavaliar a distribuição de tarefas entre os membros da equipe

Esgotamento Mental

Médio

GHE: ADMINISTRAÇÃO

Prioridade para Ação:	Curto Prazo
Recomendações Técnicas:	Reduzir carga de tarefas críticas ou cognitivamente exigentes

Falta de Reconhecimento

Médio

GHE: ADMINISTRAÇÃO

Prioridade para Ação:	Curto Prazo
Recomendações Técnicas:	Instituir reconhecimento público de boas práticas

Danos Psicológicos

Médio

GHE: ADMINISTRAÇÃO

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Iniciar acompanhamento interno em parceria com lideranças

Danos Sociais

Médio

GHE: ADMINISTRAÇÃO

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Atuar sobre conflitos interpessoais com mediação interna

Danos Físicos

Médio

GHE: ADMINISTRAÇÃO

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Ajustar tarefas com risco físico identificado

Divisão Social do Trabalho

Médio

GHE: CARPINTARIA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Incluir trabalhadores em atividades de planejamento ou controle de qualidade

Estilo Individualista

Alto

GHE: CARPINTARIA

Prioridade para Ação: Imediato

Recomendações Técnicas: Reestruturar metas e avaliações para contemplar desempenho coletivo

Estilo Coletivista

Médio

GHE: CARPINTARIA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Revisar limites entre responsabilidades individuais e coletivas

Falta de Sentido do Trabalho

Médio

GHE: CARPINTARIA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Mapear atividades percebidas como pouco úteis ou desconectadas

Esgotamento Mental

Médio

GHE: CARPINTARIA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Reduzir carga de tarefas críticas ou cognitivamente exigentes

Danos Psicológicos

Médio

GHE: CARPINTARIA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Iniciar acompanhamento interno em parceria com lideranças

Danos Sociais

Alto

GHE: CARPINTARIA

Prioridade para Ação: Imediato

Recomendações Técnicas: Intervir diretamente em ambientes hostis ou excludentes

Divisão de Tarefas

Médio

GHE: ELEVADOR DE CREMALHEIRA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Reavaliar a distribuição de tarefas entre os membros da equipe

Divisão Social do Trabalho

Médio

GHE: ELEVADOR DE CREMALHEIRA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Incluir trabalhadores em atividades de planejamento ou controle de qualidade

Estilo Individualista

Médio

GHE: ELEVADOR DE CREMALHEIRA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Realizar atividades que exijam solução conjunta de problemas

Esgotamento Mental

Médio

GHE: ELEVADOR DE CREMALHEIRA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Reduzir carga de tarefas críticas ou cognitivamente exigentes

Danos Psicológicos

Médio

GHE: ELEVADOR DE CREMALHEIRA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Iniciar acompanhamento interno em parceria com lideranças

Danos Sociais

Médio

GHE: ELEVADOR DE CREMALHEIRA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Atuar sobre conflitos interpessoais com mediação interna

Danos Físicos

Médio

GHE: ELEVADOR DE CREMALHEIRA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Ajustar tarefas com risco físico identificado

Divisão de Tarefas

Médio

GHE: HIDROSSANITÁRIO - ENCANADOR

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Reavaliar a distribuição de tarefas entre os membros da equipe

Divisão Social do Trabalho

Médio

GHE: HIDROSSANITÁRIO - ENCANADOR

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Incluir trabalhadores em atividades de planejamento ou controle de qualidade

Estilo Individualista

Médio

GHE: HIDROSSANITÁRIO - ENCANADOR

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Realizar atividades que exijam solução conjunta de problemas

Esgotamento Mental

Médio

GHE: HIDROSSANITÁRIO - ENCANADOR

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Reduzir carga de tarefas críticas ou cognitivamente exigentes

Danos Psicológicos

Médio

GHE: HIDROSSANITÁRIO - ENCANADOR

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Iniciar acompanhamento interno em parceria com lideranças

Danos Sociais

Médio

GHE: HIDROSSANITÁRIO - ENCANADOR

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Atuar sobre conflitos interpessoais com mediação interna

Danos Físicos

Médio

GHE: HIDROSSANITÁRIO - ENCANADOR

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Ajustar tarefas com risco físico identificado

Estilo Individualista

Médio

GHE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 01 (REDE ENERGIZADA)

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Realizar atividades que exijam solução conjunta de problemas

Esgotamento Mental

Médio

GHE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 01 (REDE ENERGIZADA)

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Reduzir carga de tarefas críticas ou cognitivamente exigentes

Danos Psicológicos

Médio

GHE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 01 (REDE ENERGIZADA)

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Iniciar acompanhamento interno em parceria com lideranças

Danos Sociais

Médio

GHE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 01 (REDE ENERGIZADA)

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Atuar sobre conflitos interpessoais com mediação interna

Danos Físicos

Médio

GHE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 01 (REDE ENERGIZADA)

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Ajustar tarefas com risco físico identificado

Estilo Individualista

Médio

GHE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02 (REDE NÃO ENERGIZADA)

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Realizar atividades que exijam solução conjunta de problemas

Estilo Coletivista

Médio

GHE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02 (REDE NÃO ENERGIZADA)

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Revisar limites entre responsabilidades individuais e coletivas

Esgotamento Mental

Médio

GHE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02 (REDE NÃO ENERGIZADA)

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Reduzir carga de tarefas críticas ou cognitivamente exigentes

Danos Psicológicos

Médio

GHE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02 (REDE NÃO ENERGIZADA)

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Iniciar acompanhamento interno em parceria com lideranças

Danos Sociais

Médio

GHE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02 (REDE NÃO ENERGIZADA)

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Atuar sobre conflitos interpessoais com mediação interna

Danos Físicos

Médio

GHE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02 (REDE NÃO ENERGIZADA)

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Ajustar tarefas com risco físico identificado

Divisão de Tarefas

Médio

GHE: PINTURA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Reavaliar a distribuição de tarefas entre os membros da equipe

Divisão Social do Trabalho

Médio

GHE: PINTURA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Incluir trabalhadores em atividades de planejamento ou controle de qualidade

Esgotamento Mental

Médio

GHE: PINTURA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Reduzir carga de tarefas críticas ou cognitivamente exigentes

Falta de Reconhecimento

Médio

GHE: PINTURA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Instituir reconhecimento público de boas práticas

Danos Psicológicos

Médio

GHE: PINTURA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Iniciar acompanhamento interno em parceria com lideranças

Danos Sociais

Médio

GHE: PINTURA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Atuar sobre conflitos interpessoais com mediação interna

Danos Físicos

Médio

GHE: PINTURA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Ajustar tarefas com risco físico identificado

Divisão de Tarefas

Médio

GHE: PORTARIA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Reavaliar a distribuição de tarefas entre os membros da equipe

Divisão Social do Trabalho

Médio

GHE: PORTARIA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Incluir trabalhadores em atividades de planejamento ou controle de qualidade

Estilo Individualista

Alto

GHE: PORTARIA

Prioridade para Ação: Imediato

Recomendações Técnicas: Reestruturar metas e avaliações para contemplar desempenho coletivo

Estilo Coletivista

Médio

GHE: PORTARIA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Revisar limites entre responsabilidades individuais e coletivas

Falta de Sentido do Trabalho

Médio

GHE: PORTARIA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Mapear atividades percebidas como pouco úteis ou desconectadas

Esgotamento Mental

Alto

GHE: PORTARIA

Prioridade para Ação: Imediato

Recomendações Técnicas: Suspender temporariamente tarefas de alta exigência

Falta de Reconhecimento

Médio

GHE: PORTARIA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Instituir reconhecimento público de boas práticas

Danos Psicológicos

Médio

GHE: PORTARIA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Iniciar acompanhamento interno em parceria com lideranças

Danos Sociais

Médio

GHE: PORTARIA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Atuar sobre conflitos interpessoais com mediação interna

Danos Físicos

Médio

GHE: PORTARIA

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Ajustar tarefas com risco físico identificado

Estilo Individualista

Médio

GHE: PRODUÇÃO 01 - servente

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Realizar atividades que exijam solução conjunta de problemas

Falta de Sentido do Trabalho

Médio

GHE: PRODUÇÃO 01 - servente

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Mapear atividades percebidas como pouco úteis ou desconectadas

Esgotamento Mental

Médio

GHE: PRODUÇÃO 01 - servente

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Reduzir carga de tarefas críticas ou cognitivamente exigentes

Danos Psicológicos

Médio

GHE: PRODUÇÃO 01 - servente

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Iniciar acompanhamento interno em parceria com lideranças

Danos Sociais

Médio

GHE: PRODUÇÃO 01 - servente

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Atuar sobre conflitos interpessoais com mediação interna

Danos Físicos

Médio

GHE: PRODUÇÃO 01 - servente

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Ajustar tarefas com risco físico identificado

Estilo Individualista

Médio

GHE: PRODUÇÃO 02 - pedreiro

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Realizar atividades que exijam solução conjunta de problemas

Esgotamento Mental

Médio

GHE: PRODUÇÃO 02 - pedreiro

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Reduzir carga de tarefas críticas ou cognitivamente exigentes

Danos Psicológicos

Médio

GHE: PRODUÇÃO 02 - pedreiro

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Iniciar acompanhamento interno em parceria com lideranças

Danos Físicos

Médio

GHE: PRODUÇÃO 02 - pedreiro

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Ajustar tarefas com risco físico identificado

Danos Psicológicos

Médio

GHE: SUPORTE ADMINISTRATIVO - JOVEM APRENDIZ

Prioridade para Ação: Curto Prazo

Recomendações Técnicas: Iniciar acompanhamento interno em parceria com lideranças

Assinatura

MÉTODO SEGURO
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Requisitos Documentais de Máquinas e Equipamentos na Construção Civil

1. Máquinas / Ferramentas Elétricas Portáteis e Manuais

(Ex: Lixadeiras, esmerilhadeiras, serras circulares manuais, furadeiras, martelos rompedores, parafusadeiras, outras)

Equipamento / Categoria	Documentação Obrigatória exigida no Canteiro	Referência Normativa
Ferramentas Eletroportáteis em Geral	• Manual de instruções do fabricante (em português). • Certificado de Treinamento/OS (Ordem de Serviço) do operador. • ASO do operador	NR12

2. Máquinas de Porte Leve a Médio

Equipamento / Categoria Exemplos podendo ter outras	Documentação Obrigatória exigida no Canteiro	Referência Normativa
Serra Circular de Bancada **Betoneira (Fixa / Estacionária** **Andaimes suspensos** **Andaimes Tubulares / fixos** **PEMT** **Peneira elétrica vibratória**	• Manual de instruções do fabricante/Montador • Laudo/Termo de Liberação Técnica • Checklist diário de pré-uso. • Plano/Registro de manutenção preventiva e corretiva. • Diagrama/Esquema elétrico do painel (com chave de partida magnética/rearme). • Certificado de Treinamento/OS (Ordem de Serviço) do operador. • ASO do operador	NR10 NR12 NR18

Polidora de piso **Serra Clipper** **Perfuratriz** **Solda** **Policorte** **Cortador de bloco**		

3. Equipamentos de Elevação e Movimentação de Cargas (Médio a Grande Porte)

(Ex: Grua, mini grua, guincho de coluna, elevador de obra - cremalheira/cabo)

Equipamento / Categoria	Documentação Obrigatória exigida no Canteiro	Referência Normativa
Mini Grua / Guincho de Coluna	• Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de instalação, fixação e montagem no prédio. • Laudo de Teste de Carga e Freios (ensaio não destrutivo / teste funcional) emitido por Eng. Mecânico habilitado. • Checklist diário pré-operacional. • Treinamento de operador e sinaleiro/amarrador de cargas. • Laudo e medição de aterramento elétrico. • Plano de manutenção preventiva com registro de chamados.	NR10 NR12 NR18
Grua (torre)	• Projeto de fundação/ancoragem com ART (Eng. Civil/Estrutural). • Projeto e ART de montagem, ascensão e desmontagem (Eng. Mecânico). • Manual de instruções original do fabricante. • Plano de Carga elaborado por profissional habilitado. • Termo de Liberação Técnica e Laudo de Testes de Carga (dispositivos de limitação de torque, fim de curso, anemômetro).	NR10 NR12 NR18

	• Prontuário de manutenção assinado. • Laudo de Aterramento e SPDA da estrutura da grua. • Certificado de Treinamento do Operador e Sinaleiro. • ASO • Livro / Relatório diário de bordo/checklist da grua.	
Elevador de Cremalheira	• Projeto de instalação, fixação e ancoragens com ART. • Manual do fabricante e Termo de Venda/Locação. • Laudo do Freio de Emergência / Teste de Queda (periódico, conforme orientação do fabricante / Engenheiro). • Laudo Elétrico e Aterramento da estrutura do elevador. • Checklist diário assinado. • Livro de registro de manutenção e inspeção periódica. • Certificado de Treinamento do Operador. • ASO	NR10 NR12 NR18

4. Máquinas Autopropelidas e de Terraplenagem (Grande Porte)

(Ex: Escavadeira hidráulica, retroescavadeira, pá carregadeira, mini carregadeira/Bobcat, rolo compactador, caminhão munck)

Equipamento / Categoria	Documentação Obrigatória exigida no Canteiro	Referência Normativa
Escavadeiras, Retroescavadeiras e Mini Carregadeiras	• Contrato de locação ou documento de propriedade da máquina. • Manual de operação e manutenção do fabricante. • Relatório de Inspeção Técnica Inicial / Laudo de Liberação do Equipamento.	NR10 NR11 NR12

	• Prontuário e histórico das manutenções preventivas e corretivas. • CNH (Carteira Nacional de Habilitação - categoria compatível) • Checklist diário de inspeção pré-uso. • Certificação das estruturas de proteção (ROPS/FOPS - tombamento e queda de objetos). | NR-11 • Certificado de Treinamento do Operador. • ASO	NR18

Relação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e suas respectivas especificações técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais existentes



MÁSCARA PFF2 VALVULADA CA**: 44305**

Marcação:
Embalagem e diretamente no produto.

Referências:
PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS - CLASSE PFF-2 (S)/ (Com válvula).

Cor:
Azul.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Observação:
I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO E DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.

III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.



LUVA REVESTIDA LATEX CORRUGADA PALMA: CA: 18007

Calçado de segurança, tipo bota, com fechamento em cadarço, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes a perfuração e ao corte, na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em TNT – tecido não tecido na cor cinza, forro lateral em tecido. Solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta com absorção de energia no salto e resistente ao óleo combustível, biqueira em composite.

Marcação:
Na lateral do solado.

Referências:
50B29 CPAP SRV.

Cor:
Preta.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE

OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES.



Luva tricotada em fio antiderrapante ca: 30493

Marcação:
Na etiqueta.

Referências:
VIC-12.310

Cor:
Amarela com preta.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO)

Restrições:
EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação:
I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 2142B para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 2 - resistência à perfuração por punção; B - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi". VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.



LUVA CORRUGADA ANTIDERRAPANTE CA: 31895

Marcação:
Impressão no punho.

Referências:
1009.

Cor:
Verde.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).

Restrições:
EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação:
I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 2131X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 3 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi". VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.



LUVA TATIL CA: 51313

Marcação:
Impressão no dorso.

Referências:
Tátil Black

Cor:
Preta

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Restrições:
EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação:
I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3121A para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; A - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); II) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/comunicados-epi?view=default".



luva de algodão tricotada: CA 33529

Marcação:
Etiqueta fixada no punho.

Referências:
SSLCRUP-B.

Cor:
Branco e preto.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).

Restrições:
EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação:
I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 0141X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 0 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE ABRASÃO. V) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. VI) EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. VII) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi". VIII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.



LUVA LATEX: C.A 37900

Marcação:
Impressão no dorso.

Referências:
Verniz Silver Slim

Cor:
Azul; Amarela.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES CORTANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, OXIDANTES (M), ÁCIDOS ORGÂNICOS (N), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T)) E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA.

Restrições:
NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES

Observação:
I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 0100X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 0 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 0 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997,

com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); II) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA OS REQUISITOS DE RASGAMENTO, DE ABRASÃO E DE PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) Luva de proteção química TIPO A. Níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 1- Metanol; 1- Acetona; 1 – Acetonitrila; 6 - Hidróxido de sódio 40% ; 3 - Ácido Sulfúrico 96%; 6 - Ácido Nítrico 65% ; 2 - Ácido Acético 99%; 5- Hidróxido de Amônio 25%; 6 - Peróxido de Hidrogênio 30%; 6 - Formaldeído 37%. V) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/comunicados-epi?view=default".



Marcação:
Carimbo na parte externa.

Referências:
SUPER LÁTEX

Cor:
Bege

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO) E

CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K) E ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L)).

Restrições:
EPI NÃO APROVADO PARA SOLDAGEM, ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação:
I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 2X1XX para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 - resistência à abrasão; X - resistência ao corte por lâmina; 1 - resistência ao rasgamento; X - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) Luva de proteção química TIPO C. Níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 0-Metanol; 1-Acetona; 6-Hidróxido de Sódio; 4-Ácido Sulfúrico 96%. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/comunicados-epi?view=default"



LUVA VAQUETA: 20601

Marcação:
Na etiqueta.

Referências:
700.30237.

Cor:
Cinza.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Restrições:
EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação:
I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 2244X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 - resistência à abrasão; 2 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/se

guranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".



LUVA ANTIVIBRAÇÃO: CA 38257

Marcação:
Na etiqueta.

Referências:
DA-4000.

Cor:
Preta.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO) E CONTRA VIBRAÇÕES.

Restrições:
EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação:
I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3443C para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e

perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 4 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; C - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. V) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi". VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.



LUVA ALTA TENSÃO : CA 38400

Marcação:
No dorso do punho

Referências:
ELSA 00

Cor:
Preta/Incolor

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições:
TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE "00": 500V.

Observação:
I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 486, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp. III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.



LUVA COBERTURA CA: 40054

Marcação:
Na etiqueta.

Referências:
001.

Cor:
Cinza.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Restrições:
EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação:
I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3144X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".



CINTO TIPO PARAQUEDISTA 35509 COM TALABARTE

Marcação:
Na etiqueta.

Referências:
Mult 2010.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Observação:
I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. IV) Talabarte de posicionamento excluído por solicitação do fabricante em 25/03/2019: Mult 0004C. V) Talabartes de segurança excluídos por solicitação do fabricante em 25/03/2019: Mult 1880B, Mult 1894, Mult 1880A, Mult 1892K, Mult 1892E, Mult 1893C, Mult 1894A, Mult 1895-H, Mult 1895C, Mult 1895K, Mult 1895D, Mult1879L, Mult 1892L, Mult 1893L e 1895L. Talabartes de segeurança excluídos por solicitação do fabricante em 17/02/2022: MULT 1879, MULT 1894A, MULT 1895A. VI) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.



CA 31469

Marcação:
Na face interna da aba frontal do capacete.

Referências:
PLT.

Cor:
Preta, vermelha, amarela, azul Clara, azul escura, rosa, bege, branca, marrom, verde clara, verde escura, laranja, cinza

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Observação:
I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 502, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.



Marcação:
Gravado na parte inferior da aba.

Referências:
H700

Cor:
Branco, amarelo, azul claro, azul escuro, cinza, verde, laranja, vermelho, marrom, preto e azul pastel.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO.

Restrições:
NÃO UTILIZAR EM TRABALHOS COM ENERGIA ELÉTRICA.

Observação:
I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO A DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Capacete Tipo I - proteção a impacto no topo da cabeça. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.



Marcação:
Gravado na parte inferior da aba.

Referências:
H700.

Cor:
Branco, amarelo, azul claro, azul escuro, cinza, verde, laranja, vermelho, marrom, preto e azul pastel.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Observação:
I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO A DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Capacete Tipo I - proteção a impacto no topo da cabeça. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação:
No casco.
CA29637

Referências:
AVANT.

Cor:
Branco, azul, amarelo, vermelho, verde, laranja, marrom e preto.



Aprovado Para:
PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições:
NÃO UTILIZAR EM TRABALHOS COM ALTA TENSÃO.

Observação:
I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO A DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Capacete Tipo I - proteção a impacto no topo da cabeça. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.



JUGULAR DE SILICONE : CA 31469

Características do Produto

- **Material**: PVC cristal resistente
- **Largura**: 13mm, proporcionando conforto e segurança
- **Ajuste**: Regulável com passador plástico, facilitando o uso
- **Compatibilidade**: Acessório indispensável para capacetes de segurança
- **Certificação**: Certificada com **C.A. 31469**, atendendo às normas de segurança



JUGULAR :CA 34414

Fita antialérgica com 19mm de largura.

Encaixe na suspensão por meio de um gancho plástico.

Jugular fabricada em tecido elástico de látex e poliéster

Presilhas em plástico rígido de alta durabilidade que permitem a regulagem de acordo com a necessidade de cada usuário.

Utilizada para fixar o capacete mesmo em situações de movimentos.



ÓCULOS ÁGUIA: CA: 19176

Marcação:
Gravação na lente e hastes.

Referências:
DA-14700.

Cor:
Armação, visor e hastes nas cores incolor, amarela e verde.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6).

Observação:
I) EPI não aprovado contra Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.



Marcação:
Na haste.

Referências:
PANDA.

Cor:
Armação, visor e hastes nas cores incolor, amarelo, verde e cinza.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DAS LENTES CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L3).

Observação:
I) EPI não aprovado contra Raios Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) no caso das lentes INCOLOR, AMARELA e VERDE. III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.



CA 18190

Marcação:
Na haste do plugue e/ou na embalagem

Referências:
3M Pomp Plus

Cor:
Laranja

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.



Marcação:
Na concha

Referências: **CA:372720**
3M Muffler

Cor:
Vermelha.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Observação:
Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde n
o Trabalho.

Marcação:
Na concha.

Referências:
3M MUFFLER Acoplável ao Capacete.

Cor:
Vermelha.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE

PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II (CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO).

Observação:
I) Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. II) Este equipamento deve ser utilizado com o capacete de segurança indicado no campo "Descrição", que oferece PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. III) É responsabilidade do empregador verificar a validade do Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual que deve ser utilizado em conjunto com este equipamento e que se encontra indicado no campo “Descrição” acima.



AVENTAL RASPA CA: 13989

Marcação:
Na Parte Frontal

Referências:
AVENTAL DE RASPA SOLDADOR

Cor:
Cinza.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições:
EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação:
I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2", código "A1+A2" para ISO 11611:2015. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.



OMBREIRA DE RASPA CA: 27113

Marcação:
Na etiqueta.

Referências:
“MN 800 – MN 801”.

Cor:
Cinza.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições:
EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação:
I) O EPI obteve resultado de nível de desempenho classe "2", código "A1 + A2" para ISO 11611:2015. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.



PERNEIRA RASPA CA: 14750

Marcação:
Na parte externa.

Referências:
SRO 275; SRO 255; SRO 270; SRO 250; SRO 252.

Cor:
Marrom.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições:
EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação:
I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de nível de desempenho classe "2", código "A1" para ISO 11611:2015. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.



Marcação:
Carimbo parte lateral.

Referências:
AVEPYU.

Cor:
Incolor, branco, azul, transparente, roxo, verde, preto, amarelo, laranja e vermelho.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições:
EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação:
I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.



CALÇA DE PVC CA: 37536

Marcação:
Etiqueta Interna.

Referências:
700.000851

Cor:
Amarela.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE

PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.

Observação:
I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria SEPRT 11.437/2020. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2003+A1:2007: 3 - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2003 + A1:2007. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.



BOTINA SEGURANÇA COM BICO PVC: 43377

Marcação:
Na lateral do solado

Referências:
10VB48 BP

Cor:
Preto

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

Observação:
I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).



BOTA PVC CA: 28303

Marcação:
No solado.

Referências:
110VFLEX

Cor:
Preta; Branca; Preta com solado amarelo.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições:
NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação:
Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).



MÁSCARA SEMI FACIAL 3M 6200 CA: 33596

Marcação:
Haste inferior esquerda.

Referências:
Peça Semifacial - 3M Séries 6000: 3M 6100 (S) (cinza clara - tamanho P), 3M 6200 (M) (cinza - tamanho M), 3M 6300 (L) (cinza escura - tamanho G).

Cor:
Cinza; cinza claro, cinza escuro

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.

Observação:
Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.



MÁSCARA AUTO ESCURECIMENTO ADF CA: 34372

Marcação:
Na parte interna da máscara.

Referências:
WIND – ADF-600G

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM.

MÉTODO SEGURO
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA / CONSULTA JUNTO AOS TRABALHADORES SOBRE OS RISCOS NO AMBIENTE DE TRABALHO

(A EMPRESA DEVERÁ ADOTAR MECANISMO DE CONSULTA JUNTO AOS TRABALHADORES SOBRE OS RISCOS - NR 1. ITEM 1.5.3.3 “A”)

EMPRESA:
DATA:
NOME DO COLABORADOR:
FUNÇÃO DO COLABORADOR:

1- Você recebeu treinamento inicial, da empresa, conforme NR 1 item 1.7, antes de iniciar suas atividades?

( ) Sim

( ) Não

2- No treinamento inicial, a empresa deixou claro todos os riscos que você está exposto durante seu período de trabalho?

( ) Sim

( ) Não

3- Você tem conhecimento, quais são as medidas de proteção para cada risco que você estará exposto?

( ) Sim

( ) Não

4- Você foi treinado, e ficou claro para você como fazer o uso, guarda e conservação de todos os Equipamentos de Proteção Individual (Epi 's) que você irá usar?

( ) Sim

( ) Não

5- Existe algum Equipamento de Proteção Individual (EPI) obrigatório na sua função que você ainda tem dificuldade em usar!?

( ) Sim. Escreva qual:

( ) Não

6- Você tem conhecimento de todos os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC 's) existentes na empresa para garantir a sua segurança?

( ) Sim

( ) Não

7- Existe alguma dúvida, sobre algum Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) existente na empresa?

( ) Sim Escreva qual :

( ) Não

8 - Existe alguma melhoria, que não foi mencionada e você acha importante mencionar como medida de proteção e controle dos riscos?

( ) Sim Escreva qual:

( ) Não

_____

Assinatura do Colaborador