


La stabilité des fusées



Définir la stabilité

Stable:

Se dit d'un système qui, lorsqu'il est écarté de sa position d'équilibre, revient naturellement à celle-ci.




Pendule : système stable Baton : système instable

Définir la stabilité

Stable:

Se dit d'un système qui, lorsqu'il est écarté de sa position d'équilibre, revient naturellement à celle-ci.



Pendule: système stable

Baton: système instable

La stabilité des fusées






Principales causes d'instabilité

Principale cause de stabilité

La théorie

CPM: Centre de Poussée Moteur



Marge Statique : MS = m / d


→ Distance entre le CdG et le CPA, exprimé en diamètres de référence

Gradiant de portance : Cna

→ Intensité de la résultante des forces aéro appliquée au CPA, dépend principalement de la taille des ailerons


Couple de rappel : MS x Cna

→ Intensité avec laquelle la fusée va pivoter sur elle-même en réaction aux forces aéro



1/ Perturbation : une bourrasque de vent s'engouffre dans les ailerons et fait pivoter la fusée

Trois types de vol



Pas assez de poussée aérodynamique pour contrer les perturbations : la trajectoire devient imprévisible et dangereuse.

Principales causes:

- Ailerons trop petits
- Marge statique trop faible



Solutions:

- Agrandir ou abaisser les ailerons
- Monter le centre de masse

Trois types de vol



Trop de poussée aérodynamique, la fusée sur-réagit aux perturbations : la trajectoire oscille de plus en plus et la fusée risque de se retourner.

Principales causes:


- Ailerons trop grands
- Marge statique trop importante



Solutions:

- Réduire ou élever les ailerons
- Abaisser le centre de masse

Trois types de vol



La fusée est équilibrée, la poussée aérodynamique est suffisante pour contrer les perturbations mais pas trop importante pour déstabiliser le vol : la trajectoire est prévisible et sûre.



Les critères de stabilité : minif


15 < Cna < 30

 $30 < MS \times Cna < 100$

Vitesse > 18m/s en sortie de rampe

10 < finesse < 20

finesse = longueur totale / diamètre



→ Règle VL4 du cahier des charges

Les critères de stabilité : fusex

2 < MS < 6


15 < Cna < 40

40 < MS x Cna < 100

Vitesse > 20m/s en sortie de rampe

10 < finesse < 35

finesse = longueur totale / diamètre



→ Règles STAB1 à STAB5 du cahier des charges

StabTraj TRAJECTO Cortex 2 Planète Sciences Club 1.5099 kg Masse totale 0.004327 m² Rampe de Lancement 2.5 m Temps Altitude z Portée x Vitesse Accélération Efforts Fusée mono-diamètre, 24.4 m/s 7.7 s 303 m 101 m 12 m/s 24.2 N Planète Sciences 303 m 105 m 12 m/s 550 mm 🛨 sans propu our localiser la fusée propu (240 mm 121.8 24 4 80.0 149.6 17.0 Diagramme des critères de stabilité 2.88 D 3.14 D 6 D 57.5 62.8 100 193 5.0 -82 7 303 105 12 9.8 -56 | 266 Maintenant que votre fusée est stable, vérifiez sa trajectoire via la feuille Trajecto

http://www.planete-sciences.org/espace/Ressources/Trajectoire/?lang=fr

A compléter et à déposer dans l'espace SCAE de votre projet!