

V1021 版本更新内容

1. 修复上位机无法进行数据内容输出开关控制
2. 修复在非 USB 模式下升级固件失败
3. 修复 RS485 大概率无法通信问题
4. 修改输出频率设置为输出数据间隔
5. 新增恢复出厂参数指令

DATA[0]	DATA[1]	DATA[2]	DATA[3]
0xAA	0x0B	0x01	0x0D

6. 新增 VOFA 上位机支持，支持输出 JustFloat 协议数据

7. 废弃原设置频率(Hz)指令 转为 设置数据输出间隔(ms)

DATA[0]	DATA[1]	DATA[2]	DATA[3]	DATA[4]
0xAA	0x02	Delay_L	Delay_H	0x0D

备注：Delay_L 为间隔低八位 Delay_H 为间隔高八位

8. USB 模式新增支持输出四元数，但欧拉角和四元数不可同时输出，
可能导致 USB 挂起。