1. Các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao nhất

- **Khu vực trung tâm và vùng trũng ven sông Cầu:**
    - **Thành phố Thái Nguyên (đặc biệt khu vực quanh cầu Gia Bẩy, Gia Sàng, Đồng Bẩm...):** Là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất mỗi khi có mưa lớn diện rộng và thủy điện/thượng nguồn xả lũ. Mực nước sông Cầu tại Gia Bẩy từng vượt mốc lịch sử (đạt đỉnh tới gần 29,26m - 29,90m trong đợt lũ tháng 10/2025), gây ngập sâu hàng loạt tuyến phố và khu dân cư.
    - **Hóa Thượng, Đồng Hỷ và các vùng hạ lưu:** Ghi nhận lượng mưa cực lớn (trên 500mm), nước từ thượng nguồn đổ về nhanh gây ngập lụt diện rộng.
- **Khu vực thuộc địa bàn Bắc Kạn cũ (thượng nguồn sông Cầu và các lưu vực suối):**
    - Các vùng trũng thấp ven sông qua khu vực **Chợ Mới, Thác Giềng...** Thủy văn tại đây thường xuyên vượt báo động 3 khi mưa lớn kéo dài, dẫn đến tình trạng ngập sâu và chia cắt giao thông cục bộ.

---

2. Các khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao nhất

- **Vùng miền núi và đồi dốc Thái Nguyên (Văn Lăng, Đồng Hỷ, Định Hóa, Võ Nhai...):**
    - Địa hình đồi núi dốc, cấu trúc đất bở rời, sau các đợt mưa lớn kéo dài, liên kết đất suy giảm mạnh dễ dẫn đến sạt lở đất đá vùi lấp nhà cửa và chia cắt giao thông (điển hình như các khu vực tái định cư ở xã Văn Lăng phải triển khai di dời dân cư).
- **Vùng đèo dốc và sườn đồi tại Bắc Kạn cũ:**
    - Khu vực đồi núi cao, các tuyến đường giao thông liên xã/huyện uốn lượn theo sườn núi có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở taluy dương, lăn đá khi xảy ra mưa lũ lớn.

---

3. Nguy cơ tại các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thái Nguyên

- **Khu du lịch Hồ Núi Cốc (Phú Lương / Đại Từ):**
    - *Nguy cơ chính:* Mực nước hồ điều tiết lớn, tuy nhiên các vùng sườn đồi quanh hồ hoặc đường dẫn vào khu du lịch có thể xảy ra sạt lở nhỏ nếu mưa lớn kéo dài; ven các suối đổ về hồ có nguy cơ lũ quét cục bộ.
- **Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa:**
    - *Nguy cơ chính:* Địa hình đồi núi bao quanh, ven các khe suối nhỏ. Nguy cơ lớn nhất tại đây là **sạt lở đất sườn đồi** ở các tuyến đường giao thông liên khu di tích và **lũ quét** bất ngờ trên các con suối nhỏ khi có mưa lượng trút xuống lớn trong thời gian ngắn.

- **Các vùng du lịch sinh thái, cộng đồng và đồi chè (Tân Cương, Võ Nhai, Định Hóa):**
    - *Nguy cơ chính:* Các đồi chè bậc thang hoặc sườn đồi dốc tại Tân Cương và vùng cao Võ Nhai dễ bị xói mòn, sạt lở mặt đất; các tuyến đường đèo hướng lên vùng cao dễ bị sạt lở taluy gây chia cắt dòng khách du lịch.

- **Ngập lụt diện rộng:** Mực nước sông Cầu đạt 29,90m (vượt báo động 3 tới 2,9m), khiến gần 50 xã, phường của Thái Nguyên ngập sâu trong biển nước; nhiều khu vực như Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Quan Triều, Phan Đình Phùng bị cô lập hoàn toàn. [1, 2]
- **Sạt lở đất và cơ sở hạ tầng:** Báo cáo ghi nhận gần 1.000 vị trí sạt lở taluy dương, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, hàng chục điểm trường, bệnh viện và trạm y tế bị ngập sâu làm hư hỏng thiết bị. [1, 2]
- **Thiệt hại tài sản và con người:** Tổng thiệt hại ước tính lên tới hơn **2.120 tỷ đồng**, ảnh hưởng đến khoảng 200.000 hộ dân và gây ra những tổn thất nặng nề về người, hoa màu, gia súc. [1]
- **Khung cảnh sau lũ:** Khi nước rút, nhiều tuyến đường phủ đầy bùn đất loang lổ, rác thải và cây cối đổ gãy, người dân phải dọn dẹp trong nhiều ngày.


VOV

