
SISTEMAS CON MICROPROCESADORES: PRÁCTICA 5

Dirección web de los proyectos Tinkercad:

• https://www.tinkercad.com/things/f8jq8N1qzHL

Captura de la página de Tinkercad con el motor a 30 R.P.M.



Código fuente:

```
// C++ code
//
#define PIN_BOTON 7
#define PIN_INT_CODIF 2
#define PIN_PWM 3

uint8_t Rpm;
unsigned long Tiempo_int_prev;
unsigned long Tiempo_pd_prev;
long Err_acum;
uint8_t Consigna_rpm;
bool estado_boton;


void rutina_int_codif()
{
  unsigned long tiempo_int_act = micros();
```

```
unsigned long periodo = tiempo_int_act - Tiempo_int_prev;
Rpm = 60*1000000 / periodo / 1656;
Tiempo_int_prev = tiempo_int_act;
}
uint8 t computa pi()
const int ki = 10;
int pwm_inicial;
uint8 t pwm final;
int err;
int compon_ki;
unsigned long tiempo_pd_act = millis();
unsigned long tiempo_transcurr_pd = tiempo_pd_act - Tiempo_pd_prev;
err = Consigna_rpm - Rpm;
Err_acum += err * tiempo_transcurr_pd;
compon ki = ki*Err acum/1000;
pwm inicial = compon ki;
if(pwm_inicial > 255)
       pwm_final = 255;
else if(pwm inicial < 1)</pre>
       pwm_final = 1;
else
       pwm_final = pwm_inicial;
Tiempo_pd_prev = tiempo_pd_act;
return pwm final;
}
void pulsa Boton(){
 if(estado_boton != digitalRead(PIN_BOTON)){
   estado boton = digitalRead(PIN BOTON);
```

```
if(estado_boton == LOW){
      if(Consigna rpm == 30){
       Consigna_rpm=50;
     }
     else{
       Consigna rpm=30;
      }
   }
  }
}
void setup()
 Tiempo int prev=0.0;
 Tiempo_pd_prev=0.0;
 Err_acum=0;
 Consigna rpm = 0;
 Rpm = 0;
 Serial.begin(9600);
  pinMode(PIN BOTON, INPUT PULLUP);
  pinMode(PIN_INT_CODIF, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIN_PWM, OUTPUT);
 analogWrite(PIN_PWM, 3);
 estado_boton = digitalRead(PIN_BOTON);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_INT_CODIF), rutina_int_codif,
RISING);
}
void loop()
{
 analogWrite(PIN_PWM, computa_pi());
 Serial.println(Rpm);
  pulsa_Boton();
```


```
delay(100);
}
```

Captura de la gráfica de las R.P.M mostrando la adaptación al cambio de consigna de 30 a 50 R.P.M cuando se pulsa el botón.



En esta gráfica se aprecia que hemos pulsado el botón 5 veces. La primera enciende el motor y lo pone a 30 RPM, mientras que las siguientes pulsaciones hacen el cambio de 30RPM a 50RPM y viceversa. Además se aprecia como hay ligeras variaciones, aunque se mantiene estable.





En la gráfica se pueden apreciar dos picos. El primero un pico hacia arriba que se corresponde con el cambio de 12V a 24V, mientras que el segundo es un pico hacia abajo que se corresponde con el cambio de 24V a 12V.