



报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201504AW231



样品名称:

聚合聚苯板外墙外保温系统

Sample Name

委托单位: 山东雅达节能建材科技有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

2012003084M 工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW231

第1页共4页

样品名称	聚合聚苯板外墙外保温系统		委托检验		
TATHAT		检验类别	4444		
委托单位	山东雅达节能建材科技有限公司	商品标	記記		
生产单位	山东雅达节能建材科技有限公司	等。级			
生产日期		样品编号	認能		
来样日期	2015年04月22日	规格型号			
样品数量	20m² 72 82 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84	样品状态	板状+粉状+钉 状+网状+液态		
检验依据 .	JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》				
检验项目:	1. 吸水量 2. 抗冲击性 3. 耐冻融性能 4. 保护层水蒸气渗透阻 5. 抹面层不透水性 6. 热阻 7. 抗风荷载性能 8. 现场粘结强度 9. 耐候性				
检验结论	*经检验,送检样品的吸水量、水性、现场粘结强度、耐候性的检验外保温系统的技术指标要求:依据标行检验,保护层水蒸气渗透阻、热度	企结果符合标准 JGJ 注 JGJ 144-2004 共 且、抗风荷载性能量	144-2004 中外与 见定的试验方法运 的检验结果见第		
459270		日期: 2015年07	TO A MELLON		
OFIGH		ASST LITTER SHIP	试章神		

批 准:

事核

34,00

编制:公人

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编- 100024

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW231

第2页共4页

耐候性试样制备及试验步骤:

耐候性试样基层: 宽度 3.00m、高度 2.10m、面积为 6.3m² 的混凝土板。墙体上方有 一个宽 0.40m、高 0.60m 的窗口, 用于检验窗口部位性能。

保温层: 刮涂胶粘剂 (粉:水=4:1), 粘结聚合聚苯板。


锚固: 塑料锚栓锚固。

保护层: 刮涂抹面胶浆 (粉:水=4:1)+压入耐碱网格布+抹面胶浆。

饰面层: 刮涂耐水腻子 (粉:水=1.0:0,40), 刷涂外墙涂料。

试验进行80次热/雨周期[热/雨周期喷水量:1.3L/(m².min)],5次热/冷周期。

耐候性试样:



备注: (此处空白)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW231

第3页共4页

序号	检验项目			标准要求 (外墙外保温系统)	檢验结果 单项结论	
路	吸水量 (水中浸	只带有 抹面层		0.49	合格	
館	沧 lh), kg/m²	带有全部 保护层		0.26	2008年	
	抗冲击性	· 普通型	建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位; 31级	3月, 无断裂		
		加强型	建筑物首层墙面以及 门窗口等易受碰撞部 位: 10J级	10.7、无断裂		
	耐冻融性能 (30次冻融循环后)		保护层无空鼓、脱落, 无渗水裂缝	保护层无空鼓、 脱落, 无渗水裂 缝		
			保护层与保温层的拉伸 粘 结 强 度 ≥0.1MPa,破坏部位 应位于保温层内	0.2MPa, 保温层破坏	\$	
	保护层水蒸气渗透阻 (湿流密度),g/(m²·s)			3.8×10-4		
號	抹面层不透水性		2h、不透水	2h不透水		
绕	热阻, (m²-K)/W			1.80		
路路	抗风荷载性能			6.7kPa, 未破坏		

备注:(1)热阻试验保温材料:聚合聚苯板厚100mm;

(2) 保护层水蒸气渗透阻试验方法为干燥剂法, 试样厚度 4mm, 温度: 23°C, 湿度: 50%。

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW231

第4页共4页

序号	检验项目。	标准要求 (外墙外保温系统)	检验结果	单项结论
8	现场粘结强度	≥0.1MPa,破坏部位 应位于保温层	0.2MPa, 保温层破坏	
	耐候性 (试样经80次热/雨周期,5次热/冷周期后性 能)	不得出现饰面层起泡 或剥落、保护层空鼓 或脱落等破坏,不得 产生渗水裂缝	饰面层无起泡及 剥落、保护层无 空鼓及脱落等破 坏,无渗水裂缝	
		抗裂防护层与保温层 拉伸粘结强度 ≥0.1MPa,破坏界面 应位于保温层	拉伸粘结强度 0.2MPa, 保温层破坏	

聚合聚苯板外墙外保温系统构造示意图:



- 1-基层
- 2-胶粘剂
- 3-聚合聚苯板 4-抹面胶浆
- 5-耐碱网络布
- 6-耐水腻子、外墙涂料
- 7-锚固件

备注: (此处空白)