
功率随总质量上升
$P/P_0 = (1+x)^{3/2}$
0
5
10
15
20
0
1
2
3
4
5
6
7
电池质量 / 非电池质量 x


新增能量也要搬运自己
$t/t_0 = x/(1+x)^{3/2}$
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
模型极值：x = 2
0
1
2
3
4
5
6
7
电池质量 / 非电池质量 x