norma internacional CEI 60903:2002.

De igual modo, nuestra producción está sometida a un sistema de seguro de calidad CE de la producción con vigilancia, en aplicación del procedimiento 11b de la directiva 89/686/CEE relativa a los Equipos de Protección Individual que clasifica los quantes aislantes para trabajos en tensión en categoría III (riesgos mortales).

Cuadro recapitulativo

Clase	Longitudes disponibles	Categorías	Espesor en mm*	Tamaños disponibles	Color del embalaje
00	28 / 36 cm	AZC	0.5	8-9-10-11	Beige
0	36 / 41 cm	AZC	1.0	8-9-10-11	Rojo
1	36 / 41 cm	AZC	1.5	8-9-10-11	Blanco
2	36 / 41 cm	RC	2.3	8-9-10-11	Amarillo
3	36 / 41 cm	RC	2.9	8-9-10-11	Verde
4	41 cm	RC	3.6	8-9-10-11	Naranja

^{*} La obtención de categoría autoriza un sobreespesor de 0.6mm

Significado de las letras de las categorías :

A: Acido Z: Ozono

H: Aceite

C : Muy baja temperatura

R: A+Z+H

GUANTES ELECTROVOLI

Exigencias eléctricas (prueba de serie y por toma de muestra en corriente alterna)

Clase	Tensión máx. de utilización (voltios)	Tensión de prueba (voltios)	Tensión de resistencia (voltios)
00	500	2 500	5 000
0	1 000	5 000	10 000
1	7 500	10 000	20 000
2	17 000	20 000	30 000
3	26 500	30 000	40 000
4	36 000	40 000	50 000

^{1/} En la elección de una clase, es importante definir la tensión nominal de la red que no debe ser superior a la tensión máxima de utilización. Para las redes polifásicas, la tensión nominal de la red es la tensión entre fases.

^{2/} La tensión de prueba es la tensión aplicada a los guantes durante las pruebas individuales de serie

^{3/} La tensión de resistencia es la tensión aplicada durante las pruebas de validación después de un acondicionamiento de los guantes durante 16 horas en el agua y después de una prueba de 3 minutos a la tensión de prueba.

Exigencias de envejecimiento (prueba por toma de muestra)

Acondicionamiento de los guantes en una estufa a 70 ± 2 °C durante 168 horas :

- Los valores de alargamiento a la ruptura deben ser por lo menos iguales en un 80% a los de los quantes no acondicionados.
- La remanencia no debe exceder el 15%.
- Los guantes deben superar la prueba a la tensión de prueba y a la tensión de resistencia

Exigencias térmicas (prueba por toma de muestra)

• Resistencia a las bajas temperaturas : acondicionamiento de los guantes durante 1 hora a -25 ± 3°C

Las pruebas son satisfactorias no es visible ningún desgarramiento, ruptura o resquebrajadura después del plegado a nivel de la muñeca y si los guantes pasan con éxito las pruebas a la tensión de prueba y a la tensión de resistencia.

Prueba de no propagación de llamas: aplicación de una llama durante 10 s en el extremo de un dedo. La prueba es satisfactoria si al cabo de 55 s, la llama no ha alcanzado la marca situada a 55 mm en el otro extremo.

Exigencias mecánicas (prueba por toma de muestra)

Resistencia media a la tracción : ≥ 16 MPa
 Alargamiento medio a la ruptura : ≥ 600%
 Resistencia a la perforación : ≥ 18N/mm
 Remanencia de alargamiento : ≤ 15%

Propiedades especiales (prueba por toma de muestra)

1 Resistencia al ácido :

acondicionamiento de los guantes por inmersión durante 8h a 23 \pm 2 °C en una solución de ácido sulfúrico a 32° Baumé

- Los valores de resistencia a la tracción y de alargamiento a la ruptura deben ser por lo menos iguales en un 75% a los de los guantes no acondicionados.
- Los guantes deben superar la prueba a la tensión de prueba y a la tensión de resistencia.

2 Resistencia al aceite :

acondicionamiento por inmersión en el aceite (líquido 102) durante 24 h a 70 ± 2 °C

- Los valores de resistencia a la tracción y de alargamiento a la ruptura deben ser por lo menos iguales en un 50% a los de los guantes no acondicionados.
- Los guantes deben superar la prueba a la tensión de prueba y a la tensión de resistencia.

3 Resistencia al ozono :


acondicionamiento de los guantes en un recinto durante 3 h a 40 \pm 2°C y a una concentración de ozono de 1 mg/m³

- Los quantes no deben presentar ninguna resquebrajadura
- Los guantes deben superar la prueba a la tensión de prueba y a la tensión de resistencia.

• Resistencia a muy bajas temperaturas :

acondicionamiento de los guantes durante 24 horas a -40 ± 3°C Las pruebas son satisfactorias no es visible ningún desgarramiento, ruptura o resquebrajadura después del plegado a nivel de la muñeca y si los guantes pasan con éxito las pruebas a la tensión de prueba y a la tensión de resistencia.

Marcación



Embalaje

Cada par de quantes está acondicionado en un sobre opaco de color diferente en función de la clase de protección. En el embalaje están anotados: la clase, el tamaño, las categorías, el tipo de pun¢o, la longitud, la fecha de la prueba, el número de lote de fabricación así como el número de lote de validación.