



diameter beringen: 6 mm

boring 9 gestopt tot vlak onder gat 0

gaten 4,5,6 tussen boringen 4,5

gaten 8,9,10 voor boring 3

gatnummer	in boring	afstand	richting	diameter
0	9	54	omhoog	4.5
1	8	68		3.2
2	7	23	omhoog	3.0
3	6	27	iets omh	2.+
4	6	67		3.2
5	5	52		4.+
6	5	34	omhoog	4.+
7	4	19	omlaag	4.+
8	3	57	omlaag	2.5
9	3	37	omhoog	3.0
10	3	22	omlaag	3.0
11	2	20	omhoog	2.+

alle afstanden gemeten vanaf de kop van het corpus
+ betekent een opgeruimde boring