示波器的使用实验报告

2017011429 计 71 张程远 实验桌号 26 实验日期 2019.3.13

一、实验目的

- 1、熟悉并了解示波器的功能、功能区和各个面板软键的使用等。
- 2、学会使用示波器生成波形,测量波形的相关数据。


二、实验仪器

数字存储示波器 (DSOX 2012A)

三、实验任务

- 1、熟悉示波器操作
- (1) 进行探头校准

打开电源,将示波器探头的钩子连接到 Demo2 (探头补偿) 端子上,黑夹子连接到中间接地端子;按下 Auto Scale 键以自动设置示波器,并按下探头的通道键;在"通道菜单"中按下"探头"软键,选择"无源探头检查",观察产生的波形。下图三种波形分别代表了正常、过补偿和欠补偿三种情况,如果是过补偿或者欠补偿,须使用专用工具进行调整。



(2) 设置探头衰减常数

按下相关通道键,选择"探头"软键,旋转"Entry"旋钮设置合适的衰减常数。示波器探头设置为*1档时设置为1:1;*10档则设置为10:1。

(3) 设置测量数据

按下 Meas 键显示测量菜单,按下"源"软键设置测量通道,再按下"类型"软键,旋转"Entry"旋钮选择要测量的数据种类。

(4) 保存测量结果

插入 U 盘,按下 Save/Recall 按键,设置完毕后按下"保存"即可。

2、实验内容

生成并测量以下三种波形, 保存波形图并记录所需要的测量值.

- (1) 100kHz 正弦波, 占空比 50%, 直流电平为 0, 峰峰值 4V 测量频率, 低电平, 高电平值。
- (2) 1MHz TTL 方波, 占空比 50% 测量频率, 低电平, 高电平值。
- (3) 100Hz 0-5V 的三角波, 占空比 50% 测量频率, 低电平, 高电平值。

四、实验数据

1、100kHz 正弦波, 占空比 50%, 直流电平为 0, 峰峰值 4V



测得频率为 100.00kHz; 低电平: -2.07V; 高电平: 1.99V



测得频率: 1.0000MHz; 低电平: -540mV; 高电平: 5.50V

3、100Hz 0-5V 的三角波, 占空比 50%



测得频率: 100.07Hz; 低电平: -40mV; 高电平: 4.98V

五、实验小结

- 1、示波器使用前需要进行探头校准。
- 2、注意示波器探头与衰减常数的配合, 当信号超过 40V 或者频率超过 500kHz 时要采用 *10 探头, 10:1 的衰减常数。
- 3、实际测量值与理论设计值可能会有一定偏差,只要保证数据在正常的误差允许范围内浮动即可。