Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1970
CALIBRATION DATE: 04-Jun-01

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.255907e-001
h =  1.325077e-001
i = -1.790088e-004
j =  3.631843e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  4.0956e-006
```

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2645.02	0.00000	0.00000
1.0000	34.9613	2.98717	5431.98	2.98717	-0.00000
4.4999	34.9615	3.29706	5641.98	3.29707	0.00001
14.9999	34.9611	4.28748	6265.03	4.28746	-0.00002
18.4999	34.9610	4.63548	6469.35	4.63548	0.00001
23.9999	34.9608	5.19773	6786.05	5.19773	0.00001
29.0001	34.9590	5.72306	7068.70	5.72307	0.00000
32.5000	34.9557	6.09754	7263.21	6.09754	-0.00000

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ε = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity