Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1970
CALIBRATION DATE: 04-Jun-01

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = 9.376288e-005
a1 = 2.633944e-004
a2 = -1.498104e-006
a3 = 1.359749e-007

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT OUTPUT	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
1.0000	588830.9	1.0000	-0.0000
4.4999	503840.6	4.5000	0.0001
14.9999	321772.8	14.9998	-0.0001
18.4999	278793.5	18.4998	-0.0001
23.9999	223853.6	24.0001	0.0002
29.0001	184460.1	29.0000	-0.0001
32.5000	161611.1	32.5000	0.0000

Temperature ITS-90 = $1/\{a0 + a1[ln(n)] + a2[ln^2(n)] + a3[ln^3(n)]\} - 273.15$ (°C)

Residual = instrument temperature - bath temperature