Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1174
CALIBRATION DATE: 28-Jul-00

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -1.057740e+000
h =  1.564476e-001
i = -4.589423e-006
j =  2.770038e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC = -2.9455e-005
```

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2599.58	0.00000	0.00000
1.0001	35.5412	3.03195	5101.54	3.03194	-0.00001
4.5000	35.5406	3.34623	5293.32	3.34623	0.00000
15.0000	35.5377	4.35061	5863.71	4.35062	0.00000
18.5001	35.5368	4.70350	6051.16	4.70351	0.00001
23.9999	35.5355	5.27361	6342.07	5.27359	-0.00001
29.0000	35.5337	5.80641	6602.15	5.80641	-0.00000
32.5000	35.5324	6.18654	6781.48	6.18655	0.00001

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ε = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity