Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1624
CALIBRATION DATE: 09-Aug-00

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.787253e-001
h =  1.519303e-001
i = -2.621697e-004
j =  4.727605e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC = -2.4920e-006
```

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2541.19	0.00000	0.00000
1.0002	35.0617	2.99495	5115.93	2.99497	0.00002
4.4998	35.0612	3.30552	5311.34	3.30552	-0.00000
15.0000	35.0586	4.29818	5891.75	4.29813	-0.00005
18.5001	35.0578	4.64694	6082.26	4.64693	-0.00001
24.0000	35.0566	5.21040	6377.68	5.21043	0.00004
29.0003	35.0548	5.73699	6641.52	5.73704	0.00004
32.5002	35.0519	6.11243	6823.14	6.11239	-0.00004

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ε = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity