Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1972
CALIBRATION DATE: 05-Feb-03

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -1.005136e+000
h =  1.336889e-001
i = -1.081543e-004
j =  2.936622e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC = -6.9876e-007
```

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2742.78	0.00000	0.00000
0.9998	34.8204	2.97626	5451.45	2.97627	0.00001
4.5000	34.8183	3.28489	5657.87	3.28489	-0.00001
15.0000	34.8123	4.27117	6271.26	4.27116	-0.00002
18.5000	34.8103	4.61766	6472.66	4.61767	0.00001
24.0000	34.8074	5.17745	6785.06	5.17745	0.00000
29.0000	34.8038	5.70050	7064.12	5.70051	0.00001
32.4999	34.7995	6.07338	7256.29	6.07337	-0.00001

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ε = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity